

Florida

**Attorney General
Ashley Moody**

2019

*Guía para
la Protección
del Consumidor*



¡Hola y felices fiestas!

A medida que empieza la temporada de fin de año, nuestra oficina está proporcionando la Guía de Protección al Consumidor de 2019 para ayudar a los floridanos a estar informados y equipados con consejos para el consumidor e información de seguridad del producto. Estamos entrando en una época de alegría y bondad, pero debemos permanecer atentos para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de los productos retirados del mercado y las estafas de caridad.

Nuestra guía ofrece una variedad de consejos para el consumidor, desde protegerse al hacer compras en línea (por internet) hasta evitar estafas de caridad. También incluye una lista de artículos retirados por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. Durante la fiebre de las fiestas, los floridanos compran grandes cantidades de juguetes y artículos para el hogar, por lo que hemos compilado una lista artículos recientemente retirados que podrían ser riesgosos para los niños y los adolescentes. Espero que todos los floridanos se familiaricen con esta guía, para que juntos podamos construir una comunidad más fuerte y segura.

Si tiene preguntas sobre la guía, comuníquese con nuestra línea directa de Servicios al Ciudadano al 1-866-9-NO-SCAM, o visite nuestro sitio web en www.MyFloridaLegal.com. Puede encontrar más información sobre retiros del mercado y una lista de artículos retirados durante todo el año en www.CPSC.gov/en/Recalls.

Les deseo unas fiestas seguras y felices!

Sinceramente,

A handwritten signature in black ink that reads "Ashley Moody". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ashley Moody
Fiscal General de la Florida

TABLA DE CONTENIDOS

Consejos de Compras Para la Temporada Navideña	1
Consejos para Donaciones Caritativas	2
Retiros de productos	3
Regalos para bebés	4
Ropa para niños	13
Muebles	22
Artículos para el Hogar.....	34
Artículos Deportivos y Vehículos Recreativos	77
Juguetes.....	94
Recursos Asociados	100

Consejos de Compras Para la Temporada Navideña

Como se realizan tantas compras para y durante la temporada de fin de año, es un momento para darse cuenta de las formas en que las compras pueden costar más de lo esperado. A continuación encontrará consejos para mantener su dinero seguro y aprovecharlo al máximo.

- ❖ Al comprar en línea, es aconsejable pagar con una tarjeta de crédito en lugar de una tarjeta de débito, si es posible. Ambos métodos de pago le permiten disputar un cargo si la mercancía nunca llega o si es diferente de lo que se ordenó. Sin embargo, con una tarjeta de débito, la compra ya se deduce de su cuenta bancaria y su banco puede demorar días o semanas en revertir el cargo.
- ❖ Al realizar un pedido en línea, asegúrese de que el navegador web tenga una conexión segura antes de ingresar o enviar información de pago. En la barra de direcciones, debe aparecer la image de un candadito si su sesión es segura
- ❖ Algunos proveedores de tarjetas de débito y crédito ofrecen números de tarjeta únicos para usar en transacciones en línea para proteger aún más a sus titulares de tarjetas. Inicie sesión en su cuenta o comuníquese con el proveedor de su tarjeta para ver si ofrece este servicio.
- ❖ Al comprar en línea, a menudo hay costos adicionales, como de manejo y envío. Asegúrese de tener en cuenta dichos cargos adicionales al comparar precios entre minoristas o al elegir entre una compra en línea o una compra en la tienda.
- ❖ Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de devolución de los minoristas para que pueda devolver cualquier artículo no deseado para obtener un reembolso completo.
- ❖ Algunos minoristas ofrecen planes de pago u otras opciones de pago para permitir a los compradores pagar sus artículos a plazo o en una fecha posterior. Antes de aceptar dicho plan, asegúrese de preguntar si el minorista cobra una tarifa por su programa y si los pagos y las tarifas son reembolsables si se cancela o devuelve la compra.
- ❖ Al comprar tarjetas de regalo, verifique si hay una tarifa de activación adicional y proporcione el recibo de activación al destinatario. Además, tenga en cuenta la situación financiera del minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el minorista cierra o se declara en quiebra, es posible que el destinatario no pueda disfrutar el valor de la tarjeta.
- ❖ Compre con minoristas con los que esté familiarizado o con los que haya hecho negocios en el pasado. Si compra con un nuevo minorista, consulte con Better Business Bureau en www.bbb.org para determinar si otros clientes han presentado quejas en su contra.

Consejos para Donaciones Caritativas

Si bien la temporada navideña es un momento de actos amables y generosos, los estafadores intentan de aprovecharse de este espíritu de caridad. A continuación hay consejos para ayudar a asegurar que sus dólares caritativos sean utilizados de la mejor manera posible.

- ❖ Antes de donar, asegúrese de que la organización benéfica esté registrada y sea elegible para solicitar donaciones en el Estado de la Florida. Verifique si la organización benéfica está registrada en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida en www.FDACS.gov/ConsumerServices o llamando al 1-800-HELP-FLA (1-800-435-7352).
- ❖ Además, asegúrese de comprender cuánto de una donación se destinará realmente a programas de caridad, en oposición a los gastos administrativos y de recaudación de fondos. Para conocer los gastos de una organización benéfica registrada, visite www.FDACS.gov/ConsumerServices ConsumerServices y haga clic en “Check-A-Charity” para asegurarse de que sus gastos se alineen con sus valores. Además, Charity Navigator en www.CharityNavigator.org y GuideStar en www.Guidestar.org evalúan y evalúan organizaciones benéficas al proporcionar información sobre la misión, los programas y las finanzas de la organización benéfica.
- ❖ Haga su tarea y revise cuidadosamente cualquier solicitud de caridad. Busque en línea (por internet) para ver lo que otros dicen y comentan sobre dicha organización benéfica. También puede visitar www.FDACS.gov/ConsumerServices y usar la “Búsqueda de negocios / quejas”, consulte con Wise Giving Alliance de Better Business Bureau en www.Give.org, o visite www.CharityNavigator.org para determinar si la organización benéfica tiene cualquier queja contra ella.
- ❖ No le dé su número de tarjeta de crédito o información de cuenta bancaria a alguien que lo haya llamado o enviado por correo electrónico sin solicitarlo. Si está interesado en donar a una organización benéfica que se ha comunicado con usted, solicite que le envíen información sobre la organización benéfica y un formulario de compromiso. Las organizaciones benéficas legítimas no deberían tener problemas con esta solicitud.
- ❖ Cuidado con organizaciones benéficas con nombres similares. No es inusual que las organizaciones benéficas falsas elijan nombres que se asemejen a nombres de organizaciones benéficas legítimas y ampliamente conocidas.
- ❖ Conozca la diferencia entre exento de impuestos y deducible de impuestos. Una organización que está exenta de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero esto no significa necesariamente que una contribución que haya realizado sea deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir contribuciones deducibles de impuestos, visite <https://apps.irs.gov/app/eos/>.

Retiros de productos

Con tantas compras hechas en anticipación y durante las navidades, es más importante que nunca estar atento a la seguridad de los productos que se traen a su hogar. Lo que sigue es una compilación de los retiros del mercado de productos de EE. UU. 2018-2019 en una guía fácil de usar que espero que consulte cuando des y recibas regalos en esta temporada de fiestas.

La guía reproduce detalles sobre juguetes retirados del mercado, artículos para bebés, artículos deportivos y recreativos, muebles y productos para el hogar que están diseñados o presentan un riesgo particular para niños y adolescentes. Estos artículos se encontraban entre los más de 200 productos retirados por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. Entre el 15 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019. Para obtener más información sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los retiros de productos, visite www.CPSC.gov.

Los productos peligrosos y defectuosos son objeto de retiros cada año. Cuando se retira un producto, la ley exige que los fabricantes y minoristas retiren los productos de sus estantes. Sin embargo, los productos sujetos a retiro a veces pasan desapercibidos y permanecen en los estantes. Otros pueden haber sido comprados incluso antes de que se emitiera un retiro. Y, muchos productos a menudo se siguen ofreciendo a la venta a través de sitios web de revendedores en línea mucho después de que se haya anunciado un retiro. Por lo tanto, siempre es importante hacer su investigación para asegurarse de que los productos que está comprando o trayendo a su hogar estén seguros y sin defectos.

Dedicar unos minutos a leer esta colección de artículos retirados del mercado garantizará unas vacaciones más seguras y agradables para usted y los suyos.



Regalos para bebés



Sillas altas convertibles marca Skip Hop Tuo

Peligro: Las patas de la silla alta pueden desprenderse del asiento, lo que representa un riesgo de caída y lesiones para los niños.

Este retiro del mercado involucra las sillas altas convertibles Tuo de Skip Hop con gris carbón o plata / blanco con tela de nubes. Tienen una almohadilla de asiento reversible, bandeja extraíble, arnés de 5 puntos, reposapiés y patas de madera de haya. Las sillas altas se pueden convertir en una silla para niños pequeños.

Puede encontrar uno de los siguientes números de estilo y el código de fecha correspondiente en la parte posterior de las sillas retiradas del mercado: Número de estilo 304200 (gris carbón) con códigos de fecha HH5 / 2017, HH6 / 2017, HH7 / 2017, HH8 / 2017, HH9 / 2017, HH092717, HH030518, HH05182018 y HH05312018; o número de estilo 304201 (plateado / blanco con nubes) con los códigos de fecha HH092917 y HH010518. Estas tronas se vendieron en tiendas en todo el país y en línea en Amazon.com y SkipHop.com por alrededor de \$160.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las tronas retiradas del mercado y comunicarse con Skip Hop al 888-282-4674 para obtener un reembolso completo o una tarjeta de regalo electrónica de igual valor.

Barandillas de cama marca Hot Mom

Peligro: Las barandillas de la cama no cumplen con el estándar federal obligatorio para los rieles de cama portátiles, lo que plantea riesgos de atrapamiento y asfixia para los niños pequeños.



Este retiro del mercado incluye barandas con número de modelo Boom09. Hot Mom está impreso en la esquina inferior derecha del riel de la cama. Miden aproximadamente 59 pulgadas de largo por 2 pulgadas de profundidad por 25 pulgadas de alto. Tienen un perímetro de plástico con dos centros de malla y se venden con una cubierta azul clara y blanca. Estos rieles se vendieron en línea en Amazon.com por alrededor de \$60.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los rieles de la cama retirados del mercado y comunicarse con Hot Mom al 855-723-3893 para devolverlos y obtener un reembolso completo.

Baberos Infantiles IKEA MATVRÅ

Peligro: El chasquido de los baberos puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye los baberos MATVRÅ para bebés que se venden en un paquete de dos con un babero azul y uno rojo con un broche en la parte posterior del cuello. El babero azul tiene una costura verde en el exterior con lunares blancos. El babero rojo tiene una costura amarilla en el exterior con lunares rojos. MATVRÅ, IKEA y el logotipo de IKEA están impresos en una etiqueta blanca en la parte posterior del babero. Estos baberos se vendieron exclusivamente en tiendas IKEA en todo el país y en línea en IKEA-USA.com por alrededor de \$2.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los baberos retirados y devolverlos a cualquier tienda IKEA para obtener un reembolso completo.

Mecedoras marca Kids II

Peligro: Se han producido muertes de bebés en las mecedoras Rocking Sleepers, después de que los bebés rodaron de espaldas al estómago sin restricciones o en otras circunstancias.

Todos los modelos de mecedoras marca Kids II están incluidos en este retiro. A continuación se muestra una lista completa de los nombres y números de modelo afectados:

Número de estilo	Nombre Producto
10081	Bright Starts Playtime To Bedtime Rocking Sleeper
10126	Rock & Dream Sleeper - Iggy
10127	Ingenuity Rock And Dream Sleeper Lucy
10148	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Cuddle Giraffe
10178	Bright Starts Pretty In Pink Playtime To Bedtime Rocking Sleeper
10289	Ingenuity Smartrock Poweradapt Sleeper Cambridge
10292	Ingenuity Rock N' Soothe Sleeper Dayton
10320	Automatic Rock 'N Soothe Sleeper - Cuddle Lamb
10380	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Cuddle Lion
10568	Ingenuity Soothing Light Rocking Sleeper Vesper
10729	Bright Starts Toucan Tango Rocking Sleeper

Número de estilo	Nombre Producto
10872	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Zoo Zoo Zebra
10888	DreamComfort Automatic Rocking Sleeper - Whitley
10890	DreamComfort Soothing Light Rocking Sleeper - Addington
11021	Bright Starts Rocking Sleeper Jungle Bursts
11022	Bright Starts Pretty In Pink Rocking Sleeper Jungle Blooms
11063	Rock n' Soothe Sleeper - Moxley
11164	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Lullaby Lion
11171	Ingenuity Rock N' Soothe Sleeper SUNNY SNUGGLES
11357	Ingenuity Rock N' Soothe Sleeper DAYTON
11429	Ingenuity Dream Comfort Automatic Rocking Sleeper Braden
11714	DreamComfort Automatic Rocking Sleeper - Anders
11792	Automatic Rock 'n Soothe Sleeper - Nolan
11894	Bright Starts ROCKING SLEEPER - JUNGLE GARDEN
11895	Bright Starts ROCKING SLEEPER - EVENING SAFARI
11962	Automatic Rock 'n Soothe Sleeper - Flora the Unicorn
12115	Automatic Rock N Soothe Sleeper - Nolan - Display
60130	Taggies Snuggle Me Sleeper Nestling Vine
60131	Bright Starts Playtime To Bedtime Sleeper
60163	Bright Starts Pretty In Pink Playtime To Bedtime Sleeper
60327	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Deluxe Emerson
60328	Disney Baby/Bright Starts Bows & Butterflies Sleeper Minnie Mouse
60331	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Lullaby Lamb
60401	Bright Starts Playtime To Bedtime Sleeper Playful Pinwheels
60600	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Deluxe Winslow
60635	Ingenuity Moonlight Rocking Sleeper Deluxe Seneca

Estas mecedoras se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por entre \$40 y \$80.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto inmediatamente y comunicarse con Kids II al 1-866-869-7954 para obtener un reembolso o un cupón.



Mecedoras marca Fisher Price Rock Play n Play Sleeper

Peligro: Se han producido muertes infantiles en mecedoras Rock 'n Play Sleepers, después de que los bebés rodaron de espaldas hacia el estómago o de costado sin restricciones, y en otras circunstancias.

Este retiro involucra a todos las mecedoras Rock 'n Play Sleepers. Estas traviesas se vendieron en los principales minoristas de todo el país y en línea por alrededor de \$40 a \$149.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto inmediatamente y comunicarse con Fisher-Price al 866-812-6518 para obtener un reembolso o un cupón.



El accesorio de cama inclinada marca Fisher-Price modelo Ultra-Lite Day & Night Play Yards

Peligro: Se ha informado de muertes de bebés mientras usaban otros productos para dormir inclinados, después de que los bebés rodaron de espaldas hacia el estómago o de costado sin restricciones, y en otras circunstancias.

Este retiro del mercado incluye el accesorio de cama inclinada que se vende con todos los patios de juego diurnos y nocturnos Ultra-Lite con los números de modelo CBV60, CHP86, CHR06, CJK24 y DJD11. El número de modelo se encuentra en la etiqueta de la tela dentro del patio de juegos y en la etiqueta de la tela en la parte posterior de la almohadilla para dormir inclinada. El producto es un patio de juegos portátil con litera inclinada y accesorios de embrague para cambiador y una bolsa de transporte. El accesorio de cama inclinada es la única parte del producto que se está retirando del mercado. Estos se vendieron en minoristas en todo el país y en línea por entre \$90 y \$110.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el accesorio de cama inclinada y comunicarse con Fisher-Price al 800-432-5437 para obtener un reembolso o un cupón. Los consumidores pueden continuar usando la parte del patio de juegos del producto sin el accesorio de cama inclinada y también pueden continuar usando el accesorio de embrague de la estación de cambio y la bolsa de transporte.

Mantas de seguridad Swaddle Loviebee

Peligro: Los broches de la manta pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia.

Este retiro del mercado involucra las mantas de seguridad Loviebee de Swaddle Bee para bebés. Las mantas se vendieron en combinaciones de color azul / gris, azul / blanco, rosa / gris y rosa / blanco con bordados personalizados opcionales. Tienen una tela rosada de poliéster en un lado y terciopelo en el otro lado y miden aproximadamente 16 por 16 pulgadas. Las mantas tienen dos correas con un broche de metal en el extremo de cada correa y el cuerpo de la manta para unir la manta a una carriola, cuna, asiento de automóvil o muñeca. El logotipo de Swaddle Bee está en una etiqueta cosida unida a la esquina de la manta. Estas mantas se vendieron en línea por alrededor de \$24.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las mantas retiradas y alejarlas de los niños. Los consumidores deben comunicarse con Swaddle Bee al 800-643-7044 para recibir un reembolso completo.

London Bridge - Calcetines y muñequeras para niños

Peligro: Los cascabeles cosidos dentro de los calcetines y las pulseras pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye un conjunto de calcetines y muñequeras a juego que contienen un pequeño sonajero cosido dentro de la pulsera y la punta de cada calcetín. Los sets se vendieron en varios colores y estilos, incluyendo fresa, mariquita, animales y temas deportivos. El producto está etiquetado para edades de 0 a 6 meses. La etiqueta colgante en el producto tiene el nombre y el logotipo de London Bridge y 'Baby Wrist Rattle and Rattle Sock Set 0-6 meses'. La parte posterior de la etiqueta colgante incluye contenido de fibra e información de cuidado, lote # 608315, código de fecha octubre de 2018 y el artículo # (LB5000, LB5001, LB5002, LB5003, LB5004, LB5005, LB5006 o LB5007). Estos juegos se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de \$7.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los juegos de calcetines y sonajeros, llevárselos a los niños y devolverlos a la tienda donde los compraron o comunicarse con London Bridge al 800-653-5048 para recibir un reembolso completo.

Eddie Bauer Slumber y Soothe Rock Bassinet / Rocker; Disney Baby Doze y Dream Bassinet / Rocker

Peligro: Se ha informado de muertes de bebés mientras usaban otros productos para dormir inclinados, después de que los bebés rodaron de espaldas hacia el estómago o de costado sin restricciones, y en otras circunstancias.

Este retiro del mercado involucra a Eddie Bauer Slumber and Soothe Bassinet / Rocker con el número de modelo BT055CSY y Disney Baby Doze y Dream Bassinet / Rocker con el número de modelo BT071DHS. Los números de modelo se encuentran en una etiqueta en el lado inferior de la tela de la almohadilla para dormir inclinada. Los durmientes inclinados son de forma rectangular con un fondo suave, tela acolchada y se encuentran aproximadamente a dos pies del piso. Están diseñados para dormir o tomar una siesta de bebés desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. El Eddie Bauer Slumber and Sooth Bassinet / Rocker es de color beige. El Disney Baby Doze y Dream Bassinet / Rocker es morado. Estos rockeros se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$60.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los durmientes inclinados de inmediato y comunicarse con Dorel al 877-657-9546 para obtener un reembolso en forma de un cupón de \$60.

Accesorios de soporte para la cabeza y el cuello para bebés marca Boppy

Peligro: El área de apoyo para la cabeza puede estar sobrecargada y hacer que la cabeza del bebé se incline demasiado hacia adelante, lo que representa un peligro de asfixia.

Este retiro del mercado involucra el soporte para cabeza y cuello Boppy que se vende en dos estilos: Ebony Floral y Heathered Grey con los números de modelo 4150114 y 4150117. El número de modelo está impreso en la etiqueta de la tela en la parte posterior del soporte para la cabeza. El producto es un accesorio para ser utilizado en columpios, hamacas y cochecitos infantiles. Estos accesorios se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$20.



Remedio: El consumidor debe dejar de usar el soporte para la cabeza de inmediato y comunicarse con The Boppy Company al 888-772-6779 para obtener un reembolso completo.

Gorila marca Stokke Steps

Peligro: El gorila de Stokke Steps puede desprenderse de la silla de Stokke Steps, lo que representa un peligro de caída para el niño en el gorila.


Este retiro del mercado incluye los gorilas Stokke Steps. Los gorilas forman parte del sistema de asientos modulares todo en uno Stokke Steps y se pueden usar en combinación con la silla Stokke Steps desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. Los Stokke Steps Bouncers tienen un brazo de plástico y un asiento de tela y miden aproximadamente 31 pulgadas por 25 pulgadas por 21 pulgadas. Stokke está impreso en la etiqueta de cuidado y la etiqueta de la ley en la parte inferior de los gorilas retirados del mercado. El artículo y los números de serie están impresos en la etiqueta de seguimiento que se encuentra debajo del marco de plástico del asiento del gorila. Solo se incluyen en este retiro del mercado Stokke Steps Bouncers con uno de los siguientes números de artículo y con un número de serie que se encuentra en <https://reclamations.stokke.com/stepsbouncer>: 483201, 483202, 483203, 483204 y 483205. Estos se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por alrededor de \$200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el gorila Stokke Steps en combinación con la silla Stokke Steps y comunicarse con Stokke al 877-978-6553 para obtener un kit de reparación gratuito.

Cochecitos marca BOB

Peligro: El perno pasante modificado en la rueda delantera puede fracturarse, lo que permite que la rueda se separe del coche, lo que plantea riesgos de caídas y lesiones para los niños en coche y los adultos que manejan el coche.



Este retiro del mercado involucra el eje pasante modificado provisto por Britax de forma gratuita como uno de los incentivos disponibles para los consumidores elegibles en relación con la Campaña de Información BOB anunciada el 10 de enero de 2019. El número de modelo del eje pasante modificado es S11393700 y fue fabricado para su uso con BOB Jogging Strollers hechos entre el 1/1/2009 y el 30/09/2015.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el eje pasante modificado instalado en la rueda delantera de su cochecito BOB y comunicarse con Britax al 888-427-4829. Los consumidores que han participado en la Campaña de información de BOB, y que ya han sido contactados por Britax, recibirán automáticamente un perno de repuesto.

Caminantes de Empuje marca 'Crate & Barrel'

Peligro: Los caminantes pueden dañarse con el tiempo al exponer las puntas afiladas y las piezas pequeñas, lo que representa riesgos de asfixia y laceración para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra a los Caminantes de empuje marca Crate & Barrel también conocidos como Baby Push Walkers, utilizados para ayudar a los niños pequeños a aprender a caminar. Los caminantes retirados del mercado de madera miden aproximadamente 17 pulgadas de alto en cuatro ruedas e incluyen una variedad de actividades integradas de desarrollo infantil en su cara. El número de referencia 124-248 se puede encontrar en una pegatina blanca de 1 pulgada cuadrada en la parte inferior de los andadores. Estos andadores se vendieron exclusivamente en CrateandBarrel.com por alrededor de \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los caminadores de empuje retirados del mercado, ponerlos fuera del alcance de los niños pequeños y comunicarse con Crate and Barrel al 800-451-8217 para obtener un reembolso completo.



Ropa para niños



Sudaderas con capucha para bebés y niños pequeños Meijer Falls Creek

Peligro: El control deslizante de la cremallera puede desprenderse de la sudadera con capucha, lo que representa un peligro de asfixia.

Este retiro del mercado incluye sudaderas con cremallera para niños de la marca Falls Creek Kids que se venden en cinco estilos de color en los tamaños 12M, 18M, 24M, 2T, 3T, 4T y 5T. Los estilos de color son los siguientes: azul marino con mangas a rayas blancas y naranjas, verde azulado con mangas blancas y azul marino a rayas, gris con un gráfico de juego de fútbol, verde oliva con un gráfico de oso y gris jaspeado con ribete de volantes. “Falls Creek Kids” y “Made in China” están impresos en el collar. El número de seguimiento está impreso en una etiqueta cosida en la costura lateral interna. Los números de seguimiento afectados son MAYO 2018 17677, MAYO 2018 17506 y AGOSTO 2018 17932. Estas sudaderas con capucha se vendieron en las tiendas Meijer en todo el país por alrededor de \$14.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las sudaderas retiradas del mercado a los niños, dejar de usarlas y devolverlas a cualquier tienda Meijer para obtener un reembolso completo.

Batas para niños marca The Company Store

Peligro: Las túnicas de los niños no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra las batas de felpa 100% algodón de The Company Store para niños. Se vendieron en tamaños XS, S, M, L y XL en los siguientes colores: azul, verde, gris, naranja, rosa, morado, rojo y blanco. Las túnicas con capucha y manga larga tienen dos bolsillos delanteros y dos presillas laterales con un cinturón a juego. “The Company Store”, “RN #120962” y un número de seguimiento que comienza con “CS3981DR”, “CS0981DR” o “28738” están impresos en una etiqueta de cuello cosida. Estas batas se vendieron en línea en TheCompanyStore.com por alrededor de \$60.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las túnicas retiradas del mercado a los niños, dejar de usarlas y comunicarse con The Company Store al 800-273-7702 para obtener un reembolso completo.

Trajes de nieve y abrigos para bebés de The Children's Place

Peligro: Los broches metálicos en el traje de nieve pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado involucra trajes de nieve para niñas vendidos en tamaños para bebés de 0 a 18 meses. Los trajes de nieve retirados del mercado se vendieron en dos estilos y tres colores / patrones. El número de estilo está impreso en una etiqueta cosida a la costura lateral. Los números de estilo afectados son 2111187 y 2111188, en estampado floral, mariquita o rosa pálido con corazones. Los trajes de nieve tienen capuchas estampadas a juego con orejas pequeñas, mitones desmontables y una cremallera en la parte delantera del traje cubierta con una solapa de tela en el pecho. Estos trajes de nieve se vendieron en las tiendas The Children's Place en todo el país y en línea en ChildrensPlace.com por alrededor de \$50.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los trajes de nieve a los niños, dejar de usarlos y devolverlos a cualquier tienda de The Children's Place para obtener un reembolso completo.

Botas de unicornio marca Cat & Jack

Peligro: El cuerno de unicornio en la bota puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado incluye las botas de unicornio para niños pequeños "Chiara" de Cat & Jack en las tallas 5-13 y talla 1. Las botas son blancas con brillo plateado y forro de piel sintética blanca. El cuerno y las orejas internas del unicornio tienen un brillo plateado. En la base del cuerno del unicornio hay una piel sintética rosa, morada y azul.

La parte posterior y los lados de las botas contienen rayas multicolores. Los números de modelo se encuentran en la etiqueta interior de la bota. Los números de modelo retirados comienzan con TARGET0930156XX, donde XX corresponde a un tamaño de arranque específico. Estas botas se vendieron en tiendas Target en todo el país y en línea por alrededor de \$27.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las botas retiradas del mercado a los niños y devolverlas a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.

Chaquetas de piel de guepardo infantil

Peligro: Los broches de la chaqueta pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra una chaqueta de peso medio de piel sintética que se vende en tamaños para bebés de 12 a 24 meses. La parte inferior de la etiqueta de la chaqueta contiene el número de estilo impreso C2185125-CT o C218525. Amerex Group está impreso en una etiqueta debajo de la etiqueta de instrucciones de lavado. Estas chaquetas se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por alrededor de \$65.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente la chaqueta retirada del mercado a los niños, dejar de usarla y comunicarse con Amerex Group al 800-230-3418 para obtener un reembolso completo.

Calcetines marca Baby Rattle

Peligro: Pequeños adornos pueden desprenderse de los calcetines, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra varios estilos de calcetines Baby Rattle de la marca Midwest Gift: par perfecto. Los calcetines son 100% algodón y tienen un animal o personaje cosido en la punta de los calcetines, que incluye un muñeco de nieve, renos, ballenas, flamencos, tigres o tiburones. Los calcetines se vendieron en tallas para niños de 0 a 12 meses. Estos calcetines se vendieron en tiendas de regalos en todo el país por alrededor de \$10.

Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los calcetines retirados del mercado a los niños y comunicarse con Midwest-CBK al 800-394-4225 para obtener un reembolso completo.



Ropa de salón para niños Ragdoll & Rockets

Peligro: La ropa de salón para niños no cumple con los estándares de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra cinco estilos de ropa de dormir 100% micropolar de poliéster para niños. La ropa de dormir retirada se vendió en tallas 2 a 6 y S a XL. Los estilos retirados del mercado incluyen un mono infantil de una pieza, con capucha y con patas, pantalones con cordón en la cintura, pantalones cortos, top de manga larga y “Cozy Baby Onesie”. La ropa de salón retirada se vendió en las siguientes dieciséis impresiones: Big Stars, Elephant, Ghost Glow, Happy Feet, Hello Bunny, Kitty, Love Paws, Lush Dots, Moon and Stars, Owl, Panda, Pineapple, Polar Bear, Rainbow Glow, Snowman and Winter Deer. Los estilos de loungewear tienen los siguientes códigos de producción en la etiqueta de cuidado dentro de la prenda: L47 / 1705, LPJ / 1806 o L47 / 1710. Esta ropa de salón se vendió en tiendas y en línea por entre \$16 y \$28.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la ropa de salón retirada, quitársela a los niños y comunicarse con Ragdoll & Rockets al 888-669-9313 para recibir instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Ropa de salón para niños Go Couture

Peligro: Los conjuntos de ropa de salón para niños no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado incluye los juegos de ropa de salón para niños Go Couture. Los conjuntos están hechos de 47% poliéster, 47% rayón y 6% spandex de punto mezclado con un conjunto de top y pantalón de manga larga. La parte superior de manga larga tiene un escote Henley. Los pantalones tienen una banda elástica en la cintura y un puño acanalado en el tobillo. Los conjuntos de ropa de salón estaban disponibles en rosa y azul y se vendían en tamaños para niños de 12 meses a 12 años. “GoCoutureKids” está impreso dentro de la prenda en la etiqueta del cuello. Esta ropa de salón se vendió en tiendas y en línea por alrededor de \$38.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar la ropa de salón retirada y comunicarse con Go Couture al 800-261-6899 para obtener un reembolso completo.

Albornoces para niños marca H&M

Peligro: Los albornoces con capucha de los niños no cumplen con el estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado incluye albornoces con capucha para niños de H&M. Las túnicas afectadas vienen en dos estilos, y ambas son 100% algodón. El primer estilo viene en gris con el forro interior en blanco y rosa o blanco y azul. La bata viene en tamaños de 6 meses a 3 años y tiene un cierre de botón en el lado derecho del cofre. El segundo estilo viene en tamaños para 6-12 meses, es blanco con una cara de gato bordada en la capucha, dos orejas unidas a la parte superior y un cinturón. Estas batas se vendieron en línea en HM.com por entre \$25 y \$30.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las batas de baño de inmediato y comunicarse con H&M al 855-466-7467 para obtener un reembolso completo y una tarjeta de regalo de \$20.

Botas de lluvia “Lilia” Cat & Jack

Peligro: El cuerno de unicornio en la bota de lluvia puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye las botas de lluvia de unicornio para niños pequeños Cat & Jack “Lilia” en tamaños 5-12. Las botas son fucsias con un unicornio blanco. El cuerno en la cabeza y la melena del unicornio en la parte posterior de la bota son fucsia, naranja, amarillo, verde y azul. Los números de modelo se encuentran en la etiqueta interior de la bota. Los números de modelo afectados incluyen 093-10-4311, 093-10-4312, 093-10-4313, 093-10-4314, 093-10-4315, 093-10-4316, 093-10-4317 y 093-10-4318. Estas botas se vendieron en tiendas Target en todo el país y en línea por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños las botas de lluvia retiradas del mercado y devolverlas a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.

Sacos de dormir para niños de American Apparel

Peligro: Los sacos de dormir de los niños no cumplen con el estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado incluye sacos de dormir de punto mezclados 100% algodón y 90% algodón y 10% poliéster mezclado de la marca American Apparel. Se vendieron en tamaños de 6 a 12 meses y en los siguientes colores: negro, verde, gris, azul claro, azul marino, rosa, rojo y blanco. American Apparel y Baby Rib Collection están impresos en una etiqueta de cuello. Hecho en Honduras y el tamaño está impreso en otra etiqueta de cuello. Estos sacos de dormir se vendieron en línea en AmericanApparel.com por entre \$15 y \$20.



Remedio: Los consumidores deben quitarles inmediatamente los sacos de dormir retirados del mercado, dejar de usarlos y comunicarse con American Apparel al 833-222-7760 para obtener un reembolso completo o un producto de reemplazo de valor similar.

Túnica para niños y pantalones de pijama de Aegean Apparel

Peligro: Las prendas de ropa de dormir de los niños no cumplen con el estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra las batas y los pantalones de pijama de Aegean Apparel para niños. La bata es un micropolar 100% poliéster. Tiene capucha con mangas largas, un cinturón cosido en la parte posterior y dos bolsillos delanteros. La bata es de color verde claro con un estampado de gato gris y naranja con orejas de gato cosidas en la capucha de la bata. Los pantalones de pijama son 100% poliéster en blanco con un perro negro y gris con un estampado de gorro de Papá Noel. Ambas prendas se vendieron en tallas para niños, desde pequeñas hasta extragrandes, y tienen “Kings n Queens by Aegean Apparel” en su etiqueta. Estos se vendieron en línea en AegeanApparel.com por alrededor de \$30 por los pantalones y \$60 por la bata.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente la ropa de dormir retirada del mercado a los niños y comunicarse con Aegean Apparel al 800-864-9403 para obtener un reembolso completo.

Conjuntos de pijama para niñas de The Company Store

Peligro: Los conjuntos de pijamas no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra los conjuntos de pijama de dos piezas de franela 100% algodón para niñas de The Company Store que también vienen en conjuntos a juego para mujeres y muñecas. Los conjuntos de pijamas se vendieron en tallas 2T a talla 14/16 y en los siguientes estampados: Unicornio, erizo y copo de nieve. The Company Store, RN # 120962, 037114-21018-LOT y el estilo 65002B están impresos en una etiqueta de cuello cosida. Estos juegos se vendieron en línea por alrededor de \$50.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente el pijama retirado del mercado a los niños y comunicarse con The Company Store al 800-655-0355 para obtener un reembolso completo.

Pantalones de pijama para niños marca Just Love

Peligro: Los conjuntos de pijamas no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado incluye los pantalones de pijama 100% micro poliéster de vellón para niños de la marca Prince of Sleep. Se vendieron en una impresión de fútbol verde en tamaños del 4 al 14/16. Prince of Sleep y el tamaño están impresos en la etiqueta cosida superior de la pretina. GPU 12001 y FPU 10001 están impresos en la etiqueta debajo. Estos pantalones se vendieron en línea por entre \$6 y \$13.

Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños los pantalones de pijama retirados del mercado y comunicarse con Just Love Fashion al 888-330-9632 para recibir instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.



Pijamas infantiles de H&M

Peligro: Los conjuntos de pijamas para niños no cumplen con el estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra dos estilos de conjuntos de pijama de pantalón y top de manga larga de punto de algodón 100% para niños. Los pijamas se vendieron en tamaños del 2 al 10. El primer estilo se vendió como un conjunto de dos pijamas. Las camisetas retiradas del mercado incluyen: una camiseta rosa de manga larga con la cara de un perro impresa en la parte frontal y dos orejas fabricadas en 3D extendidas. La parte superior gris de manga larga incluye un lazo rosa en el escote, un corazón rosado impreso en serigrafía en el pecho izquierdo y se combina con pantalones largos (estampado de lunares y rosa).



Tanto la parte superior con la cara del perro como la gris arriba con el lazo rosa se están retirando del mercado. El código de producto para este conjunto de pijamas es 0494860. El segundo estilo se vendió como un conjunto único. La parte superior retirada es una camiseta blanca de manga larga con la cara de un gato impresa en la parte delantera con dos orejas fabricadas en 3D extendidas, combinadas con pantalones largos de lunares blancos. Solo la parte superior está incluida en este retiro. El código de producto para este conjunto de pijamas es 0537645. El número de producto de siete dígitos (P / N) se encuentra en la etiqueta de cuidado de lavado dentro de la prenda. Estos pijamas se vendieron en las tiendas H&M de todo el país y en línea en HM.com por entre \$14.99 y \$24.99.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las pijamas retiradas del mercado y comunicarse con H&M al 855-466-7467 para obtener un reembolso completo, más una tarjeta de regalo de \$20.

Pijamas para niños SAMpark

Peligro: El pijama no cumple con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños que requiere que la ropa de dormir sea ajustada o resistente al fuego, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado incluye los conjuntos de pijama de pantalón y top de manga corta de dos piezas 100% algodón para niños. Los conjuntos de pijamas se vendieron en tamaños de 6 a 12 meses hasta el tamaño 10Y. Los juegos de pijamas retirados del mercado se fabricaron en la India y tenían los siguientes estampados: Acrofish Neon, Crab, Elephant, Jellyfish, Mooch, Monkey y Seahorse. Una etiqueta en el cuello cosida dice “almirah www.almirah.com”. Estos pijamas se vendieron en boutiques para niños, incluidas las tiendas Elegant Child y Matilda, por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente el pijama retirado del mercado a los niños y comunicarse con SAMpark al 860-906-6285 para obtener un reembolso completo.



Muebles



Mesas de comedor extensibles marca IKEA GLIVARP

Peligro: La hoja de extensión de vidrio de la mesa puede desprenderse y caerse inesperadamente, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra las mesas de comedor extensibles IKEA GLIVARP en color blanco. Las mesas retiradas tienen cuatro patas de acero y una mesa de vidrio con una extensión que se puede extraer hacia un lado. Miden alrededor de 29 pulgadas de alto por 49 pulgadas de largo.



La extensión de la mesa de vidrio mide aproximadamente 25 pulgadas de largo. El número de proveedor (12003) está impreso en una pegatina en la parte inferior del marco de la mesa. “GLIVARP” y el logotipo de IKEA también están impresos en la etiqueta. Estas mesas se vendieron en tiendas IKEA en todo el país y en línea en IKEA-USA.com por alrededor de \$300.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las mesas de comedor retiradas del mercado y devolverlas a cualquier tienda IKEA para obtener un reembolso completo o una mesa de reemplazo gratuita.

CVB LUCID Colchón-Sofá Plegable

Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar federal obligatorio de inflamabilidad para colchones, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado incluye sofás colchones y sofás plegables LUCID que se venden en tamaños gemelos, completos, queen y king. Los sofás-colchón se pliegan en una configuración de sofá y se pliegan en un colchón. Los sofás-colchón retirados son de dos tonos de color gris y tienen una etiqueta federal blanca con “Hecho para: CVB INC, 1525 W 2960 S, LOGAN, UT 84321” impreso en él. La etiqueta federal se encuentra en la parte inferior del panel de la cabeza del colchón. Estos colchones y sofás se vendieron en línea por alrededor de \$130.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los sofás-colchón retirados del mercado y comunicarse con LUCID al 888-975-8243 para recibir un forro ajustado gratuito para cubrir el colchón y cumplir con la norma federal.

D&D Sleeper Chair - Camas plegables de espuma

Peligro: El colchón no cumple con el estándar obligatorio de inflamabilidad federal para colchones, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado incluye la cama plegable de espuma gris D&D Futon Furniture Sleeper Chair, que se puede usar como silla o cama y se vendió en tamaños de 24, 32, 36 y 48 pulgadas de ancho. La butaca tiene 6 pulgadas de alto cuando se configura como un colchón. Los siguientes números de artículos están incluidos en el retiro del mercado: B078ZLW6TR, B00G2RYF4C, B00N3ETGTG y B0716L1W91. Estas camas plegables se vendieron en línea por entre \$102 y \$165.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados del mercado y comunicarse con D&D Futon Furniture al 877-416-5226 para recibir un forro ajustado gratuito para cubrir el colchón y cumplir con el estándar federal.

Campanas extractoras montadas en la pared marca Air King Valencia

Peligro: Los anclajes de montaje en pared provistos con las campanas extractoras no aseguran adecuadamente la campana a la pared, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado involucra campanas extractoras montadas en la pared Air King Valencia en anchos de 30 y 36 pulgadas. Las campanas extractoras tienen aproximadamente 18 pulgadas de alto sin la cubierta vertical del conducto de escape. Las campanas de cocina afectadas se venden en los siguientes acabados: acero inoxidable, blanco y negro. El nombre de Air King se encuentra en la carcasa del motor detrás de los filtros de grasa extraíbles. Este retiro solo incluye capuchas de las series VAL y ESVAL. Estas campanas se vendieron por alrededor de \$550.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar e inspeccionar inmediatamente las campanas extractoras de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en AirKingLimited.com/recall para determinar si está incluido en el retiro del mercado. Air King proporcionará a los clientes unidades retiradas del mercado, reemplazos de anclajes gratuitos y reparaciones por un técnico calificado.

Taburetes de baño de resina marca Luyten Signature Hardware

Peligro: Las heces de baño pueden romperse durante el uso, lo que plantea riesgos de caídas y lesiones.

Este retiro del mercado incluye taburetes de baño de resina blanca mate de Luyten que miden aproximadamente 16 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de profundidad por 17 pulgadas de alto. Cada uno presenta recortes geométricos en los lados, y cada uno se vendió con el número de SKU 398753 impreso en los recibos de compra y las confirmaciones de pedidos por correo electrónico. Estos taburetes se vendieron en línea por alrededor de \$250.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los taburetes de baño retirados del mercado y comunicarse con Signature Hardware al 866-855-2284 para obtener un reembolso completo.

Cómodas de Tres Cajones marca INK + IVY Renu

Peligro: Los aparadores retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta graves riesgos de volcamiento y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños. Además, esos modelos de vestidores de más de 30 pulgadas de altura no cumplen con los requisitos de rendimiento del estándar industrial voluntario de los EE. UU. (ASTM F2057-14).

Este retiro del mercado involucra las cómodas INK + IVY Renu hechas de madera de pino multicolor. Los aparadores tienen tres cajones y patas de metal. Cada uno mide aproximadamente 36 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 73 libras. La marca INK + IVY se puede encontrar en una etiqueta colgante adjunta a un cajón de la cómoda. Las etiquetas adhesivas en la parte posterior de cada tocador retirado del mercado muestran “E&E CO., LTD”, la fecha de fabricación, los números de pedido y las palabras “MADE IN VIETNAM”. Estos tocadores se vendieron en línea por alrededor de \$350.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los aparadores retirados del mercado a menos que estén anclados adecuadamente a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con E&E al 844-701-5979 para obtener un reembolso completo con un servicio gratuito de recogida de vestidor o un kit de restricción de vuelco gratuito y una instalación gratuita en el hogar por única vez. Los consumidores también pueden optar por recibir una etiqueta de empaque prepagado para reenviar su aparador retirado a E&E para un cheque de reembolso completo o un crédito de la tienda de \$400 en designerliving.com.

Cómodas de Cuatro Cajones marca Belmont

Peligro: Los aparadores retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta graves riesgos de volcamiento y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños. Además, esos modelos de vestidores de más de 30 pulgadas de altura no cumplen con los requisitos de rendimiento del estándar industrial voluntario de los EE. UU. (ASTM F2057-14).

Este retiro del mercado incluye cómodas de cuatro cajones de Belmont con deslizadores de plástico para cajones. Los aparadores retirados del mercado se vendieron en dos tamaños y cuatro colores, cada uno con su propio número de modelo, que se puede encontrar en el manual de instrucciones que viene con cada uno. Los números de modelo afectados incluyen: 5933015K, 5933026K, 5933080K, 5933102K, 634026KPM, 634102KPM, 63415KPM y 63480KPM. Estos se vendieron en las tiendas Kmart y Sears en todo el país por alrededor de \$40.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar cualquier tocador retirado del mercado que no esté bien anclado a una pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Ridgewood al 888-222-7460 para recibir un kit de anclaje gratuito, que incluye una correa de anclaje de pared. Los consumidores pueden solicitar una instalación única y gratuita de la correa de anclaje.

Cofres de Tres Cajones marca Meridian Mid-Century

Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si no están anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de volcamiento y atrapamiento que pueden causar la muerte o lesiones a los niños. Los cofres no cumplen con los requisitos de rendimiento del estándar industrial voluntario de EE. UU. (ASTM F2057-17).

Este retiro del mercado incluye cofres decorativos de tres cajones de mediados de siglo con acabado marrón (modelo DS-D146-002) o acabado blanco (modelo DS-D146-005). El número de modelo se puede encontrar en una etiqueta en la parte posterior de los cofres retirados del mercado. Los cofres de estilo moderno de mediados de siglo tienen tres cajones con seis tiradores de cajones de color cobre. Los cofres miden 32 pulgadas de alto, 32 pulgadas de ancho, 16 pulgadas de profundidad y pesan alrededor de 75 libras. Estos se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$250.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado que no esté bien anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Home Meridian al 800-819-4796 para recibir un kit de restricción de volcado gratuito enviado a la casa, una instalación gratuita única del kit de restricción de volcado o una etiqueta de envío prepagada para enviar por correo las diapositivas del cajón para un reembolso completo.

Lavavajillas/Lavaplatos marca ASKO

Peligro: El cable de alimentación del lavavajillas puede sobrecalentarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado incluye lavavajillas ASKO con los números de serie que se enumeran a continuación. Los lavavajillas retirados del mercado vienen en acero inoxidable con puertas y manijas personalizables, y cada uno mide aproximadamente 24 pulgadas de ancho, 22 pulgadas de profundidad y entre 32 y 35 pulgadas de alto. ASKO está impreso en el frente y en el centro en el estante superior. Los siguientes modelos y números de serie están impresos en el interior del lado izquierdo de la abertura de la puerta del lavavajillas:



Número de Modelo	Número de Serie
D5426XLS	49130164130001 al 49130171830050
D5526XLFI	49130464130001 al 49130480530127
D5526XXLFI	49130564130143 al 49130573530207
D5436XLS	49223164130001 al 49223173531000
D5536XLFI	49256564130001 al 49256572730426
D5536XXLFI	49256664230001 al 49256695030114
D5536XXLFI/SOF	49256764230001 al 49256772830024
D5636XLHS/TH	49256864130001 al 49256872430334
D5636XLHS/PH	49256964130001 al 49256971230025
D5636XXLHS/TH	49257064130001 al 49257073430220
D5636XXLHS/PH	49257164130106 al 49257184230232
D5636XXLSHI	49261264130001 al 49261273438338
D5556XXLFI	49263264230001 al 49263273930290
D5656XXLHS/TH	49263364630001 al 49263372830060
D5656XXLHS/PH	49263564230001 al 49263583730071

Estos lavavajillas se vendieron en distribuidores autorizados de ASKO en todo el país por entre \$1,000 y \$2,200.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los lavavajillas retirados del mercado, desconectar la alimentación del lavaplatos en la placa de circuito y comunicarse con ASKO al 888-651-9376 para programar una reparación gratuita en el hogar.

Camas con Dosel Callum

Peligro: Los rieles horizontales del dosel de la cama se pueden desprender y caer, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado incluye camas de madera con dosel RH Callum. Se vendieron en negro (lavado), gris (lavado con arena) y blanco (degradado) y en tamaños gemelo, completo y queen y con o sin cabecero y cajones de almacenamiento. Restoration Hardware y Made in Vietnam están impresos en una etiqueta verde ubicada en el marco interior inferior de la cama. El número de SKU 104884, 106482, 107167, 107608, 107928, 107932, 107935 o 111553 está impreso en el recibo del producto. El número de SKU del recibo es diferente del número de SKU en la etiqueta del producto. Estas camas se vendieron por alrededor de \$415 y \$2,400.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las camas retiradas hasta que se haya retirado el dosel. Los consumidores deben comunicarse con RH al 888-728-8419 para programar una inspección y reparación gratuita en el hogar.

Cofre marca Havertys modelo Beckley Entertainment Hutches

Peligro: El estante superior puede caerse, lo que representa un peligro de lesiones para los consumidores.

Este retiro del mercado incluye el Beckley Entertainment Hutch vendido por Havertys en un acabado de carbón desgastado o un acabado gris cola de milano. La cabina puede albergar un televisor de 80 pulgadas en el centro. Hay un estante abierto arriba y cajones debajo del espacio central. La conejera mide aproximadamente 69 pulgadas de ancho, 56 pulgadas de alto y tiene una etiqueta con el SKU en la parte posterior. El SKU para el acabado de carbón degradado es 0-4000-3197 y el acabado gris cola de milano es 0-4000-3538. Estas cabañas se vendieron en las tiendas Havertys en todo el país y en línea por alrededor de \$1,500.



Remedio: Los consumidores deben comunicarse con Havertys al 888-428-3789 para que un técnico repare de manera gratuita para agregar tornillos y pasadores de soporte de estante con vástagos más largos o para solicitar a Havertys que envíe los tornillos y pasadores de soporte de estante para la instalación del cliente.

Cofre de tres cajones marca South Shore Libra

Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si no están anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de volcamiento y atrapamiento que pueden causar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado incluye cajoneras de 3 cajones estilo Libra que se venden en nueve colores. Cada cajón tiene un asa de metal. El número de modelo está impreso en una etiqueta en la parte posterior del cofre. Los cofres miden 27½ pulgadas de alto por 31¼ pulgadas de ancho y 15½ pulgadas de profundidad y cada uno pesa alrededor de 56 libras. Los números de modelo incluyen: 3046033, 3070033, 3070223, 3159033, 3159223, 3050033, 3050223, 3113033, 10430, 10433, 10680 y 10682. Algunos modelos se vendieron en juegos de dormitorio que incluían una cama y una mesita de noche. Estos cofres se vendieron en línea por alrededor de \$60.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado que no esté bien anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder. Los consumidores deben comunicarse con South Shore al 855-215-4932 para elegir una opción de retiro.

Colchones plegables marca Cushy Form

Peligro: El colchón no cumple con el estándar obligatorio de inflamabilidad federal para colchones, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado incluye el colchón plegable tríplico Cushy Form con estuche de almacenamiento y transporte. El colchón plegable es blanco con ribete verde lima en los lados y se vendió en un tamaño de 31 pulgadas de ancho. El colchón plegable tiene 4 pulgadas de alto cuando se configura como un colchón. Cushy Form está escrito en verde sobre la cubierta del colchón blanco. Estos colchones se vendieron exclusivamente en Amazon.com por alrededor de \$109.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el colchón plegable retirado del mercado y contactar a Cushy Form al 855-732-2929 para recibir un forro ajustado gratis, incluido el envío, para cubrir el colchón y cumplir con el estándar federal.

Gabinete de Esquina marca Copeland

Peligro: Los gabinetes retirados del mercado son inestables si no están anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de volcamiento y atrapamiento que pueden causar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado incluye gabinetes de esquina hechos de chapa de álamo sólido y chapados y vendidos en un acabado blanco o marrón oscuro. Los números de modelo son 115-P021664 (acabado blanco) y 115-P021665 (acabado marrón), y los números de SKU son 0-4000-3512 (acabado blanco) y 0-4000-3513 (acabado marrón), ambos pueden ser encontrado en uno de los paneles traseros de la esquina curio. El gabinete tiene cuatro estantes de vidrio con paneles espejados y está diseñado para colocarse en una esquina y montarse en la pared con el hardware suministrado. El gabinete mide 74.75 pulgadas de alto y pesa alrededor de 40 libras. Estos gabinetes se vendieron en tiendas Havertys y en línea por alrededor de \$500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los productos retirados del mercado y comunicarse con Havertys al 888-428-3789 para programar una recolección gratuita del curio de la esquina a cambio de un reembolso completo o crédito de la tienda.

Tumbonas marca West Marine

Peligro: La tuerca de seguridad que conecta el reposabrazos a la silla puede aflojarse, lo que plantea riesgos de caída y lesiones para el usuario.

Este retiro del mercado incluye las sillas West Marine Deck y las sillas Comfort Plus Deck Crew. La tumbona plegable tiene patas de metal, reposabrazos de madera clara y correas de estilo mochila azul. “West Marine” está impreso en el lateral del reposabrazos de madera. Las esquinas de cada pierna tienen pies de plástico blanco. El asiento y el respaldo están cubiertos con tela de nylon azul claro y azul marino. La parte posterior se puede ajustar a varios ángulos. Los números de modelo / SKU “18766972” y “19268135” están impresos en una etiqueta de papel recubierto adherida al marco de la silla. Estas sillas se vendieron en tiendas West Marine en todo el país y en línea por alrededor de \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillas retiradas del mercado y comunicarse con la empresa al 877-579-1550 para obtener un kit de reparación gratuito.

Colchones Plegables marca Factory Direct

Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar federal obligatorio de inflamabilidad para colchones, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado incluye colchones plegables de venta directa de fábrica que se pueden usar como silla o cama. Los colchones grises se vendieron en 38 (doble), 53 (completo) y 60 (queen) pulgadas de ancho. Miden 4 pulgadas de alto cuando se configuran como un colchón. La venta al por mayor directa de fábrica, fabricada en China y el número de modelo FDW-RJ-38Q, FDW-RJ-53F o FDW-RJ-60Q se pueden encontrar en la etiqueta en el costado del colchón. Estos colchones se vendieron en línea por alrededor de \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados del mercado y comunicarse con Factory Direct Wholesale al 800-631-0449 para recibir una cubierta gratuita para que el colchón cumpla con el estándar federal.

Literas marca Walker Edison

Peligro: Las tablas de soporte de la litera pueden romperse, lo que plantea riesgos de caídas y lesiones.

Este retiro del mercado involucra las literas Twin Cottage de Walker Edison. Las literas de madera se vendieron en azul (BWTOTCOTBU), marrón (BWTOTCOTES), rojo (BWTOTCOTRD) y blanco (BWTOTCOTWH) y en una combinación doble sobre doble. Todos los modelos tienen una escalera al costado. Walker Edison Furniture y el número de modelo están impresos en una etiqueta en el interior del riel de la cama o del estribo. Estas literas se vendieron en línea por alrededor de \$650.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las literas de inmediato y comunicarse con Walker Edison al 877-203-2917 para organizar el reemplazo gratuito de camas y la instalación gratuita de Walker Edison Furniture.

Sillas y taburetes para niños

Peligro: La pintura en las sillas y taburetes contiene niveles de plomo que exceden la prohibición federal de pintura con plomo. El plomo es tóxico si es ingerido por niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.

Este retiro del mercado incluye sillas y taburetes Vintage Steel Play vendidos en rojo desgastado con los siguientes nombres de modelos: “Play Chair”, “Tall Play Chair”, “Play Stool”, “Tall Play Stool” y “Step Stool”. Las sillas tienen un marco curvo y tubular y una sola tablilla vertical con un asiento en relieve. Los taburetes tienen un marco curvo y un asiento en relieve con una empuñadura. “Hecho en India” y uno de los siguientes números de SKU están impresos en una etiqueta verde ubicada debajo del asiento de la silla o del taburete: 103480DRED (silla de juego); 103481DRED (silla de juego alta); 103521DRED (taburete alto); 103522DRED (taburete de juego); y 111081DRED (taburete). Las sillas se vendieron en tiendas y en línea por entre \$40 y \$130.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas y taburetes retirados del mercado, colocarlos fuera del alcance de los niños y comunicarse con RH al 800-816-0969 para obtener un reembolso completo por el precio de compra.

Sillas de patio plegables marca Rite Aid

Peligro: El marco de la silla puede doblarse y provocar que el usuario se caiga, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado incluye dos sillas de patio plegables de metal con asientos acolchados. Las sillas se vendieron en tostado y gris. Las sillas miden alrededor de 24 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho por 37 pulgadas de alto. El número UPC 011822956628 y el número de artículo 9043325-MMXIX están impresos en el embalaje de la silla marrón. El número UPC 011822952361 y el número de artículo 9044998-MMXIX están impresos en el embalaje de la silla gris. Estas sillas se vendieron en tiendas Rite Aid en todo el país y en línea por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillas retiradas y devolverlas a cualquier tienda Rite Aid para obtener un reembolso completo.

Cofres con Espejo Lavado Negro y Cofres marca Camille de Seis Cajones

Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si no están anclados a la pared, lo que plantea graves riesgos de volcamiento y atrapamiento que pueden causar la muerte o lesiones a los niños. Los aparadores no cumplen con los requisitos de rendimiento del estándar industrial voluntario de los EE. UU. (ASTM 2057-17).

Este retiro del mercado involucra dos cajoneras hechas de madera MDF. Uno está reflejado con cinco cajones y tiene un acabado de lavado negro. Mide 35 pulgadas de alto y pesa alrededor de 47 libras. El número de SKU del cofre es 177373. El número de SKU se puede encontrar en la etiqueta de precio de Kirkland que se encuentra en la parte posterior de la etiqueta colgante de los muebles. El cofre Camille tiene seis cajones y un acabado en crema envejecido. El cofre mide 36 pulgadas de alto y pesa alrededor de 75 libras. El número de SKU del cofre es 145191. El número de SKU se puede encontrar en la etiqueta de precio de Kirkland que se encuentra en la parte posterior de la etiqueta colgante de los muebles. Estos cofres se vendieron en las tiendas de Kirkland en todo el país y en línea por alrededor de \$200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cofres retirados del mercado y colocarlos en una habitación alejada de los niños. Los consumidores pueden devolver los cofres a una tienda de Kirkland y recibir un reembolso o comunicarse con Kirkland al 877-541-4855 para recibir un kit de restricción de vuelco gratuito y programar una instalación gratuita en el hogar del kit.



Artículos para el Hogar



Luces Nocturnas de Jirafas marca MyBaby

Peligro: Los pequeños pies en la luz nocturna con forma de jirafa pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye la luz nocturna portátil y de cabecera HoMedics MyBaby Comfort Creatures Giraffe, modelo MYB-N100GIR. Las luces nocturnas afectadas tienen el código de fecha GP230118 o GP290318 y el código de fecha se encuentra en la parte inferior del producto. Puede ser alimentado por un adaptador de CA o dos baterías AA. Estas luces nocturnas se vendieron en Hinda Incentives, Power Sales y en línea en Amazon.com y HoMedics.com por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las luces nocturnas retiradas del mercado y comunicarse con HoMedics al 800-466-3342 para obtener un reembolso completo.

Calentador de baño inteligente marca Thermaflo con luz nocturna

Peligro: El corte de seguridad puede no funcionar, permitiendo que el calentador se sobrecaliente rápidamente, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra a los ventiladores del calentador de baño Smart Thermaflo modelo SF14TA con luz nocturna fabricados en 2015 y 2016. El ventilador es un rectángulo blanco de aproximadamente 13 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de alto con una parrilla de plástico en la parte delantera. “Seabreeze International Corporation”, SF14TA y el código de fecha están en una etiqueta en la parte inferior o lateral del ventilador. Las unidades afectadas tienen un código de fecha que termina en 5 o 6. Estos calentadores se vendieron en Ace Hardware, Amazon, HomeDepot.com, Wayfair, Sharper Image, Brookstone and Air y Water Inc. en la tienda y en línea por entre \$60 y \$65.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los calentadores retirados del mercado y comunicarse con Seabreeze International al 800-668-6095 para obtener un reembolso completo.

Cucharones/Cubos de 5 galones marca Lumber Liquidators

Peligro: Los niños pequeños pueden caer en los cubos y ahogarse; los cubos no tienen la etiqueta de advertencia de advertencia requerida del riesgo de ahogamiento que representan los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra un cubo de mezcla de plástico amarillo de 5 galones con LL Pro + y Lumber Liquidators impresos en el exterior de los cubos. Los cubos tienen el SKU # 10043866 impreso en la etiqueta del producto. Lumber Liquidators almacena en todo el país y en línea en LumberLiquidators.com por alrededor de \$3.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los cubos retirados del mercado, mantenerlos alejados de los niños pequeños y comunicarse con Lumber Liquidators al 800-366-4204 para obtener instrucciones sobre cómo recibir la etiqueta de advertencia requerida que se colocará en el cubo.

Puertas y paneles de ducha marca Foremost Cove y Suave Glass

Peligro: Las bisagras de pivote pueden fallar y hacer que el panel de la puerta de vidrio se separe de su marco, lo que plantea riesgos de impacto y lesiones.

Este retiro del mercado involucra las bisagras pivotantes de todos los modelos Cove y Suave de puertas y paneles de ducha. Las bisagras pivotantes retiradas del mercado se entregaron con puertas y paneles de ducha que están hechos de vidrio y tienen un marco de metal plateado, níquel cepillado o bronce y aceite en la manija de la puerta. Estos se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por entre \$800 y \$1,100.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las puertas y paneles retirados de la ducha y comunicarse con Foremost al 888-620-3667 para obtener las bisagras de pivote de reemplazo gratuitas.



Termostatos WiFi marca Emerson Brand Sensi

Peligro: El contacto entre los cables del termostato y el voltaje de la línea doméstica puede dañar el termostato y presentar un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra a los termostatos WiFi Sensi WiFi de Emerson con “Emerson” impreso en el frente y un código de fecha de 1416 a 1536 en el reverso. El código de fecha representa la fecha de fabricación desde la semana 16 de 2014 hasta la semana 36 de 2015. Los termostatos retirados del mercado tienen los números de modelo 1F86U-42WF o UP500W. Una etiqueta de producto que contiene el número de modelo y el código de fecha se encuentra en la parte posterior de la unidad. Estos termostatos se vendieron y distribuyeron en todo el país por entre \$90 y \$150.



Remedio: Los consumidores deben verificar inmediatamente su termostato Sensi para determinar si “Emerson” está impreso en el frente con un código de fecha de 1416 a 1536 en el reverso. Comuníquese con la empresa al 888-847-8742 para determinar si la unidad está incluida en el retiro y para obtener instrucciones sobre reparación o reemplazo.

Tazas de sopa de fideos con arroz y ramen marca Lotus Foods

Peligro: La etiqueta de la taza de sopa de papel indica incorrectamente a los consumidores que usen el microondas para cocinar, presentar riesgos de incendio y quemaduras.


El producto incluye sopas de fideos ramen de dos onzas de Lotus Foods empacadas en vasos de papel que no son aptos para microondas. Las tazas de sopa retiradas del mercado contienen fideos de arroz integral orgánicos y se vendieron en tres sabores: sopa de fideos ramen de arroz miso rojo, sopa de fideos ramen de arroz al curry masala y sopa de fideos de arroz tom yum. El código UPC está impreso en la parte posterior de la copa a la izquierda del panel frontal. Los siguientes códigos UPC se ven afectados: 7 08953 65101 9, 7 08953 65102 6 y 7 08953 65103 3. Estas tazas de fideos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea en Amazon.com y LotusFoods.com por alrededor de \$2.50.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las tazas de sopa retiradas del mercado y comunicarse con Lotus Foods al 866-330-4390 para obtener un cupón para un producto de reemplazo.

Perillas de cajón de vidrio y cerámica marca TJX

Peligro: Las perillas de los cajones de vidrio y cerámica pueden romperse o romperse al tirar, lo que representa un peligro de laceración.



Este retiro del mercado involucra perillas de cajón de vidrio y cerámica (tiradores) que miden aproximadamente 1.5 pulgadas de ancho y 2.5 pulgadas de largo. Se vendieron en juegos de cuatro y seis en los siguientes estilos: estilo de vidrio craquelado de mercurio, estilo de vidrio de burbujas, estilo de cerámica (vendido bajo la marca de muebles instantáneos), estilo de vidrio tallado (vendido bajo la marca de muebles instantáneos) y estilo de vidrio (vendido bajo la marca Cynthia Rowley). Estos tiradores de cajones se vendieron en T.J. Tiendas Maxx, Marshalls y HomeGoods en todo el país por entre \$5 y \$10.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las perillas de los cajones retirados, retirarlos y devolverlos a cualquier tienda T.J. Maxx, Marshalls o HomeGoods para obtener un reembolso completo.

Suplementos de hierro marca GNC Women's Iron Complete

Peligro: El envase de la ampolla del suplemento dietético no es resistente a los niños, como lo exige la ley federal. Si es ingerido por un niño, estos suplementos pueden causar lesiones graves o la muerte.

Este retiro del mercado incluye cápsulas de 60 unidades de suplemento dietético completo de hierro para mujeres. El suplemento dietético retirado del mercado se encuentra en una caja blanca con el "Hierro completo de las mujeres" impreso en el frente en letra gris y roja. La caja contiene paquetes de blíster con un total de sesenta cápsulas. Estos suplementos se vendieron en tiendas GNC en todo el país y en línea por alrededor de \$10.

Remedio: Los consumidores deben mantener estos productos fuera del alcance de los niños y comunicarse con GNC al 888-462-2548 para obtener instrucciones sobre cómo obtener un reembolso. Los consumidores pueden devolver el producto no utilizado a su tienda GNC local para obtener un reembolso.



Chimeneas de gas marca Valor H5

Peligro: El borde alrededor de las chimeneas puede tener fugas de aire de escape caliente, lo que representa un peligro de quemaduras.

Este retiro del mercado involucra chimeneas de gas Valor H5 alimentadas con gas natural o gas propano. Las chimeneas retiradas del mercado se vendieron en seis opciones de molduras diferentes y son una caja de chapa rectangular completamente cerrada con un frente de vidrio resistente a roturas. Se vendieron con una pantalla de barrera de malla que se instaló frente al vidrio. El escape de la chimenea se ventila al exterior a través de un conducto de ventilación. El número de modelo y el número de serie están impresos en una hoja de clasificación detrás del borde. Los números de modelo afectados son el 1100 y el 1150 tanto para gas natural como para gas propano. Los rangos en serie afectados incluyen: 1100N10000 - 1100N12173, 1100P20000 - 1100P21132, 1150N10000 - 1150N11448 y 1150P20000 - 1150P20822. Estas chimeneas se vendieron en todo el país y en línea por alrededor de \$5,500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las chimeneas retiradas del mercado y contactar a Miles Industries al 866-420-3360 para programar una reparación gratuita.

Luz LED Recargable marca Party Disco

Peligro: La batería puede sobrecalentarse mientras se carga, lo que plantea riesgos de quemaduras e incendios.

El retiro del mercado incluye la luz LED Shop Disco recargable Party LC, que mide 36 por 7 pulgadas con panel solar y cable de alimentación de 2 pines. Las luces se vendieron en dorado, azul, gris y negro. Solo los siguientes números de artículos están involucrados en este retiro del mercado: 3076766, 3094706, 3076768 y 3076767. Estas luces se vendieron en todo el país por alrededor de \$10.



Remedio: Los consumidores deben desconectar inmediatamente la luz retirada y comunicarse con Shop LC al 877-899-0078 para recibir instrucciones de devolución para recibir un reembolso completo.

Adaptadores de energía híbridos de Dell con bancos de energía

Peligro: La carcasa del adaptador de corriente híbrido puede romperse y desprenderse, exponiendo los componentes internos y presentando un riesgo de descarga eléctrica.

Este retiro del mercado involucra adaptadores de energía híbridos de Dell vendidos con bancos de energía. El adaptador está diseñado para desconectarse del banco de energía mediante pestañas de liberación. Los adaptadores retirados del mercado se fabricaron desde enero de 2017 hasta marzo de 2017 y se pueden usar por separado del banco de energía mientras están conectados a una toma de corriente. El adaptador es negro y de color más oscuro que el banco de energía con un logotipo de Dell en la etiqueta posterior. Los adaptadores tienen el siguiente código de fabricación: “CN-05G53P - LOC00 - XXX - XXXX - AXX” impreso en la parte posterior de la unidad, donde “X” representa un valor numérico. En www.dellproduct.com encontrará una lista completa de los códigos de fabricación de adaptadores retirados del mercado incluidos en el retiro. Estos se vendieron en tiendas de electrónica en todo el país y en línea por entre \$125 y \$200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los adaptadores de energía híbridos retirados del mercado y comunicarse con Dell al 855-305-9057 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reemplazo gratuito.

Botellas de leche de acrílico marca Crate and Barrel

Peligro: La pajita de plástico que viene con la botella de leche puede romperse o romperse, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra la botella de leche acrílica Holiday Bear de Crate and Barrel. La botella de acrílico transparente mide 5.5 pulgadas de alto y 2.75 pulgadas de ancho en la base y tiene una pajita de plástico extraíble. Un gráfico de un oso con un suéter rojo está impreso en la parte ancha de la botella. Estas botellas se vendieron en tiendas Crate and Barrel en todo el país y en línea por alrededor de \$5.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las botellas de leche retiradas del mercado y comunicarse con Crate and Barrel al 800-451-8217 para recibir un reembolso completo.



Calentadores de agua sin tanque Navien y calderas combinadas

Peligro: Un kit instalado en los calentadores de agua sin tanque y las calderas para convertirlos de gas natural a propano puede hacer que la unidad produzca cantidades excesivas de monóxido de carbono, lo que representa un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Este retiro del mercado involucra solo calentadores de agua sin tanque de condensación Navien y calderas combinadas con los números de modelo NPE-180A, NPE-180S y NCB-180E que se han convertido o se convertirán de usar gas natural a gas propano. Los calentadores de agua retirados del mercado y las calderas combinadas se fabricaron entre el 9 de julio de 2018 y el 14 de octubre de 2018.

La fecha de fabricación se identifica dentro del número de serie. El número de serie está impreso en una etiqueta que está pegada al costado de la unidad y en el empaque del producto. Los dos primeros dígitos identifican el año, el siguiente dígito identifica el mes y los dos últimos dígitos identifican el día. Por ejemplo, 18709 representa el 9 de julio de 2018. X representa octubre. Los números de serie afectados para el modelo NPE-180A incluyen los siguientes: 7410x18709xxxx, 7410x188xxxxxx, 7410x189xxxxxx y 7410x18X14xxxx. Los números de serie afectados para el modelo NPE-180S incluyen los siguientes: 7419x18709xxxx, 7419x188xxxxxx, 7419x189xxxxxx y 7419x18X14xxxx. Los números de serie afectados para el modelo NCB-180E incluyen los siguientes: 6608x18709xxxx, 6608x188xxxxxx, 6608x189xxxxxx y 6608x18X14xxxx. Los calentadores de agua se vendieron en todo el país por entre \$1,400 y \$1,700. Las calderas combinadas se vendieron en todo el país por alrededor de \$3,800.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores de agua y las calderas retirados del mercado que usan gas propano y comunicarse con Navien al 800-244-8202 para obtener un kit de conversión de reemplazo gratuito. Los consumidores que continúan usando los calentadores de agua y las calderas mientras esperan la reparación, deben tener instalada una alarma de monóxido de carbono fuera de las áreas para dormir en el hogar.



Linternas Recargables marca Harbor Freight 80 lúmenes 12V

Peligro: La linterna puede sobrecalentarse mientras se carga, lo que representa un peligro de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra las linternas recargables Harbor Freight 80 Lumen 12v. La pequeña linterna negra tiene un botón blanco suave ubicado en el costado para encender y apagar la linterna. La base de la linterna es un cargador que se adapta a cualquier puerto de alimentación de 12V estándar del vehículo para cargar. El número SKU de la linterna retirada es 64109 y se puede encontrar en la etiqueta adhesiva que también lleva el código de barras del producto. La linterna mide aproximadamente 5 pulgadas de largo. Estas linternas se vendieron exclusivamente en las tiendas Harbor Freight Tools en todo el país por entre \$2 y \$4.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las linternas retiradas y devolverlas a cualquier ubicación de Harbor Freight Tools para obtener un reembolso en forma de una tarjeta de regalo de \$5 de Harbor Freight Tools.

Gel y anestésico tópico marca EZY

Peligro: El paquete no es resistente a los niños como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos. El gel para aliviar el dolor contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra el gel anestésico tópico EZY Gel. El producto retirado se vendió en botellas blancas de 1 onza líquida. El gel anestésico tópico Biotouch EZY Gel está impreso en una etiqueta púrpura. Los números de lote y las fechas de vencimiento se encuentran en la parte inferior de la botella. Este gel se vendió en tiendas en todo el país y en línea por alrededor de \$60.

Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente el anestésico tópico retirado del mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con Biotouch al 844-557-9023 para obtener instrucciones sobre cómo obtener un reembolso completo, incluido el envío.



Crema anestésica tópica marca Numb 100

Peligro: El embalaje no es resistente a los niños, como lo exige la Ley de embalaje de prevención de envenenamiento. La crema para aliviar el dolor contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños si se pone en la piel o la ingieren.

Este retiro del mercado involucra la crema anestésica tópica Num 100. La crema retirada está en un frasco blanco de 1.35 onzas líquidas con una tapa redondeada. La crema anestésica tópica Num 100 y una cruz azul están impresas en el panel frontal del frasco. Esta crema se vende en tiendas en todo el país y en línea por alrededor de \$18.



Remedio: Los usuarios deberán colocar el anestésico tópico retirado del mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con el Laboratorio de resolución clínica al 877-566-9687 para obtener un reembolso completo, una crema de reemplazo gratuita o un gorro de conexión a prueba de niños gratis.

Aroma Home - Almohadillas calefactoras calientes con USB

Peligro: Las almohadillas térmicas pueden sobrecalentarse durante el uso, lo que pueden presentar riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado incluye almohadillas calefactoras con lentejuelas de temática animal que se calientan mediante conexión USB a una PC, computadora portátil, banco de energía, cargador de automóvil u otro puerto USB de 5V. Las almohadillas térmicas se venden en cuatro estilos: French Bull Dog, Sequin Cat Head, Sequin Fox Head y Sequin Blue Owl. Una etiqueta de uso y cuidado con el nombre “Aroma Home” está cosida en el bolsillo inferior de la almohadilla térmica donde emerge el cable USB. Estas almohadillas térmicas se vendieron en T.J. Tiendas Maxx y Marshalls en todo el país por alrededor de \$13.



Remedio: Los usuarios deben dejar de usar las almohadillas térmicas y devolverlas a cualquier T.J. Tienda Maxx o Marshalls para un reembolso completo.

Sartenes H-E-B Salteadas con Tapas de Vidrio

Peligro: La tapa de vidrio puede romperse o romperse durante el uso normal, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra la cocina y mesa de H-E-B 5.5 qt. Sartenes con tapas de vidrio. Los productos afectados se venden en rojo y gris. Hay un logotipo de Kitchen & Table y un código de fecha de producción en la parte inferior de las sartenes. Solo se incluye en el retiro sartenes con un código de fecha del 05/2018 al 12/2018. Estas tiendas se venden en tiendas H-E-B y en línea en HEB.com por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sartenes retiradas del mercado con tapa de vidrio y comunicarse con H-E-B al 855-432-4438 para obtener un reembolso completo.

Generadores portátiles Honda EU2200i, EU2200i Companion y EB2200i

Peligro: El generador portátil puede derramar gasolina de la válvula de combustible, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra a los generadores portátiles Honda EU2200i, EU2200i Companion y EB2200i. Los generadores portátiles retirados del mercado se vendieron con una cubierta roja o Camo. Los nombres "HONDA" y el nombre del modelo del generador están impresos en el panel de control. El número de serie se encuentra en una esquina inferior de uno de los paneles laterales del generador. Se están recuperando los siguientes números de modelo y rangos de números de serie: Modelo EB2200iTA con rango de serie EAJT-1000001 a EAJT-1005474; y modelos EU2200iTA, EU2200iTA1 y EU2200iTA2 con rango de serie EAMT-1000001 a EAMT-1260796. Estos generadores se venden en tiendas en todo el país y en línea por \$1,100 a \$1,300.



Remedio: Los usuarios deben dejar de usar los generadores retirados del mercado y comunicarse con American Honda al 888-888-3139 para programar una reparación gratuita.

Platos de nutrición de WIC

Peligro: Los platos están etiquetados incorrectamente como aptos para microondas. Contienen aluminio, lo que representa un peligro de incendio si se microondas.

Este retiro del mercado incluye platos de nutrición de WIC que ilustran la distribución recomendada de los grupos de alimentos. Los platos contienen divisores que incluyen etiquetas e imágenes coloridas que muestran los tamaños de las porciones de proteínas, granos, vegetales, frutas y lácteos. Las placas son de 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. La parte posterior de WIC Nutrition Plate tiene la etiqueta de seguridad, el sitio web y el logotipo de Brush Art, el código de fecha del 7 al 18 y la ubicación de fabricación. Las unidades que tienen un sello grabado de ISP219 no están sujetas a retiro. Estas placas fueron distribuidas por las clínicas de WIC como un artículo promocional gratuito.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las placas retiradas del mercado y devolverlas a su Clínica WIC para obtener placas de reemplazo gratuitas.

Llaveritos marca Michaels Bead Landing Tassel Keychain Mobile Power Banks

Peligro: La batería de iones de litio en el banco de energía móvil del llavero puede sobrecalentarse, presentando riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra a los bancos de energía móviles de llavero con borla Bead Landing de la marca privada Michaels que se pueden usar para cargar teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Los bancos de energía móviles con llavero de borla miden aproximadamente 7 pulgadas de largo por 1.5 pulgadas de ancho con cables de carga USB y micro USB, así como un adaptador de rayos para el cable micro USB. Solo los bancos de energía móviles con llavero con borla se venden en negro, crema, rosa rubor y azul iridiscente y los siguientes números de SKU y códigos UPC están incluidos en este retiro del mercado: bancos negros con SKU 545929 y UPC 191518582543, bancos de crema con SKU 545930 y UPC 191518582550, bancos de color rosa rubor con SKU 545931 y UPC 191518582567, y bancos azules iridiscentes con SKU 545932 y UPC 191518582574. Estos bancos de baterías se vendieron en las tiendas Michaels en todo el país por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los llaveros retirados y devolverlos a cualquier tienda Michaels para obtener un reembolso completo.

Pegamento artesanal marca Craft Glue

Peligro: El pegamento contiene metanol y representa un peligro de envenenamiento para los niños pequeños si se ingiere. El embalaje no es a prueba de niños, como lo exige la Ley de Embalaje de Prevención de Envenenamiento.

Este retiro del mercado incluye botellas de All-Gloo Craft Glue en tamaños de 2, 4 y 8 onzas. El tamaño de cada botella de plástico blanco translúcido de pegamento retirado se imprime en la parte inferior de una etiqueta naranja, blanca y negra que incluye un número UPC único para ese tamaño. Los números UPC afectados incluyen 700332578122, 700332570126 y 700332570133. Este pegamento se vendió por entre \$2 y \$7.

Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente el pegamento del alcance de los niños y devolverlo a la tienda donde lo compraron para obtener un reembolso.



Calentadores marca Carrier y Bryant

Peligro: El motor del ventilador de las bombas de calor puede fallar, lo que hace que las unidades se sobrecalienten, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado incluye unidades exteriores de bomba de calor sin conductos de 1,5 toneladas con marca de portador y Bryant de 1,5 toneladas, de 4 toneladas de zonas múltiples y de 4 toneladas de zona única. Las unidades se utilizan para enfriar y calentar hogares e instalaciones comerciales ligeras. El número de modelo y el número de producto se pueden encontrar en la placa de identificación / placa de características en el costado de las unidades. Los modelos y números de productos retirados son: modelo de operador 38MGQC18 --- 3 con número de producto 38MGQC18 --- 301--, modelo de operador 38MGQF48 --- 3 con número de producto 38MGQF48 --- 301--, modelo de operador 38MBQB48 --- 3 con número de producto 38MBQB48--301--, Bryant modelo 538TEQ018RCMA con número de producto 538TEQ018RCMAAAA, Bryant modelo 538TEQ048RFMA con número de producto 538TEQ048RFMAAAA y Bryant modelo 538REQ048RBMA con número de producto 538REQ048RBMAAAA. Estos calentadores se vendieron en todo el país por entre \$600 y \$4,000.



Remedio: Los consumidores deben comunicarse inmediatamente con su administrador de instalación, distribuidor o contratista para organizar una reparación gratuita. Mientras esperan la reparación, los consumidores deben monitorear las unidades afectadas y mantener el follaje y otros artículos inflamables al menos a 24 pulgadas de distancia.

Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca Healing Solutions

Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye todas las botellas de vidrio ámbar de 10, 30 y 60 ml de aceites esenciales de gaulteria y abedul vendidos antes del 15 de abril de 2019. La etiqueta de cada botella muestra el nombre del producto: gaulteria o abedul: “100% puro Aceite Esencial de Grado Terapéutico” y el tamaño del recipiente. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$10 y \$23.

Remedio: Los consumidores deben eliminar de inmediato los aceites esenciales del alcance de los niños y comunicarse con Healing Solutions al 800-819-4098 para obtener un reemplazo gratuito de la tapa a prueba de niños.



Mini Lámparas Colgantes marca Elan Shayla

Peligro: Las tomas de luz pueden sobrecalentarse, derretirse o incendiarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra a las mini luces colgantes Elan Shayla Modelos 83162, 83163 y 83164. Son luces colgantes de cilindro de vidrio transparente modernas / contemporáneas de múltiples luces cromadas con uno, tres o nueve luces colgantes. Cada uno de los artefactos de iluminación múltiple retirados de cromo y vidrio transparente tienen sus números de modelo y códigos de fecha impresos en etiquetas ubicadas en el interior de la cubierta del techo y en el embalaje del producto. Los códigos de fecha del producto se componen de un mes de 2 dígitos y un año de 2 dígitos, por ejemplo, 0513 (mayo de 2013) a 0514 (mayo de 2014). Estas lámparas se vendieron en tiendas de iluminación en todo el país por entre \$45 y \$350.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los accesorios de iluminación retirados del mercado y comunicarse con la tienda donde los compraron o comunicarse directamente con Kichler Lighting al 866-558-5706 para obtener un accesorio de iluminación de reemplazo gratuito.



Chronicle Power Armor Cascos de colección

Peligro: El moho puede estar presente en el inserto de tela dentro del casco, lo que representa un riesgo de infecciones respiratorias u otras en personas con sistemas inmunes comprometidos, pulmones dañados o alergia al moho.

Este retiro del mercado involucra el casco T-51b Power Armor. El casco de talla única está hecho de plástico ABS y tiene un forro de tela de mezcla de poliéster / algodón con elástico. El nombre del producto “T-51b” y “Power Armor Helmet” aparece en el embalaje del producto. Estos cascos se vendieron en línea en GameStop.com por alrededor de \$150.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los cascos coleccionables retirados del mercado y comunicarse con GameStop al 800-883-8895 para obtener un reembolso completo e instrucciones de devolución.

Globos para Niños marca Little Experimenter

Peligro: Los cables del globo pueden cortocircuitarse y sobrecalentarse, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra a los pequeños Globos 3 en 1 de Little Experimenter World. Los globos muestran los países en diferentes colores, los océanos en texto azul y negro para cada país, capitales, desiertos y nombres de los océanos. Tienen una base naranja con dos botones blancos que iluminan el globo y muestran una proyección de estrellas y constelaciones en un movimiento que cambia de color. Little Experimenter está impreso en la base del Globo. El código de fecha 102018-107 está impreso en una pegatina en la tapa del compartimento de la batería y en el embalaje del producto, justo debajo del código UPC o código de barras. Estos globos se vendieron en línea por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los globos retirados del mercado a los niños, dejar de usarlos y comunicarse con Bulk Unlimited al 877-206-1171 para recibir un globo de reemplazo gratuito.

Bancos universales de energía recargable

Peligro: Los bancos de energía pueden sobrecalentarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado incluye bancos de energía recargables universales para usar con teléfonos inteligentes y tabletas. Los cargadores retirados del mercado llegaron en una variedad de colores y formas, incluyendo una cabeza de unicornio, un gato con gafas de sol y un arco iris entre dos nubes. Estos bancos de energía se vendieron en tiendas en todo el país por alrededor de \$25.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los bancos de energía retirados del mercado y comunicarse con Daniel M. Friedman & Associates al 855-706-6500 para hacer arreglos para devolver el producto y obtener un reembolso completo.



Máquinas de sonido marca GO Travel Sleep

Peligro: La batería interna de la máquina de sonido puede tener fugas y provocar un cortocircuito, lo que representa un riesgo de quemaduras.

Este retiro del mercado involucra a las máquinas de sonido de viaje Marpac Go. La máquina de sonido de usos múltiples produce numerosos tipos diferentes de sonido que bloquean el ruido que distrae. La máquina de sonido es blanca con un soporte plegable gris, una batería interna recargable y viene con un cable USB. Mide aproximadamente 3 pulgadas de alto por 2 pulgadas de ancho con el número de serie ubicado en una etiqueta en la parte posterior de la máquina. Las unidades retiradas tienen un rango de números de serie GT184600000 a GT184605200. Estas máquinas se vendieron en línea por alrededor de \$40.



Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente las máquinas de sonido de una fuente de carga, dejar de usarlas y comunicarse con la empresa al 800-999-6962 para obtener un reembolso completo.

Bolas de masaje calientes / frías Target

Peligro: Las bolas de masaje pueden tener fugas o romperse durante o después de microondas, lo que representa un peligro de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra las bolas de masaje Vivitar Hot / Cold. Las bolas de masaje son de color verde azulado, rosa claro o lavanda y vienen en un paquete de dos bolas: una bola lisa y otra con protuberancias elevadas. El nombre “Vivitar”, número de modelo, código de fecha y UPC se pueden encontrar en la parte inferior del paquete del producto. El código de fecha también se puede encontrar en la bola lisa. Los códigos UPC afectados incluyen 681066474037, 681066305645 y 681066182475. Estos masajeadores se vendieron exclusivamente en tiendas Target en todo el país por alrededor de \$5.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bolas de masaje retiradas del mercado y devolverlas a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.

Crema para aliviar el dolor TriDerma con lidocaína

Peligro: El embalaje no es resistente a los niños, como lo exige la Ley de embalaje de prevención de envenenamiento. La crema para aliviar el dolor contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños si se la ponen en la piel o la ingieren.

Este retiro del mercado involucra la Crema de alivio del dolor TriDerma con 4% de lidocaína en un frasco y tubo. El frasco de 4 onzas es blanco con una etiqueta impresa verde lima y rosa y tiene una tapa de cúpula blanca. El tubo de 2.2 onzas es blanco con una etiqueta impresa verde lima y rosa. Los números de lote y las fechas de vencimiento de los productos afectados se pueden encontrar en la parte inferior del frasco y en la parte frontal del extremo ondulado del tubo. La “Crema de alivio del dolor TriDerma” está impresa en el frasco y el tubo. Los números de lote afectados incluyen 21088, 20189, 0738F02A, 0738F04A, 0738F04B, 0738F04C, 0739A22A, 0739A22B y 0739A23A. Estas cremas se vendieron en línea por alrededor de \$15 por el tubo y \$22 por el frasco.




Remedio: Los consumidores deben almacenar de inmediato el anestésico tópico en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y comunicarse con TriDerma al 800-279-7282 para obtener un reemplazo gratuito de la tapa a prueba de niños.

Cargadores T119 Elf Power Bank

Peligro: El cargador puede recalentarse mientras se recarga, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra a los cargadores del banco de energía T119 Elf. Los cargadores portátiles con batería se utilizan para cargar la batería de un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. La unidad mide aproximadamente 4 pulgadas de largo por $\frac{3}{4}$ de pulgada de alto por $\frac{3}{4}$ de pulgada de ancho. Tiene un extremo de combinación de colores con un lazo de llave de alambre y los lados son de metal azul, negro, rojo o gris. En la parte superior negra del cargador, en letras blancas están “5V OUT” y “5V IN”. El nombre y / o logotipo de la organización que regaló las unidades como un artículo promocional aparece al costado del banco de energía. Estos bancos de energía se proporcionaron como artículos promocionales gratuitos.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cargadores del banco de energía retirados del mercado y comunicarse con Spector & Co al 866-215-7991 para obtener un cargador de banco de energía de reemplazo gratuito e instrucciones para su eliminación adecuada.

Cafetera de Espresso marca CHAMBORD

Peligro: El mango de la cafetera espresso puede encenderse por la llama de una estufa de gas, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra a las cafeteras espresso CHAMBORD® con acabado de acero inoxidable. El retiro del mercado incluye cafeteras espresso de 6 tazas (12 onzas) con número SKU 10617-16. Este número de SKU aparece en el embalaje del producto. La palabra “Bodum” está grabada en la mitad inferior del producto. Estas cafeteras exprés se vendieron en tiendas de electrodomésticos en todo el país por alrededor de \$70.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las cafeteras de espresso retiradas del mercado y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo o comunicarse con Bodum al 833-722-6386 para recibir un correo prepago para devolver la cafetera de espresso y obtener un reembolso completo.

Calderas marca Vitodens

Peligro: La placa posterior del intercambiador de calor de la caldera puede corroerse y filtrar gases de combustión, lo que permite que la caldera emita cantidades excesivas de monóxido de carbono, lo que representa un peligro de intoxicación por CO para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra a las calderas de las series Vitodens 200-W y Vitodens 222-F utilizadas para el calentamiento de agua doméstica o espacial. Hay cinco modelos afectados en un rango de número de serie específico. El Vitodens 200-W es una unidad suspendida, alojada en una caja de metal blanco de aproximadamente 38 pulgadas de alto y 18 pulgadas de ancho. El Vitodens 222-F es una unidad montada en el piso, alojada en una caja de metal blanco de aproximadamente 68 pulgadas de alto y 24 pulgadas de ancho. El nombre “Vitodens” está impreso en la etiqueta en el exterior de la caja de calderas. El nombre del producto y el número de modelo se pueden encontrar en el lado izquierdo de la cubierta de la caldera. El número de serie se puede encontrar en la parte inferior de la caldera montada en la pared y en la sección central del modelo de montaje en el piso. números de modelo Afectadas y los rangos de números de serie incluyen: Modelo B2HB 19 con la gama de serie 7538092401003107-7538092701038106, modelo B2HB 26 con la gama de serie 7538093401002107-7538093701177109, modelo B2HB 35 con la gama de serie 7538094401003101-7538094701446103, modelo B2TB 19 con la gama de serie 7542250401001100-7542250401210106, y modelo B2TB 35 con rango de serie 7542251401001107 a 7542251701257105. Estas calderas se vendieron por entre \$2,700 y \$4,200.

Remedio: Los consumidores con calderas retiradas del mercado deben comunicarse de inmediato con el instalador o distribuidor al que compraron la caldera o con Viessmann al 800-288-0667 para programar una inspección y reparación de seguridad en el hogar gratuita. Los consumidores que continúan usando las calderas mientras esperan reparación, deben tener instalada una alarma de monóxido de carbono fuera de las áreas para dormir en el hogar.



Alfombras marca Ruggable

Peligro: La cubierta de pelusa de la alfombra no cumple con el estándar federal de inflamabilidad para alfombras y tapetes, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra tres modelos de alfombras de área de la marca Ruggable: la crema vintage shag, la marfil shag y la pelusa blanca de lujo. Las alfombras de dos piezas miden aproximadamente 5 pies por 7 pies. La cubierta de la alfombra de pelusa superior está hecha de hilo peludo y la pieza inferior es una almohadilla antideslizante para el piso. La cubierta de la alfombra también se vendió por separado. El material resistente, 100% acrílico y “Hecho en China”, está impreso en una etiqueta en la parte inferior del producto. Estas alfombras se vendieron en línea por alrededor de \$200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las alfombras retiradas del mercado y comunicarse con Ruggable al 877-721-9254 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo del precio de compra o una cubierta de reemplazo gratuita, incluido el envío.

Parrilla sin-humo marca Tuff

Peligro: La parrilla puede sobrecalentarse, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado incluye la parrilla Tuff Smoke-Less, una parrilla eléctrica portátil diseñada para su uso en interiores. Tuff Smoke-Less Grill y TEK513 están impresos en una etiqueta ubicada debajo del mango. Estas parrillas se vendieron en tiendas en todo el país por alrededor de \$50.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las parrillas retiradas del mercado y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo.

Mini calentadores portátiles Heat Hero

Peligro: El calentador puede sobrecalentarse, fumar y prenderse fuego, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado incluye mini calentadores portátiles Heat Hero. Los calefactores de cerámica cerámicos de 350 W son negros y miden aproximadamente 10 pulgadas de alto y 5 pulgadas de ancho. Tienen en la parte superior una pantalla digital LED que muestra la temperatura y cuatro botones de control, una parrilla delantera, un botón rojo de encendido / apagado en el lado derecho, un enchufe de tres clavijas en la parte posterior y una ventilación en la parte inferior. El logotipo de Heat Hero está impreso en el embalaje del producto. Estos calentadores se vendieron en línea por entre \$35 y \$45.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados del mercado y comunicarse con Heat Hero al 877-479-9172 para obtener una unidad de reemplazo gratuita, incluido el envío.

Dosel de cama marca Justice

Peligro: Las luces del dosel pueden sobrecalentarse, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra al dosel de la cama Justice Light up. Las marquesinas redondas de malla tienen luces a lo largo del borde. Se vendieron en blanco, azul y rosa. Los siguientes números de estilo se incluyen en el retiro y se encuentran en la etiqueta del producto que se encuentra cerca del compartimiento de la batería: Blanco 215218, 775218; azul 215219, 775219; y rosa 215220, 775220. Estas marquesinas se vendieron en las tiendas Justice en todo el país y en línea por entre \$11 y \$40.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el dosel retirado inmediatamente y devolverlo a cualquier tienda de Justice para obtener un reembolso completo o crédito de la tienda.



Almohadillas de carga inalámbrica

Peligro: Los cargadores de teléfonos inalámbricos pueden sobrecalentarse mientras están en uso, lo que representa un riesgo de quemaduras.

Este retiro del mercado incluye la almohadilla de carga inalámbrica Pro Charge Power y la almohadilla de carga inalámbrica Sharper Image. Las almohadillas de carga retiradas del mercado son circulares y tienen bordes transparentes y un centro de plástico negro con borde rojo. Incluye un cable de alimentación USB negro. “Pro Charge Power” y “Wireless Charging Pad” están impresos en el frente. La SKU está impresa en la parte inferior, la almohadilla de carga inalámbrica Pro Charge Power es SKU # 74655 y la almohadilla de carga inalámbrica Sharper Image SKU # 74709. Estas almohadillas de carga se vendieron por entre \$10 y \$11.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cargadores retirados y comunicarse con Imagine Nation Books / Collective Goods al 800-201-5606 para obtener un reembolso completo.

Enfriadores marca Igloo Marine Elite

Peligro: El pestillo de acero inoxidable del enfriador se puede bloquear automáticamente cuando se cierra la tapa, lo que permite que un niño quede bloqueado dentro del recipiente hermético, lo que presenta riesgos de atrapamiento y asfixia.

Este retiro del mercado incluye solo la línea de refrigeradores Igloo Marine Elite que son blancos con pestillos de acero inoxidable. Los enfriadores se hicieron para usar en botes y ambientes marinos. El logotipo de Igloo está grabado en el pestillo de metal y en el exterior de los enfriadores. Los refrigeradores se vendieron en 54, 72, 94, 110 y 150 cuartos de galón. “Igloo Marine Elite Cooler” y el tamaño de un cuarto están impresos en una etiqueta en los refrigeradores. El modelo de 110 cuartos de galón del refrigerador tiene dos ruedas y una manija de metal que se puede usar para jalar el refrigerador. Estos refrigeradores se vendieron en tiendas y en línea por entre \$10 y \$180.



Remedio: Los consumidores deben poner los refrigeradores inmediatamente fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Igloo al 866-509-3503 para obtener instrucciones sobre cómo quitar y desechar el pestillo viejo y para obtener un pestillo de reemplazo gratuito.

Generadores marca FIRMAN P03615

Peligro: El cartucho de carbón del generador puede tener fugas de gas, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra a los generadores FIRMAN P03615. Los generadores portátiles a gas son de color amarillo y negro y están equipados con arranque remoto hasta 165 pies de distancia. El número de modelo P03615 y el código de fecha 10/2018, 11/2018 o 12/2018 están impresos en la placa blanca en el tanque de combustible del generador. Los números de serie oscilan entre 4829200012 y 4833913602 y están impresos en la placa blanca en el tanque de combustible. Estos generadores se vendieron exclusivamente en las tiendas Costco y en línea en Costco.com por alrededor de \$500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los generadores retirados y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Deshidratador de Alimentos marca Excalibur EZ DRY

Peligro: El deshidratador de alimentos puede sobrecalentarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra el deshidratador de alimentos Excalibur EZ DRY de 5 bandejas con número de modelo TTEVM50W o EVM50W. El deshidratador eléctrico de 600 vatios es blanco, pesa 7 libras y mide aproximadamente 12 pulgadas de alto por 15 pulgadas de ancho. Tiene un dial de temperatura con un interruptor de encendido / apagado en la parte delantera y una tapa transparente con ventilación en la parte superior. El número de modelo y el código de fecha en relieve están impresos en una etiqueta blanca en la parte inferior de la unidad. El código de fecha para el modelo TTEVM50W es 3217 y para el modelo EVM50W el código de fecha es 4017 o 4516. Estos deshidratadores de alimentos se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$60.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los deshidratadores de alimentos retirados del mercado y comunicarse con Greenfield World Trade al 877-881-0065 para recibir un reembolso completo.

Prensa de café reciclado marca Bodum + Starbucks

Peligro: La perilla del émbolo de la prensa de café puede romperse y exponer la barra de metal, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra prensas de café de marca compartida Bodum + Starbucks hechas parcialmente de materiales reciclados. El vaso de precipitados de vidrio cilíndrico de 8 tazas de café francés, la pantalla y el émbolo se mantienen en su lugar mediante un marco de plástico gris oscuro con tapa de cierre y un asa y pomo de color gris claro. Las prensas de café miden aproximadamente 9 pulgadas de alto por aproximadamente 4 pulgadas de diámetro. El número de SKU 011063549 está impreso en una etiqueta blanca en la parte inferior de la base. Bodum y Made in Portugal están grabados en la parte inferior de la base de plástico gris oscuro. Estas prensas de café se vendieron en las tiendas Starbucks en todo el país y en línea por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las prensas de café retiradas del mercado y comunicarse con Starbucks al 888-843-0245 para obtener instrucciones sobre cómo devolver la prensa de café para recibir un reembolso completo en forma de crédito de la tienda.

Cortadores de papas/patatas fritas marca Grand Gourmet

Peligro: La cuchilla del cortador de papas fritas puede desprenderse, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra a los cortadores de papas fritas Grand Gourmet. Los cortadores de acero inoxidable son plateados y tienen almohadillas de goma negra en la base. Vienen con dos cuchillas intercambiables, una con 36 agujeros para papas fritas más gruesas y otra con 64 agujeros para papas fritas más delgadas. Los números de modelo 54078 y UPC 7-13733-70625-4 están impresos en el embalaje del producto. Estos cortadores de alevines se vendieron en las tiendas Meijer por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cortadores de papas fritas retirados del mercado y devolverlos a cualquier tienda Meijer para obtener un reembolso completo.

Altavoces portátiles marca ION

Peligro: El gas de hidrógeno puede gotear de la batería del altavoz portátil durante la carga y el altavoz puede explotar, lo que representa un peligro de explosión.

Este retiro del mercado incluye los altavoces portátiles Sport Express, Cornerstone, Cornerstone Glow y Keystone ION Audio. El altavoz Sport Express es de color negro y tiene dos botones en la parte delantera con un reloj iluminado en azul neón. Tiene aproximadamente 9 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de alto. Los altavoces Cornerstone y Cornerstone Glow son de forma triangular, tienen una carcasa exterior blanca y miden 14 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de alto. El altavoz Keystone es cuadrado con una carcasa blanca y centro gris. Tiene aproximadamente 8 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de alto. El número UPC se encuentra en la parte inferior de los altavoces. Los números UPC afectados incluyen: 0812715018078, 0812715018528, 0812715019976, 0812715019969, 0812715018139 y 0812715010911.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los altavoces portátiles retirados del mercado y comunicarse con ION Audio al 833-682-0371 para obtener un reembolso en forma de una tarjeta de regalo de ION Audio.

Babycook Neo Steam Cooker / Batidoras marca Beaba

Peligro: El tazón de vidrio puede romperse, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra a los fabricantes de alimentos para bebés Beaba Babycook Neo Midnight y Cloud. El Babycook Neo funciona con aire acondicionado y vaporiza y combina alimentos. Mide aproximadamente 9 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de alto con un recipiente de vidrio desmontable. La medianoche es azul oscuro con un recipiente de vidrio con mango blanco con el número de referencia 912645 en la parte inferior. La nube es blanca con un recipiente de vidrio con asa gris con el número de referencia 912646 en la parte inferior. Estos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$200 y \$250.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar Babycook Neo retirado del mercado y comunicarse con Beaba al 855-602-3222 para obtener un recipiente de reemplazo gratuito.

Geles, Sprays y Jabones de Espuma marca Hush

Peligro: El embalaje no es resistente a los niños, como lo exige la Ley de embalaje de prevención de envenenamiento. Los productos contienen lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños si se ponen el producto en la piel o si lo ingieren.

Este retiro del mercado incluye productos de gel, spray y espuma de Hush que contienen 4% de lidocaína. El gel y el aerosol se vendieron en tamaños de 2 y 4 onzas y el jabón de espuma se vendió en tamaños de 1,7 onzas. Las botellas son blancas o negras y tienen impreso en verde en la parte delantera el logotipo de Hush o la frase Hush y el tipo de producto. La etiqueta de información del medicamento está en la parte posterior. El número de lote y la fecha de vencimiento están estampados en el fondo del contenedor. Todos los números de lote están incluidos en el retiro. Estos se vendieron en línea y en tiendas en todo el país por entre \$15 y \$46.



Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente los productos retirados del mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con Hush al 888-723-3730 para obtener un reembolso completo, un producto de reemplazo gratuito o un tapón a prueba de niños de reemplazo gratuito.

Cable de carga USB de 3 pies para aligerar modelo heyday

Peligro: El metal alrededor del cable puede cargarse eléctricamente si entra en contacto con las clavijas del enchufe del cargador de pared USB durante la carga, lo que presenta riesgos de descarga eléctrica e incendio.

Este retiro del mercado incluye los cables de carga USB de 3 pies Lightning USB. Los cables se usan para cargar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que usan cables de carga de conector de rayos. El cable de carga de metal es púrpura, verde y azul iridiscente. La palabra “apogeo” está impresa en el conector del cable. El número de modelo 080 08 8261 está impreso en el costado del embalaje del producto. Estos cargadores se vendieron en tiendas Target en todo el país y en línea por alrededor de \$15.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto inmediatamente y devolver el cable retirado a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.

Calentadores de espacio de cerámica de 1500 vatios AmazonBasics

Peligro: El calentador puede sobrecalentarse, originar riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra calentadores de espacio cerámicos AmazonBasics de 1500 vatios. Dos modelos (ASIN B074MR2HGM y ASIN B074MWRLZM) tienen ventiladores oscilantes y los otros (ASIN B074MX8VNR y ASIN B074MWKSLX) no. Los calentadores se vendieron en colores negro y plateado. El logotipo de AmazonBasics está impreso en la parte frontal de las unidades. Los siguientes números de identificación están impresos en la etiqueta en la parte posterior de las unidades: B074MWKSLX, B074MX8VNR, B074MR2HGM, B074MWRLZM. Estos calentadores se vendieron en línea en Amazon.com por entre \$25 y \$35.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados del mercado y comunicarse con Amazon al 888-280-4331 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Kits de adaptadores de viaje AC World de Apple

Peligro: Los adaptadores de enchufe de pared de CA de tres puntas pueden romperse y exponer la parte metálica del adaptador, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.

Este retiro del mercado incluye adaptadores de enchufe de pared de CA de tres clavijas incluidos en el Apple World Travel Adapter Kit vendido antes de febrero de 2015. Los kits contienen adaptadores de enchufe de pared de CA de tres clavijas y dos clavijas que se adaptan a diferentes tomas de corriente en todo el mundo. Los adaptadores retirados del mercado se utilizaron principalmente en el Reino Unido, Singapur y Hong Kong y también se vendieron con computadoras Mac y dispositivos iOS. Los adaptadores de enchufe de pared de CA de tres puntas retirados del mercado son de color blanco sin letras en la ranura interior donde se conecta a un adaptador de corriente Apple. Los adaptadores rediseñados son de color blanco con gris en la parte interior que se conecta al adaptador de corriente. Estos kits se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los adaptadores de enchufe de pared retirados del mercado y comunicarse con Apple al 800-275-2273 para obtener adaptadores de reemplazo gratuitos.

Cortadoras de piña caseras marca Fabulous Home

Peligro: El cumplimiento de todas las cuchillas de la rebanadora pueden desprenderse, lo que representa un peligro de laceración para el consumidor.

Este retiro del mercado involucra a Pineapple Corer & Slicers vendidos bajo la marca Fabulous Home. El deshuesador y rebanador es blanco con una tapa negra y está hecho principalmente de plástico con una cuchilla de metal. Funciona de manera muy similar a un tornillo de corcho para cortar y cortar piñas. Estos núcleos se vendieron por alrededor de \$4.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la marca Fabulous Home Pineapple Corer & Slicer y comunicarse con Far East Brokers al 800-619-0487 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.



Pequeñas lámparas colgantes de vidrio marca Stratton

Peligro: Las pequeñas lámparas colgantes de vidrio pueden desprenderse de su cable eléctrico, haciendo que la lámpara se caiga inesperadamente, lo que representa un riesgo de lesiones por impacto.

Este retiro del mercado involucra las pequeñas lámparas colgantes Stratton. Las luces están suspendidas y proporcionan iluminación de tareas e iluminación general para aplicaciones comerciales y de consumo. El número UPC se encuentra en el embalaje del dispositivo de iluminación, y el número de pieza se encuentra en una etiqueta amarilla dentro del dosel del dispositivo. La pequeña luminaria retirada es de 9.2 pulgadas de ancho y se vendió con una pantalla de vidrio (color claro o humo). El retiro involucra los siguientes códigos UPC: 0884655362979, 0884655362986, 0884655362993, 0884655363006, 0884655363013, 0884655363020, 0884655363099, 0884655363105, 0884655363112, 0884655363129, 0884655363136, 0884655363143, 0191963077083, 0191963077090, 0191963077106, 0191963077113. Estos accesorios se vendieron en la iluminación de tiendas a nivel nacional y en línea para entre \$385 y \$525.



Remedio: Los consumidores deben evitar inmediatamente que las personas pasen por debajo de la lámpara y comunicarse con Tech Lighting al 888-475-1136 para recibir un kit de reparación gratuito. Los consumidores deberán programar la instalación del kit de reparación por un electricista certificado, y Tech Lighting reembolsará al consumidor por el servicio.

Fuegos artificiales marca Grandma's

Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado están sobrecargados con pirotecnia destinada a producir un efecto audible, violando el estándar regulatorio federal para este producto. Los fuegos artificiales sobrecargados pueden provocar una explosión mayor de la esperada, lo que representa un riesgo de explosión y quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra 18 fuegos artificiales de consumo diferentes. El nombre del producto y el número de artículo están impresos en la envoltura exterior de los fuegos artificiales. Los productos retirados del mercado incluyen: Rise in the East, Safe Cracker, Angry Elf, Mamba, Crazy King, POW !, Bang, Crazy Robot Flowers, Frog Balls, Dragon Artillery, Small Festival Balls, Cock Rises !, Sammy's Best, Katherine's Catapult, Heavy Bombardero, cohete múltiple, garra y destructor de bloques. Estos fuegos artificiales se vendieron en los fuegos artificiales de la abuela.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados y devolverlos a los fuegos artificiales de Grandma's para obtener un reembolso completo.

Computadoras Portátiles Apple MacBook Pro de 15 pulgadas

Peligro: Las baterías de las computadoras portátiles retiradas del mercado pueden sobrecalentarse, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra ciertas computadoras portátiles Apple MacBook Pro de 15 pulgadas. Las computadoras portátiles retiradas del mercado tienen una pantalla de 15.4 pulgadas (diagonal), procesadores de 2.2-2.5 GHz, almacenamiento de estado sólido de 256GB-1TB, dos puertos Thunderbolt 2, dos puertos USB 3 y un puerto HDMI. Los consumidores pueden determinar si su computadora portátil está incluida en este retiro al verificar el número de serie de la computadora portátil en <https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall/>. El número de serie se puede encontrar en la parte inferior de la computadora portátil o seleccionando "Acerca de esta Mac" en el menú Apple. Solo se incluyen computadoras portátiles modelo MacBook Pro de 15 pulgadas con ciertos números de serie. Estas computadoras portátiles se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$2,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las computadoras portátiles retiradas del mercado. Póngase en contacto con Apple al 800-275-2273 para programar una reparación gratuita.

Fuegos artificiales marca Patriot Pyrotechnics

Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado están sobrecargados con pirotecnia destinada a producir un efecto audible, violando el estándar regulatorio federal para este producto. Los fuegos artificiales sobrecargados pueden provocar una explosión mayor de la esperada, lo que representa un riesgo de explosión y quemaduras para los consumidores.



Este retiro del mercado involucra 22 fuegos artificiales de consumo diferentes. El nombre del producto y el número de artículo están impresos en la envoltura exterior de los fuegos artificiales. Los productos retirados del mercado incluyen: Reglas para perros, Bite Me, Buster Sword, Echo of Freedom, El mejor amigo del hombre, No perder el tiempo, Fuegos artificiales de primer nivel, Artillería Dog Don't Stop Barking, Wonder of Galaxy, Horror Night Artillery, Héroe estadounidense, Extraterrestres románticos, Three's a Charm Artillery, Intento desesperado, Monkey Business, Monkey Go Ape, Monkey's Revenge, Outcast, Godzilla Roars, Monkey Planet, 1.25 pulgadas de artillería, tuercas dobles y artillería de triple ondulación. Estos fueron vendidos en Patriot Pyrotechnics.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados y devolverlos a Patriot Pyrotechnics / Bill's Fireworks para obtener un reembolso completo.

Enfriadores marinos marca BRP Sea-Doo

Peligro: El pestillo del enfriador puede bloquearse automáticamente cuando se cierra la tapa, lo que permite que un niño se vuelva dentro del contenedor hermético que presenta riesgos de atrapamiento y asfixia.



Este retiro del mercado incluye refrigeradores marinos Sea-Doo LinQ™ de 13.5 galones o 51 litros que se venden por separado o con la embarcación personal Sea-Doo Fish Pro del año modelo 2019. Los refrigeradores están hechos para su uso en barcos y entornos marinos. El número de pieza 269800817 está grabado debajo del refrigerador y también se puede encontrar en una etiqueta debajo del refrigerador. Los refrigeradores son de color blanco con bolsillo de almacenamiento negro, sistema de soporte de varillas y ranuras de arrastre. Estos refrigeradores se vendieron por alrededor de \$650.

Remedio: Los consumidores deben poner los refrigeradores inmediatamente fuera del alcance de los niños. Comuníquese con BRP Sea-Doo al 888-272-9222 para una reparación gratuita.

Fuegos artificiales GS

Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado están sobrecargados con pirotecnia destinada a producir un efecto audible, violando el estándar regulatorio federal para este producto. Los fuegos artificiales sobrecargados pueden provocar una explosión mayor de la esperada, lo que representa un riesgo de explosión y quemaduras para los consumidores.



Este retiro del mercado involucra 26 fuegos artificiales de consumo diferentes. El nombre del producto y el número de artículo están impresos en la envoltura exterior de los fuegos artificiales. Los productos retirados del mercado incluyen: Artillería de 1.25 “, Explosión del pasado, Héroe nacido, Ases ardientes, The Closer, Clown, Cock Rises, Cock-a-doodle-do, Crazy Labbits, Dead Heat, Defenders, Don’t Panic, Godzilla Roars , Horror Night Ball, IT, Vela mágica romana, Monkey Planet, Rising Silver - Flowers in Spring, Shrooms, Sky Jam, Spider, Thunder King, Tommy Gun, Top Notch Fireworks y Tsunami Alert. Estos fueron vendidos en GS Fireworks.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados y devolverlos a GS Fireworks para obtener un reembolso completo.

Lámparas chandeliers marca Design Classics

Peligro: El bucle superior del dispositivo puede doblarse y romperse, causando que la lámpara se caiga, lo que representa un peligro de impacto y laceración para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra los candelabros Design Classics con el número de modelo 161-78. La lámpara tiene nueve tomas de luz individuales y pantallas de cilindro de vidrio blanco sobre cada toma. Son 28¼ pulgadas de alto y 31¼ pulgadas de ancho con un acabado de bronce. El número de modelo 161-78 y la fecha de fabricación están impresos en una etiqueta pegada en la parte inferior de la cubierta del techo. Las fechas de fabricación incluidas en el retiro son entre el 01 de noviembre de 2012 y el 15 de noviembre de 2015. Estos accesorios se vendieron en tiendas de iluminación y en línea por alrededor de \$390.



Remedio: Los consumidores deben evitar que las personas entren al área inmediata debajo de la lámpara de araña. Comuníquese con Dolan Northwest al 888-213-5758 para recibir una reparación gratuita.

Calentadores eléctricos marca H.E.

Peligro: El elemento calefactor puede sobrecalentarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra los calentadores de garaje eléctricos Profusion Heat con número de modelo HA22-48M. Los calentadores son rojos, tienen una parrilla en la parte delantera y un asa en la parte superior. Miden alrededor de 13 pulgadas de alto y 10 pulgadas de ancho. La etiqueta, ubicada en la parte posterior del calentador, contiene el número de modelo. El control del termostato se encuentra en la parte inferior del calentador en la parte posterior. Estos calentadores se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados del mercado. Póngase en contacto con S.E. Industrial al 888-538-0082 para obtener un reembolso completo.

Fuegos artificiales de proyectil de artillería G-Force

Peligro: Los fuegos artificiales retirados del mercado están sobrecargados con pirotecnia destinada a producir un efecto audible, violando el estándar regulatorio federal para este producto. Los fuegos artificiales sobrecargados pueden provocar una explosión mayor de la esperada, lo que representa un riesgo de explosión y quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra los proyectiles de artillería G-Force empaquetados en una caja de seis con el tubo incluido. El tubo contiene el logotipo de G-Force en rojo y amarillo. Las conchas tienen aproximadamente 5 pulgadas de largo, 2 pulgadas de diámetro y están cubiertas con una envoltura azul. Estos fuegos artificiales se vendieron en Keystone Fireworks por alrededor de \$60.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los fuegos artificiales retirados y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Tiradores de puerta de acero inoxidable marca Everbilt

Peligro: Los tirones de la puerta pueden tener bordes afilados en la parte posterior, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado incluye los tiradores de puerta de acero inoxidable Everbilt de 6.5 pulgadas. Los tiradores de las puertas modelo 14339 tienen forma de arco redondeado y son de acero inoxidable. Los tiradores de las puertas están asegurados por cuatro tornillos. Estas puertas se vendieron en tiendas Home Depot en todo el país y en línea por alrededor de \$6.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tiradores retirados de la puerta y devolverlos a Home Depot para obtener un reembolso completo.




Cortinas personalizadas de dos cables Levolor

Peligro: Los cables de tracción están unidos por un conector de cable que no se separa, lo que representa un peligro de estrangulación para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra las cortinas de ventana Celular personalizadas de dos cables de Levolor. Estos tonos se vendieron en los siguientes estilos:

- Productos de una celda de abajo hacia arriba (60 pulgadas o menos de ancho)
- Productos de doble celda de abajo hacia arriba (44 pulgadas o menos de ancho)
- Productos con cable de arriba hacia abajo / de abajo hacia arriba o de día / noche (42 pulgadas o menos de ancho)
- Varias configuraciones celulares personalizadas de especialidad shapes



El logotipo de Levolor está impreso en una pegatina en el riel inferior. La información de fabricación, incluida la fecha de fabricación, está impresa en una pegatina en el riel de la cabeza. Solo las unidades fabricadas entre el 15/12/2018 y el 30/04/2019 se incluyen en el retiro del mercado. Estos fueron vendidos por distribuidores Levolor en todo el país y en línea por entre \$65 y \$1,125.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tonos retirados del mercado y comunicarse con Levolor al 800-752-9677 para obtener un kit de reparación gratuito.

Pilas de humo y alarmas contra incendios marca Universal Security

Peligro: Las alarmas de humo pueden tener un interruptor interno desalineado que hace que las alarmas no se activen correctamente, lo que representa un riesgo de falla para alertar a los consumidores de un incendio.

Este retiro del mercado involucra alarmas de humo e incendio de ionización operadas por batería de Universal Security Instruments de 10 años con los números de modelo MI3050S y MI3050SB y con códigos de fecha entre 2015JAN19 hasta 2016JUL11. Las alarmas de humo son de color blanco y 5½ pulgadas de diámetro. “Universal” y “Detector de humo y fuego” están impresos en la cubierta frontal de la alarma. La etiqueta en la parte posterior de la alarma enumera el número de modelo y el código de fecha. Estas alarmas se vendieron por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben inspeccionar inmediatamente sus alarmas de humo para determinar si se activará adecuadamente. Presione el botón de prueba para determinar si está funcionando correctamente. Si la alarma suena, no se requiere ninguna otra acción. Si la alarma de humo no suena durante la prueba, los consumidores deben comunicarse inmediatamente con Universal Security al 877-612-6955 para un reemplazo.

Aceite esencial de gaulteria - marca Nature's Truth

Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

El aceite esencial 100% puro recordado de Nature's Truth Wintergreen está en 1/2 fl. onz. (15 ml) frasco gotero de vidrio ámbar. Tiene una gorra negra y una etiqueta amarilla, rosa y verde con aceite esencial de estimulación 100% pura Wintergreen Nature's Truth Aromatherapy Wintergreen impreso en el frente. El número de producto NT6446, el código UPC 840093103130 y el número de lote 13810, 13985, 14540, 16013, 23517, 28581 o 29929 están impresos en la parte posterior del producto. Estos aceites se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por alrededor de \$7.



Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente el aceite esencial retirado del mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con Nature's Truth al 844-544-1030 para obtener un reembolso completo.

Fuegos artificiales marca Winco Fireworks modelo Black Cat “Cat Mobiles”

Peligro: Cuando se enciende, el dispositivo puede explotar y esparcir chispas y materiales pirotécnicos hacia arriba y hacia afuera en lugar de en el suelo como se pretendía, lo que plantea riesgos de explosión, quemaduras y proyectiles para los espectadores.



Este retiro del mercado involucra los fuegos artificiales “Cat Mobile” de la marca Black Cat con el número de modelo BC396. Este dispositivo tiene la forma de un vehículo móvil negro con faros rojos y silbatos cuando está encendido y dispara chispas mientras se mueve en el suelo. El logotipo de Black Cat está impreso en el exterior del paquete del producto en la esquina superior izquierda. “Cat” está impreso en letras blancas y “Mobile” está impreso en letras amarillas en el embalaje de los productos. Estos se vendieron en tiendas de fuegos artificiales en todo el país por alrededor de \$7.

Remedio: Los consumidores deben devolver de inmediato los fuegos artificiales retirados de Cat Mobile al minorista donde los compraron para un reembolso o cambio.

Tostadoras marca Bodum Bistro

Peligro: Las tostadoras retiradas del mercado pueden tener fugas de corriente eléctrica cuando funcionan a la temperatura máxima normal, lo que representa un peligro de descarga eléctrica para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra dos modelos de la tostadora Bodum Bistro en acero inoxidable: (1) un modelo de dos rebanadas con SKU 10709-16-4 y (2) un modelo de cuatro rebanadas con SKU 11840-16. El número de SKU aparece en la parte inferior de la tostadora. La palabra “Bodum” está grabada en el lateral de los productos. Las tostadoras se vendieron en tiendas y en línea por entre \$24 y \$44.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las tostadoras retiradas del mercado y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo o comunicarse con Bodum al 833-722-6386 para recibir un envío prepago para devolver la tostadora y obtener un reembolso completo.

Aceite puro de gaulteria marca Majestic Pure

Peligro: El envase no es resistente a los niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños si lo ingieren.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Majestic Pure Wintergreen. Logotipo “Majestic Pure” El aceite esencial Wintergreen 100% puro y de grado terapéutico natural está escrito en el frente de la botella marrón. Los ingredientes del panel lateral mencionan específicamente el aceite esencial “Wintergreen (Gaultheria procumbent). Vapor destilado”. También establece recomendaciones de seguridad, instrucciones y pautas de almacenamiento. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$18.



Remedio: Los consumidores deben almacenar el producto de inmediato en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con la empresa al 888-995-8495 para recibir un gotero a prueba de niños de reemplazo gratuito.

Trivets magnéticos Tristar

Peligro: Los imanes pueden desprenderse de los salvamanteles, lo que representa un peligro de ingestión para los niños. Cuando dos o más imanes si se ingieren, pueden unirse entre sí dentro de los intestinos y sujetarse a los tejidos del cuerpo, causando obstrucciones intestinales, perforaciones, sepsis y muerte. Las lesiones internas causadas por imanes pueden tener graves efectos en la salud de por vida.



Este retiro del mercado incluye trivets magnéticos de Tristar Products vendidos con juegos de utensilios de cocina antiadherentes Cerami-Tech de 10 piezas de Copper Chef y vendidos por separado. Los salvamanteles se adhieren al fondo de los utensilios de cocina de metal caliente, lo que permite colocarlos en las mesas. Los salvamanteles tienen cuatro imanes encerrados en silicona y vienen en colores cobre, burdeos, azul y negro. Cada juego incluye una olla cuadrada de 11 pulgadas con tapa de vidrio, bandeja de vapor, cesta de freír, sartén de 11 pulgadas con prensa de vidrio, olla cuadrada de 9.5 pulgadas con tapa de vidrio, un libro de cocina y dos salvamanteles magnéticos.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los salvamanteles y colocarlos fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Tristar Products al 800-718-5136 para obtener instrucciones para recibir trivets de reemplazo gratuitos.

Cargadores inalámbricos de fuente espaciosa

Peligro: Los accesorios metálicos conectados a los teléfonos colocados en los cargadores pueden sobrecalentarse mientras se cargan los teléfonos, lo que representa un riesgo de quemaduras para los usuarios.

Este retiro del mercado incluye cargadores inalámbricos de múltiples fuentes de Spansive Source capaces de alimentar hasta seis teléfonos simultáneamente, cuatro de forma inalámbrica y dos más a través de puertos USB ubicados en la base del cargador. Los cargadores retirados del mercado se vendieron en colores blanco y carbón, cada uno con una etiqueta verde en la parte inferior. “Espacioso” está impreso en los cargadores. Estos cargadores se vendieron en línea por alrededor de \$200. En este retiro solo se incluyen los cargadores identificables por una etiqueta verde en la parte inferior del cargador.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cargadores de teléfonos retirados del mercado y comunicarse con Spansive al 800-426-6251 para obtener un reembolso completo.

Cubiertas de vinilo con toldo motorizado marca SunSetter

Peligro: Si se activa un toldo eléctrico mientras la cubierta está asegurada con amarres elásticos, cuando se retira la cubierta, el toldo puede abrirse inesperadamente con suficiente fuerza para golpear a un consumidor que se encuentra en el camino del toldo, lo que hace que se caiga y sufra la muerte o lesiones graves.

Este retiro del mercado incluye todas las cubiertas de toldos de vinilo blando utilizadas con SunSetter Motorized, Motorized XL, Motorized PRO, Motorized PROXL y Oasis Freestanding Motorized Retractable Awnings distribuidos por SunSetter desde junio de 1999 hasta enero de 2019 y suministrados con amarres de bungee. Las cubiertas para toldos operados manualmente no se ven afectadas por este retiro del mercado. Estas cubiertas se vendieron por alrededor de \$100 o se distribuyeron como parte de un paquete con toldos motorizados.



Remedio: Los consumidores no deben intentar instalar cubiertas para los toldos motorizados ni quitar las cubiertas instaladas hasta que hayan recibido instrucciones de SunSetter. Los consumidores deben comunicarse con SunSetter al 844-313-0144 para obtener clips de seguridad de ruptura gratuitos e instrucciones para su uso.

Soportes de pared para altavoces marca VIVO

Peligro: La repisa en la parte delantera del soporte de pared del altavoz puede aflojarse, permitiendo que tanto la repisa como los altavoces se caigan, lo que representa un peligro de lesiones para los espectadores.

Este retiro del mercado involucra los soportes de montaje en pared VIVO MOUNT-PLAY5 diseñados para asegurar los altavoces Sonos Play 5 a la pared o cualquier superficie sólida. Los soportes de pared VIVO negros o blancos están hechos de acero y permiten que los altavoces se inclinen y giren. Los soportes de pared miden aproximadamente ocho pulgadas de alto por cinco pulgadas de ancho. Estas monturas se vendieron en línea por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente su altavoz del soporte de pared y comunicarse con VIVO al 800-371-5654 para recibir un kit de reparación gratuito e instrucciones, un soporte de pared de reemplazo o un soporte de pared de devolución para obtener un reembolso completo.

Alfombras marca At Home Ultimate Shag

Peligro: Las alfombras de pelusa grandes retiradas del mercado no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para alfombras y tapetes, lo que representa un riesgo de incendio. Las alfombras de pelusa pequeñas no cumplen con los requisitos federales de etiquetado. No se requiere que las alfombras pequeñas cumplan con el estándar federal de inflamabilidad; sin embargo, se les debe etiquetar permanentemente con la siguiente declaración: “INFLAMABLE (FALLA EL ESTÁNDAR DE COMERCIO DE EE. UU. FF 2-70): NO DEBE UTILIZARSE CERCA DE FUENTES DE IGNICIÓN”.



Este retiro del mercado involucra ocho modelos de Ultimate Shag Rugs. Cada alfombra tiene una etiqueta en la parte posterior que dice “Ultimate Shag” y “en casa”. Las alfombras también tienen impreso “100% Poliéster” y “Hecho en China” en la etiqueta. El número de SKU se puede encontrar en la parte posterior de la alfombra. Los siguientes números de SKU se incluyen en este retiro del mercado: 124142991, 124142992, 124115994, 124115995, 124129568, 124121400, 124121401 y 124129561. Estas alfombras se vendieron en tiendas por entre \$100 y \$400.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las alfombras retiradas y comunicarse con At Home al 1-888-359-4387 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso por las alfombras grandes y una etiqueta para las alfombras pequeñas.

Auriculares inalámbricos Bluetooth Happy Plugs

Peligro: El cable de carga micro-USB incluido con los auriculares inalámbricos Happy Plugs puede provocar el sobrecalentamiento de los auriculares, lo que representa un riesgo de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra los auriculares Bluetooth Happy Plugs Wireless II vendidos con una extensión Cable de carga micro USB USB. El cable de carga micro-USB es un cable negro de aproximadamente 20 pulgadas de largo con un puerto USB 2.0 en un extremo y un puerto micro-USB en el otro. El UPC está impreso en la parte posterior del paquete del producto en la esquina inferior derecha y el número de artículo está impreso en la parte inferior del paquete del producto. En este retiro se incluyen auriculares con los siguientes UPC: 811613031059, 811613031066, 811613031073, 811613031080, 811613031097, 811613031103, 811613031110, 811613031127, 811613032056 y 811613032063. Estos auriculares se vendieron en tiendas y por internet (en línea) por entre \$10 y \$40.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los auriculares retirados y el cable de carga y devolverlos a su lugar de compra o comunicarse con Happy Plugs al 800-419-2988 para recibir auriculares y cable de carga de reemplazo gratuitos.

Aceites Esenciales - Piping Rock Wintergreen

Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

El aceite esencial 100% puro PipingRock retirado del mercado está en 1/2 fl. onz. (15 ml) frasco gotero de vidrio ámbar. Tiene una tapa negra y una etiqueta amarilla, roja y verde con PipingRock Wintergreen Oil Gaultheria procumbens 100% Pure Essential Oil impreso en el frente. El número de producto NT6446, el código UPC 610256764467 y el número de lote 1905, 4000, 5980, 7420, 9344, 11202, 27180, 31397, 37913, 43369, 45843 o 56439 están impresos en la parte posterior del producto. Estos aceites se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$5.

Remedio: Los consumidores deben colocar inmediatamente el aceite esencial retirado del mercado fuera del alcance de los niños y comunicarse con Piping Rock Health Products al 800-544-1925 para obtener un reembolso completo.



Escobas de goma marca Norwex

Peligro: Los mangos de las escobas pueden partirse por la mitad, exponiendo un borde interior de metal y representando un peligro de laceración para el usuario.

Este retiro del mercado involucra escobas de goma blanca extensible para interiores / exteriores que se ajustan en altura de 30.7 a 40.6 pulgadas de largo. El logotipo “Norwex” se encuentra en la cabeza de plástico que cubre las cerdas de goma. Un código de sello de fecha en relieve de 18/9, 18/10, 18/11 o 18/12 se encuentra en la junta del tornillo y la base de la cerradura. Estas escobas fueron vendidas por consultores de Norwex y en línea por alrededor de \$30.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las escobas retiradas del mercado y comunicarse con Norwex al 833-882-5569 para obtener un reembolso completo.



Botellas de agua lavables Contigo Kids

Peligro: El pico de silicona transparente de la botella de agua puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado incluye botellas de agua lavables Contigo Kids. La base y la cubierta del tubo de silicona transparente siempre serán NEGRAS. Solo se incluyen modelos de base y tapa de boquilla de color negro en este retiro del mercado. Contigo está impreso en el borde y a lo largo del frente cerca del fondo de la botella. Las botellas de agua vienen en tres tamaños (13 onzas, 14 onzas y 20 onzas) y cuatro colores de botella (colores sólidos, gráficos, acero inoxidable y acero inoxidable). Las botellas de agua se vendieron individualmente, así como en paquetes de dos y tres paquetes. Estas botellas se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por entre \$9 y \$24.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las botellas de agua retiradas del mercado, llevárselas lejos de los niños y comunicarse con Contigo al 888-262-0622 para obtener instrucciones de inspección y una tapa de reemplazo gratuita.

Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca Artizen Oils

Peligro: Los biberones no son a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye todas las botellas de vidrio transparente de 1 y 2 onzas de aceites esenciales de gaulteria y abedul comprados antes del 15 de abril de 2019. La etiqueta de cada botella muestra el logotipo de Artizen Oils y el nombre del producto. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$10 y \$17.



Remedio: Los consumidores deben eliminar de inmediato los aceites esenciales del alcance de los niños y comunicarse con Artizen Oils al 800-986-9413 para obtener una tapa de reemplazo a prueba de niños gratuita.

Placas/Hornillas de Cocina Whirlpool, KitchenAid y JennAir con controles táctiles

Peligro: Los elementos de la superficie de la estufa retirados del mercado pueden encenderse solos, lo que presenta riesgos de quemaduras e incendios.

Este retiro del mercado involucra superficies de cocción con una superficie de cocción de vidrio, controles táctiles, modelos radiantes radiantes y de tiro descendente vendidos bajo las marcas Whirlpool, KitchenAid y JennAir. Se fabricaron desde diciembre de 2016 hasta julio de 2019. El nombre de la marca está impreso en la estufa y el número de modelo y los números de serie están impresos en la parte inferior de la estufa. Los números de modelo que comienzan con “K” son modelos KitchenAid, los números de modelo que comienzan con “W” son modelos Whirlpool y los números de modelo que comienzan con “J” son modelos de JennAir. Los números de modelo afectados incluyen: KCES950HSS, KCES950HBL, KCES956HSS, KCES956HBL, WCE97US0HS, WCE97US0HB, WCE97US6HS, WCE97US6HB, JEC4430HS, JEC4430HB, JEC4536HB, J4545HG, J4445HH, J4445HH, J4445HB, J4545HB, J4545HB, J4545HB, J4545HB, J4545HB, J4445HB. Estas estufas se vendieron en tiendas y en línea por entre \$1,150 y \$2,500.



Remedio: Los consumidores deben comunicarse inmediatamente con Whirlpool al 888-900-7897 para coordinar la instalación gratuita de una estufa de reemplazo. Cuando no esté en uso, apague la unidad en el interruptor de circuito.

Frascos de Losartán de Potasio y Ezetimiba (Medicamentos Recetados)

Peligro: El empaque de medicamentos recetados no es resistente a los niños como lo requiere la Ley de Empaque de Prevención de Envenenamiento, lo que representa un riesgo de envenenamiento si es tragado por niños.



Este retiro del mercado involucra botellas de medicamentos recetados Losartan Potassium y Ezetimibe de Sandoz con ciertos números de lote. Los frascos retirados tienen “Sandoz”, el nombre del medicamento, la dosis y el NDC en la parte frontal de las etiquetas de los frascos y el número de lote y la fecha de vencimiento en el costado de las etiquetas de los frascos. El retiro incluye lo siguiente:

Medicinas Retiradas del mercada	Números NDC	Números de lote	Fechas de vencimiento
Ezetimibe 10mg Tablets	0781-5690-31	JE4491	Aug-2020
30 count bottle		JE4492	Aug-2020
		JE4493	Aug-2020
		JE4495	Aug-2020
		JG0308	Sep-2020
		JG0310	Sep-2020
		JG0311	Sep-2020
		JG0312	Sep-2020
		JG5061	Sep-2020
		JG5063	Sep-2020
		JK8921	Oct-2020
		JK8922	Oct-2020
		JK8923	Oct-2020
		JK8924	Oct-2020
		JL5535	Oct-2020
		JM2253	Oct-2020
		JM2254	Oct-2020
		JM2255	Oct-2020
		JM2257	Oct-2020
		JM2258	Oct-2020
		JM2259	Oct-2020
		JM5986	Oct-2020
		JM5987	Oct-2020

Medicinas Retiradas del mercado	Números NDC	Números de lote	Fechas de vencimiento
Ezetimibe 10mg Tablets	0781-5690-92	JE4481	Aug-2020
90 count bottle		JG0249	Sep-2020
		JK8989	Oct-2020
		JN0764	Jan-2021
Losartan Potassium 50mg Tablets	0781-5701-31	HV9471	Feb-2020
30 count bottle			

Estas recetas fueron proporcionadas por clínicas y farmacias en todo el país.

Remedio: Los consumidores deben asegurar de inmediato los medicamentos para mantenerlos fuera de la vista y el alcance de los niños y comunicarse con Sandoz al 800-525-8747 para obtener una tapa de botella a prueba de niños de reemplazo gratuita. Una vez que el medicamento está asegurado, los consumidores pueden continuar usándolo según las indicaciones.



Artículos Deportivos y Vehículos Recreativos



Vehículos Todoterreno Kawasaki Mule Pro

Peligro: La estructura de protección contra vuelcos del vehículo (ROPS) puede no proteger a los consumidores, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado involucra a los vehículos todoterreno Mule Pro 2018 y 2019. Los vehículos todoterreno de cuatro ruedas se vendieron en los colores negro, verde, blanco, rojo, bronce, plata, camuflaje y azul. Tienen asientos, uno al lado del otro, para tres a seis personas y controles de estilo automotriz. El modelo 'Mule Pro' está impreso en el guardabarros delantero derecho e izquierdo. La marca Kawasaki está impreso en la caja de carga. El número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en el marco de acero entre los montajes del brazo al inferior delantero derecho.



Los vehículos afectados son los siguientes: Mule Pro-DXT (EPS) 2018, código de modelo KAF1000AJF con rango VIN JKA AFCA1XJB501117 a JKA AFCA11JB501152; 2018 Mule Pro-DXT (EPS), código de modelo KAF1000BJF con rango VIN JKA AFCA11JB503625 a JKA AFCA11JB503642; 2018 Mule Pro-DX (EPS), código de modelo KAF1000EJF con rango VIN JKA AFCE1XJB502410 a JKA AFCE18JB502437; 2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820AKF con rango VIN JKBAFSA13KB501645 a JKBAFSA14KB501671; 2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820BKF con rango VIN JKBAFSB15KB513858 a JKBAFSB18KB514230; 2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820CKF con rango VIN JKBAFSC19KB513036 a JKBAFSC19KB513361; 2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820DKF con rango VIN JKBAFSD18KB506741 a JKBAFSD1XKB506787; 2019 Mule Pro-FX, código de modelo KAF820FKF con rango VIN JKBAFSF13KB506336 a JKBAFSF10KB506603; 2019 Mule Pro-FX, código de modelo KAF820GKF con rango VIN JKBAFSG18KB504354 a JKBAFSG1XKB504355; 2019 Mule Pro-FXT, código de modelo KAF820JKF con rango VIN JKBAFSJ19KB508972 a JKBAFSJ15KB509343; y 2019 Mule Pro-FXR, código de modelo KAF820KKF con rango VIN JKBAFSK14KB504620 a JKBAFSK17KB504630. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo el país por entre \$13,000 y \$17,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos todoterreno retirados del mercado y comunicarse con Kawasaki al 866-802-9381 para programar una reparación gratuita.

Mini trampolines plegables marca 'JumpSport'

Peligro: El marco del trampolín plegable puede golpear con fuerza al usuario, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado involucra el uso de mini trampolines JumpSport plegables. Los modelos de trampolín de fitness retirados del mercado tienen un marco de metal redondo y con bisagras con una superficie de salto de tela negra suspendida por cuerdas elásticas. Algunos modelos se vendieron con accesorios, como un manillar o videos de ejercicios.

El número de modelo está impreso en una etiqueta en la parte superior de una de las patas del trampolín. "JumpSport" y "Fitness Trampoline" están impresos en la superficie de salto de tela negra. Los números de modelo afectados son el 230f, 350f, 550f Pro y el 550fi. Estos trampolines se vendieron en línea y en tiendas de todo el país por entre \$250 y \$500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los trampolines retirados del mercado y visitar el sitio web de JumpSport en JumpSport.com para descargar un nuevo manual de instrucciones y materiales de advertencia.

Fundas de pistola marca Blackhawk T-Series L2C

Peligro: El diseño de la funda puede cambiar la posición del interruptor de seguridad en el arma de fuego sin que el usuario lo sepa. Cuando esto ocurre, si se aprieta el gatillo, la pistola podría disparar inesperadamente, lo que representa un peligro de lesiones para el usuario y la persona que lo ve.

Este retiro del mercado incluye la funda de pistola negra Blackhawk T-Series L2C hecha de material plástico moldeado. La funda negra está diseñada para usarse con armas de fuego civiles Sig Sauer P320 / P250 que se enganchan en el cinturón del usuario. "2101213 A" está impreso en el exterior de las fundas de armas retiradas del mercado. Estas fundas se vendieron en tiendas de artículos deportivos en todo el país y en línea por alrededor de \$65.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las fundas retiradas del mercado y comunicarse con Blackhawk al 888-343-7547 para obtener un reembolso completo.

Rifles de aire marca DIANA Stormrider Gen 2

Peligro: El rifle de aire puede descargarse inesperadamente incluso si la seguridad está activada. Esto puede provocar lesiones graves o la muerte.



Este retiro del mercado involucra el rifle de aire DIANA Stormrider Gen 2 con gatillo ajustable de 2 etapas. Los productos retirados del mercado son rifles de aire neumáticos precargados de calibre .177 y .22 que funcionan con un cilindro de aire comprimido. “DIANA Stormrider”, así como el calibre y el número de serie están impresos en cada rifle de aire afectado. Los rifles de aire con números de artículo 1900001 y 1900101 y con rangos de números de serie de 2318220145032949E - 2318229955034368E y 2318229955075924I - 2318229955076323I están incluidos en el retiro. Estos rifles se vendieron en tiendas de rifles aéreos en todo el país y en línea por alrededor de \$220.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los rifles de aire DIANA Stormrider Gen 2 y comunicarse con Air Venturi al 888-256-3253 para recibir un kit de reparación de actualización de gatillo gratuito e instrucciones de instalación. La reparación se realiza quitando el protector del gatillo, reemplazando el gatillo actual con un nuevo gatillo y reinstalando el protector del gatillo usando las llaves Allen proporcionadas en el kit de reparación de actualización.

Patinetes eléctricos Kick WideWheel

Peligro: La pinza de freno puede fallar y causar que el conductor pierda el control y sufra daños corporales graves, lo que plantea riesgos de caídas y lesiones.

Este retiro del mercado involucra a todos los patinetes de patinaje eléctrico Mercane WideWheel. Los scooters eléctricos plegables son de aleación de aluminio gris y tienen ruedas de cuatro pulgadas de ancho. WideWheel y Mercane están impresos en la plataforma del scooter. Los scooters retirados del mercado tienen un solo motor de 500 W con una batería de 8.8 Ah o motores duales de 500 W con una batería de 13.2 Ah. Estos scooters se vendieron en línea por entre \$1,000 y \$1,200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los scooters eléctricos y ponerse en contacto con fluidfreeride al 855-949-0192 para una reparación gratuita.

Caja Fuerte Para Armamentos marca Stack-On Sentinel

Peligro: Un mal funcionamiento del cerrojo puede hacer que la caja fuerte se abra sin el uso de una llave o combinación, lo que permite el acceso a cualquier arma de fuego almacenada en el interior, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado involucra la caja fuerte del modelo Stack-On Sentinel. La caja fuerte de acero negro se utiliza para almacenar armas de fuego y objetos de valor. Mide 40 pulgadas por 25 pulgadas por 55 pulgadas. Tiene tres estantes y puede almacenar aproximadamente diez armas de fuego. El número de estilo FSS18-64-MB-E-S se puede encontrar en el paquete de envío. El nombre “Centinela” aparece en el frente de la caja fuerte. Las cajas fuertes se vendieron en las tiendas de artículos deportivos de Dick en todo el país por alrededor de \$700.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar la caja fuerte de inmediato y comunicarse con Alpha Guardian al 833-255-9827 para obtener instrucciones sobre cómo recibir una caja fuerte de reemplazo gratuita o un reembolso completo.

Esquís de Agua Combinados marca ‘Pro O’Brien Performer’

Peligro: Los esquís pueden desprenderse del atascamiento durante una caída, permitiendo que el esquí se rompa, lo que representa un peligro de lesiones para el usuario.

Este retiro del mercado involucra los esquís combinados Pro O’Brien Performer Pro. Estos esquís tienen una fijación montada en una placa de plástico que luego se monta en la parte superior del esquí. Los esquís estaban equipados con las fijaciones X’9 o Avid de O’Brien, impresas en las fijaciones, y una aleta de aluminio. Los esquís combinados de O’Brien’s Performer, que están equipados con una aleta de plástico y la fijación “X8” de O’Brien, no se ven afectados por este retiro. Los números de artículos afectados incluyen: 2111112, 2121100, 2141102, 2161102 y 2181104. Estos esquís acuáticos se vendieron en tiendas de artículos deportivos y en línea por alrededor de \$300.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los esquís combinados Performer Pro inmediatamente y comunicarse con O’Brien Watersports al 800-662-7436 para obtener un crédito de la tienda o un reembolso completo.

Vehículos todoterreno Kawasaki Mule Pro-MX

Peligro: Las mangueras del enfriador de aceite del vehículo pueden separarse, y la junta de la tapa del tanque de combustible se puede agrietar, permitiendo que el combustible tenga fugas, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra a los vehículos utilitarios Mule Pro MX 2019, modelos 700 EPS, 700 EPS LE y 700 Camo EPS. Los vehículos utilitarios todo terreno de cuatro ruedas se vendieron en camuflaje, verde, rojo y blanco. Tienen asientos uno al lado del otro para dos personas y controles de estilo automotriz. El número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en el marco de acero entre los soportes del brazo A inferior delantero derecho. códigos modelo afectados y rangos VIN incluyen: modelo de código KAF700BKF / L con RGSW643AXKB120101 gama VIN a través RGSW643A2KB130153, código de modelo KAF700CKF / L con RGSW643A0KB140101 gama VIN a través RGSW643AXKB150182, y el código de modelo KAF700DKF / L con RGSW643A1KB160101 gama VIN a través RGSW643A2KB170135. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo el país por alrededor de \$12,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos todoterreno retirados del mercado y comunicarse con Kawasaki al 866-802-9381 para programar una reparación gratuita.

Aparatos 'Field & Stream Timberline Hang On Tree Stands'

Peligro: La soldadura en los asientos puede romperse y hacer que el asiento se caiga del árbol, lo que representa un peligro de caída.

Este retiro del mercado involucra a Field & Stream Timberline Hang On Tree Stands. Los soportes de los árboles son de metal marrón con un asiento de lona negra y son utilizados por los cazadores. Las letras "HEH01566" seguidas de "FS080117" o "FS090117" están impresas en el brazo del soporte de árbol entre el asiento y la plataforma de seguridad. "Field & Stream" está impreso en la parte inferior del asiento de lona. Estos stands se vendieron en tiendas deportivas en todo el país y en línea por entre \$65 y \$130.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los soportes de árboles retirados del mercado y devolverlos a la tienda de artículos deportivos de DICK's o Field & Stream más cercana para obtener un reembolso completo o crédito de la tienda.

Motocicletas KTM 50 SX y Husqvarna TC

Peligro: El acelerador puede atascarse en la posición abierta, lo que representa un peligro de choque para el conductor.

Este retiro del mercado involucra motocicletas KTM 50 SX del año modelo 2019 y Husqvarna TC 50 de circuito cerrado / motocicletas de competición con motores de 50cc de 2 tiempos. Solo se incluyen en el retiro las motocicletas del año modelo 2019 que tienen la letra

K en la décima posición del número de identificación del vehículo que se encuentra en el lado derecho del cabezal de dirección. Las motocicletas KTM son de color naranja y blanco con el logotipo de KTM en ambos lados de las cubiertas del radiador que cubren el tanque de combustible. Las motocicletas Husqvarna son blancas, azules y amarillas con el logotipo de Husqvarna y el TC 50 impreso en ambos lados de las cubiertas del radiador que cubren el tanque de combustible. Estas motocicletas se vendieron en los concesionarios KTM y Husqvarna por alrededor de \$4,300.



Remedio: Los consumidores deben dejar de conducir inmediatamente las motocicletas retiradas del mercado y comunicarse con un distribuidor autorizado de KTM o Husqvarna Motorcycles, respectivo de su marca de motocicletas, para programar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios todoterreno Arctic Cat Havoc

Peligro: El combustible puede gotear de la línea de combustible, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra a vehículos utilitarios todoterreno Textron Havoc modelo Año 2019 fabricados por Arctic Cat. Los vehículos de dos asientos vienen en tres combinaciones de colores: carbón metalizado / negro, rojo / negro o blanco / negro. Los vehículos tienen Textron Off Road impreso en cada lado del capó y Havoc en cada lado

de la caja de carga trasera. Los números de identificación del vehículo (VIN) que terminan en 9007497 hasta 9007717 se incluyen en este retiro del mercado. El VIN está estampado debajo del capó delantero del vehículo. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores de Arctic Cat en todo el país por entre \$14,000 y \$18,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con Arctic Cat al 800-279-6851 para programar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios marca Arctic Cat Stampede y Rustler Off-Highway

Peligro: El brazo de suspensión delantero inferior puede fallar, lo que representa un peligro de choque.

Este retiro del mercado involucra a todos los modelos de modelos Stampede y Rustler del año 2018, junto a los vehículos todoterreno Arctic Cat con el número VIN 9003240 a 9004062. Los vehículos retirados del mercado se vendieron en varios colores, tienen cuatro ruedas y asientos

uno al lado del otro para dos o cuatro personas. Los modelos Stampede tienen Textron Off Road escrito en cada lado del área del capó y Stampede en cada lado de la caja. Los modelos Rustler tienen Rustler 850 a cada lado del área del capó y 4X4 a cada lado de la caja. El número Vin se encuentra debajo del capó delantero en todos los modelos. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores de Arctic Cat en todo el país por entre \$13,800 y \$16,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados y comunicarse con TSV / Arctic Cat al 800-279-6851 para programar una reparación gratuita.

Vehículos Recreativos 'Fuera de Carretera' marca Arctic Cat Havoc

Peligro: Los brazos de suspensión delanteros superiores pueden fallar, lo que representa un peligro de choque.

Este retiro del mercado involucra a todos los vehículos recreativos todoterreno Textron Havoc del año 2018 y 2019 fabricados por Arctic Cat. Los vehículos de dos asientos vienen en cuatro combinaciones de colores: carbón metalizado / bronce, verde / negro, rojo / negro o blanco / negro. Los vehículos tienen Textron Off Road impreso en cada lado del capó y Havoc en cada lado de la caja de carga trasera. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores de Arctic Cat en todo el país por entre \$13,800 y \$17,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con Arctic Cat al 800-279-6851 para programar una reparación gratuita.

Polaris 2019 RZR XP 4 Turbo S Vehículos todoterreno

Peligro: Los frenos pueden fallar, lo que plantea riesgos de accidente y lesiones.

Este retiro del mercado involucra vehículos recreativos fuera de carretera (ROV) modelo RZR XP Turbo S del año 2019, con los números de modelo Z19VPL92AK, Z19VPL92AR, Z19VPL92BK, Z19VPL92BR. Los vehículos se vendieron en azul y rojo. Los vehículos tienen “POLARIS” estampado en la parrilla delantera, a lo largo del borde inferior del compartimiento de pasajeros y en el conjunto de la luz trasera; “TURBO S” en los guardabarros delanteros y “POLARIS RZR” en los guardabarros traseros. El número de identificación del vehículo (VIN) y el número de modelo se pueden encontrar en una etiqueta pegada al marco del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. Estos vehículos se vendieron en los distribuidores Polaris en todo el país por alrededor de \$28,400.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados y comunicarse con un Polaris al 800-765-2747 para programar una reparación gratuita.

Vehículos recreativos fuera de carretera marca American Honda

Peligro: El acelerador puede atascarse en la posición abierta, lo que plantea riesgos de accidente y lesiones.

Este retiro del mercado involucra a todos los vehículos modelo Honda Pioneer 1000 del año 2016 al 2019. Los vehículos retirados se vendieron en varios colores, incluidos: rojo, azul, verde, gris y amarillo. El nombre “HONDA” se encuentra en la parte delantera, los costados y la parte trasera del vehículo. El nombre del modelo Pioneer 1000 está impreso en una etiqueta ubicada a ambos lados del vehículo, cerca de la parte trasera. El número de serie (VIN #) está estampado en el marco en la parte posterior izquierda, debajo de la cama / asiento inclinable. Se están recuperando los siguientes números de modelo: 2016 modelo SXS10M3 *, 2016 modelo SXS10M5 *, 2017 modelo SXS10M3 *, 2017 modelo SXS10M5 *, 2018 modelo SXS10M3 *, 2018 modelo SXS10M5 *, 2019 modelo SXS10M3 * y 2019 modelo SXS10M5 *. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Honda en todo el país por entre \$14,000 y \$22,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados y comunicarse con Honda al 866-784-1870 para programar una cita para una inspección y reparación gratuitas.

Trampolines Super Jumper

Peligro: Las soldaduras en las barandas metálicas (patas) pueden fallar, lo que plantea riesgos de caídas y lesiones.

Este retiro del mercado incluye trampolines Super Jumper de 14 pies y trampolines combinados de 14 pies y 16 pies con cerramientos vendidos sin abrazaderas de refuerzo. El logotipo de Super Jumper está impreso en el centro de la alfombra de los trampolines. Los trampolines tienen un tapete negro, resortes dorados y una almohadilla azul que cubre los resortes. Los modelos de 14 pies tienen seis patas de metal y el combo de 16 pies tiene ocho patas de metal. Estos trampolines se vendieron en línea por entre \$200 y \$400.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los trampolines retirados del mercado y comunicarse con Super Jumper al 866-757-3636 para obtener un kit de reparación gratuito que consiste en abrazaderas de refuerzo que se sujetan alrededor de las juntas soldadas de los trampolines.

Motocicletas todoterreno SSR Motorsports

Peligro: El conjunto de la horquilla delantera del vehículo puede fallar durante el uso, lo que hace que el conductor pierda el control y provoque un peligro de choque.

Este retiro del mercado involucra motocicletas todoterreno SSR Motorsports 2019 de dos ruedas con números de modelo SR70Auto, SR70C, SR110Semi / DX y SR125Auto. Solo los vehículos con el año modelo 2019 tienen la letra K en la décima posición del número VIN de 17 dígitos estampado en el lado derecho del vástago de la dirección. El logotipo SSR Motorsports está impreso en los paneles laterales izquierdo y derecho de las motocicletas. Las motocicletas son negras, blancas, rojas, naranjas, verdes o azules. Sus desplazamientos del motor están estampados en el lado derecho de la pared del cilindro del motor con respecto a sus números de modelo: 72cc, 107cc y 124cc. Los números de VIN se pueden verificar a través de distribuidores SSR o SSR Motorsports. Estas motocicletas se vendieron en concesionarios SS en todo el país por entre \$800 y \$1,200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las motocicletas todoterreno retiradas del mercado y comunicarse con SSR Motorsports al 866-267-6966 para programar una reparación gratuita.

Vehículos de transporte aldeanos Club Car Gas Carryall 300, Streetrod Lux y Streetrod Vintage Vehicles

Peligro: En operaciones continuas con períodos de ralentí a baja velocidad y un tanque de gasolina lleno, la ventilación de combustible puede permitir que el combustible tenga fugas, lo que representa un riesgo de incendio.



Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios y de transporte de 2019, que varían en tamaño, modelos y colores y se utilizan para el transporte de corta distancia. Los vehículos retirados se pueden identificar por el modelo y los números de serie. Los números de serie están arriba ya la derecha del pedal del acelerador. El número de modelo son las dos primeras letras del número de serie. Los modelos retirados y los números de serie incluyen: Modelo CA300 con rango de serie MC1902- 939803 - MC1936-003158, modelo Transporter con rango de serie MK1901-938752 - MK1936-001620, modelo Villager 6 con rango de serie SE1903-941645 - SE1936-003004, modelo Villager 8 con rango serie SF1902-941407 - SF1936-003040, modelo Transporter XL con rango serie SK1907-948159 - SK1932-994341, modelo Transporter XLC con rango serie ZV1908-949040 - ZV1928987110, modelo Streetrod Lux con rango serie SO1908-948943 - SO1908-948929 y modelo Streetrod Vintage con rango de serie SO1902-939821 - SO1937-004374. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Club Car y Streetrod en todo el país por entre \$8,000 y \$20,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los vehículos de inmediato y comunicarse con Club Car al 888-227-7925 para programar una reparación gratuita.

Carritos de Golf marca Club Car Precedent, Tempo, Adelante y Villager Golf y Vehículos de Transporte

Peligro: El combustible puede gotear de una línea de combustible mal encaminada, lo que plantea riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra vehículos de golf y transporte Precedent, Tempo, Onward y Villager del año modelo 2019, que se utilizan para el transporte de corta distancia. Los vehículos con el siguiente modelo y número de serie se incluyen en el retiro. Los números de serie se encuentran arriba y a la derecha del pedal del acelerador. El número de modelo son las dos primeras letras del número de serie. Los modelos afectados incluyen lo siguiente:



Nombre de modelo	Número de modelo	Número del Serial
Tempo Gas	BX	BX1905-944274 to BX2003-039920
Tempo Gas 2 + 2	BY	BY1910-953754 to BY2002-039481
Onward 2 Pass Non-Lifted Gas	BQ	BQ1924-981193 to BQ2003-041072
Onward 4 Pass Non-Lifted	BS	BS1910-953760 to BS2003-041012
Onward 4 Pass Lifted Gas	BW	BW1910-953767 to BW2003-041068
Precedent Villager 2 Gas	BJ	BJ1910-953915 to BJ2002-039525
Precedent Gas EFI 2P	DF	DF1929-987941 to DF2002-039479
Precedent Villager 4 Gas	DJ	DJ1929-987934 to DJ1950-034968
Onward 6 Pass Non-Lifted Gas	AY	AY1945-024474 to AY1949-033252
Onward 6 Pass Lifted Gas	AW	AW1945-024474 to AW2003-041004

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios de Club Car en todo el país por entre \$7,000 y \$11,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los vehículos de inmediato y comunicarse con Club Car al 888-227-7925 para programar una reparación gratuita.

Bicicletas ‘Trek Kickstarter’

Peligro: La abrazadera del tubo de dirección de la bicicleta puede romperse, lo que representa un peligro de caída para los niños.

Este retiro del mercado involucra a todos los Trek Kicksters del año 2013 al 2019. Las bicicletas están hechas para niños pequeños que están aprendiendo a andar en un vehículo de dos ruedas. Los pateadores no tienen pedales, por lo que los niños pueden concentrarse en el equilibrio. Vienen en negro, azul, rojo y rosa y “TREK” está escrito en la barra transversal. Estas bicicletas se vendieron en todo el país y en línea por alrededor de \$170.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las bicicletas retiradas del mercado a los niños y llevarlas a un minorista de Trek para una reparación gratuita.

Vehículos todoterreno (ATV) Yamaha Grizzly y vehículos de lado a lado (ROV) Wolverine X2

Peligro: Los compradores recibieron un manual del propietario defectuoso que muestra el modelo correcto en la portada, pero el contenido es para otro modelo.

Este retiro del mercado involucra varios modelos de ATV Grizzly modelo 2019 y vehículos Side-by-Side (ROV) Wolverine X2. El prefijo y el número de serie de los vehículos están estampados en el marco como parte del Número de identificación del vehículo (VIN). El VIN se encuentra en el marco delantero izquierdo en los ATV y el marco trasero izquierdo en los lados a lado (ROV). El prefijo es el cuarto al octavo dígito del VIN, y el número de serie son los últimos seis dígitos. El modelo, el prefijo y los números de serie se enumeran en este cuadro. Yamaha y Grizzly o Wolverine X2 están impresas en el lateral de los vehículos. El número de modelo está impreso en la etiqueta de información de control de emisiones del vehículo.



Vehículos todoterreno (ATV) marca 'Yamaha Grizzly' afectados incluyen:

MODELO	NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN (ID)		
	PREFIJO	DE	AL
YFM70GPAK	AMK33	100491	100700
YFM70GPHK	AMH23	100891	100957
		100958	100962
		100976	101125
YFM70GPLK	AMK23	100791	100810
		100971	100990
		101021	101085
		101106	101125
		101166	101225
		101256	101275
		101296	101345

Vehículos modelo Wolverine X2 ‘Side-by-Side’ (ROVs) afectados incluyen:

MODELO	NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN (ID)		
	PREFIJO	DE	AL
YXE85WPSK	AN27Y	101261	101290
		101441	101480
		101691	101740
YXE85WPHK	AN27Y	101481	101490
YXE85WPAK	AN27Y	101341	101440
		101789	101860
		101771	101788
YXE85WPLK	AN27Y	101491	101690
		101741	101770
		101861	101870
YXE85WPBK	AN26Y	100261	100460

Estos vehículos se vendieron en concesionarios Yamaha en todo el país por entre \$9.900 y \$10.500

Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con Yamaha al 800-962-7926 para obtener un manual del propietario de reemplazo gratuito.

VO2 S Patines en línea

Peligro: El eje del patín puede aflojarse o una parte del eje puede desprenderse durante el uso, lo que da como resultado una rueda que se separa del marco del patín, lo que representa un peligro de caída.



Este retiro del mercado involucra los siguientes modelos de skate K2 Sports. K2 está impreso en la puntera y las ruedas de los patines y el nombre del modelo está impreso en la etiqueta que se encuentra en la lengüeta del patín, así como en la correa de velcro del tobillo. El número de artículo se puede encontrar en la etiqueta de identificación del producto en el empaque del patín y son los primeros diez números del código de producto de trece dígitos (CÓDIGO DE PROD.). Los códigos afectados incluyen: I190201101, I190201201, I190201301, I190201401 e I190201501. Estos patines se vendieron en tiendas en todo el país y en línea por entre \$280 y \$300.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los patines retirados del mercado y comunicarse con K2 Sports al 866-734-5746 o en la tienda donde los compraron para devolver los patines para una reparación gratuita.

Carritos de Golf (Marca Yamaha) para transporte personal y vehículos especiales

Peligro: El módulo que regula la alimentación a los puertos USB del vehículo puede sobrecalentarse y derretirse, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra los siguientes modelos de autos de golf del año 2017 al 2019, transporte personal y vehículos especiales y vehículos utilitarios. Los vehículos se vendieron en varios colores, incluyendo azul, verde, rojo, blanco, tostado y plateado. El modelo y el número de serie se pueden encontrar en una etiqueta debajo del asiento o la plataforma de carga en el lado izquierdo o derecho. Los siguientes modelos están incluidos en el retiro:



Año del Modelo	Nombre de Modelo	Prefijo de Modelo	Los afectados tendrán números de 'Serial' que se encuentran entre los siguientes:	
2017	Drive2 Fleet DC (J0C1)	J0C	0000103	0011333
	Drive2 Fleet AC (J0J1)	J0J	0000103	0002000
	Adventurer Two AC (JW33)	JW3	0200166	0200213
2018	Drive2 Fleet DC (J0C2)	J0C	0100112	0111700
	Drive2 Fleet AC (J0J2)	J0J	0100110	0102099
	Adventurer Two AC (JW34)	JW3	0300166	0300214
2019	Drive2 Fleet DC (J0C3)	J0C	0200101	0210200
	UMAX TWO AC (J0H1)	J0H	0000145	0000493
	UMAX Rally AC (J0N1)	J0N	0000116	0000147
	UMAX Rally 2+2 AC (J0R1)	J0R	0000101	0000180

Estos vehículos se vendieron en concesionarios Yamaha en todo el país por entre \$6,000 y \$11,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el dispositivo de carga USB en los vehículos retirados del mercado y comunicarse con Yamaha al 866-747-4027 para programar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios marca John Deere XUV835 Gator

Peligro: El revestimiento de plástico en el cable del acelerador puede derretirse debido a un enrutamiento incorrecto, haciendo que el acelerador se pegue. Esto podría provocar que el operador no pueda detener el vehículo, lo que representa un peligro de choque.



Este retiro del mercado involucra a los vehículos utilitarios John Deere Gator con el número de modelo “XUV835” impreso en el capó. “John Deere” y “Gator” están impresos en la caja de carga. El número de serie se encuentra en el cuadro directamente encima del neumático delantero derecho y comienza con 1M0835 y se encuentra dentro de los rangos de la tabla a continuación. Los vehículos utilitarios retirados del mercado se vendieron en verde y amarillo, verde oliva y camuflaje, y tienen asientos uno al lado del otro para dos o tres personas, dependiendo de la opción del asiento. Los siguientes números y rangos de números de serie se incluyen en el recordatorio: 1M0835ExxxM010001 - 1M0835ExxxM020413, 1M0835MxxxM010001 - 1M0835MxxxM022741, 1M0835RxxxM010001 - 1M0835RxxxM023115, 1M0835EAPMM560107, 1M0835MECLM544103, 1M0835MAPMM560108, 1M0835RBCLM544102, 1M0835RATMM560102, 1M0835RAPMM560103, 1M0835RAKMM560104, y 1M0835RAJMM560105. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios John Deere en todo el país por entre \$13,860 y \$22,930.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con John Deere al 800-537-8233 para una inspección y reparación gratuitas de los cables del acelerador mal encaminados.



Juguetes



Libros para niños marca ‘Manhattan Toy Children’s Soft Books’

Peligro: Una arandela de metal utilizada para unir una solapa de tela a una página del libro puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra libros de tela suave “Find the Bear” con una variedad de solapas de tela cosidas o unidas a las páginas. La cubierta frontal tiene rayas horizontales azules y púrpuras y una cara de oso panda cosida. El logotipo de Manhattan Toy está impreso en una etiqueta cosida en el lateral del libro. El código de lote “208150 AJ” está impreso en otra etiqueta cosida. Estos libros se vendieron en todo el país y en línea por alrededor de \$18.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los libros retirados del mercado a los niños, dejar de usarlos y devolverlos al lugar de compra o comunicarse con Manhattan Toy al 800-541-1345 para obtener un reembolso completo.

Carritos para niños marca ‘Fisher-Price Power Wheels Barbie Dream Campers’

Peligro: Los Power Wheels de los niños pueden continuar corriendo después de soltar el pedal, lo que representa un riesgo de lesiones.

Este retiro del mercado involucra a los Power Wheels Barbie Dream Campers de los niños con el número de modelo FRC29 con un pedal gris. Los vehículos de paseo retirados del mercado son de color rosa intenso con detalles en azul y tienen el logotipo de Barbie impreso en la parte posterior. Funcionan con baterías y tienen una cocina de juegos, una parrilla plegable y una fogata. El número de modelo está impreso en una etiqueta debajo del capó. Estos campistas se vendieron exclusivamente en las tiendas Walmart y en Walmart.com por alrededor de \$400.



Remedio: Los consumidores deben quitarles inmediatamente los Power Wheels retirados del mercado, dejar de usarlos y comunicarse con Fisher-Price al 800-348-0751 para una reparación gratuita.

Gafas de seguridad vendidas con Juegos de Cartas marca 'Throw Burrito Extreme Going Pro Edition Dodgeball'

Peligro: Las gafas contienen lentes de vidrio, lo que representa un peligro de laceración si se rompen.



Este retiro del mercado involucra gafas de seguridad vendidas con los prototipos de juegos al aire libre de la tarjeta Dodgeball Extreme Going Burrow Extreme Going Pro Edition de Throw Throw. Las gafas se vendieron con los juegos en una mochila con cordón de nylon color naranja neón con el nombre del juego en letras negras. Se vendieron en línea (por internet) exclusivamente en Kickstarter.com por alrededor de \$85.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las gafas Extreme Edition retiradas del mercado y usar unas tijeras para cortar las gafas por el centro de plástico flexible (por encima del puente de la nariz) y a través de la correa elástica. Exploding Kittens reemplazará las gafas con nuevas gafas de seguridad probadas al recibir un correo electrónico con la dirección de correo de los consumidores y se han destruido las imágenes que prueban las gafas. Correo electrónico Support@ExplodingKittens.com.

Vagones de Tren de Madera marca Flying Tiger

Peligro: La cúpula de vapor en el vagón del motor del tren de juguete puede soltarse y presentar un peligro de asfixia.



Este retiro del mercado involucra las cinco piezas de los vagones de madera del tren de juguete. Los carros del tren tienen una base azul y una carreta colorida en la parte superior, ya sea como la parte delantera del tren, con dos cúpulas de vapor, un carro de manzanas, un carro de troncos de madera, un carro de leche y un carro furgón de cola. Todos los carros del tren se vendieron con una etiqueta blanca, que se colocó alrededor de cada carro con una cuerda de nylon. El número de modelo (3010874) y el número de lote (211693US) están impresos en la etiqueta. Cada pieza ha sido vendida individualmente. Estos juguetes se vendieron en las tiendas Flying Tiger Copenhagen en todo el país por alrededor de \$2.

Remedio: Los consumidores deben quitar el carro del tren de juguete retirado del mercado de inmediato a los niños y devolverlo a la tienda Flying Tiger Copenhagen más cercana para obtener un reembolso completo.

Vehículos de juguete de madera marca Bullseye's Playground

Peligro: Las ruedas de los vehículos pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado incluye los vehículos de juguete Bullseye's Playground. Los vehículos se vendieron individualmente en tiendas y como un surtido de 8 paquetes en línea. Los vehículos incluyen un furgón de cola, Santa en trineo, camión de helados / camión de comida, tren, coche de policía, camión de bomberos, taxi y excavadora. El número de artículo, DPCI (número de modelo) y UPC se pueden encontrar en una etiqueta blanca colocada en la parte inferior de cada vehículo. Los números de artículos incluidos en el retiro incluyen: 89304, 89297, 89298, 89301, 89303, 89302, 89300 y 89299. Estos juguetes se vendieron exclusivamente en tiendas Target en todo el país y en línea por alrededor de \$1 para vehículos individuales y alrededor de \$8 para el paquete de 8 de todos los vehículos.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente los juguetes retirados del mercado a los niños y devolverlos a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.

Juguete de madera marca Playtive Junior

Peligro: Las ruedas de madera pueden desprenderse y soltar piezas pequeñas, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye el Juguete de agarre de madera juvenil Playtive. El juguete de agarre está hecho de madera con forma de elefante con cuatro ruedas azules en la parte inferior. Hay un espacio en el centro del juguete. El número de modelo, HG04414, se encuentra en la parte inferior del juguete. Estos juguetes se vendieron en las tiendas Lidl por alrededor de \$4.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los juguetes retirados y devolver el producto a cualquier tienda Lidl para obtener un reembolso completo.

Peluches de muñeco Forky 11”

Peligro: Los ojos de plástico “saltones” del juguete pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye un juguete de felpa “Forky” de 11 pulgadas de Toy Story 4 de Disney Pixar. El juguete tiene brazos posables, una base, una pantalla de arco iris en la parte superior del pie y ojos de plástico “saltones”. Los ojos se componen de tres partes; una base de plástico blanco, una cúpula de plástico transparente y un pequeño disco de plástico negro dentro de la cúpula, que representa la pupila del personaje. La información del código de seguimiento se incluye en la etiqueta cosida adjunta a la base del juguete. Los códigos de seguimiento afectados incluyen: FAC-024868-18338, FAC-024868-19032, FAC-024868-19060 y FAC-024868-19091.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente el juguete retirado del mercado a los niños y devolverlo a cualquier tienda minorista de Disney Store, Walt Disney World o Disneyland Resort para obtener un reembolso completo.

Juguetes de baño marca Ubbi

Peligro: Los juguetes retirados del mercado pueden romperse y crear una punta afilada, lo que presenta riesgos de laceración y asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra a Ubbi Connecting Bath Toys. Los juguetes son de plástico con un gran círculo en el medio con una cara sonriente grabada unida a seis círculos más pequeños. Los juguetes se pueden conectar entre sí. Se vendieron en un conjunto de seis piezas en colores rojo, naranja, amarillo, azul marino, azul y verde. También se vendieron en un set de regalo de juguete de baño Ubbi, que incluye cuatro juegos de juguetes de baño, incluido el juguete de baño de conexión Ubbi. Estos juguetes se vendieron en tiendas y en línea por entre \$8 y \$40.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños los juguetes de baño de conexión marca Ubbi retirados del mercado y comunicarse con Pearhead al 718-422-0592 para obtener un reembolso completo y un juguete de baño de repuesto Ubbi Squeeze.

Muñecas tejidas a mano marca Beaufort Bonnet Company

Peligro: Se descubrió una aguja de coser en el relleno de una de las muñecas tejidas a mano, lo que representa un peligro de lesión por punción.

Este retiro del mercado incluye juguetes de muñecas de peluche rellenos diseñados y nombrados de acuerdo con temas de animales. Se han retirado del mercado las muñecas de punto que se venden con los siguientes nombres de estilo: Drayton Hall Hare, Ellie Mae the Cat, Frat E. Fox, Giftmore the Mouse, Gull to Bed, Iwant A. Hippopotamus, Imma Bunny, King Charles Wooford, Lady Lullaby, Lily Pad Prince, Lionel the Lion, McDuffie the Duck, Morris Mallard, P. Nutt, Pudge the Pig, Shellebrate, Sill E. Goose, Ted E. Bearington, Waldorf Wabbit, Waverly Wabbit, Woodmont Wabbit y Wooly. Estas muñecas se vendieron en tiendas y en línea por entre \$40 y \$65.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las muñecas tejidas y comunicarse con The Beaufort Bonnet Company al 833-964-1456 para recibir un reembolso completo en forma de una tarjeta de regalo.

Recursos Asociados



Departamento de Agricultura y Services al Consumidor de Florida – www.FDACS.gov/ConsumerServices

Proporciona información sobre la industria agrícola de Florida, así como organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida



Departamento de Salud de Florida – www.FloridaHealth.gov

Proporciona información sobre carne, aves y otros retiros que pueden afectar a los floridianos



Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.– www.CPSC.gov

Provides a comprehensive list of items recalled by their manufacturers



Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) – www.USDA.gov

Proporciona una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes



Administración de Alimentos y Drogas (FDA) – www.FDA.gov

Proporciona información sobre retiros de alimentos, alimentos para mascotas, medicamentos y equipos médicos



Better Business Bureau – www.BBB.org

Proporciona información sobre la legitimidad de organizaciones benéficas y otras organizaciones y empresas



PL-01 The Capitol
Tallahassee, Florida 32399-1050

850-414-3300
www.MyFloridaLegal.com