


2020 Guía para la Protección del Consumidor



OFFICE OF
ATTORNEY GENERAL
ASHLEY MOODY

Stronger, Safer Florida

¡Felices fiestas!

Este año estuvo lleno de cambios y desafíos que, como nación y estado, hemos tenido que superar. Conforme ingresamos en la época de fiestas de este año y el fin del año 2020, es importante que seamos conscientes de las estafas comunes, de los productos retirados y de la seguridad en Internet para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros amigos.

Nuestra Guía de Protección de los Consumidores durante las Fiestas 2020 ofrece un conjunto de consejos para los floridianos: desde cómo protegerse cuando se realizan compras por Internet hasta cómo evitar las estafas de caridad. También contiene una lista de productos retirados por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. durante el año pasado. Con un mundo que se está volviendo significativamente más dependiente de Internet, también incluimos consejos de seguridad en Internet para ayudar a vigilar a los niños y protegerlos mientras usan Internet para la escuela o recreación.

Durante la prisa de las fiestas, los floridianos compran grandes cantidades de juguetes y productos para el hogar, entonces hemos compilado una lista de estos productos retirados de manera reciente que son particularmente peligrosos para los niños y los adolescentes. Para protegerse y proteger sus billeteras, los floridianos pueden familiarizarse con esta guía para que juntos podamos construir una Florida más fuerte y segura.

¡Les deseo una época de fiestas segura y feliz!

Atentamente.

A handwritten signature in black ink that reads "Ashley Moody". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ashley Moody
Procuradora General

¿Tiene preguntas sobre la guía? Comuníquese con nuestra línea directa de Servicios para Clientes al 1-866-9-NO-SCAM o por Internet en www.MyFloridaLegal.com. Se puede obtener más información sobre los retiros y una lista de los artículos retirados durante todo el año en www.CPSC.gov/en/Recalls.

TABLA DE CONTENIDOS

Consejos de Compras Navideñas.....	1
Consejos para Donaciones Caritativas.....	2
Protegiendo a las Niños Mientras Usan el Internet.....	3
Retiradas de Productos.....	4
Artículos para Bebés y Niños Pequeños.....	5
Ropa y Accesorios para Niños.....	15
Muebles.....	20
Artículos de Uso Doméstico.....	37
Artículos Deportivos y Vehículos Recreativos	88
Juguetes.....	115
Recursos Adicionales.....	120

Consejos para Compras Navideñas

Con tantas compras de consumidores que se realizan durante la temporada navideña, es un buen momento para ser consciente de posibles estafas, problemas de seguridad y costos adicionales que pueden afectar sus compras a través del internet. A continuación encontrará algunos consejos para mantener su dinero a salvo y seguro durante sus compras navideñas.

- ❖ Al comprar a través del internet, a menudo es aconsejable pagar con una tarjeta de crédito en lugar de una tarjeta de débito, si es posible. Ambos métodos de pago le permiten disputar un cargo si la mercancía nunca llega o es diferente a la solicitada; sin embargo, con una tarjeta de débito, la compra ya se deduce de su cuenta bancaria y su banco puede tardar días o semanas en revertir el cargo.
- ❖ Al realizar pedidos a través del internet, asegúrese de que el navegador web tenga una conexión segura antes de ingresar o enviar información de pago. En la barra de direcciones, debería aparecer un candado para indicar que su sesión es segura.
- ❖ Algunos proveedores de tarjetas de débito y crédito ofrecen números de tarjeta de un solo uso para transacciones a través del internet para proteger aún más a sus titulares de tarjetas. Inicie sesión en su cuenta o comuníquese con el proveedor de su tarjeta para ver si ofrece este servicio.
- ❖ Al comprar a través del internet, a menudo hay costos adicionales, como el envío y la manipulación. Asegúrese de tener en cuenta dichos cargos adicionales al comparar precios entre minoristas o al elegir entre una compra a través del internet o una compra en la tienda.
- ❖ Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de devolución de los minoristas para que pueda devolver cualquier artículo no deseado y obtener un reembolso completo.
- ❖ Algunos minoristas ofrecen planes de layaway u otras opciones de pago para permitir a los compradores pagar los artículos en cuotas o en una fecha posterior. Antes de aceptar dicho plan, asegúrese de preguntar si el minorista cobra una tarifa por su programa y si los pagos y las tarifas son reembolsables si la compra se cancela o devuelve.
- ❖ Al comprar tarjetas de regalo, verifique si hay una tarifa de activación adicional y proporcione el recibo de activación al destinatario. Además, considere la situación financiera del minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el minorista cierra o se declara en quiebra, es posible que el destinatario no pueda disfrutar del valor de la tarjeta.
- ❖ Sepa que los estafadores pueden crear fácilmente sitios de venta minorista a través del internet sin la intención de enviar productos pedidos. Considere la posibilidad de comprar con minoristas que esté familiarizado o con los que haya hecho negocios en el pasado.
- ❖ Si compra con un minorista nuevo, consulte con Better Business Bureau en www.bbb.org para determinar si otros clientes han presentado quejas en su contra.

Consejos para Donaciones Caritativas

Si bien la temporada navideña es un momento para acciones amables y generosas, los estafadores pueden intentar aprovecharse de este espíritu de generosidad. A continuación, encontrará algunos consejos que le ayudarán a garantizar que sus donaciones sean bien administradas.

- ❖ Antes de donar, asegúrese de que la organización benéfica esté registrada y sea elegible para solicitar en el estado de Florida. Verifique si la organización benéfica está registrada en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida en www.FDACS.gov/ConsumerServices o llamando al 1-800-HELP-FLA (1-800-435-7352).
- ❖ Haga su tarea y revise cualquier solicitud de caridad cuidadosamente. Asegúrese de comprender cuánto de su donación se destinará realmente a programas de caridad, a diferencia de los gastos administrativos y de recaudación de fondos. Para conocer los gastos de una organización benéfica registrada, visite www.FDACS.gov/ConsumerServices y haga clic en "Check-A-Charity" para asegurarse de que su gasto se alinee con sus valores. Además, sitios web como Charity Navigator en www.CharityNavigator.org y GuideStar en www.Guidestar.org evalúan y evalúan organizaciones benéficas al proporcionar información sobre la misión, los programas y las finanzas de la organización benéfica.
- ❖ Busque a través del internet para ver lo que otros pueden estar diciendo sobre una organización benéfica. También puede visitar www.FDACS.gov/ConsumerServices y utilizar la herramienta "Business / Complaint Lookup", verifique con Wise Giving Alliance de Better Business Bureau en www.Give.org o visite www.CharityNavigator.org para determinar si la organización benéfica tiene alguna queja en su contra.
- ❖ No le dé el número de su tarjeta de crédito o la información de su cuenta bancaria a alguien que le haya llamado o le haya enviado un correo electrónico no solicitado. Si está interesado en donar a una organización benéfica que se ha puesto en contacto con usted, pídale que le envíen por correo información sobre la organización benéfica y un formulario de compromiso. Las organizaciones benéficas legítimas no deberían tener ningún problema con esta solicitud.
- ❖ Tenga cuidado con organizaciones benéficas que tengan nombres similares. No es inusual que las organizaciones benéficas falsas elijan nombres parecidos a las de organizaciones benéficas legítimas y conocidas.
- ❖ Conozca la diferencia entre exento de impuestos y deducible de impuestos. Una organización que está exenta de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero esto no significa necesariamente que una contribución que haya hecho a ella sea deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir contribuciones deducibles de impuestos, visite <https://apps.irs.gov/app/eos/>.

Protegiendo a las Niñas Mientras Usan el Internet

En esta era digital, muchos de los regalos más populares para niños y adolescentes les permiten conectarse a Internet y comunicarse con otros a través del internet. Si alguno de estos artículos está en su lista de compras navideñas, considere los siguientes consejos para establecer límites en los dispositivos de sus hijos para protegerlos de posibles daños.

- ❖ Habilite controles parentales, de uso y de privacidad siempre que sea posible.
 - Los sistemas de juegos a menudo tienen restricciones de clasificación que permiten a los padres decidir qué juegos se pueden jugar en función de sus calificaciones, como "E" para todos o "T" para adolescentes.
 - Algunos sistemas de juego pueden permitir a los padres restringir el acceso en línea para que los niños no puedan acceder a funciones como salas de chat o agregar nuevos amigos sin la aprobación de los padres.
 - Considere establecer restricciones de compra dentro del juego y dentro de la aplicación en los dispositivos para que no se puedan realizar cargos en su cuenta sin ingresar una contraseña.
 - Considere habilitar controles de límite de tiempo en dispositivos y dentro de aplicaciones individuales.
 - Considere desactivar el uso compartido de la ubicación en los dispositivos, ya que esto puede permitir que el desarrollador de la aplicación y otros usuarios vean la ubicación de un niño cuando estén conectados.
 - La mayoría de los sitios de redes sociales permiten a los usuarios ajustar su configuración de privacidad para restringir quién puede ver un perfil. Si sus hijos usan las redes sociales, asegúrese de que sus perfiles estén configurados en un nivel de privacidad con el que se sienta cómodo.
- ❖ Enseñeles a los niños a no compartir información personal o de identificación sobre sí mismos en línea, incluido su nombre completo, edad, domicilio y nombre de la escuela.
- ❖ Enseñeles a los niños sobre el ciberacoso y que acudan a usted si lo presencian o se convierten en el objetivo de un ciberacoso.
- ❖ Advierta a los niños que no descarguen elementos a través del internet sin su aprobación, ya que estos archivos pueden contener malware o ser inapropiados para su acceso.
- ❖ Enseñeles a los niños que son responsables de sus acciones en a través del internet y que las cosas que se publican en el internet pueden perdurar para siempre.
- ❖ Verifique regularmente qué aplicaciones pueden estar usando los niños y lea los Términos de servicio y la política de privacidad de cada una.
- ❖ Conozca a qué sitios web y juegos acceden sus hijos; revíselos para asegurarse de que sean apropiados y ofrezcan la protección adecuada de la privacidad de los niños.
- ❖ Establezca y comparta reglas sobre el uso apropiado de un dispositivo, como las horas en que se puede usar, las aplicaciones aceptables y las consecuencias por romper las reglas.

Retiradas de Productos

Durante esta temporada de alegría y generosidad, es importante estar atento a la seguridad de los productos que se traen a su hogar. Lo siguiente es una compilación de retiradas de productos de EE.UU 2019-2020 en una guía fácil de usar durante esta temporada de fiestas.

Esta guía reproduce información y detalles de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. Sobre juguetes, artículos para bebés, artículos deportivos y recreativos, muebles y productos para el hogar que están diseñados para niños y adolescentes o que representan un riesgo particular para ellos. Estos artículos se encuentran entre los más de 200 productos retirados del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumo de EE.UU. Entre el 1 de noviembre de 2019 y el 16 de octubre de 2020. Para obtener más información sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los productos retirados del mercado, visite www.CPSC.gov.

Los productos peligrosos y defectuosos son objeto de retiradas del mercado cada año. Cuando se retira un producto, la ley requiere que los fabricantes y minoristas retiren los productos de sus estantes. Sin embargo, los productos sujetos a retiradas a veces pasan desapercibidos y permanecen en las tiendas; otros pueden haber sido comprados antes de que se emitiera un retiro del mercado. Además, muchos productos a menudo continúan ofreciéndose a la venta a través de sitios web de revendedores a través del internet mucho después de que se ha anunciado un retiro del mercado. Por lo tanto, siempre es importante investigar para asegurarse de que los productos que está comprando o trayendo a su hogar sean seguros y estén libres de defectos.

Tomarse unos minutos ahora para examinar esta colección de artículos retirados del mercado garantizará una temporada festiva más segura y agradable para usted y los suyos.



Artículos para Bebés y Niños Pequeños



Thule Sleek Strollers

Peligro: El manillar de la carriola puede desprenderse, lo que representa un peligro de lesiones para los niños.

Este retiro del mercado involucra los cochecitos Thule Sleek. Los cochecitos retirados del mercado se vendieron en negro, gris oscuro, gris claro, azul marino y rojo con un marco plateado o negro. En este retiro solo se incluyen los cochecitos sin una etiqueta adhesiva QC2020 junto a la etiqueta del producto y fabricados entre mayo de 2018 y septiembre de 2019. El código de fecha de fabricación en formato AA / MM, Thule Sleek y el número de producto: 11000001-5, 11000017, 11000330 o 11000337-342 se pueden encontrar en la etiqueta del producto ubicada en la parte inferior interior del marco del cochecito. Código UPC 091021978485, 091021883703, 091021460256, 091021761773, 091021079779, 091021070585, 091021349001, 091021433137, 091021514386, 091021037090, 091021091900, 091021648937, or 091021190214. Estos cochecitos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$830 y \$850.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cochecitos retirados del mercado y comunicarse con Thule Group al 855-929-3531 para organizar la devolución del producto y recibir un armazón de cochecito Sleek de reemplazo gratuito.

Manhattan Ball

Peligro: Los tubos de plástico del juguete pueden desprenderse de la bola central y soltar los pequeños mordedores de silicona que están enroscados en los tubos, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye juguetes de actividades de plástico "Manhattan Ball". El juguete tiene una bola central de plástico duro con 12 tubos de plástico blando insertados en la bola central y 7 mordedores de silicona roscados en los tubos. "The Manhattan Toy Company" y el código de lote 325700EL o 325700IL están impresos en la bola central. Estos se vendieron exclusivamente en las tiendas Target y en línea en Target.com por aproximadamente \$10.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el juguete retirado de los niños y comunicarse con Manhattan Toy al 800-541-1345 o devolverlo a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.

Belecoo 535-S Baby Strollers

Peligro: Los cochecitos retirados del mercado violan el estándar federal de Carruajes y Cochecitos. El torso de un niño puede pasar a través de la abertura entre la bandeja de actividades y la base del asiento y su cabeza puede quedar atrapada, lo que representa un peligro de atrapamiento y estrangulamiento. La ubicación del sistema de sujeción de la entrepierna crea una gran abertura entre la base del asiento y el sistema de sujeción, y puede desprenderse, lo que representa un peligro de caída para los niños.



Este retiro del mercado involucra los cochecitos de bebé convertibles Belecoo 535-S vendidos en colores negro, rosa, azul, caqui y gris. Los cochecitos se convierten en carritos en la posición de moisés. Belecoo está impreso en la estructura del cochecito y en las correas de los hombros. El número de modelo 535-S está impreso en una etiqueta en el interior del marco trasero de la carriola. Estos cochecitos se vendieron exclusivamente en Amazon.com por unos \$200.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el cochecito de bebé retirado del mercado y comunicarse con A Better You! al 800-715-7302 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo, incluidos los impuestos y el costo de envío original.

Baby Strollers

Peligro: Los cochecitos retirados del mercado violan el Estándar federal para carritos y cochecitos. El torso de un niño puede pasar a través de la abertura entre la bandeja de actividades y la base del asiento y su cabeza puede quedar atrapada, lo que representa un peligro de atrapamiento y estrangulamiento. La ubicación del sistema de sujeción de la entrepierna crea una gran abertura entre la base del asiento y el sistema de sujeción, lo que representa un peligro de caída para los niños.

Este retiro del mercado incluye tres modelos de cochecitos dobles. Una etiqueta en el asiento del cochecito dice: MADE FOR GOPLUS CORP 11250 POPLAR AVE. FONTANA, CA 92337. Los números de modelo incluidos son BB4476, BB4613 y BB4690. Estos cochecitos se vendieron en línea por alrededor de \$100.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cochecitos de bebé retirados del mercado y comunicarse con Costway al 844-242-1885 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo, incluidos los impuestos y el costo de envío original.



Miniware Teething Spoons

Peligro: La cuchara de dentición puede romperse en la boca de un niño cuando se usa como mordedor, lo que representa un peligro de asfixia para los bebés.

Las cucharas de dentición marca Miniware retiradas del mercado están hechas de silicona de grado alimenticio diseñado para que los bebés las usen durante la fase de dentición, aproximadamente de 4 a 24 meses de edad. Las cucharas se vendieron en un juego de dos y venían en colores gris, aguamarina, melocotón, lima (verde), algodón de azúcar (rosa) y lavanda. “Miniware” está grabado con letras en relieve en el mango de las cucharas. Las cucharas también se vendieron en configuraciones de kits de comidas. Los kits eran "First Bites" que incluían cucharas, cuenco, pie de succión y tapa. Los colores de las cucharas fueron lima, agua, algodón de azúcar, lavanda, gris y melocotón. El "Kit de viaje First Bites" incluía una cuchara, un tazón, un pie de succión y una bolsa de viaje. Las cucharas vinieron en color lavanda y agua. El kit "Sip and Snack" incluía una cuchara, un tazón, un pie de succión y una taza para beber. La cuchara vino en color melocotón y gris. Estos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$14 y \$42.




Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las cucharas de dentición retiradas del mercado inmediatamente y comunicarse con Bonnsu al 855-334-8129 para obtener un producto de reemplazo gratuito.

Umbrella Strollers

Peligro: Los cochecitos retirados del mercado violan el estándar federal de seguridad para carruajes y cochecitos. La ubicación del sistema de sujeción crea un gran espacio entre la sujeción y el asiento. El niño puede resbalar por el hueco, lo que representa un peligro de caída. Además, la cubierta de la barra de apoyo puede desprenderse y exponer la espuma, lo que representa un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado incluye los cochecitos con sombrilla Island Wear con una barra de apoyo y un reposapiés. Los cochecitos se vendieron en azul y varios colores del arco iris por unos \$20.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cochecitos retirados del mercado y comunicarse con Island Wear al 844-449-4144 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.



Swurfer Kiwi Baby and Toddler Swings

Peligro: El tapón de plástico en la parte inferior de la cuerda del columpio que sostiene el asiento del columpio en su lugar puede desprenderse, lo que representa un peligro de caída para el ocupante del columpio.

Este retiro del mercado involucra a los columpios para bebés y niños pequeños Kiwi de la marca Swurfer. El columpio de plástico se vende en verde, azul y rosa. El columpio se fija a un juego de columpios o una rama de árbol. El columpio mide aproximadamente 15 pulgadas de ancho, 10 pulgadas de profundidad y 20 pulgadas de alto. El columpio pesa alrededor de 4 libras. FlyBar, Inc. y Kiwi Swing SSW-0005 están impresos en la parte inferior del columpio. El código de fecha de fabricación de agosto de 2019 está grabado en la parte posterior del columpio. Estos columpios se vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente \$80.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los columpios retirados del mercado y comunicarse con Swurfer al 800-764-6784 para recibir instrucciones para reparar los columpios.

Go Forward 4-in-1 Evolved Ergonomic, Flip Front2back and Up Close Newborn Infant Carriers

Peligro: Las hebillas de los portabebés pueden romperse y representar un peligro de caída.

Este retiro del mercado involucra los portabebés blandos para bebés y niños pequeños Infantino. Los portabebés que miran hacia el frente son de algodón con una bolsa acolchada al frente. Los portadores tienen un cuerpo negro y correas negras o un cuerpo gris y correas negras. Solo los transportistas Infantino con los siguientes cuatro códigos de lote están incluidos en el retiro. El nombre del producto y el código de lote se identifican en una etiqueta cosida en el interior de los soportes. Estos transportistas se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$30 y \$50.



Producto	Lot Code
Go Forward 4-in-1 Evolved Ergonomic Carrier	2018 0619
Go Forward 4-in-1 Evolved Ergonomic Carrier	2018 0719
Flip Front2back Carrier	2018 0719
Up Close Newborn Carrier	2018 0719

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los portabebés retirados del mercado y comunicarse con Infantino al 800-840-4916 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un portabebés de reemplazo gratuito.

Accesorio para Dormir Inclinado incluido con el Kolcraft Cuddle 'n Care 2-in-1 Bassinet & Incline Sleepers and Preferred Position 2-in-1 Bassinet & Incline Sleepers

Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras circunstancias.



Este retiro del mercado involucra el accesorio de durmiente inclinado vendido con el Kolcraft Cuddle 'n Care 2-in-1 Bassinet & Incline Sleeper (número de modelo que comienza con KB063) y el Kolcraft Preferred Position 2-in-1 Bassinet & Incline Sleeper (número de modelo que comienza con KB061). Los números de modelo se encuentran en la barra de metal entre las patas de los moisés. El durmiente inclinado es la única parte del producto que se retira del mercado. Estos accesorios se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de \$140.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el accesorio de cama inclinada retirado del mercado y comunicarse con Kolcraft al 800-453-7673 para obtener un cupón de \$35 para usar en www.Kolcraft.com o un reembolso de \$20. Los consumidores pueden seguir usando el moisés sin el accesorio para dormir inclinado.

Kids & Koalas Baby Walkers

Peligro: Los andadores para bebés no cumplen con la norma de seguridad federal. Específicamente, pueden pasar a través de una puerta estándar y no están diseñadas para detenerse en el borde de un escalón como lo requiere la norma federal de seguridad y tienen aberturas para las piernas que permiten que el niño se deslice hacia abajo hasta que la cabeza del niño pueda quedar atrapada.

Este retiro del mercado involucra a los andadores para bebés de la marca Kids & Koalas. Los andadores plegables tienen ocho ruedas y un asiento regulable en altura. Se vendieron en gris, negro, verde, rosa, azul y blanco. El logo de Kids & Koalas está impreso en la parte delantera de la bandeja y en la parte trasera del asiento. El número de modelo X002 se puede encontrar en una etiqueta colgante adjunta debajo del producto y en el empaque. Estos andadores se vendieron en línea por entre \$89 y \$123.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los andadores para bebés retirados del mercado, desmantelarlos y desecharlos.

Adaptadores para Asientos de Coches marca “Thule Sleek”

Peligro: Los soportes de plástico del adaptador del asiento para el automóvil pueden romperse, lo que representa un peligro de caída para los bebés.

Este retiro del mercado involucra el adaptador de asiento de automóvil Thule Sleek utilizado para colocar un asiento de automóvil Chicco en el cochecito Thule Sleek. El adaptador es de metal con dos soportes de plástico negro y clips en la carriola. En este retiro del mercado solo se incluye el adaptador del asiento para el automóvil. El número de producto 11000301 está impreso en una pegatina ubicada en el soporte de plástico del adaptador. El código UPC es 091021188099. Estos adaptadores se vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente \$60.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el Adaptador de asiento para automóvil Sleek retirado del mercado y comunicarse con Thule Group al 855-652-2688 para organizar la devolución del producto y obtener un reembolso completo o para recibir un producto de reemplazo gratuito de un Thule Sleek Bassinet que funciona en el Thule Sleek Stroller.

DaVinci Bailey Bassinets

Peligro: El soporte del colchón del moisés puede soltarse, lo que representa un peligro de caída y atrapamiento para los bebés. Además, las patas de apoyo del moisés pueden romperse, lo que también representa un peligro de caída para los bebés.

Este retiro del mercado incluye moisés de madera DaVinci Bailey para bebés. Los moisés retirados del mercado con el número de modelo “M0934” se vendieron en los siguientes cuatro colores: gris, espresso, natural y blanco. El número de modelo “0934” está impreso en una etiqueta blanca adherida a la tabla de soporte del colchón y en el paquete externo del producto. Los moisés ensamblados miden 38 pulgadas de largo por 20 pulgadas de ancho por 30 pulgadas de alto y cada uno pesa alrededor de 21 libras. Los moisés se vendieron con una almohadilla de cuna impermeable de 1 pulgada. “DaVinci” está impreso en el empaque del producto, el manual de instrucciones y la tarjeta de registro del producto. Estos moisés se vendieron en línea por unos \$110.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los moisés retirados del mercado y comunicarse con DaVinci al 833-932-0208 para obtener un kit de reparación gratuito que reforzará el soporte del colchón. Mientras tanto, se insta a los padres a encontrar un entorno alternativo y seguro para dormir para el niño, como una cuna que cumpla con los estándares de seguridad actuales.

Beautyrest Beginnings Incline Sleeper with Adjustable Feeding Position for Newborns; Disney Baby Minnie Mouse Incline Sleeper with Adjustable Feeding Position for Newborns; Delta Children Deluxe 3-in-1 Activity Rocker, Feeder and Sleeper; Simmons Kids Beautyrest Deluxe 3-in-1 Activity Rocker, Feeder, and Sleeper; and 3-in-1 Activity Rocker, Feeder and Incline Sleeper and Others

Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras circunstancias.

Este retiro del mercado involucra la cama inclinada Delta con posición de alimentación ajustable para recién nacidos (y otras versiones de marca enumeradas anteriormente) con los números de modelo 27404-2255, 27404-437, 27404-758 y 27404-942. El número de modelo se encuentra en la etiqueta y el marco. El producto es un durmiente inclinado que tiene una función de balanceo manual y también tiene una posición de alimentación. Estos durmientes se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$42 y \$51.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la cama inclinada y comunicarse con Delta al 1-800-377-3777 para obtener un reembolso en efectivo o un cupón.

Pillo Portable Napper

Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras circunstancias.

Este retiro del mercado involucra a la siesta portátil Evenflo Pillo con el número de modelo 12132125. El número de modelo se encuentra en una etiqueta en la pata del producto. El producto es una siesta inclinada acolchada. Estas siestas se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$75.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto inmediatamente y comunicarse con Evenflo al 1-800-233-5921 para obtener un reembolso en efectivo o un cupón.

Tango Mini Strollers

Peligro: Ambas bisagras del cochecito pueden soltarse y colapsarse bajo presión, lo que representa un peligro de caída para los niños en el cochecito.

Este retiro del mercado involucra cuatro modelos de cochecitos negros Tango Mini, cada uno con su propio número de modelo e identificable por una tapa del capó de color exclusivo que se vende en rosa cuarzo (número de modelo ST31D09A), gris Sedona (número de modelo ST31D10A), negro azabache (número de modelo ST31D11A) y el azul más puro (número de modelo ST31D03A). Los números de modelo están impresos en negro en una pegatina blanca ubicada en una de las patas del cochecito. Estos cochecitos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$100 y \$120.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cochecitos retirados del mercado y comunicarse con Baby Trend al 800-328-7363 para obtener un reemplazo o un reembolso completo.

Graco Little Lounger Rocking Seat

Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés rodaran de espaldas al estómago o de lado, o bajo otras circunstancias.

El asiento mecedora Little Lounger de Graco es dos productos en uno, un asiento mecedor y una tumbona vibratoria. La mayoría de los modelos (números de modelo 1872034, 1875063, 1875102, 1877160, 1882081, 1896313, 1908957, 1914283 y 2047734) tienen varias posiciones de inclinación y un modelo (número de modelo 1922809) tiene una posición de inclinación. El número de modelo se encuentra en una etiqueta en una de las patas metálicas. Estos asientos mecedores se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por aproximadamente \$80.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el producto inmediatamente y comunicarse con Graco al 800-345-4109 para obtener un reembolso en efectivo o un cupón.

Little Bambino 4 in 1 Children's Tricycles

Peligro: La pintura en el marco de la marquesina contiene niveles de plomo que exceden la prohibición federal de pintura con plomo y los componentes del triciclo contienen niveles de plomo que exceden la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar problemas de salud adversos.

Este retiro del mercado involucra a los triciclos infantiles con dosel Little Bambino 4 en 1. Los triciclos de tres ruedas se pueden utilizar como carrito de paseo o como triciclo de empuje, entrenamiento y clásico. Se vendían en azul, rosa o rojo y tienen un asa trasera, un respaldo alargado, una canasta, un dosel y una campana en el asa delantera.

El logo de Little Bambino está en la parte delantera del triciclo. El modelo BW204 y el código UPC 653981740030, 653981740092, 653981740108, 656857123326, 656857123333 o 656857123340 se pueden encontrar en el empaque del producto. Estos triciclos se vendieron en línea por entre \$97 y \$130.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los triciclos retirados del mercado, quitárselos a los niños y comunicarse con Thesaurus Global Marketing al 866-633-8202 para obtener un reembolso completo, incluido el costo de envío.

SwaddleMe By Your Bed Sleeper Inclined Sleeper

Peligro: Se han reportado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés rodaran de espaldas al estómago o de costado, o bajo otras circunstancias.

Este retiro del mercado involucra a los durmientes inclinados SwaddleMe By Your Bed Sleeper con el número de modelo 91394. El número de modelo está ubicado en el tubo de la barra transversal del marco entre los dos tubos verticales. El producto es un producto para dormir inclinado independiente. Estos durmientes se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por aproximadamente \$99.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la cama inclinada y comunicarse con Summer Infant al 1-800-426-8627 para obtener un reembolso en efectivo o un vale.



Ropa de Niños y Accesorios



Jueguitos de Ropa de Dormir para Niños marca Bunz Kidz

Peligro: Los juegos de ropa de dormir para niños no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir para niños que requiere que la ropa de dormir sea ceñida o resistente al fuego, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra juegos de pijamas para niños de la marca Bunz Kidz que consisten en una bata, una blusa y pantalones. Los conjuntos de ropa de dormir se vendieron en tallas 2 a 12. La bata y los pantalones 100% de microfibra de poliéster son blancos con estampado de estrellas rosas y la parte superior 100% poliéster es rosa con Dream in Glitter impreso en dorado en el pecho. La bata tiene mangas largas, cuello chal, dos bolsillos laterales con costura y corbata cosida ubicada en la cintura y los pantalones tienen cinturilla elástica. Bunz Kidz está impreso en una etiqueta azul cosida y los números de estilo L23846, L43846 o L73846 y los números de GPU 2017-246, 2017-446 o GPU 2017-746 están impresos en otra etiqueta cosida. Estos juegos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$24 y \$48.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente a los niños los juegos de pijamas retirados del mercado y comunicarse con Stargate Apparel al 866-351-0193 para obtener un reembolso completo.

Sudaderas con capucha marca Noah Clothing

Peligro: La sudadera con capucha no cumple con los estándares federales de inflamabilidad para textiles de ropa, lo que representa un riesgo de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra sudaderas con capucha, manga larga, con forro polar invertido cepillado 100% algodón de la marca Noah Clothing. Las sudaderas con capucha se vendieron en colores negro, verde, rojo brillante y azul claro y en tallas XS, S, M, L, XL y XXL. Llevan cordón alrededor del cuello del cuello, pespuntos de color en contraste y "NOAH" bordado en el bolsillo delantero. La sudadera con capucha de vellón inverso está cosida de modo que el vellón que se ve típicamente en el interior de la sudadera con capucha se muestra en el exterior (reverso) en todas partes excepto en el bolsillo y la capucha. La etiqueta cosida en el cuello dice "NOAH" con una cruz roja debajo. La etiqueta de cuidado cosida tiene información adicional que dice "RN 150322". Estas sudaderas con capucha se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$150.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sudaderas con capucha retiradas del mercado y comunicarse con Noah Clothing al 833-662-4692 para obtener un reembolso completo más una tarjeta de regalo de \$20 al enviar a Noah una foto de la prenda cortada por la mitad. Noah Clothing está contactando directamente a todos los compradores conocidos.

Botas para Niños marca Lilly of New York

Peligro: La suela de las botas contiene niveles de plomo que superan la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar problemas de salud adversos.

Este retiro del mercado involucra botas para niños de la marca Lilly of New York. Se vendieron en tallas para niños del 5 al 10 en los siguientes colores y números de estilo: Aqua (53325), negro con purpurina (53323), negro con verde (53317) y morado con negro (53324). Las botas forradas tienen cierre de velcro y suela de goma. Lilly y el número de modelo aparecen en el interior de la lengüeta del zapato. Estas botas se vendieron en línea por entre \$35 y \$40.



Remedio: Los consumidores deben quitarle inmediatamente las botas retiradas a los niños y comunicarse con Lilly of New York al 888-359-1322 para obtener un reembolso completo o para recibir un producto de reemplazo gratuito de valor similar.

Sudaderas con Cordones para Niños marca Hooey

Peligro: Un cordón en la capucha de la sudadera representa un peligro de estrangulamiento para los niños. Los cordones pueden enredarse o enredarse en los toboganes del patio de recreo, pasamanos, puertas de autobuses escolares u otros objetos en movimiento, lo que representa un peligro de estrangulamiento significativo para los niños.

Este retiro del mercado incluye 15 estilos de sudaderas de tamaño juvenil con la marca o el logotipo "Hooey" y cordones en la capucha. Las sudaderas son de poliéster y algodón. Las sudaderas generalmente tienen un solo bolsillo frontal. Se vendieron en tallas XS, S, M, L, XL para niños y niñas. Una etiqueta de tamaño blanca tiene la palabra "Hooey" y "Made in China" y está ubicada en el centro del cuello de la espalda de las sudaderas. Una etiqueta en la costura lateral tiene las instrucciones de cuidado de la prenda. Estas sudaderas se vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente \$45.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente las sudaderas retiradas del mercado de los niños y quitar el cordón para eliminar el peligro.

Pantalones de Mezclilla marca Crewcuts

Peligro: Pueden haber piedras pequeñas en los bolsillos o la cintura de los pantalones debido al proceso de fabricación, lo que representa un peligro de aspiración o asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra pantalones de mezclilla para niños Crewcuts vendidos en tallas 2 y 3 y solo incluye pantalones fabricados en Pakistán. Los pantalones con el número de estilo J8406 y la temporada FA 19 están incluidos en el retiro del mercado. Una etiqueta de cuidado cosida en la costura lateral indica el número de modelo y la temporada. Una etiqueta cosida en la cinturilla de la prenda indica el tamaño y el país de origen y la marca "Crewcuts." Los códigos UPC 099105125419 y 099105125420 se enumeran en la etiqueta de precio adjunta a los pantalones. Estos pantalones se vendieron en las tiendas J. Crew y Crewcuts de todo el país y en línea por alrededor de \$50.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente los pantalones retirados del mercado de los niños y quitar las piedras de los bolsillos o de la abertura interna de la cintura para eliminar el peligro.

Pantalones de Salón para Niños marca TINFL

Peligro: Los pantalones de salón para niños no cumplen con el estándar de inflamabilidad para la ropa de dormir para niños que requiere que la ropa de dormir sea ceñida o resistente al fuego, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado incluye pantalones de salón de algodón 100% para niños. Los pantalones de salón se vendieron en 18 estampados. Los pantalones de salón estaban disponibles en tallas para niños desde pequeñas hasta extragrandes. Los pantalones loungewear tienen la marca "TINFL" y uno de los siguientes números de lote impresos en una etiqueta de costura lateral interior: 58500-51, 58500-52, 58500-53, 58500-54, 58500-55, 58500-56, 58500-57, 58500-59, 58500-60, 58500-61, 58500-62, 58500-63, 58500-65, 58500-66, 58500-67, 58500-69, 58500-70 y 58500-71. Estos pantalones de salón se vendieron en línea por alrededor de \$18.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente los pantalones de salón retirados del mercado de los niños y comunicarse con K-Apparel al 800-201-8734 para obtener un reembolso completo.

Camisones para Niños marca Just Blanks

Peligro: Los camisones no cumplen con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir de los niños, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra camisones para niños de 92% algodón y 8% elastano de la marca Just Blanks. Se vendieron en tallas de 12 meses a 12 y en dos estampados: cumpleaños y elefante. El estampado de cumpleaños tiene un borde azul en la parte inferior y en las mangas y el borde del estampado de elefante es rosa. Just Blanks y el número de seguimiento 20190329 están impresos en una etiqueta cosida en el cuello. Estos camisones se vendieron por unos \$30.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente los camisones retirados del mercado de los niños y comunicarse con Ishtex Textile Products al 800-935-0914 para obtener un reembolso completo.

Pijamas y Batas para Niños marca Joules USA

Peligro: La ropa de los niños no cumple con el estándar federal de inflamabilidad para la ropa de dormir, lo que representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado involucra pijamas y batas para niñas y niños de Joules que se venden en varios estampados y tamaños. La marca “Joules” está impresa en la etiqueta cosida del cuello. Las prendas con los siguientes números de artículo, impresos en la etiqueta de cuidado del lavado, se incluyen en este retiro del mercado. Estos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$20 y \$70.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las prendas retiradas del mercado, quitárselas a los niños y comunicarse con Joules USA al 800-583-9559 para obtener un reembolso completo.





Muebles



Sillas Giratorias y Balancines

Peligro: El poste de la silla puede separarse de la base, lo que representa un riesgo de caída.

Este retiro del mercado incluye todos los balancines giratorios para comedor, balancines giratorios tipo club y deslizadores giratorios tipo club en todos los diseños con mecanismos que tienen postes sólidos. Las sillas con marco de aluminio son para uso en interiores y exteriores y se vendieron en una variedad de acabados que incluyen negro, bronce del desierto y terra mist. El logotipo de Hanamint está grabado en la parte inferior del asiento. Estas sillas se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de \$600.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los balancines giratorios y planeadores retirados del mercado y comunicarse con Hanamint al 800-298-9210 para una reparación gratuita.

Botiquines de “Teak Bastian”

Peligro: El espejo puede desprenderse y caerse de la puerta del botiquín, lo que representa un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado involucra los botiquines de teca de Bastian con una, dos o tres puertas y un espejo en cada puerta. Los botiquines tienen 24, 36 o 48 pulgadas de ancho, lo que corresponde a una, dos o tres puertas. Los botiquines se vendieron en teca natural, encalado y acabados rústicos en marrón. En el interior de la puerta del botiquín hay una placa con el nombre "Signature Hardware". El número de SKU está impreso en los recibos de compra y en las confirmaciones de pedidos por correo electrónico. El número de SKU correspondiente a cada tamaño y acabado se enumera a continuación:

Talle	Color	SKU Número
24"	Teca natural	422703
	Marrón rústica	422704
	Encalar	422705
36"	Teca natural	422706
	Encalar	422707
48"	Teca natural	422708
	Marrón rústica	422709



Estos gabinetes se vendieron en línea por entre \$400 y \$630.

Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con Signature Hardware al 855-715-1800 para programar una reparación a domicilio gratuita.

Soportes de montaje marca CFMK

Peligro: Los soportes pueden fallar al montar de manera segura en la superficie el LED CPANL y caer inesperadamente, lo que representa un riesgo de lesiones por impacto.

Este retiro del mercado involucra soportes CFMK en H de metal que se atornillan en el techo y se utilizan para montar en superficie luminarias LED CPANL. El soporte CFMK se incluyó como accesorio de montaje opcional con los CPANL 1x4, 2x4 y 2x2 vendidos por los minoristas y estaba disponible como un accesorio separado para los LED CPANL. Estos se vendieron en tiendas de mejoras para el hogar en todo el país y en línea por entre \$85 y \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los LED CPANL montados en la superficie con un soporte CFMK y comunicarse con Lithonia Lighting al 855-307-2454 para obtener un kit de reparación gratuito del soporte CFMK. Los consumidores deben evitar que las personas ingresen al área inmediata debajo de los accesorios hasta que se repare los soportes.

Colchones plegables marca Mattress on the Go

Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar federal obligatorio de inflamabilidad para colchones, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra los colchones plegables Mattress on the Go de DownEast que se pueden usar como un pequeño sofá o silla. Los colchones grises de dos tonos miden 4 pulgadas de alto cuando se configuran como colchón. En este retiro solo se incluyen los colchones de tamaño doble. Downeast Home & Clothing, artículo #5540033515 y Made in China están impresos en una etiqueta blanca ubicada en la parte inferior del panel de la cabeza del colchón. Estos colchones se vendieron en todo el país por unos \$110.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados del mercado y comunicarse con DownEast al 800-337-3076 para recibir un forro ajustado gratis para cubrir el colchón y hacer que cumpla con la norma federal.

Camas dobles y dobles marca Parke

Peligro: La cabecera de las camas retiradas del mercado puede separarse de las barandillas laterales, lo que representa un peligro de caída.

Este retiro del mercado involucra camas de plataforma doble y completa modelo Crate and Barrel Parke con una cabecera y un marco de madera. El número de SKU y "Crate and Barrel" y "Parke" están impresos en la cabecera de la cama. Los siguientes números de SKU están incluidos en el retiro: 206538, 206648, 206732, 206888, 206935 y 206978. Estas camas se vendieron en las tiendas Crate and Barrel de todo el país y en línea en www.crateandbarrel.com por aproximadamente \$500 por la cama doble y aproximadamente \$600 por la cama completa.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las camas retiradas del mercado y comunicarse con Crate and Barrel al 800-451-8217 para obtener un reemplazo gratuito.

Essential Home Belmont 2.0 Four-Drawer Chests

Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado involucra cajoneras de 4 cajones con guías de plástico para cajones vendidos por Transform bajo la marca Essential Home e identificadas como el modelo "Belmont 2.0". Los modelos incluidos son:

Kmart Número del Artículo	Mfr. Model Número	UPC	Color
01832577-9	F214-PRF	7-89515563264-9	Negro
01832593-6	F214-MEF	7-89515563273-1	Pino
01832637-1	F214-WAF	7-89515563285-4	Nogal
01833166-0	F214-BRF	7-89515590807-2	Blanco



Los cofres miden aproximadamente 29.8 pulgadas de alto y 27.7 pulgadas de ancho, y se vendieron en cuatro colores, incluidos negro, pino, nogal y blanco. El nombre del fabricante, "Kappesberg Moveis", y el número de modelo "F214" se pueden encontrar en el manual que viene con cada cofre. Estos se vendieron exclusivamente en las tiendas Kmart y en línea en www.Kmart.com por aproximadamente \$60.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cofres retirados del mercado si no están debidamente anclados a una pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Transform al 800-659-7026 para recibir un kit de anclaje gratuito.

Sillones marca Patmos Chaise

Peligro: La pintura que se usa en la estructura de metal de la silla contiene niveles de plomo que exceden el estándar federal de pintura con plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.



Este retiro del mercado involucra el sillón Patmos Chaise, que se vende en colores marrón y gris. La silla está cubierta con una resina sintética / mimbre para todo clima de tejido apretado. La silla también tiene un respaldo ajustable. La silla mide 34 pulgadas de ancho, 83 pulgadas de profundidad y 11 pulgadas de alto. Estos se vendieron en las tiendas Rooms To Go y Carl's Patio en Florida y en línea en www.roomstogo.com por entre \$500 y \$700.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas retiradas del mercado inmediatamente y comunicarse con Rooms To Go al 855-688-0919 para obtener un reemplazo.

Lámparas de pie de Malla Remachadas

Peligro: El interruptor de pie de encendido / apagado de la lámpara puede sobrecalentarse, derretirse o incendiarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra la lámpara de pie de malla remachada. La lámpara de acero industrial con una pantalla de malla de acero mide aproximadamente 74 pulgadas de alto y 23 pulgadas de diámetro. Viene con cuatro bombillas T9 Edison de 60W y un interruptor de encendido / apagado de pie circular en el cable eléctrico en la base. El número de SKU 68270176ISTL está impreso en una etiqueta verde ubicada en la parte inferior de la base de la lámpara. Estas lámparas se vendieron en las ferreterías Restoration Hardware y en línea por entre \$83 y \$825.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar y desenchufar la lámpara retirada inmediatamente y comunicarse con RH al 833-360-0655 para obtener un reembolso completo del precio de compra. RH está contactando directamente a todos los compradores conocidos.



Colección de muebles de dormitorio marca Cottage Town

Peligro: La pintura de capa base que se usa en piezas dentro de la colección de muebles contiene niveles de plomo que exceden el estándar federal de pintura con plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.

Este retiro del mercado involucra la colección de muebles de dormitorio Cottage Town, fabricada por Avalon Furniture, que se vendió en colores blanco, negro y gris. Los muebles retirados del mercado incluyen el tocador, el espejo, la cabecera King, la cabecera King, la cabecera Queen, la plataforma Queen, el cofre y el cofre para caballero, fabricados entre el 1 de agosto de 2019 y el 18 de diciembre de 2019.



Los paneles de madera verticales se presentan en el frente o los lados de cada pieza. Una etiqueta que contiene el número de SKU del producto y la fecha de fabricación se encuentra en la parte posterior de cada mueble. Esta etiqueta se coloca en la cómoda, la mesa de noche, el cofre y el cofre del caballero en la esquina superior izquierda del panel posterior. La etiqueta del espejo se encuentra en la parte inferior izquierda del panel trasero y para la cabecera y el pie de cama, en la parte inferior derecha del panel trasero.

Color	Nombre	Número del Artículo	SKU Número
Gris	Cottage Town Dresser	2485-1	32124858
Gris	Cottage Town Mirror	2485-2	32224850
Gris	Cottage Town King Headboard	2485-4	32424854
Gris	Cottage Town King Footboard	2485-8	32824852
Gris	Cottage Town Nightstand	2485-5	32524856
Gris	Cottage Town Chest	2485-6	32624858
Gris	Cottage Town Gents Chest	2485-10	33024857
Gris	Cottage Town Queen Headboard	2485-3	32324852
Gris	Cottage Town Queen Headboard	2485-7	32724850
Blanco	Cottage Town Dresser	2481-1	32124810
Blanco	Cottage Town Mirror	2481-2	32224812
Blanco	Cottage Town King Headboard	2481-4	32424816
Blanco	Cottage Town King Footboard	2481-8	32824814
Blanco	Cottage Town Nightstand	2481-5	32524818
Blanco	Cottage Town Chest	2481-6	32624810
Blanco	Cottage Town Gents Chest	2481-10	33024819
Blanco	Cottage Town Queen Headboard	2481-3	32324814
Blanco	Cottage Town Queen Footboard	2481-7	32724812

Color	Nombre	Número del Artículo	SKU Número
Negro	Cottage Town Dresser	2483-1	32124834
Negro	Cottage Town Mirror	2483-2	32224836
Negro	Cottage Town King Headboard	2483-4	32424830
Negro	Cottage Town King Footboard	2483-8	32824838
Negro	Cottage Town Nightstand	2483-5	32524832
Negro	Cottage Town Chest	2483-6	32624834
Negro	Cottage Town Gents Chest	2483-10	33024833
Negro	Cottage Town Queen Headboard	2483-3	32324838
Negro	Cottage Town Queen Footboard	2483-7	32724836

Esta colección se vendió exclusivamente en las tiendas Rooms To Go y en línea en www.roomstogo.com por entre \$100 y \$600 por pieza.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los muebles retirados del mercado y comunicarse con Rooms To Go al 855-688-0919 para obtener un reemplazo y una recogida gratuitos de los muebles. Los consumidores no serán responsables de los costos de envío.

Cómodas marca Brighton, Travis y Bevelle

Peligro: Los tocadores retirados del mercado son inestables si el espejo no está instalado, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado incluye las cómodas de nueve cajones de Brighton, las cómodas con frente de arco, las cómodas de nueve cajones Travis, las cómodas de nueve cajones dobles de Travis, las cómodas Bevelle y las cómodas de madera de nueve cajones con patas cónicas, fabricadas desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2019. La caoba y las cómodas de chapa de madera de cerezo tienen tiradores y tiradores con acabado de níquel satinado. Cada tocador mide aproximadamente 63 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de profundidad y 41 pulgadas de alto, y pesa alrededor de 245 libras. Una etiqueta en la parte posterior de cada tocador retirado del mercado muestra la fecha de fabricación y "HECHO EN INDONESIA". Estos tocadores se vendieron en Costco y tiendas de muebles en todo el país y en línea por entre \$700 y \$1,100.



Remedio: Los consumidores siempre deben mantener a los niños alejados de la cómoda hasta que se complete la reparación. Comuníquese con Modus al 888-859-2129 para obtener un juego de sujeción antivuelco de reemplazo que cumpla con las normas y para solicitar una instalación gratuita en el hogar por única vez.

Bancos marca Modavari Forrest Live Edge

Peligro: El banco retirado del mercado puede volcarse mientras está en uso, presentando riesgos de caída y lesiones para el consumidor.

Este retiro del mercado involucra los bancos Modavari Forrest Live Edge. El número de modelo LE6 está impreso en la caja. Este banco tiene una tapa de madera maciza y dos patas de metal. El banco mide 60 pulgadas de ancho, 14 pulgadas de profundidad y 18 pulgadas de alto. La tapa de madera tiene un acabado natural y el color de las patas es bronce. Estos bancos se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de \$300.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el producto retirado del mercado y comunicarse con Furniture Connexion Inc al 971-420-8258 para obtener un kit de reparación gratis. The Furniture Connexion Inc. está contactando a todos los compradores directamente.

Sillas de oficina marca HON

Peligro: El respaldo de la silla puede romperse, lo que representa un riesgo de caída y lesiones para el usuario.

Este retiro del mercado involucra las sillas de oficina Gateway de HON con los números de modelo HGTMM y HGV1MM y fabricadas desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020. También involucra las sillas de la serie Maxon MXMO, números de modelo M-SEMO201 y M-SEMX101. El nombre del fabricante, el número de modelo y la fecha de fabricación están impresos en una etiqueta ubicada en la parte inferior de los asientos. Las sillas de oficina tienen un respaldo transparente de malla negra y una base de cinco radios con ruedas. HON o Maxon está impreso en una etiqueta debajo del asiento. Estas sillas se vendieron en tiendas y en línea por entre \$135 y \$250.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillas retiradas del mercado y comunicarse con HON al 800-833-3964 para obtener un respaldo de reemplazo gratuito que incluya instrucciones de instalación.

Cómodas y armarios marca Nelson y Lauki

Peligro: Los aparadores y gabinetes retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta serios peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado involucra los gabinetes y cómodas Herman Miller Nelson y los gabinetes y cómodas de Design Within Reach Lauki. Los números de producto se pueden encontrar en una etiqueta ubicada dentro de un cajón superior. Los armarios Nelson son de chapa de madera y tienen 2 puertas o 3, 4, 5 o 8 cajones. Se vendían en roble, nogal, fresno y santos palisandro (marrón). Las cómodas Lauki son de chapa de madera o MDF lacado y tienen 3 o 6 cajones. Se vendieron en los siguientes colores: Roble, Nogal, Blanco, Grafito y Gris Glaciar.

Nelson™ Thin Edge Chest Cabinet



Nelson Thin Edge Chest Cabinet - TE3400.E/ TE3400.M

Nelson™ Thin Edge Double Dresser



Nelson Thin Edge Double Dresser - TE0204

Marca Herman Miller Nelson		
Producto #	Nombre del Producto	Descripción
TE3400.E	Nelson Thin Edge Chest Cabinet	56 x 18.5 x 41 gabinete, 5-Cajones con uno puerta derecha
TE3400.M	Nelson Thin Edge Chest Cabinet	56 x 18.5 x 41 gabinete, 5-Cajones con uno puerta izquierdo
TE0204	Nelson Thin Edge Double Dresser	67 x 18.5 x 28.75 gabinete, 8-Cajones
TE2167.R	Nelson Thin Edge Buffet	67 x 18.5 x 28.75 gabinete, 4-Cajones con dos puertas derecha
TE2167.L	Nelson Thin Edge Buffet	67 x 18.5 x 28.75 gabinete, 4-Cajones con dos puertas izquierdo
TE2100.S	Nelson Thin Edge Chest	34 x 18.5 x 28.75 gabinete, 4-Cajones
TE2100.T	Nelson Thin Edge Chest	34 x 18.5 x 28.75 gabinete, 3-Cajones
TE2134	Nelson Thin Edge Cabinet	34 x 18.5 x 28.75 gabinete con dos puertas
BC3440.L	Nelson Basic Cabinet Series 34 x 40	40 x 18.5 x 39.5 gabinete, 5-Cajones con puerta
BC3440.M	Nelson Basic Cabinet Series 34 x 40	40 x 18.5 x 39.5 gabinete, 2-Cajones sobre dos cajones

Marca Lauki		
Producto #	Nombre del Producto	Descripción
100144158	Lauki 32"	Cómoda de tres cajones - Glacier Grey
100144157	Lauki 32"	Cómoda de tres cajones - Grafito
100144156	Lauki 32"	Cómoda de tres cajones - Blanco
10006123	Lauki 47"	Cómoda ancha - Blanco
100144127	Lauki 47"	Cómoda de seis cajones - Glacier Grey
10008841	Lauki 47"	Cómoda de seis cajones - 47 " - Grafito
10001064	Lauki 47"	Cómoda de seis cajones - Roble (DISC)
10008840	Lauki 47"	Cómoda de seis cajones - Nogal (DISC)
100144161	Lauki 60"	Cómoda de seis cajones - Glacier Grey
100144160	Lauki 60"	Cómoda de seis cajones - Grafito
100144159	Lauki 60"	Cómoda de seis cajones - Blanco

Estas piezas se vendieron en tiendas y en línea por entre \$2,600 y \$16,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente este o cualquier cofre o gabinete retirado del mercado si no está debidamente anclado a la pared, colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder y comunicarse con Herman Miller al 800-338-2107 para recibir un reembolso completo con recogida gratuita arriba del pecho.

Cómodas de 4 cajones marca Prepac

Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables y pueden volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado incluye las cómodas Prepac de 4 cajones con guías de plástico para cajones. Los cofres retirados se vendieron en tres acabados, negro, roble y blanco.

Los siguientes números de modelo se incluyen en el retiro y están impresos en el manual de instrucciones: BEP-3031-4, BBD-3031-4, OBD-3031-4, WHD-3031-4. Estos cofres se vendieron en línea por alrededor de \$75.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cofres retirados del mercado si no están debidamente anclados a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Prepac al 877-773-7221 para recibir un juego de sujeción de vuelco gratis y los consumidores pueden solicitar una instalación gratuita y única en el hogar de la correa de anclaje de pared.

Cómodas de 4 cajones marca Hodedah HI4DR

Peligro: El cofre retirado del mercado es inestable si no está anclado a la pared, lo que presenta peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones graves a los niños.

Este retiro del mercado involucra la cómoda de 4 cajones Hodedah HI4DR. Se vendían en colores haya, caoba, chocolate, cereza, blanco y negro. Los cofres miden alrededor de 40 pulgadas de alto, 27.5 pulgadas de ancho y 15.5 pulgadas de profundidad y pesan alrededor de 84 libras. Estos cofres se vendieron en línea por entre \$90 y \$200.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado del mercado que no esté debidamente anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Hodedah al 855-463-3324 para obtener kits de anclaje antivuelco o empaques gratuitos y etiquetas de envío prepagas para que los consumidores puedan quitar las correderas del cajón del cofre y devolverlas a la empresa para obtener un reembolso completo y desechar el resto del tocador.



Cómodas marca Blythe

Peligro: Las cómodas retiradas del mercado son inestables si no están ancladas a la pared, lo que presenta peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones graves a los niños.

Este retiro del mercado involucra a las cómodas Blythe de Joybird. Están hechos de madera contrachapada con un acabado exterior pintado de blanco y nueve cajones de madera contrachapada de color marrón con frente enchapado con perillas redondas que están terminadas con una laca de bajo brillo. Los tocadores miden alrededor de 66 pulgadas de ancho, 18 pulgadas de profundidad y 37.5 pulgadas de alto y pesan alrededor de 209 libras. Las pegatinas en la parte posterior de cada tocador retirado indican "Stitch Industries, Inc." el mes y año de fabricación y las palabras "Cumple con el Título VI de TSCA". Estos se vendieron en línea en www.Joybird.com por alrededor de \$1,700.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tocadores retirados del mercado si no están debidamente anclados a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Los consumidores deben comunicarse con Joybird al 888-282-0842 para obtener una reparación gratuita en el hogar de las piernas del tocador o una instalación gratuita en el hogar por única vez de un kit de sujeción antivuelco por parte de un técnico más una tarjeta de regalo de \$50 para usar en Sitio web de Joybird o recogida gratuita de la cómoda para obtener un reembolso completo.

Mobiliario reclinable "Wireless Power"

Peligro: Las baterías de iones de litio que se utilizan para alimentar los muebles reclinables "Wireless Power" pueden sobrecalentarse y presentar un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra muebles reclinables "Wireless Power" que funcionan con baterías de iones de litio. Las baterías se instalan internamente como una actualización de equipo opcional en muebles reclinables configurables personalizados y son visibles cuando se mira debajo de la tapicería en la parte trasera del mueble en un soporte de montaje negro. Las baterías son negras y rectangulares. La parte superior de las baterías está marcada con la palabra ENovation. Los muebles retirados del mercado tienen una etiqueta blanca en la parte inferior trasera de la otomana del reposapiés que indica "Opciones: WP", que indica "Energía inalámbrica", junto con la serie única del producto, el estilo y los números de tela de la cubierta y la fecha de producción personalizada. Estos muebles se vendieron entre \$1,000 y \$2,500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los muebles reclinables "Wireless Power" y comunicarse con Southern Motion al 800-368-8865 para una reparación gratuita en el hogar, incluido un crédito por el costo de la opción de batería de iones de litio "Wireless Power."

Cómodas de 3 cajones marca Finch

Peligro: Las cómodas retiradas del mercado son inestables si no están ancladas a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado involucra tocadores de tres cajones Homestar Finch en arce / adler de banco (EB10873BA), negro (EB108738Q), nogal torino (EB108738TW) y blanco (EB108738W), vendidos solos o como parte de una colección de dormitorio a juego. Homestar North America y el número de modelo están impresos en una etiqueta en la parte posterior de las cómodas retiradas del mercado. El dresse de estilo contemporáneo rs tienen tres cajones con tres tiradores de metal con acabado en níquel cepillado. Las cómodas miden 28 pulgadas de alto, 27.5 pulgadas de ancho, 16 pulgadas de profundidad y pesan alrededor de 47 libras. Estos tocadores se vendieron en línea por alrededor de \$90.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los tocadores retirados del mercado que no estén debidamente anclados a la pared y colocarlos en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Homestar al 877-353-5999 para recibir un juego de sujeción antivuelco gratis y una instalación gratuita del equipo en el hogar por única vez.

Cómodas de 5 cajones marca Chadwick y Bailey

Peligro: Los cofres son inestables y pueden volcarse si no están anclados a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado incluye cofres de madera de cinco cajones Chadwick y Bailey en colores blanco, roble misión, espresso y gris tórtola. “Hillsdale Furniture” está impreso en una etiqueta en la parte posterior del cofre. Los cofres miden 48 pulgadas de alto por 36 pulgadas de ancho por 17 pulgadas de profundidad. Estos se vendieron en todo el país por alrededor de \$280.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado del mercado que no esté debidamente anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Bob's Discount Furniture al 800-569-1284 o Hillsdale Furniture al 800-368-0999 para recibir una reparación o un reembolso gratis. Las opciones de solución incluyen un kit de reparación de autoinstalación gratuito, instalación gratuita en el hogar del kit de reparación o recogida gratuita del cofre.

Cómoda de 3 cajones marca IKEA KULLEN

Peligro: El cofre retirado del mercado es inestable si no está anclado a la pared, lo que presenta peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones graves a los niños. Además, las cómodas de 3 cajones KULLEN importadas después del 12 de agosto de 2019 no cumplen con los requisitos de rendimiento de la versión actualizada de la norma de consenso de EE. UU. (ASTM 2057-19).



Este retiro del mercado involucra la cómoda de 3 cajones KULLEN. El cofre mide 28 3/8 pulgadas de alto, se vende en colores negro-marrón o abedul y pesa aproximadamente 45 libras. Los números de artículo de la cómoda de 3 cajones KULLEN son 600-930-58 (abedul), 501-637-54 (negro-marrón) y 803-221-34 (negro-marrón). Un número de proveedor de 5 dígitos, un sello de fecha de 4 dígitos, el logotipo de IKEA, el país de origen y “KULLEN” están impresos en la parte inferior del panel superior o dentro del panel lateral. Estos se vendieron exclusivamente en las tiendas IKEA de todo el país y en línea en www.ikea-usa.com por aproximadamente \$60.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la cómoda de 3 cajones KULLEN si no está debidamente anclada a la pared y colocarla en un área a la que los niños no puedan acceder. Los consumidores deben comunicarse con IKEA al 888-966-4532 para obtener un reembolso completo o un kit gratuito de fijación a la pared (anclaje).

Camino Floor Lamps

Peligro: El interruptor de pie de encendido / apagado de la lámpara puede sobrecalentarse, derretirse o incendiarse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra las lámparas de pie Camino. La lámpara de hierro y níquel envejecido mide aproximadamente 68.5 pulgadas de alto y 26 pulgadas de diámetro. Viene con 12 bombillas de candelabro cilíndrico vintage o de llama de 25 W en la parte superior y un interruptor de encendido / apagado circular en el cable eléctrico en la base. Los números de SKU 68270175IRON, 68270500IRON, 68270734IRON, 68270734TSLV, 68270913ANCK, 68270915ANCK, 68270913IRON o 68270915IRON están impresos en una etiqueta ubicada en la parte inferior de la base de la lámpara. Estas lámparas fueron vendidas por Restoration Harbor en tiendas y en línea por entre \$200 y \$500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar y desconectar la lámpara retirada de inmediato y comunicarse con RH al 844-623-7500 para obtener un reembolso completo del precio de compra.

Bayside Furnishings Lawler-9-PC-Juegos de comedor

Peligro: Las sillas del comedor pueden romperse y representar un peligro de caída.

Este retiro del mercado involucra el juego de comedor Lawler para 9 PC de Bayside Furnishings con una mesa de comedor y ocho sillas. La mesa es gris y mide 92 pulgadas de largo y se expande a 110 pulgadas de largo con la hoja removible. El número UPC del juego de comedor es 764053530869. El número de modelo CSC9PD-9-R1 está impreso en la etiqueta de Bayside Furnishings cosida debajo del asiento de la silla. Las sillas de comedor del juego están listas para ensamblar sillas de comedor con asientos tapizados en tela gris. Costco vendió estos juegos por entre \$1,000 y \$1,200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas de comedor inmediatamente y comunicarse con Whalen al 833-205-0936 para recibir instrucciones para recibir un reembolso completo.

Cómoda de Blanqueo de 4 cajones con bloque de impresión de la colección Home Decorators

Peligro: El cofre retirado del mercado es inestable si no está anclado a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado involucra la cómoda de blanqueo de 4 cajones con bloque de impresión de la colección Home Decorator, modelo # HDC-14012, hecha de madera de mango con un acabado envejecido, que se vendió entre mayo de 2015 y diciembre de 2019. La cómoda mide aproximadamente 44 pulgadas de alto y pesa 96 libras. Una etiqueta blanca en la parte posterior de cada cofre indica el fabricante "Country Art & Craft LLP" y la fecha de producción en texto negro. Estos se vendieron en línea en www.homedepot.com por alrededor de \$900.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar el cofre retirado a menos que esté debidamente anclado a la pared y colóquelo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Home Depot al 800-466-3337 para obtener un reembolso completo con recogida gratuita de cofres.

Cómodas de 3 Cajones marca Aura y Silas

Peligro: Los cofres retirados del mercado son inestables si no están anclados a la pared, lo que presenta graves peligros de vuelco y atrapamiento que pueden provocar la muerte o lesiones a los niños.

Este retiro del mercado incluye cómodas de 3 cajones Safavieh, Aura y Silas con cajones de color gris claro y acabado de lino gris claro (número de modelo CHS6410B), cajones de color champán y acabado de espejo (número de modelo CHS6403A) y cajones de acero verde azulado con acabado de espejo (número de modelo CHS6403C). Cada cofre mide aproximadamente 32 pulgadas de ancho, 16 pulgadas de profundidad y 29 pulgadas de alto. Estos se vendieron en línea por entre \$240 y \$360.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente cualquier cofre retirado del mercado que no esté debidamente anclado a la pared y colocarlo en un área a la que los niños no puedan acceder. Comuníquese con Safavieh al 866-422-9070 para recibir el empaque y las etiquetas de envío prepago para que los consumidores puedan quitar las correderas del cajón del cofre y devolverlas a la empresa para obtener un reembolso completo.

Sillas de Escritorio marca Pier 1

Peligro: Las patas de la silla pueden romperse, lo que representa un riesgo de caída y lesiones.

Este retiro del mercado involucra cinco colecciones de sillas de escritorio giratorias tapizadas Pier 1. Las sillas ajustables tienen una base con cinco ruedas y se vendieron en varios colores. Pier 1, China, el número de modelo y el código de fecha de fabricación en formato MMYYYY están impresos en una etiqueta ubicada en la parte inferior de los asientos. Fueron fabricados desde abril de 2019 hasta septiembre de 2019. Las siguientes colecciones de sillas y números de modelo se incluyen en el retiro del mercado:

Nombre	Número de modelo	Color
Brennon	3218728	Natural
	3595783	Turquesa
	4131834	Marron
Corinne	2855272	Marfil
	3787830	Natural
Devon	3218730	Natural (Flax)
Emille	3600041	Azul Marino
	3606218	Gris
	4133680	Azul Marino (Velvet ink)
	4133692	Verde Claro (Velvet eucalyptus)
	4133727	Blanquecino (Velvet dove)
Hourglass	3030877	Natural (Flax)
	3232879	Gris Claro (Mist)
	3232894	Gris
	3232931	Turquesa
	3707849	Gris (Velvet gray)



Estas sillas se vendieron en las tiendas Pier 1 de todo el país y en línea en www.Pier1.com por entre \$260 y \$450.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las sillas de escritorio retiradas del mercado inmediatamente y comunicarse con Pier 1 al 855-513-5140 para recibir un kit de reparación gratuito, incluido el envío.

Taburetes marca Stand2Learn

Peligro: El reposapiés del taburete no estaba correctamente soldado y puede romperse, lo que representa un peligro de caída para los consumidores.

Este retiro del mercado incluye taburetes de altura ajustable diseñados para estudiantes de cualquier edad. La altura varía de 19 a 33 pulgadas. Los taburetes de acero gris tienen un asiento acolchado negro, cuatro barras transversales estabilizadoras que sostienen las piernas y reposapiés ajustables para nivelar. El número de modelo 42058 se encuentra debajo del asiento y el código UPC es 8-13866-02360-7 está impreso en el empaque. Estos taburetes se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$95.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los taburetes inmediatamente y comunicarse con VARIDESK al 855-624-4977 para obtener un reembolso completo.

Mesas de Comedor marca Bordo y Bordo XL

Peligro: Las patas de la mesa pueden volverse inestables cuando se mueven, lo que hace que la mesa se derrumbe y represente un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado involucra las mesas de comedor Bordo y Bordo XL. Las mesas de comedor de hormigón miden 84 pulgadas de largo por 40 pulgadas de ancho y 29.5 pulgadas de alto para la mesa de tamaño regular y 107.5 pulgadas de largo por 40 pulgadas de ancho y 29.5 pulgadas de alto para la mesa de tamaño XL. Todas las mesas Bordo son blancas y están incluidas en el retiro.

SKU #	Nombre del modelo
668603	BORDO CONCRETE DINING TABLE I
342922	BORDO XL CONCRETE TABLE



Estas mesas se vendieron en las tiendas CB2 de todo el país y en línea en www.CB2.com por alrededor de \$1,500 (mesa de comedor Bordo) y alrededor de \$2,300 (mesa de comedor Bordo XL).

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las mesas retiradas y comunicarse con CB2 al 800-451-8217 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.



Artículos para el Hogar



Generadores Portátiles de Combustible Dual marca Westinghouse

Peligro: Los generadores portátiles retirados del mercado pueden tener fugas de combustible, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra los generadores portátiles Westinghouse WGen5300DFv de combustible dual y los generadores portátiles Westinghouse iGen4500DF con inversor de combustible dual con fechas de fabricación desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2019. Los generadores de combustible dual pueden funcionar con gasolina o propano. Las unidades afectadas tendrán uno de los siguientes números de serie, que se pueden encontrar en el panel posterior de la unidad (los campos "x" son específicos de unidades individuales): 04511A1019xxxxxxxx 04511A1219xxxxxxxx 5311A1219xxxxxxxx. Estos generadores se vendieron en las tiendas Sam's Club de todo el país y en línea. Los generadores se vendieron entre \$450 y \$1,050, según el modelo.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los generadores retirados del mercado y comunicarse con MWE Investments al 855-944-4796 para coordinar una reparación gratuita.

Aceite Esencial de Gaulteria marca Organic Aromas

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Organic Aromas Wintergreen en botellas de vidrio ámbar con tapas blancas o negras. El producto está empaquetado en tamaños de 10 ml, 30 ml y 50 ml. El nombre de la empresa "Aromas orgánicos", el logotipo de la empresa y el "Aceite esencial puro de gaulteria", junto con las cantidades de volumen, están impresos en la etiqueta blanca. Un tamaño de 2 ml que se vendió como parte de un conjunto de tamaños de muestra de una variedad de aceites y que se denominó "Colección Discovery", también está sujeto a este retiro del mercado. "WNTRGRN" está impreso en una etiqueta verde en la tapa con el logo de la empresa en el lateral del paquete. Estos aceites se vendieron en línea en www.organicaromas.com por entre \$12 y \$84.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Organic Aromas al 800-369-5764 para obtener un crédito en la tienda del precio de compra original o un reemplazo con cualquier otro aceite esencial de su elección en el mismo tamaño que la compra original.

Parrillas de Gas Propano de 2 Quemadores Para Patio con Estantes Laterales

Peligro: La manguera reguladora de plástico de la parrilla puede derretirse y prenderse fuego, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado incluye parrillas de gas de lujo de 2 quemadores Royal Gourmet Patio. La parrilla tiene una caja de fuego de hierro fundido de porcelana que alberga dos quemadores de acero inoxidable que entregan 24,000 BTU totales y dos estantes. Los números de modelo de las unidades retiradas son GG2004, GG2005 y GG2006 con los códigos de fecha EBA20170525D-1, EBA20170525D-2 y EBA20170525D-3. Las parrillas de gas retiradas del mercado incluyen el número de modelo GG2004 en color rojo, GG2005 en color negro y GG2006 en color plateado. Los números de modelo se encuentran en la base trasera de las parrillas de gas. Estas parrillas se vendieron exclusivamente en línea en www.Wayfair.com por alrededor de \$240.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la parrilla retirada y comunicarse con Royal Gourmet al 800-618-6798 para obtener un kit de reparación de accesorios gratuito.

Lámparas de Trabajo para Computadora Fluorescentes Negras marca LEDU modelo L283MB

Peligro: La cinta que se utiliza para contener los componentes de los cables dentro de la carcasa de la lámpara puede sobrecalentarse y derretirse, lo que representa un riesgo de quemaduras.

Este retiro del mercado involucra las lámparas de trabajo para computadora LEDU negro mate fluorescente modelo L283MB. La carcasa de la lámpara mide aproximadamente 3.5 pulgadas de alto y 1.5 pulgadas de ancho y 1.875 pulgadas de profundidad. El número de modelo está impreso en el embalaje. UL E157718 CSA LL101497 Tipo SPT-2 está impreso en el revestimiento negro del cable eléctrico. El código UPC 072743000487 se puede encontrar en el paquete. Estas lámparas se vendieron en tiendas y en línea en todo el país por alrededor de \$136.



Remedio: Los consumidores deben desconectar inmediatamente y dejar de usar la lámpara retirada del mercado y comunicarse con Advantus al 800-284-5577 para solicitar un reembolso completo.

Aceite esencial de Gaultheria marca Calmer Solutions

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra 100 ml de aceite esencial de gaulteria Calmer Solutions en botellas de vidrio ámbar con cierres de rosca negra continua. La etiqueta negra y verde incluye el logotipo de Calmer Solutions, el nombre del producto y el tamaño del volumen de la botella. El código UPC 5052211006321 se encuentra en el lado izquierdo de la etiqueta. Estos aceites se vendieron en línea en www.Amazon.com por alrededor de \$17.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Amazon enviará los correos electrónicos a la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Amazon que compró el producto con instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Aceite Esencial marca Birch Sweet

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra 50 ml de Mystic Moments Birch Sweet Essential Oil en botellas de vidrio ámbar con color negro continuo cierres de hilo. La etiqueta azul incluye el nombre del producto y el tamaño del volumen de la botella. Estos aceites se vendieron en línea en www.Amazon.com por alrededor de \$9.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Amazon enviará los correos electrónicos a la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Amazon que compró el producto con instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Botes de CO2 marca SODA SENSE

Peligro: Una válvula en el recipiente puede romperse, permitiendo que el CO2 expulse con fuerza la válvula superior, lo que representa un peligro de lesiones para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra recipientes de CO2 de 0.6 litros SODA SENSE tipo 2 vendidos a través del programa de intercambio de pedidos por correo SODA SENSE. Los botes cilíndricos de metal son plateados con una tapa negra. El logotipo de SODA SENSE aparece en la parte delantera de cada recipiente. Solo los cilindros con dos (2) anillos dentados en la parte inferior son objeto de este retiro del mercado. Estos botes se vendieron en línea en www.SodaSense.com por alrededor de \$21.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los recipientes retirados del mercado y comunicarse con SODA SENSE al 855-209-4997 para recibir un recipiente de reemplazo gratuito, incluido el envío.

Velas de Halloween de Tres Mechas

Peligro: Las llamas altas de la vela pueden encender la superficie de la cera, planteando riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra las velas de Halloween de tres mechas de Pier 1 Imports en las fragancias 'Scary Black Cherry' y 'Death by Chocolate'. El SKU para velas en la fragancia Scary Black Cherry es 4122285, y el SKU para la fragancia Death by Chocolate es 4122298. El número de SKU está impreso en la etiqueta inferior de cada vela. Estas velas se vendieron en las tiendas Pier 1 Imports en todo el país y en línea en www.Pier1.com por entre \$10 y \$17.




Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las velas retiradas del mercado y cortar con cuidado las tres mechas lo más cortas posible para evitar que otros consumidores puedan usar la vela. Los consumidores deben desechar el producto en la basura doméstica.

Mezclas de aceites esenciales Sore No More, Ache Away y Breeze y Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca REVIVE

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye los aceites esenciales REVIVE Wintergreen y Birch y las mezclas de aceites esenciales REVIVE Sore No More, Ache Away y Breeze en botellas de vidrio ámbar de 10 ml con tapas negras. “REVIVE”, “Birch”, “Wintergreen”, “Sore No More”, “Ache Away” y “Breeze” están impresos en las etiquetas. El nombre del producto, el número de lote y la cantidad de volumen se muestran en la etiqueta.

Nombre	Número de Lote
Wintergreen Essential Oil	009807, 892810, 8322, 8315, 8334, 8358, 8407, 8720
Birch Essential Oil	8322, 8321, 8334, 8359, 8500, 0033, 8383
Sore No More Essential Oil Blend	8320, 8328, 8337, 8353, 8362, 8373, 8405
Ache Away Essential Oil Blend	348808, 8314, 8322, 8333, 8353, 8385, 8506, 8370
Breeze Essential Oil Blend	8323, 8500, 8385, 8353, 8321



Estos aceites se vendieron exclusivamente en línea en www.REVIVE-EO.com por entre \$8 y \$32.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con REVIVE al 800-413-0360 para obtener una tapa de reemplazo a prueba de niños gratis.

Luces de la Estrella marca Moravia

Peligro: Las luces carecen de un tamaño de cable mínimo adecuado y protección contra sobrecorriente, lo que representa un riesgo de incendio y descarga eléctrica para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra un solo estilo de luces de estrella de Moravia, incluidas las que tienen bombillas incandescentes y LED. Las luces son una estrella blanca de múltiples puntas diseñada para colgar del techo. Las estrellas de Moravia se vendieron en dos tamaños, 12" y 21". Las cajas exteriores eran rojas, verdes o azules. Estas luces se vendieron en línea por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar la luz inmediatamente y comunicarse con Hercules al 800-626-8807, ext. 4340 para obtener un kit de reparación gratuito.

X-14 Mildew Stain Remover

Peligro: La presión puede acumularse dentro de la botella y hacer que se caiga y gotee, lo que representa un riesgo de irritación de la piel.

Este retiro incluye solo las botellas de 16 onzas y 32 onzas de X-14 Mildew Stain Remover. Las botellas retiradas del mercado tienen un código de lote entre 20052 O y 20127 O, que se puede encontrar en la parte posterior de la botella. X-14 Mildew Stain Remover es un producto de limpieza de baños que se utiliza para eliminar el moho y las manchas de lechada, azulejos, vinilo y superficies de plástico. "X-14 Mildew Stain Remover" está impreso en el frente de la botella de plástico azul con atomizador.



Talla	Código de lote en la parte posterior de la botella	UPC
16 onzas	20052 O – 20063 O	041737260015
32 onzas	20062 O – 20127 O	041737260763

Este quitamanchas se vendió en tiendas de todo el país y en línea por entre \$4 y \$5.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el X-14 Mildew Stain Remover y comunicarse con WD-40 al 877-598-5726 Company para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto o devolverlo para recibir un reembolso completo.

Aceites Esenciales Abedul dulce y Gaulteria de Bio Source Naturals

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra los Aceites Esenciales Dulces de Gaulteria y Abedul Bio Source Naturals en botellas de vidrio ámbar con tapas blancas o negras. Los aceites esenciales se vendieron en 0.5 fl. onz. (15 ml), 1 fl. onz. (30 ml), 2 fl. onz. (60 ml) y 4 fl. onz. (120 ml). "Abedul (dulce)", "Betula lenta", "Gaulteria", el logotipo de Bio Source Naturals y las cantidades de volumen son impreso en las etiquetas verde y blanca. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$5 y \$40.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Bio Source Naturals al 877-577-8223 para obtener un reembolso completo. Bio Source Naturals está notificando directamente a todos los compradores conocidos sobre el retiro del mercado.

Chimenea de Gas marca Valor H5

Peligro: El encendido retardado debido a la degradación del piloto puede hacer que el gas en la chimenea se acumule antes del encendido del quemador. Cuando se produce la ignición, puede hacer que la ventana de vidrio se rompa, presentando riesgos de quemaduras y laceraciones.



Este retiro del mercado involucra dos modelos de chimeneas de gas propano Valor H5: Modelo 1150ILP con número de serie que va desde 20001 hasta 20365 y modelo 1150JLP con número de serie que va desde 20366 hasta 21502. Las chimeneas retiradas del mercado se vendieron en siete opciones diferentes de moldura y frente con un juego de leños y una pantalla de barrera de malla que se instaló frente al vidrio. Las chimeneas son una caja de chapa rectangular completamente cerrada con un frente de vidrio. El escape se ventila al exterior a través de un conducto de ventilación. El número de modelo y el número de serie están impresos en una hoja de clasificación detrás de la moldura.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las chimeneas retiradas del mercado y comunicarse con su minorista o contratista de chimeneas Valor para programar una reparación gratuita.

Calderas de Gas de Condensación marca Prestige Solo y Prestige Excellence

Peligro: Los gases de combustión pueden escapar de las calderas de gas si el adaptador de ventilación no se vuelve a conectar de forma segura a la caldera después del mantenimiento o reparación, lo que representa un peligro de intoxicación por monóxido de carbono para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra 22 modelos de calderas de gas de condensación Prestige Solo y Prestige Excellence fabricadas entre noviembre de 2011 y octubre de 2019, para uso residencial y comercial ligero. Estas calderas de gas de condensación colgadas en la pared están alojadas en una caja de metal blanco. El nombre "Prestige" está impreso en el panel frontal blanco y en el exterior de la caja de cartón. Puede identificar si tiene una caldera afectada utilizando el documento "cómo" de la empresa en www.triangletube.com. Las calderas incluidas en este retiro tienen los siguientes rangos de números de serie:



Nombre del Producto	Modelos por Prefijo	Rango de número de Serie	Fecha de Manufactura
Prestige Solo – Prefix: PT	PT 60, PT110, PT 110LP, PT175, PT250, PT399, PT399HP	PT0000110 - PT0053776 o PTA002645 - PTA09800 o AE1100 - AE1239	noviembre 2011 - diciembre 2015
Prestige Solo – Prefix: PA	PA80, PA110, PA155, PA175, PA250, PA299, PA399	PA044928 - PA139939	enero 2016 - marzo 2019
Prestige Excellence – Prefix: PTE o PTEA	PTE 110	PTE0000568 - PTE053690 y PTEA002889 - PTEA003086	noviembre 2011 - diciembre 2015
Prestige Excellence – Prefix: PEA o PEB2	PEA 110 PEB2 110	PEA078169 - PEA143958 y PEB2157356 - PEB2159813	enero 2016 - marzo 2019
Prestige Solo – Prefix: PB	PB80, PB110, PB155, PB175, PB250, PB299, PB399	PB2152110 - PB2163489	abril 2019 - octubre 2019

Estas calderas se vendieron e instalaron en todo el país por entre \$3,400 y \$9,700.

Remedio: Los consumidores con calderas retiradas del mercado deben comunicarse de inmediato con Triangle Tube al 877-574-5036 para programar una reparación gratuita. Los consumidores que continúen usando las calderas mientras esperan la reparación deben tener alarmas de monóxido de carbono que funcionen en cada nivel de sus hogares y áreas exteriores para dormir. Los consumidores que no tengan una alarma de monóxido de carbono pueden comunicarse con Triangle Tube para que se les envíe una sin cargo.

Aceites Esenciales de Gaulteria y Abedul marca Nature's Oil

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra los aceites esenciales Nature's Oil Wintergreen y Birch en botellas de vidrio ámbar con tapas negras y latas de metal plateado con tapas blancas. Los aceites esenciales se vendieron en 0.33 fl. onz. (10 ml), 0.5 fl. onz. (15 ml), 2 fl. onz. (60 ml), 16 fl. onz. (473 ml) y 5 libras (2.25 L). "Nature's Oil", "Organic", "Gaulteria", "Birch Oil", el logotipo de Nature's Oil y la cantidad de volumen están impresos en las etiquetas marrón, verde y blanca. El SKU está impreso en el lado derecho de la etiqueta.



Nombre del Producto	Talla	SKU
Nature's Oil Wintergreen Essential Oils	10 mL	WintergreenEOORG10ml
	15 mL	D-169-eo-390 D-172-eo-394 23-0048-001
	60 mL	D-170-eo-391 D-173-eo-395 23-0048-002
	473 mL	D-171-eo-392 D-174-eo-396 23-0048-003
	2.25 L	23-0048-004 fill room-Wintergreen5lb fill room-Wintergreen (Commercial Grade)5lb
Nature's Oil Birch Essential Oils	15 mL	D-238-eo-30
	60 mL	D-239-eo-31
	473 mL	D-240-eo-32
	2.25 L	fill room-BirchSweet5lb

Estos aceites se vendieron en línea por entre \$4 y \$550.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Bulk Apothecary al 888-728-7612 para obtener un reembolso completo.

Árboles de Navidad Artificiales marca Home Accents

Peligro: El controlador de pedal del árbol de Navidad puede sobrecalentarse y presentar un riesgo de quemaduras.

Este retiro del mercado involucra controladores de pedal de cambio de modo incluidos con los árboles de Navidad de pino artificial Home Accent Holiday 2019 de 7.5 pies y 9 pies. Los números de modelo y los NÚMEROS de SKU se pueden encontrar en la etiqueta del producto en el cordón del árbol de Navidad; Los números retirados se enumeran en la siguiente tabla:

Número de Modelo	SKU
W14N0127	1004391988 1004147107
W14N0157	1004363928 1004213736
W14N0126	1004363929 1004213737
W14N0149	1004213744
W14N0148	1004213742



Estos árboles se vendieron exclusivamente en Home Depot por entre \$80 y \$360.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el controlador de pedal, desecharlo y comunicarse con Willis Electric al 866-210-5958 para obtener un controlador de pedal de reemplazo gratuito.

Aceites esenciales de alquitrán de abedul y gaulteria marca BioMed Balance

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra los aceites esenciales BioMed Wintergreen y Sweet Birch en botellas azules y de vidrio de 30 ml, respectivamente, con tapas negras. “BioMed Balance” y “Organic WinterGreen” o “Organic Birch Tar” están impresos en la etiqueta. El código UPC se encuentra en el lado izquierdo de la etiqueta; los códigos incluidos son 812949003710 y 812949003833. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$7 y \$11.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro n fuera del alcance de los niños y comuníquese con BioMed Balance al 206-763-1086 para obtener un reembolso completo.

Hornos Holandeses marca Greenpan SimmerLite

Peligro: La tapa del horno holandés puede explotar mientras está dentro del horno, lo que puede causar lesiones y quemaduras al consumidor.



Este retiro del mercado involucra el horno holandés Greenpan Simmerlite con tapa. El producto se vendió en seis tamaños, 3.5Q - 7.0Q, y dos colores: negro metálico y azul cielo ahumado. La parte superior de la tapa dice "EL HORNO HOLANDES" y "GREENPAN". La parte inferior de la tapa dice "Apto para lavavajillas. El horno holandés diseñado y fabricado en Bélgica". El código UPC está impreso en la parte inferior de la caja debajo del código de barras; Los códigos UPC retirados del mercado incluyen 885837016505, 885837016512, 85837016529, 885837017922, 885837017939 y 885837019681. Estos se vendieron en línea y en tiendas de cocina en todo el país por entre \$100 y \$170.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los hornos holandeses retirados del mercado inmediatamente y comunicarse con Cookware Company al 877-926-6526 para obtener un reembolso completo o una tapa de vidrio de reemplazo gratuita.

Wintergreen, Sweet Birch, Super Soother Blend, y Breathe Deep Blend marca Ananda Apothecary

Peligro: El empaque de los productos no es un empaque a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye los Wintergreen, Sweet Birth, Super Soother Blend y Breath Deep Blend Pure Essential Oils en botellas de vidrio ámbar con cierres negros de rosca continua. La etiqueta blanca y verde / azul incluye el logotipo de Ananda Apothecary, el nombre del producto y el tamaño del volumen de la botella. La tabla enumera los tamaños de volumen de los productos y los números de lote que se enumeran en la esquina superior izquierda de la etiqueta. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$2 y \$100.



Pure Essential Oils	Tamaños de volumen (ml)	Números de Lote
Wintergreen	0.5, 10, 30, 60, 120	SAK138WIN, SAG019WIN, SAL249WIN
Sweet Birch	0.5, 10, 30, 60, 120	PEC199BIR
Super Soother Blend	5, 10, 30	BLB259SSR, BLF059SSR, BLJ089SSR
Breathe Deep Blend	10, 30	BLB089BRD, BLE289BRD, BLH279BRD, BLJ239BRD, BLL059BRD

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Todos los compradores conocidos recibirán un reembolso completo por el tamaño de la muestra (0.5 ml) o se les enviará un cierre a prueba de niños de reemplazo gratuito para todos los demás tamaños.

Aceite Esencial de Gaultheria Orgánica (Gaultheria Fragrantissiam) marca Simplers Botanicals

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaultheria orgánica de Simplers Botanicals (Gaultheria Fragrantissiam) en botellas de color ámbar de 5 ml con cierre de rosca blanca continua. La etiqueta azul y blanca en el frente de la botella muestra el logotipo de Simplers Botanicals, el nombre del producto y el volumen. Un código de barras en la parte posterior de la botella incluye el código UPC 617626625472. Los productos fabricados después de enero de 2019 tienen un cierre de presión y giro blanco a prueba de niños. Estos aceites se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de \$9.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Nutraceutical Corporation al 800-669-8877 para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Tostadora de Pan marca Silvercrest

Peligro: La tapa de la máquina de hacer pan se puede energizar, lo que representa un peligro de descarga eléctrica.

Este retiro del mercado involucra a la panificadora Silvercrest de Lidl. Es un aparato blanco y plateado de forma rectangular. La panificadora tiene una pantalla electrónica, botones y una tapa en la parte superior. Las unidades afectadas tienen IAN 319996, IAN 304926 o IAN 295433 en una etiqueta en la parte inferior de cada máquina y en el empaque del producto. "Silvercrest" está impreso en la parte frontal de la máquina. El UPC está impreso en el embalaje del producto.



IAN:	UPC:
319996	4056232629744
304926	4251127311401
295433	4251127307961

Estas panificadoras se vendieron en tiendas y en línea por entre \$24 y \$70.

Remedio: Los consumidores deben desenchufar y dejar de usar inmediatamente la máquina de hacer pan y devolverla a la tienda Lidl más cercana o llamar al 844-747-5435 para obtener un reembolso completo.

Miracle Botanicals Wintergreen y Birch Essential Oils

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria y el aceite esencial de abedul de Miracle Botanicals en botellas de vidrio ámbar de 5 ml, 10 ml y 30 ml con tapas negras. “Miracle Botanicals”, “Sweet Birch” y “Wintergreen” están impresos en la etiqueta blanca. Cada botella muestra el nombre del producto. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$8 y \$19.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Miracle Botanicals al 888-665-7719 para obtener una gorra de reemplazo gratuita a prueba de niños.

Aceite Esencial de Gaultheria marca GloryBee

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial GloryBee Wintergreen en botellas de vidrio ámbar con tapas negras. Los aceites esenciales se vendieron en 0.5 fl. onz. (15 ml), 1 fl. onz. (30 ml), 4 fl. onz. (118 ml) y 16 fl. onz. (473 ml). “Wintergreen,” “Gaultheria procumbens,” “100% Pure Undiluted,” el logotipo de GloryBee y la cantidad de volumen están impresos en las etiquetas marrones. Los números de lote de los productos retirados del mercado están impresos en el frente de la etiqueta. Los códigos UPC se encuentran junto al código de barras. Estos aceites se vendieron en línea y en tiendas especializadas en todo el país por entre \$4 y \$57.



Talla	Producto #	UPC	Números de lote
15 mL	19831	3004244255	MG0101255, MG0100449
30 mL	19832	3004244256	MG0100456, MG0101256, MG0114984, MG0115834, MG0117772, MG0122440, MG0126997, MG0129053, MG0130989, MG0131370
118 mL	19833	3004244257	MG0100464, MG0101258, MG0120174, MG0130988, MG0131369
473 mL	19834	3004244258	MG0100471, MG0101259, MG0120175, MG0130987, MG0131368

Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con GloryBee al 888-240-4525 para obtener una tapa de reemplazo a prueba de niños gratis o crédito de la tienda.

Aceites Esenciales de Gaultheria marca Pranarom

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye los aceites esenciales de gaultheria Pranarom (*Gaultheria fragrantissima*) en 0.17 fl. onz. (5 ml) botellas de vidrio ámbar con tapas blancas con el código UPC 8-59493-01067-2 y los números de lote 99WI1233016BNv2 y OF31274v2. La etiqueta blanca de la botella muestra el logotipo de Pranarom, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. El UPC se encuentra en la parte posterior de la etiqueta. El número de lote está impreso junto al UPC en la botella y en la parte inferior del empaque del producto. Estos aceites se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$7.



Remedio: Los consumidores deben deshacerse inmediatamente del producto y comunicarse con Pranarom al 800-596-9658 para obtener un producto de reemplazo gratuito.

Planes de Actividades marca Cub Scouts

Peligro: La cara y el eje del alfiler contienen niveles de plomo que superan la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar problemas de salud adversos.

Este retiro del mercado incluye los prendedores para actividades al aire libre Cub Scout de Boy Scouts of America. El alfiler en forma de romboide es plateado con una pata de animal dorada pintada sobre un fondo azul. Estos fueron vendidos por las tiendas minoristas y distribuidores autorizados de Boy Scouts of America en todo el país y en línea en www.scoutshop.org por aproximadamente \$1.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el pin retirado de los niños y devolverlo a cualquier tienda minorista de Boy Scouts of America o comunicarse con el Centro Nacional de Distribución de Boy Scout of America al 800-323-0736 para obtener un reembolso completo, incluido el envío, o una mercancía crédito.

100% Puro Aceite Esencial de Gaultheria y Abedul marca Edens Garden

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra aceites esenciales 100% puros de gaulteria y abedul en botellas de vidrio ámbar con tapas negras. Los aceites esenciales se vendieron en 5 ml, 10 ml, 30 ml y 4 fl. onz. La cantidad de volumen de la botella está impresa en la etiqueta. El logotipo de Edens Garden está impreso en negro y el nombre del producto está impreso en blanco. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$6 y \$70.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y comunicarse con Edens Garden al 833-301-5639 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Cable de Carga para Dispositivos de Comunicación sin Pantalla marca Relay

Peligro: El cable de carga puede sobrecalentarse y derretirse parcialmente, lo que representa un riesgo de quemaduras.

Los cables de carga retirados del mercado se vendieron individualmente y con algunos dispositivos de comunicación sin pantalla de relé. Los cables miden un metro de largo con un conector macho USB tipo A en un extremo y un cabezal de carga en el extremo opuesto. El cabezal de carga tiene un patrón de 5 pines (5 pines "pogo" en línea) que le permite cargar el dispositivo Relay de Republic. El cabezal de carga tiene un imán que ayuda a acoplar los pines del cabezal de carga con los contactos del dispositivo. Los cables de carga afectados no tienen el logotipo de Relay en la parte posterior de la parte del cabezal de carga que se conecta al dispositivo Relay. Este retiro solo se aplica a los cables vendidos con algunos dispositivos Relay y los cables vendidos por separado desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019. Después de octubre de 2018, los dispositivos Relay se fabricaron y empacaron con cables que contenían circuitos adicionales en el cabezal de carga para abordar el riesgo de sobrecalentamiento. Estos dispositivos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$49 y \$100. Los cables individuales se vendieron por alrededor de \$15.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cables de carga retirados del mercado y comunicarse con Republic Wireless al 833-832-0053 para obtener un cable de carga de reemplazo gratuito.

Aspiradoras marca Rainbow SRX

Peligro: La placa de circuito de la aspiradora puede generar chispas, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Este retiro solo cubre la aspiradora de filtración a base de agua Rainbow SRX con número de modelo RHCS19 Tipo 120 y un número de serie que se encuentra dentro del rango 22003399 a 22077889. La aspiradora es predominantemente negra con ribete azul y ribete de goma alrededor de la base. El logotipo "SRX" se encuentra en los paneles frontales derecho e izquierdo de la aspiradora. Hay un recipiente de agua clara en la base de la aspiradora. Estas aspiradoras se vendieron por alrededor de \$3,200.


Remedio: Los consumidores deben desconectar inmediatamente y dejar de usar su aspiradora SRX afectada y comunicarse con un distribuidor Rainbow autorizado para una reparación gratuita.



Lámparas Indiglow marca LED T8

Peligro: Las lámparas retiradas del mercado pueden sobrecalentarse y hacer que el tubo de vidrio se caiga y golpee a las personas que estén cerca, lo que representa un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado involucra las lámparas de luz de fondo Indiglow LED T8 de Ushio America, con 4 pies. tubo. Las lámparas son reemplazos directos para tubos fluorescentes T8 de 30W y 32W. El nombre de la empresa USHIO y el nombre de la marca Indiglow están en la lámpara. El código de fecha de fabricación está impreso en la tapa del extremo de aluminio plateado de la lámpara indicada por 16xx o 17xx. Estas bombillas se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$25.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las lámparas LED Ushio America T8 Indiglow y comunicarse con la empresa al 800-838-7446 para obtener un reembolso completo o una lámpara de reemplazo gratuita.

Detectores de Calor marca Edwards Mechanical

Peligro: Los detectores de calor retirados del mercado pueden no activarse como reacción al aumento de la temperatura, lo que representa el riesgo de no alertar a los consumidores sobre un incendio.

Este retiro del mercado involucra detectores de calor mecánicos utilizados en interiores para detectar temperaturas elevadas como parte de sistemas de detección de incendios instalados profesionalmente para hogares y negocios. En entornos residenciales, este producto se instala en cocinas, áticos y garajes para proteger la propiedad. Los detectores de calor retirados del mercado no detectan humo ni emiten un sonido audible, sino que actúan como sensores que activan alarmas de incendio o paneles de seguridad cuando se detecta un calor elevado. Los detectores de calor se pueden montar en paredes o techos y están etiquetados con "135F" y "NOT A LIFE SAFETY DEVICE" (NO ES UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD). Las unidades retiradas son las siguientes: 281B-PL, 283B-PL, 104-13, 104-15, 1EYC2, 1EYC4, 281B-20pkg-OEM-UTCO1, 281B-20pkg-OEM-UTC20, 281B-OEM-UTC01, 283B -20pkg-OEM-UTC01, 73340U, 73342U, AI281B, AI283B y 281A. Estos detectores se vendieron entre \$6 y \$7 por unidad.



Remedio: Los consumidores que usan el producto en aplicaciones de seguridad permitidas por el código o en áticos residenciales o garajes residenciales deben contactar inmediatamente a un profesional de alarmas de seguridad o incendio para el reemplazo e instalación gratuitos del detector de calor.

31 Medicamentos de Venta Libre de las Líneas de Productos: Medi-First, Medi-First Plus, Medique, Dover, Otis Clapp y Ecolab

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

El retiro del mercado involucra 31 medicamentos de venta libre diferentes comprados de las siguientes marcas: Medi-First, Medi-First Plus, Medique, Dover, Otis Clapp y Ecolab. Los 31 productos diferentes retirados del mercado se enumeran en la siguiente tabla:



Producto	Droga	El Embalaje
Medi-First Non-Aspirin Acetaminophen	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medi-First Extra Strength Non-Aspirin Acetaminophen	acetaminophen (500 mg)	2 tablets packet

Producto	Droga	El Embalaje
Medi-First Sinus Pain & Pressure	acetaminophen (500 mg)	2 tablets packet
Medique APAP	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medique Extra Strength APAP	acetaminophen (500 mg)	2 tablets packet
Medique Back Pain-Off	acetaminophen (250 mg)	2 tablets packet
Medique CCP Caffeine Fee	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medi-First Cold Relief	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medique Cramp Tabs	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medique Decorel Forte Plus	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medique Medicidin-D	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Dover Aminofen	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Otis Clapp Back Quell	acetaminophen (200 mg)	2 tablets packet
Otis Clapp Mygrex	acetaminophen (500 mg)	2 tablets packet
Otis Clapp Valihist	acetaminophen (325 mg)	2 tablets packet
Medi-First Pain Relief Extra Strength	acetaminophen (110 mg) aspirin (162 mg)	2 tablets packet
Medi-First Plus Pain Zappers	acetaminophen (250 mg) aspirin (250 mg)	2 tablets packet
Medique Pain-Off	acetaminophen (250 mg) aspirin (250 mg)	2 tablets packet
Medi-First Aspirin	aspirin (325 mg)	2 tablets packet
Medi-First Plus Aspirin	aspirin (325 mg)	2 tablets packet
Medique Aspirin	aspirin (325 mg)	2 tablets packet
Medique Diphen	diphenhydramine (25 mg)	1 tablet packet
Medi-First Ibuprofen	ibuprofen (200 mg)	2 tablets packet
Medique I-Prin	ibuprofen (200 mg)	2 tablets packet
Dover Addaprin	ibuprofen (200 mg)	2 tablets packet
Medi-First Burn Cream with Lidocaine	lidocaine (0.9 grams)	packets
Medi-First Burn Spray	lidocaine HCl (2%)	2 oz bottle
Medi-First Blood Clotting Spray	lidocaine (4%)	3 oz bottle
Ecolab Burn Cream	lidocaine (0.9 grams)	packets
Medique Diamode	loperamide HCl (2 mg)	1 tablet packet
Medique Mediproxen	naproxen sodium (220 mg)	1 tablet packet

Estos productos de venta libre se vendieron exclusivamente en www.Amazon.com por entre \$2 y \$59.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos retirados del mercado en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Medique al 800-680-2474 para obtener información sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Davina Wintergreen Essential Oil y Davina Kneads Relief Sore Muscle Blend

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases de Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra los frascos de Davina Wintergreen Essential Oil y Davina Kneads Relief Sore Muscle Blend con cierres negros de hilo continuo. El aceite esencial de gaulteria incluye el tamaño de 10 ml y la mezcla incluye tamaños de 2 ml, 5 ml y 10 ml. La mezcla también se vendió en kits. La etiqueta negra en el frente de cada botella muestra el logo de Davina, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$5 y \$11.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Davina Wellness al 844-328-4629 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Emori Wintergreen 100% aceite esencial puro de grado terapéutico

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Emori Wintergreen en botellas de vidrio ámbar de 10 ml con cierre de rosca continua negra. La etiqueta negra en la parte frontal de cada botella muestra el logotipo de Emori, el nombre del producto con grado terapéutico 100% puro y esencial y la cantidad de volumen de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$7.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Póngase en contacto con Tim Trading en emoribeauty@gmail.com para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo o un reemplazo por un producto similar.



Calderas Residenciales de Condensación marca Lochinvar

Peligro: La arandela de la chimenea de la caldera puede deteriorarse y desprenderse durante el uso y permitir que la caldera emita monóxido de carbono, lo que representa un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Este retiro incluye calderas de condensación residenciales, calderas combinadas y sistemas empaquetados vendidos después de agosto de 2016. Los siguientes números de modelo se incluyen en el retiro. Se vendieron con las marcas Lochinvar, A. O. Smith y State Proline y tienen números de serie dentro del rango de 103475818 a 115078306. El número de modelo y el número de serie se pueden encontrar en la placa de datos del producto ubicada en la placa de características de la unidad, que se encuentra en la cubierta exterior de la unidad o en la parte inferior de la placa de la cubierta frontal extraíble. La marca está impresa en el frente de cada unidad. Estas calderas se vendieron por entre \$8,000 y \$25,000, incluida la instalación.



Números de Modelo Retirados

- ACB** - ACB110H-N, ACB110H-P, ACB110S-N, ACB110S-P, ACB150H-N, ACB150H-P, ACB150S-N, ACB150S-P, ACB199H-N, ACB199H-P, ACB199S-N, ACB199S-P
- APN** - APN285
- EPB** - EPB080N, EPB110N, EPB110N-CAN, EPB150N, EPB199N
- EPC** - EPC110N, EPC110N-CAN, EPC150N, EPC199N
- KHB** - KHB055L, KHB055N, KHB055N-8647, KHB085L, KHB085N, HB085N-8647, KHB110L, KHB110N, KHB110N-8647, KHB155L, KHB155N, KHB155N-8647, KHB199L, KHB199N, HB199N-0030-001, KHB199N-8018, KHB199N-8647, KHB285L, KHB285L-8647, KHB285N, KHB285N-001, KHB285N-002, KHB285N-8018, KHB285N-8647, KHB285N-8710, KHB285N-M7
- NKB** - NKB050L, NKB050L-8647, NKB050N, NKB050N-8647, NKB080L, NKB080L-8647, NKB080N, NKB080N-8647, NKB110L, NKB110L-8647, NKB110N, NKB110N-8647, NKB150L, NKB150L-8647, NKB150N, NKB150N-8647, NKB199L, NKB199L-8647, NKB199N, NKB199N-8647
- NKC** - NKC110L, NKC110L-8647, NKC110N, NKC110N-8647, NKC150L, NKC150L-8647, NKC150N, NKC150N-8647, NKC199L, NKC199L-8647, NKC199N, NKC199N-8647
- SCB** - SCB110H-N, SCB110H-P, SCB110S-N, SCB110S-P, SCB150H-N, SCB150H-P, SCB150S-N, SCB150S-P, SCB199H-N, SCB199H-P, SCB199S-N, SCB199S-P
- WHB** - WHB055L, WHB055N, WHB055N-8647, WHB085L, WHB085N, WHB085N-8647, WHB110L, WHB110N, WHB110N-8647, WHB155L, WHB155N, WHB155N-8018, WHB155N-8647, WHB199L, WHB199N, WHB199N-8018, WHB199N-8647, WHB285L, WHB285L-8647, WHB285N, WHB285N-0119-001, WHB285N-8647, WHB285N-M7, WHB399L, WHB399N, WHB399N-0119-001, WHB399N-0119-002, WHB399N-0119-003, WHB399N/199N-0119-001, WHB399N-8647, WHB399N-M7
- WHL** - WHL156-8647, WHL200, WHL286, WHL286-8647
- WHN** - WHN056, WHN056-8647, WHN086, WHN086-8647, WHN111, WHN111-8647, WHN156, WHN156-8647, WHN200, WHN200-0119-002, WHN200-8647, WHN286, WHN286-M7, WHN286-001, WHN286-8647

Remedio: Los consumidores con las calderas retiradas del mercado deben comunicarse de inmediato con el instalador o un técnico calificado para programar una reparación gratuita. Los consumidores que continúen usando las calderas mientras esperan la reparación deben tener alarmas de monóxido de carbono que funcionen fuera de las áreas para dormir y en todos los niveles de la casa.

Roll-on para Aliviar el Dolor marca Sanvall Rapid Alivio

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye el Roll-On para aliviar el dolor de Sanvall Rapid Alivio en un envase de 3 fl. onza (88.5 ml) botella de plástico blanco con una tapa blanca y una etiqueta roja, blanca y azul. “Rapid Alivio”, “Maximum Strength Pain Relieving Liquid” y “Para Dolor Muscular” están impresos en la etiqueta. Los números de lote 18032201, 18032301, 19040501 o 19052801 están impresos en la parte inferior de la botella. El código UPC 605100014225 está impreso en el lateral de la etiqueta. Estos se vendieron en las tiendas por alrededor de \$6.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el roll-on para aliviar el dolor en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Sanvall Enterprises al 305-887-1090 para obtener un reembolso completo.

Aceite Esencial de Gaulteria marca Simply Earth

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Simply Earth Wintergreen en botellas de vidrio ámbar de 15 ml con tapas negras. "Simply Earth" y "Wintergreen" están impresos en la etiqueta verde y blanca de cada botella. El logotipo de Simply Earth y la cantidad de volumen de la botella están impresos en la etiqueta. El UPC 816337020464 está impreso en la parte inferior del paquete exterior. Estos se vendieron en tiendas y en línea por aproximadamente \$12.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Simply Earth al 866-330-8165 para obtener una tapa de reemplazo a prueba de niños gratis.

Aceite Esencial de Gaulteria marca Viva Doria

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Viva Doria Wintergreen en una botella de vidrio ámbar de 30 ml (1 fl. onz.) con un tapón gotero negro en euros. El código UPC 638037993110 aparece en la etiqueta del producto, debajo del código de barras. La etiqueta verde en el frente de cada botella muestra el logotipo de Viva Doria, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$10.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Viva Doria al 800-640-3753 para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Aceite esencial de gaulteria marca Aromatics International

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria de Aromatics International en botellas de vidrio ámbar de 5 ml, 15 ml, 30 ml y 100 ml con una tapa negra de rosca continua. Las botellas tienen una etiqueta blanca con el logo verde de la firma en el frente. Los códigos UPC se enumeran en 5 ml (817697021443) y 15 ml (817697021375) junto al código de barras. Los números de lote WIN-104 y WIN-105 se enumeran en una etiqueta ubicada en la tapa. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$9 y \$66.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Aromatics International al 888-234-9641 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Aceite Esencial de Gaultheria marca Organic Pure Oil

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro involucra 4 fl. onz. (118 ml) botellas de vidrio ámbar con tapón gotero negro de Aceite Esencial de Gaultheria marca Organic Pure Oil. La etiqueta verde y rosa de cada botella muestra "Organic Pure Oil", "Wintergreen", "Gaultheria Procumbens". La cantidad de volumen de la botella está impresa en la etiqueta. El logotipo y el nombre del producto Organic Pure Oil están impresos en verde. El código UPC 731525205594 se puede encontrar en la lista en línea del producto. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$29 y \$32.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Organic Pure Oil al 657-600-8100 para obtener un reembolso completo.

Aceites esenciales dulces de abedul y gaulteria marca Jade Bloom

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra botellas de vidrio ámbar de 1 ml, 10 ml, 60 ml y 120 ml de aceite esencial de gaulteria Jade Bloom y botellas de vidrio verde de 10 ml de aceite esencial Birch Sweet con tapas negras. La etiqueta de la botella muestra el logotipo de Jade Bloom, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. El SKU 2938223 se puede encontrar en la tapa del aceite esencial de gaulteria y el código UPC 641990784039 debajo del código de barras. UPC 641990784084 se puede encontrar bajo el código de barras del Aceite Esencial Dulce de Abedul. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$6 y \$40.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con Jade Bloom al 844-787-3645 para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de los productos y recibir un reembolso completo o un crédito de la tienda.

Poppin' Cobs paquete de 10 palomitas de maíz para Microondas

Peligro: La bolsa de papel de las palomitas de maíz puede incendiarse en el microondas, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra el paquete de 10 palomitas de maíz para microondas en mazorca de Poppin' Cobs. Las palomitas de maíz están empaquetadas en una caja marrón con una tapa negra con 10 Poppin' Cobs envueltas individualmente y 10 bolsas marrones para hacer estallar. Solo las cajas con los códigos de fecha 042121 en la parte posterior de la caja se incluyen en el retiro.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las palomitas de maíz para microondas Poppin' Cobs retiradas del mercado y comunicarse con la empresa para recibir bolsas de reemplazo gratuitas. Los consumidores pueden solicitar las bolsas de repuesto en línea en <https://www.poppincobs.com/products/replacement-bags>.

Kits de luces marcas Hampton Bay, Patriot Lighting y Paradise Light con fuentes de alimentación LED Sterno Home

Peligro: Las luces de camino tienen una fuente de alimentación LED Sterno Home defectuosa que tiene una clavija que puede permanecer en la toma de CA cuando se desconecta la fuente de alimentación, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.

Este retiro del mercado incluye los kits de iluminación Hampton Bay, Patriot Lighting y Paradise vendidos con fuentes de alimentación LED Sterno Home. Las fuentes de alimentación alteran el voltaje que pasa por el circuito de luz. "Hampton Bay," "Patriot Lighting" y "Paradise" están impresos en la etiqueta de clasificación de las luces. Estas luces se vendieron en ferreterías de todo el país y por entre \$50 y \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las luces de camino retiradas del mercado y comunicarse con Sterno Home al 888-867-6095 para recibir una fuente de alimentación LED de reemplazo gratuita e instrucciones de instalación.

Adaptadores de Corriente Vendidos con Escáneres marca Epson

Peligro: Los adaptadores de corriente pueden sobrecalentarse, derretirse e incendiarse, lo que presenta riesgos de quemaduras e incendios.

Este retiro del mercado involucra el adaptador de corriente que se vende con los escáneres Epson de la serie V (V30 / V33 / V37 / V300 / V330 / V370). Los adaptadores retirados del mercado son negros con un cable de alimentación que se conecta al escáner y a una toma de corriente. “EPSON” y el código de pieza interno “EADP-16CB B” están impresos en la etiqueta del adaptador. Estos escáneres se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$55 y \$80 para el escáner y el adaptador.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los adaptadores retirados del mercado y comunicarse con Epson al 888-367-2656 para recibir un adaptador de reemplazo gratuito.

Aceites esenciales de gaulteria y abedul marca Essential Trading Post

Peligro: El empaque de los productos no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye los aceites esenciales de gaulteria y abedul en botellas de vidrio ámbar con tapas negras. “Essential Trading Post”, “Wintergreen Oil” o “Birch Oil” están impresos en la etiqueta verde y blanca. Los aceites esenciales se vendieron en 1 dram (4 ml), 0.5 fl. onz. (15 ml), 1 fl. onz. (30 ml), 2 fl. onz. (60 ml), 4 fl. onz. (120 ml), 8 fl. onz. (240 ml) y 16 fl. onz. (480 ml). La cantidad de volumen de la botella está impresa en la etiqueta.



El logotipo de Essential Trading Post y el nombre del producto están impresos en negro. El SKU está impreso en la parte inferior de la botella. Los códigos de SKU retirados del mercado incluyen: 731244690954, 731244690961, 731244690978, 731244690985, 731244690992, 731244691005, 731244691012, 731244685639, 731244685646, 731244685653, 731244685660, 731244685677, 731244685684, and 731244685691. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$3 y \$105.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Essential Trading Post al 774-202-6121 para obtener un reembolso completo.

Almohadas de Cuello para Niños marca Ximi Vogue

Peligro: La pintura en las cremalleras y tiradores de las cremalleras contiene niveles de plomo que exceden la prohibición federal de pintura con plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.

Este retiro del mercado incluye cuatro modelos de almohadas para el cuello para niños en tela de felpa rosa, azul, gris y verde. El código de barras y Ximi Vogue están impresos en una etiqueta cosida en el costado de la almohada. Las fundas de almohada tienen cremalleras en la espalda. Las almohadas se vendieron por alrededor de \$11.



Nombre	Número
Ximi Vogue - elefante rosa	6939837694431
Ximi Vogue - elefante gris	693983769445
Ximi Vogue - pollito azul	6939837694493
Ximi Vogue - dinosaurio verde	6939837694417

Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente las almohadas para el cuello para niños retiradas del mercado y comunicarse con Ximi Vogue al 855-XIMI-002 (855-946-4002) para obtener un reembolso completo.

Paquetes de Baterías Recargables marca Dexter Industries

Peligro: Los paquetes de baterías recargables pueden producir un cortocircuito, provocando un sobrecalentamiento y un riesgo de quemaduras para los consumidores.

Este paquete de baterías se vendió individualmente, y también dentro de Classroom Kits y paquetes robóticos GoPiGo y BrickPi. Es un paquete de baterías NiMH de 9,6 V 2000 Ah con corriente de carga máxima de 2 A y está envuelto en plástico negro. “Dexter Industries Rechargeable Battery Pack” está impreso en una etiqueta blanca en el paquete de baterías. Estos paquetes de baterías se vendieron en línea por aproximadamente \$38.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los paquetes de baterías recargables, comuníquese con Modular Robotics al 877-233-6859 para obtener un paquete de baterías de reemplazo gratuito. Deseche de forma segura el producto defectuoso siguiendo las leyes locales para la eliminación de las baterías.

Aceite Esencial de Gaulteria marca BioFinest

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro involucra 1/3 fl. onz. (10 ml) y 3.3 fl. onz. (100 ml) botellas de vidrio ámbar con tapas negras de aceite esencial de gaulteria marca BioFinest. Los frascos de 100 ml incluyen un gotero. La etiqueta blanca de la botella muestra el logotipo de BioFinest, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Los códigos UPC 759578392443 (10 ml) y 759578392436 (100 ml) están impresos en la etiqueta de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$11.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con BioFinest al 888-726-5171 para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo.

Aceites Esenciales marca Dr. Adorable Sweet Birch

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro involucra 4.4 fl. onz. (144 ml) y 8 fl. onz. (240 ml) botellas de plástico ámbar con tapas blancas abatibles. La etiqueta ovalada blanca de la botella muestra el logotipo de Dr. Adorable, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$17.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con el Dr. Adorable al 773-808-0950 para obtener un reembolso completo.



Secadores y Difusores de Pelo marca LUS

Peligro: Los secadores de pelo no tienen un dispositivo de protección contra inmersión, lo que representa un riesgo de electrocución o descarga si el secador cae al agua cuando está enchufado.

Este retiro del mercado involucra el secador y difusor LUS. Los secadores de pelo de mano se vendieron en blanco, en una caja que también contiene un difusor. Los secadores de pelo tienen el número de modelo HD-LUS01 impreso debajo de la parte trasera del secador de pelo. Los logotipos "LUS Brands" y "Love Ur Curls" se encuentran a ambos lados del extremo posterior de la secadora. Estos secadores de pelo se vendieron en línea por entre \$125 y \$144.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar y desenchufar inmediatamente los secadores de pelo y comunicarse con LUS al 800-280-1675 para elegir entre un reembolso completo del precio de compra o un crédito de tienda de \$175.

Aceite esencial de gaulteria marca Dr. Mercola

Peligro: El embalaje del producto no es resistente a los niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra al Dr. Mercola Wintergreen Essential Oil en botellas de vidrio ámbar de 30 ml (1 fl. onza) con tapas negras. Los códigos de lote para los productos retirados son WTG-001-T y WTG-001-U, el código UPC es 813006019729. Los códigos de lote están impresos en la etiqueta del producto encima del código UPC. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$30.



Remedio: Los consumidores deben guardar el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Natural Health Partners al 877-985-2696 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita o un reembolso completo.

Aceite esencial de gaulteria marca Eiji Essentials

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria en una botella de vidrio ámbar de 5 ml con una tapa negra y una etiqueta roja y negra. “Eiji”, “Wintergreen”, “100% Pure Essential Oil” y la cantidad de volumen de la botella están impresos en la etiqueta. El logotipo de Eiji está impreso en azul y el nombre del producto en blanco. El número de lote 6321C está impreso en la parte inferior de la botella. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$7.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Naturo Sciences al 800-656-0273 para obtener un reembolso.

Vitamin Shoppe Energy Formula Multivitaminas (90 tabletas)

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra las multivitaminas Energy Formula de The Vitamin Shoppe en una botella blanca con una etiqueta azul, blanca y dorada. Cada botella contiene 90 tabletas y tiene el código VS-3293 con el número de lote 8102351 ubicado en la parte inferior de la botella. Estas vitaminas se vendieron en las tiendas Vitamin Shoppe de todo el país y en línea por entre \$15 y \$22.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con The Vitamin Shoppe al 866-293-3367 para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso o crédito por mercancía.

Vaporizadores marca Grower's Edge

Peligro: Los vaporizadores pueden sobrecalentarse y los materiales vaporizados pueden presentar un riesgo de quemaduras si se derraman o provocar un incendio si caen sobre una superficie combustible. El vaporizador modelo Deluxe también presenta un riesgo de descarga eléctrica si un consumidor toca una pequeña pieza de cobre en la base del vaporizador mientras está en uso.

Este retiro del mercado involucra los modelos Deluxe y Comercial del Vaporizador Grower's Edge vendido por Hawthorne Hydroponics LLC para uso en cultivo hidropónico. El vaporizador Deluxe tiene un cuerpo de aluminio amarillo y una taza de vaporización ajustable, y el modelo Comercial tiene una placa de acero inoxidable y una taza de vaporización ajustable. Los siguientes números de modelo, que son visibles en el empaque, están incluidos en el retiro: Modelo 704050 con UPC 870883005795 y Modelo 740650 con UPC 870883000608. Estos vaporizadores se vendieron en tiendas de jardinería en todo el país por entre \$115 y \$140.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vaporizadores retirados del mercado y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo en forma de crédito de la tienda.

Jarras de vidrio con tapa de madera marca Miles

Peligro: El mango de la jarra puede romperse, presentando un peligro de laceración.

El retirado de 84 onz. La jarra de vidrio marca Miles tiene una tapa de madera y mide aproximadamente 9" de alto x 5" de profundidad. El producto tiene una etiqueta en la parte inferior que dice en parte: SKU # 444-560, Miles Pitcher Wood Lid, y Made in China. Estas jarras se vendieron en las tiendas Crate and Barrel de todo el país y en línea en www.crateandbarrel.com por aproximadamente \$35.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar las jarras retiradas del mercado inmediatamente y comunicarse con Crate and Barrel al 800-451-8217 para obtener un reembolso completo y las instrucciones de eliminación.

Calentadores de Ventilador de pared marca ASSO y ASSOS Sonoma

Peligro: Una parte interna del calentador no cumple con los requisitos de desempeño de inflamabilidad, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra a los calentadores de ventilador de pared ASSO y ASSOS Sonoma. Los calentadores son blancos, con el nombre Stelpro en el frente. Este retiro del mercado solo afecta a los calentadores con códigos de versión o producción 47-19 o anteriores. El número de modelo y la versión o el código de producción se encuentran en la placa de identificación del producto que se encuentra en la parte inferior de la cubierta frontal. Estos números de modelo están incluidos en el retiro: ASSO1501T2TW, ASSOS1501MW, ASSO1501T2TWBBW, ASSOS1501MWBBW, ASSO1501T2W, ASSOS1501W, ASSO1501T2WBBW, ASSOS1501WBBW, ASSO1501WCW, ASSOS1501WCW, ASSO1501WCWBBW, ASSOS1501WCWBBW, ASSO1502T2TW, ASSOS1502WCW, ASSO1502T2TWBBW, ASSOS1502WCWBBW, ASSO1502T2W, ASSOS2002MW, ASSO1502T2WBBW, ASSOS2002MWBBW, ASSO1502WCW, ASSOS2002W, ASSO1502WCWBBW, ASSOS2002WBBW, ASSO2002T2TW, ASSOS2002WCW, ASSO2002T2TWBBW, ASSOS2002WCWBBW, ASSO2002T2W, ASSOS2008MW, ASSO2002T2WBBW, ASSOS2008MWBBW, ASSO2002WCW, ASSOS2008W, ASSO2002WCWBBW, ASSOS2008WBBW, ASSO2008T2TW, ASSOS2008WCW, ASSO2008T2TWBBW, ASSOS2008WCWBBW, ASSO2008T2W, ASSO2008T2WBBW, ASSO2008WCW, and ASSO2008WCWBBW. Estos se vendieron entre \$140 y \$370.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los calentadores retirados del mercado y comunicarse con Stelpro al 844-783-5776 para obtener información sobre cómo recibir un calentador de ventilador de pared de reemplazo gratuito.

Hervidores de té marca Lenox de 2.5 cuartos

Peligro: Las teteras pueden expulsar agua caliente durante su uso, lo que representa un peligro de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra el hervidor de té de acero inoxidable con silbato de 2.5 cuartos de galón de la marca Lenox de Continuum con un fondo de tres capas. Las teteras se vendían en una variedad de colores, incluidos azul, rojo, plata y oro. Tienen un fondo plano de acero inoxidable que mide aproximadamente 7" de diámetro y tiene un borde doblado que se extiende aproximadamente 1" más allá de la parte plana del fondo. La marca Lenox está escrita en los lados y en el fondo del hervidor. Estas teteras se vendieron en tiendas de todo el país por entre \$30 y \$50.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las teteras retiradas del mercado y comunicarse con Continuum al 800-669-6385 para obtener un reembolso completo si hay un comprobante de compra disponible. De lo contrario, los consumidores tendrán derecho a un reembolso de \$29.99.

Limpiador de drenaje de hidróxido de sodio 100% marca Belle Chemical

Peligro: El producto contiene hidróxido de sodio. La etiqueta del producto viola la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA) al omitir la palabra “poison” (veneno) para los químicos venenosos y la declaración de peligro obligatoria en el frente del empaque.

Este retiro del mercado involucra un limpiador de drenaje de hidróxido de sodio que se vende en una botella de plástico blanco de 2 libras con una etiqueta roja y negra e incluye un cierre a prueba de niños. Belle Chemical, Sodium Hydroxide y 100% Sodium Hydroxide Drain Cleaner están impresos en la etiqueta. Este limpiador de desagües se vendió en tiendas y en línea por entre \$5 y \$8.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto retirado del mercado en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Belle Chemical al 877-522-2233 para obtener una etiqueta de reemplazo gratuita para colocar en el producto.

Wyndmere Birch Sweet Essential Oil / Aches & Pains Synergistic Blend

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial Birch Sweet en una botella de vidrio azul cobalto de 10 ml con una tapa negra y una etiqueta amarilla. “Wyndmere”, “Birch Sweet”, “Pure Essential Oil” y el código UPC 602444000907 están impresos en la etiqueta. El número de lote 12717-65 está impreso en la parte inferior de la botella con tinta amarilla. La mezcla sinérgica Aches & Pains se vendió en una botella de vidrio azul cobalto de 10 ml con tapa negra y etiqueta azul. “Wyndmere”, “Aches & Pains”, “Synergistic Blend” y el código UPC 602444010609 están impresos en la etiqueta. El número de lote 112019-65 está impreso en la parte inferior de la botella con tinta amarilla. Estos aceites se vendieron en tiendas y en línea entre \$7 y \$12.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Wyndmere Naturals al 800-207-8538 para obtener un reembolso completo o una tapa de reemplazo a prueba de niños gratis.

Hidróxido de Sodio, Lejía / Soda Cáustica e Hidróxido de Potasio y Ceniza de Potasa Cáustica marca Belle Chemical

Peligro: Los productos contienen hidróxido de sodio o hidróxido de potasio que deben estar en envases a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos (PPPA). El empaque de los productos no es a prueba de niños, lo que representa un riesgo de quemaduras químicas e irritación de la piel y los ojos. Además, la etiqueta del producto viola la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA) al omitir la palabra "poison" (veneno) para los productos químicos venenosos y la declaración de peligro obligatoria en el frente del empaque.



Este retiro del mercado involucra productos de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio que se venden en tres tamaños: 4 onzas, 8 onzas y 1 libra. Los productos están etiquetados como usados para jabones, limpiadores, tratamiento de agua, preparación de alimentos, tampón de pH y disolución de metales. Los productos de hidróxido de potasio y los productos de hidróxido de sodio de 4 y 8 onzas se venden en bolsas negras con cierre; el producto de hidróxido de sodio de 1 libra se vende en una bolsa blanca con cierre. El producto de hidróxido de sodio se declara de grado alimenticio. Estos productos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$4 y \$16.

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente los productos retirados del mercado en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Belle Chemical al 877-522-2233 para obtener un empaque y una etiqueta a prueba de niños de reemplazo gratuito para colocar en el producto.

Plant Therapy Wintergreen, Organic Wintergreen, Muscle Aid Synergy Blend, Tingly Mint Synergy Blend, and Vein Aid Synergy Blend Oils

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro involucra 1/3 fl. onz. (10 ml), 1 fl. onz. (30 ml) y 3.3 fl. onz. (100 ml) botellas de vidrio ámbar con tapas negras de Plant Therapy Wintergreen, Organic Wintergreen, Muscle Aid Synergy Blend, Tingly Mint Synergy Blend, and Vein Aid Synergy Blend. La etiqueta en el frente de cada botella muestra el logotipo de Plant Therapy, el nombre del producto y la cantidad de volumen de la botella. Los códigos UPC están impresos en la parte posterior de la etiqueta. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$8 y \$40.



Nombre del Producto	Talla	UPC
Plant Therapy Wintergreen	10 mL	610256943879
	30 mL	609224262821
	100 mL	680912011082
Plant Therapy Organic Wintergreen	10 mL	680912010061
	30 mL	680912021562
	100 mL	680912000543
Plant Therapy Muscle Aid Synergy Blend (undiluted)	10 mL	610256944296
	30 mL	680912022699
	100 mL	680912010764
Plant Therapy Tingly Mint Synergy Blend	10 mL	680912022842
	30 mL	680912022859
	100 mL	609224263347
Plant Therapy Vein Aid Synergy Blend (undiluted)	10 mL	680912022903
	30 mL	680912022910
	100 mL	680912010795

Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Plant Therapy al 800-917-6577 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Aceite Esencial de Gaultheria (Gaultheria procumbens) marca Earthsonnets

Peligro: El embalaje del producto No es resistente a los niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaultheria Earthsonnets (Gaultheria procumbens) en una botella de color ámbar de 10 ml con una tapa negra de rosca continua y un gotero europeo. La etiqueta es azul y blanca con el logo de la firma. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$7.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Earth Sonnets al 801-699-8760 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Aceite esencial de Gaultheria marca Earthroma

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el aceite esencial de gaulteria de Earthroma en botellas de color ámbar de 5 ml, 15 ml y 30 ml. Los productos incluyen una etiqueta verde y blanca con el logo de la firma. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$7 y \$14.

Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Earthroma al 800-319-9310 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.



Paquetes de Medicamentos Recetados marca Sandimmune (cápsulas de ciclosporina, USP) Cápsulas de Gelatina blanda de 100 mg y Neoral (cápsulas de ciclosporina, USP) Cápsulas de gelatina blanda de 100 mg

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra paquetes blíster de medicamentos recetados Sandimmune® (cápsulas de ciclosporina, USP) cápsulas de gelatina blanda de 100 mg y Neoral® (cápsulas de ciclosporina, USP) MODIFICADO cápsulas de gelatina blanda de 100 mg de Novartis. Los paquetes de Sandimmune 100 mg contienen tres blísteres con diez cápsulas de gelatina blanda por tarjeta y los paquetes de Neoral 100 mg contienen cinco blísteres con seis cápsulas de gelatina blanda por tarjeta. Los envases blíster retirados del mercado tienen "Novartis", el nombre del medicamento, la dosis, el NDC, el número de lote y la fecha de vencimiento en el paquete exterior y en las tarjetas blíster. En este retiro del mercado solo se incluyen dosis de 100 mg de estos medicamentos con los siguientes NDC y números de lote y fechas de vencimiento:

Producto Retirado	Números de NDC	Números de Lote	Fecha de Caducidad
Sandimmune® (cyclosporine capsules, USP) 100 mg soft gelatin capsules	0078-0241-15 0078-0241-61	APCA136	09/2020
		APCA339	02/2021
		APCA793	01/2022
		APCC238	07/2022
Neoral® (cyclosporine capsules, USP) MODIFIED 100 mg soft gelatin capsules	0078-0248-15 0078-0248-61	APCA437	07/2020
		APCA979	03/2021

Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto fuera de la vista y el alcance de los niños y comunicarse con la empresa al 866-629-6182 para solicitar una bolsa a prueba de niños gratuita en la que guardar los medicamentos en el blíster. Los consumidores pueden seguir usando el medicamento según las indicaciones.

Crema para Aliviar el Dolor con Lidocaína marca NumbSkin

Peligro: El empaque no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos. La crema para aliviar el dolor contiene lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños si se la ponen en la piel o la ingieren.

Este retiro del mercado involucra la crema para aliviar el dolor NumbSkin con lidocaína al 5%. La crema anestésica tópica se vendió en 30 gramos en un tubo blanco con azul. NumbSkin está impreso en el tubo. El lote 9238 y un código de fecha del 10/2019 al 09/2020 en formato MM / AAAA están grabados en el extremo delgado de la tina. El número de lote 9238 está impreso en el embalaje del producto. Estas cremas se vendieron en línea por alrededor de \$25.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente la crema analgésica en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con SeeNext Venture al 844-700-6862 para obtener instrucciones sobre cómo desecharla o devolverla y recibir un producto similar de reemplazo gratuito con un niño. tapa resistente.

Escamas de Hidróxido de Potasio marca Boyer, Soap Supply Co. Lye, Soap Makers Lye, California Soap Supply, Combo Pure Solutions, Red Crown High Test Lye

Peligro: Los productos contienen hidróxido de sodio y / o potasio que deben estar en envases a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos (PPPA). El empaque de los productos no es a prueba de niños, lo que representa un riesgo de quemaduras químicas e irritación de la piel y los ojos.

Este retiro del mercado involucra seis marcas de productos de hidróxido de sodio y potasio que se venden en botellas de plástico transparente de dos libras con una tapa de cierre de rosca continua. Los productos se anuncian comúnmente como utilizados para proyectos de fabricación de jabón en el hogar y limpieza de desagües. Los números de lote incluidos en el retiro son del 4001 al 9288 y están ubicados en la parte inferior del frasco y en el costado de la caja. Las marcas incluidas en el retiro son: Soap Supply Co. Lye (etiqueta amarilla), Soap Makers Lye (etiqueta verde), California Soap Supply (etiqueta azul oscuro), Combo Pure Solutions (etiqueta azul claro), Red Crown High Test Lye (etiqueta roja) y escamas de hidróxido de potasio Boyer (etiqueta blanca). Estos se vendieron en línea por alrededor de \$5.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto retirado del mercado. Coloque en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comuníquese con Boyer al 800-323-4030 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Generadores Portátiles marca Honda EB2200i, EU2200i, EU2200i Companion y EU2200i Camo

Peligro: El conjunto del inversor del generador portátil puede provocar un cortocircuito con la presencia de agua salada. Esto hace que la unidad emita humo o se incendie, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra generadores portátiles Honda EB2200i, EU2200i, EU2200i Companion y EU2200i Camo. Los generadores portátiles retirados del mercado se vendieron con una cubierta roja o camuflada. El nombre “HONDA” y el nombre del modelo del generador están impresos en el panel de control. El número de serie se encuentra en una esquina inferior de uno de los paneles laterales del generador. Estos generadores se vendieron en tiendas y en línea por entre \$1,100 y \$1,300.

Nombre del Modelo	Número de Serie
EB2200i	EAJT-1000001 - 1011342
EU2200i	EAMT-1000001 - 2098790
EU2200i Companion	EAMT-1000001 - 2098790
EU2200i Camo	EAMT-1000001 - 2098790



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los generadores retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de servicio Honda Power Equipment autorizado local para programar una reparación gratuita. Los consumidores que participaron en el retiro anterior de estos generadores también deben participar en este retiro.

Adaptadores de Corriente Serie I para Marcos de Fotos Digitales marca Skylight

Peligro: La carcasa del adaptador de corriente puede romperse cuando se enchufa a una toma de corriente, exponiendo sus clavijas de metal, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.

Este retiro del mercado involucra los adaptadores de corriente Serie I vendidos con marcos de fotos digitales Skylight. Los adaptadores de corriente son negros y tienen una hendidura circular en el lateral. El código UPC 679113611535 se puede encontrar en el paquete. En este retiro del mercado solo se incluyen los adaptadores de la Serie I. Estos marcos se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$160.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los adaptadores retirados del mercado y comunicarse con Skylight al 888-359-4389 para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada y cómo recibir un adaptador de reemplazo gratuito.

Almohadillas para Quemaduras de Emergencia marca ALOCANE

Peligro: El empaque no es a prueba de niños como lo requiere la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos. Las almohadillas contienen lidocaína, lo que representa un riesgo de intoxicación para los niños pequeños si se colocan la almohadilla en la boca.

Este retiro del mercado involucra las almohadillas para quemaduras de emergencia ALOCANE® (10 y 15 unidades) que vienen en una caja blanca y roja con las “MAXIMUM STRENGTH ALOCANE® Emergency Burns Pads” impresas en el frente. El producto es una almohadilla con infusión de gel de venta libre con lidocaína (4%) como ingrediente activo. Las almohadillas se venden en cajas de 10 y 15 unidades con los números de lote 4179, 4180, 4235, 4645, 4646 o 4698 impresos junto al código de barras de la caja. El número UPC del producto afectado es 8-46241-02448-7 y se puede encontrar en la parte inferior de la caja. Estas almohadillas para quemaduras se vendieron en la tienda y en línea por alrededor de \$9.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las almohadillas para quemaduras retiradas del mercado, guardar las almohadillas en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Quest Products al 800-650-0113 para devolver las almohadillas para aliviar el dolor y obtener un gel para quemaduras de emergencia ALOCANE de 2.5 onzas gratis. tubo a prueba de niños o un reembolso.

Supresores de Incendios Automáticos para Estufas marca WilliamsRDM StoveTop FireStop Rangehood y Microhood

Peligro: Los supresores de incendios automáticos de campana extractora y microcampana StoveTop FireStop (STFS) pueden fallar al activar las aberturas selladas que permiten que el polvo supresor salga del recipiente y apague el fuego.



Este retiro del mercado involucra los supresores de incendios automáticos para estufas StoveTop FireStop Rangehood (STFS Rangehood) y Microhood (STFS Microhood) fabricados del 7 de noviembre de 2016 al 13 de noviembre de 2016. Los dispositivos de supresión de incendios de polvo químico seco activados por llama se montan sobre estufas residenciales en un respiradero campana o debajo de un microondas. Los supresores de incendios STFS Rangehood son de metal plateado con una etiqueta roja que dice "StoveTop FireStop Rangehood" y un código de fecha 4516 está estampado en la parte superior de la lata debajo del conjunto del imán. Los supresores de incendios STFS Microhood tienen una carcasa de plástico blanco en la que encajan los recipientes. El código de fecha de DEC 2022 está grabado en la rampa ubicada en la parte inferior del producto. Los dispositivos se vendieron por pares.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los supresores de incendios retirados del mercado y comunicarse con WilliamsRDM al 888-616-7976 para recibir reemplazos gratuitos.

Decoraciones de Calabaza Apilada Jack-O-Lantern

Peligro: El cableado de la cadena de luces dentro de las Jack-O-Lanterns puede sobrecalentarse, generar chispas o encenderse, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado involucra decoraciones de calabaza apilada Jack-O-Lantern. La Jack-O-Lantern de 12 pulgadas está pintada a mano con resina y tiene luces de cadena LED que funcionan con baterías dentro del producto. Las luces de Jack-O-Lantern funcionan con tres pilas AAA. Impreso en una etiqueta colgante y una etiqueta en la caja es el código UPC 789683062481, número de modelo S1915D12 y Mark Feldstein & Associates Inc. Estos se vendieron en tiendas de regalos y en línea por aproximadamente \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las decoraciones de calabaza apilada Jack-O-Lantern retiradas del mercado y comunicarse con Mark Feldstein & Associates al 800-755-6504 para recibir un reembolso completo.

Sistemas de Guitarra y Cables de carga USB marca Yamaha Line 6 Relay G10 Digital Inalámbrico

Peligro: La batería de iones de litio puede recalentarse y la tapa de la batería puede separarse con fuerza, lo que representa un riesgo de incendio y lesiones.

Este retiro del mercado involucra Line 6 Relay G10, G10S (G10SR) y el sistema de guitarra inalámbrico digital G10T (familia de productos G10) que permite conectar una guitarra eléctrica de forma inalámbrica a un amplificador. El sistema consta de un transmisor, un receptor y un cargador. Los receptores tienen una salida de 1/4" y XLR para conectarse a un amplificador u otro equipo de audio. Los productos son de color negro. El transmisor Relay G10T tiene el sello "Relay G10" y tiene un código de fecha de cuatro dígitos seguido de un número de serie individual de seis dígitos. Estos se vendieron en minoristas de música en todo el país y en línea por alrededor de \$15 solo por el cable de carga y entre \$100 y \$250 cuando se venden con un sistema.



G10	G10S (G10SR)	G10T
Serial ####	Serial ###	Serial ###
6601000001	6736000001	6640000001

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los productos retirados del mercado y comunicarse con Yamaha al 877-865-4636 para recibir una reparación gratuita de la familia de productos G10 y un reembolso completo por el cable de carga USB G10T.

Hornos Microondas marca Kenmore Elite

Peligro: El cableado incorrecto hace que el exterior del microondas alcance temperaturas superiores a los 183 grados Fahrenheit, lo que representa un peligro de quemaduras para el usuario.

Este retiro del mercado involucra hornos de microondas de convección de encimera de 1,000 vatios fabricados bajo la marca Kenmore Elite el 27 de abril de 2017. Esta fecha de

fabricación de los hornos de microondas retirados del mercado se identifica por los primeros seis dígitos de sus números de serie, cada uno de los cuales comienza con los números "170427". El número de modelo de los microondas retirados del mercado es "204.77603610". El nombre de la marca, el número de modelo y el número de serie se pueden encontrar en la placa de datos en la parte posterior de los hornos microondas. La marca está impresa cerca de la parte inferior de la puerta. Estos microondas se vendieron exclusivamente en Sears y Sears Hometown and Outlet Stores en todo el país por aproximadamente \$350.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los hornos microondas retirados del mercado y comunicarse con Sears al 800-659-7026 para una reparación gratuita en el hogar.

Ventiladores de Techo LED para Interiores marca Kichler de 52 pulgadas

Peligro: Las planchas (brazos) que sostienen las aspas del ventilador de techo pueden desprenderse durante el uso, provocando la caída de las aspas, lo que representa un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado involucra ventiladores de techo para interiores de Kichler con cinco aspas, detalles en bronce, vidrio color ámbar grabado y un módulo LED integrado. Los ventiladores miden 52 pulgadas de ancho y tienen un acabado de nogal mediterráneo. El número de modelo 35153 está impreso en la parte superior de la carcasa del motor del ventilador. Estos ventiladores se vendieron en tiendas de iluminación y reparación del hogar en todo el país y en línea por alrededor de \$250.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ventiladores de techo retirados del mercado y comunicarse con Kichler al 866-558-5706 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un ventilador de techo de reemplazo gratuito.

Botellas de Agua Lavables para los niños marca Contigo

Peligro: La boquilla de silicona transparente de la botella de agua puede desprenderse y representar un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado involucra botellas de agua limpiables Contigo Kids y tapas de reemplazo que se entregaron a los consumidores como parte del retiro de agosto de 2019 de este producto. La base y la tapa de la boquilla de silicona transparente siempre serán NEGRAS. En este retiro del mercado solo se incluyen los modelos de base y tapa de la boquilla de color negro. Contigo está impreso en el borde y a lo largo del frente cerca del fondo de la botella. Las botellas de agua vienen en tres tamaños (13 onzas, 14 onzas y 20 onzas) y cuatro colores (color sólido, gráficos, acero inoxidable y colores sólidos de acero inoxidable). Las botellas de agua se vendieron individualmente, así como en paquetes de dos y tres paquetes. Se vendieron en tiendas y en línea por entre \$9 y \$24.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las botellas de agua retiradas del mercado y las tapas de reemplazo proporcionadas en la retirada anterior, quitárselas a los niños y comunicarse con Contigo al 888-262-0622 para obtener una botella de agua gratis. Los consumidores que recibieron tapas de reemplazo en el retiro anterior deben comunicarse con Contigo para obtener la nueva botella de agua.

Bombas de Calor sin ductos marca Lennox

Peligro: Los componentes eléctricos internos pueden fallar, permitiendo que las unidades se sobrecalienten, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra tres modelos de bombas de calor Lennox Ductless Single-Zone o Multi-Zone. El modelo y los números de serie se pueden encontrar en la placa de identificación al costado de las unidades. En el retiro del mercado solo se incluyen las bombas de calor con los siguientes números de modelo y serie:

Número de Modelo	Número de Serie
MPA018S4M-1P	6915XXXXXX or 6916XXXXXX
MPA048S4S-1P	6915XXXXXX or 6916XXXXXX
MPA048S4M-1P	6915XXXXXX or 6916XXXXXX

Estas bombas de calor fueron vendidas por distribuidores independientes de Lennox por entre \$8,700 y \$15,550.



Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con su técnico de instalación, distribuidor o contratista para organizar un reemplazo gratuito de la unidad exterior. Mientras esperan el reemplazo, los consumidores deben monitorear las bombas de calor retiradas mientras están en funcionamiento y mantener el follaje y otros artículos inflamables al menos a 24 pulgadas de distancia de las unidades retiradas.

Ventilador de Techo marca Harbor Breeze Santa Ana

Peligro: Los soportes de las aspas del ventilador pueden romperse permitiendo que la aspa sea expulsada del ventilador, lo que representa un peligro de lesiones para los consumidores.




Este retiro del mercado involucra Harbor Breeze Santa Ana de 48 pulgadas a ventilador de techo, modelo LP8294LBN, código UPC 840506599178. El número de modelo puede estar en el motor del ventilador así como en el interior de la tapa del compartimiento de la batería del control remoto de mano incluido. El ventilador retirado del mercado tiene dos aspas de nogal oscuro, soportes de brazo de aspa de níquel cepillado y un globo de vidrio blanco esmerilado que contiene una bombilla. Estos ventiladores se vendieron en las tiendas Lowe's de todo el país y en línea en www.lowes.com por aproximadamente \$150.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el ventilador de techo retirado del mercado y comunicarse con la empresa al 888-434-3797 para obtener un juego gratuito de soportes de cuchillas de repuesto.

Las Bombas de Sumidero marcas Utilitech, Do It y Star Water Systems

Peligro: Las bombas de sumidero pueden sobrecalentarse, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra bombas de sumidero de pedestal que se utilizan en el desagüe residencial. Las bombas de sumidero se venden bajo tres marcas: Utilitech, Do It y Star Water Systems. Los códigos de modelo y fecha de fabricación están impresos en la placa de identificación de la bomba de sumidero. En el retiro del mercado solo se incluyen los siguientes números de modelo, códigos de fecha y códigos UPC de las bombas:



Nombre de la Marca	Número de Modelo	Códigos de fecha de fabricación	UPC
Utilitech	#148009	1017 - 0219	054757098483
Do It	#433063	0214 - 0219	009326405087
Star Water Systems	#3CEH	0715 - 0219	054757000721

Estas bombas se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$100.

Remedio: Los consumidores deben desenchufar inmediatamente las bombas de sumidero retiradas del mercado y comunicarse con Star Water Systems al 800-742-5044 para recibir instrucciones para desactivar su bomba y obtener un reembolso completo.

Sun Essential Oils Wintergreen

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye todas las botellas de vidrio ámbar de 2, 4, 8 y 16 fl. onzas de Sun Essential Oils Wintergreen vendidas antes del 12 de abril de 2019. La etiqueta de cada botella muestra el logotipo de Sun Essential Oils, una imagen de una planta de gaulteria americana, dice "Wintergreen" y enumera el tamaño del recipiente. Estos aceites se vendieron en línea por entre \$9 y \$33.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con Sun Organic al 800-216-7295 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.

Power Banks de Repuesto de 10.000 mAh

Peligro: La batería de iones de litio del banco de energía puede sobrecalentarse y encenderse, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra el Spare Power Bank utilizado para cargar dispositivos electrónicos. Tienen una batería de iones de litio de grado A de 10,000 mAh, luces indicadoras LED y una linterna. Los power bank son blancos y están decorados con varios logotipos. El número de pedido 1813582 está impreso en la parte posterior del banco de energía. Los bancos de energía miden aproximadamente 5 1/2 pulgadas de largo por 2 1/2 pulgadas de ancho.

Remedio: Los consumidores deben desconectar y dejar de usar inmediatamente los bancos de energía retirados del mercado y desechar los bancos de energía retirados del mercado siguiendo las leyes locales para la eliminación de baterías de iones de litio.



Velas de Tarro de Bálsamo Helado marca Hallmark

Peligro: Cuando la vela está encendida, el frasco de vidrio puede romperse, presentando peligros de incendio y laceración.

Este retiro del mercado involucra las velas de frasco de mezcla de soja y bálsamo helado. Las velas aromáticas son de color verde y tienen tres mechas. El frasco de vidrio de la vela mide aproximadamente 5 pulgadas de alto y 4.5 pulgadas de diámetro y tiene una tapa de metal. “Hallmark,” bálsamo helado y una imagen de una piña nevada aparecen en el frente de la vela. El código de fecha 9211D, el código SKU XKT1747 y el código UPC 763795556991 aparecen en una etiqueta blanca en la parte inferior de la vela. Estos se vendieron por alrededor de \$28.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las velas retiradas del mercado y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo del precio de compra y una tarjeta de regalo Hallmark Gold Crown de \$10.

Calderas de condensación de aceite Buderus GB125-35

Peligro: El sifón puede bloquearse, provocando un encendido retardado que puede dañar el sistema de escape de la caldera, creando un peligro de monóxido de carbono.

Este retiro del mercado involucra calderas de condensación de aceite de la marca Buderus GB125-35 distribuidas por Bosch. Las calderas tienen una carcasa azul y el número de modelo GB125-35 se encuentra en la placa de datos cerca del lado superior derecho de la caldera. La marca Buderus está impresa en el exterior de la carcasa azul de la caldera. Bosch Thermotechnology y el número de modelo están impresos en una etiqueta blanca en la carcasa azul. Estos se vendieron e instalaron por alrededor de \$6,000.



Remedio: Los consumidores deben comunicarse inmediatamente con Bosch al 800-323-1943 para una reparación gratuita. Los consumidores que continúan usando las calderas mientras esperan la reparación deben tener una alarma de monóxido de carbono instalada fuera de las áreas para dormir y en cada nivel de la casa.

Restauración de Madera Profesional marca Cutek Proclean

Peligro: El producto contiene la sustancia peligrosa ácido oxálico. La etiqueta del producto viola la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA) al omitir la palabra "poison" (veneno) e imprimir la declaración de peligro obligatoria para sustancias químicas venenosas en la parte posterior de la etiqueta en lugar de en el frente, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños las ingieren.



Este retiro del mercado involucra la restauración de madera profesional Cutek Proclean. El producto se vendió en una botella de plástico transparente de un galón con una etiqueta azul, negra y blanca. El "Cutek Proclean Professional Wood Restoration" está impreso en la parte frontal del producto y UPC 098411800166 está impreso en el panel lateral del producto. Este producto se vendió en las tiendas de suministros de madera de todo el país por aproximadamente \$65.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el producto retirado del mercado, moverlo fuera del alcance de los niños y comunicarse con Deck Source al 844-442-8835 para obtener una etiqueta de reemplazo gratuita para colocar en el producto.

Generadores portátiles marca Yamaha EF2000iS 2018 y 2019

Peligro: El tanque de combustible del generador portátil puede derramar gasolina, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado involucra los generadores portátiles Yamaha EF2000iS modelo 2018 y 2019, con números de serie que van desde el 4543288 al 4553706. Los generadores azules tienen Yamaha y el nombre del modelo impreso en el panel de control. El número de serie se puede encontrar en una etiqueta debajo de la salida de escape en el lado izquierdo. Estos generadores se vendieron exclusivamente en los concesionarios de Yamaha Motorsports en todo el país por alrededor de \$900.



Remedio: Los consumidores deben dejar de utilizar inmediatamente los generadores retirados del mercado y ponerse en contacto con un distribuidor de Yamaha Power Products para programar una reparación gratuita.

Productos Anticongelantes

Peligro: Las tapas de los productos no se giraron lo suficiente durante la fabricación para activar el mecanismo a prueba de niños, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra catorce modelos diferentes de anticongelante concentrado o prediluido que se venden bajo seis marcas diferentes: Prestone, AutoZone, Highline / Prime Guard, Supertech, Prime y Starfire. Las botellas de anticongelante de un galón son de color negro, gris, naranja, blanco o amarillo. La marca está impresa en la parte frontal del anticongelante. El código de fecha y los números de modelo se pueden encontrar en el panel de información posterior del producto. En este retiro del mercado solo se incluyen productos anticongelantes con la siguiente marca, número de modelo y códigos de fecha:

Nombre del Producto	Número de Modelo	Códigos de Fecha
PRESTONE 50/50 Antifreeze	AF2100/G2F	OF20118, OF20128, OF20129, OF20132, OF20133, OF20134, OF20135, OF20141
PRESTONE Concentrate Antifreeze	AF2000/G2F	OF20128, OF20134, OF20135, OF20141
PRESTONE COMMAND Nitrite Free 50/50	AFC12100/F	OF20062
PRESTONE Heavy Duty Antifreeze 50/50	AF5200/F	OF20062, OF20063
PRESTONE AMM 33% Export Antifreeze	AF2033	OF20111
AUTOZONE AMAM 50/50 Antifreeze	540721/1F	OF20036, OF20037, OF20038, OF20041, OF20050, OF20055, OF20056, OF20085, OF20086, OF20094, OF20113, OF20133, OF20134, OF20135
AUTOZONE Concentrate 50/50 Antifreeze	000367/1F	OF20041, OF20042, OF20056, OF20057, OF20062, OF20135, OF20139
HIGHLINE AMAM “Prime Guard” 50/50 Antifreeze	HLAMAM5050GL/F	OF20007, OF20008, OF20042, OF20043, OF20050
HIGHLINE AMAM “Prime Guard” Concentrate Antifreeze	HLAMAMGL/F	OF20042
SUPERTECH Antifreeze Pre Diluted	ST4053/F	OF20006, OF20007, OF20051, OF20055, OF20084, OF20070, OF20085
SUPERTECH Antifreeze	ST4003/F	OF20141
PRIME Antifreeze AMAM	AF3000/F	OF20049, OF20078, OF20140
PRIME AMAM 50/50 Antifreeze	AF3100/F	OF20043, OF20044, OF20078, OF20079, OF20140
STARFIRE Antifreeze AMAM 50/50	CPAMAM5050/F	OF20057

Estos productos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$10 y \$22.

Remedio: Los consumidores deben inspeccionar inmediatamente el producto y girar la tapa para asegurarse de que el mecanismo a prueba de niños esté activado.

Ventiladores de techo para Exteriores marca Westinghouse Lighting's Great Falls

Peligro: Las aspas del ventilador pueden agrietarse y romperse, lo que representa un peligro de lesiones por impacto.



Este retiro del mercado involucra ventiladores de techo para exteriores Great Falls de 52 pulgadas de Westinghouse Lighting con cuatro aspas de nogal oscuro, vidrio ámbar esmerilado y una lámpara LED. Las aspas del ventilador miden 22 pulgadas de largo y tienen un acabado de bronce frotado con aceite. El número de modelo 72043 y el número de pedido del producto 016555, 016761, 016647, 017157, 016648 o 017349 están impresos en la parte superior de la carcasa del motor del ventilador. Estos ventiladores se vendieron en tiendas y en línea por entre \$170 y \$200.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ventiladores de techo retirados del mercado y comunicarse con Westinghouse Lighting al 888-417-6222 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un juego de cuchillas de reemplazo gratis.

Multivitaminas de Bioactive Diarias para mujeres marca Vthrive

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado incluye las multivitaminas Vthrive Bioactive Women One-Daily de The Vitamin Shoppe. Las cápsulas de 60 unidades se vendieron en una botella de color ámbar con una tapa gris. Vthrive y Bioactive Women's One-Daily Multi están impresos en una etiqueta azul en el frasco. El número de artículo VS-6104 se puede encontrar en la parte posterior de la botella y el número de lote 006218, 006454, 006495 o 006779 en la parte inferior de la botella. Solo las botellas de 60 unidades están incluidas en este retiro. Estas vitaminas se vendieron en las tiendas The Vitamin Shoppe en todo el país y en línea por entre \$26 y \$35.



Remedio: Los consumidores deben almacenar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Comuníquese con The Vitamin Shoppe al 866-293-3367 para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso completo o crédito de mercadería.

Estuches para Baterías de Teléfonos Móviles marca Trianium

Peligro: La batería de iones de litio en las cajas puede sobrecalentarse y provocar un derrame térmico, lo que representa un peligro de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado involucra las fundas de teléfonos con batería Endliss Technology Trianium para todo tipo de teléfonos móviles. Los estuches se vendieron en colores negro, gris, blanco y rosa. “Trianium” está escrito en la parte posterior de la caja. Hay 17 números de modelo diferentes incluidos en este retiro. Los números de modelo retirados incluyen: TM000006, TM000007, TM000008, TM000009, TM000010, TM000011, TM000046, TM000047, TM000048, TM000049, TM000101, TM000103, TM-06A-4000BLK, TM-06A-4000ROGD, TM-06A-4000WSLV, TM-S6BC-BLK, y MTS-3000-BBLK. Estos estuches se vendieron en línea por entre \$30 y \$100.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las carcasas del teléfono retiradas del mercado, desecharlas de acuerdo con las leyes locales sobre eliminación de baterías y comunicarse con Endliss al 844-609-0847 para obtener un paquete de energía de reemplazo gratuito.

Ventiladores de techo de 70 pulgadas marca Kingsbury

Peligro: El globo de luz puede caerse de su alojamiento, lo que representa un peligro de impacto y lesiones por laceración.

Este retiro del mercado involucra ventiladores de techo para interiores Kingsbury de Harbour Breeze fabricados antes de diciembre 2018. Los ventiladores con acabado de bronce vienen con cinco aspas reversibles en un acabado de moca envejecido y tienen un tramo de aspas de 70 pulgadas. Los ventiladores también vienen con una luz de vidrio esmerilado y un control remoto. La fecha de fabricación en formato MM-AAAA se puede encontrar en una etiqueta en la parte superior de la carcasa del motor. Estos ventiladores se vendieron en las tiendas Lowe's de todo el país y en línea en Lowes.com por aproximadamente \$230.



Remedio: Los consumidores deben comunicarse de inmediato con HKC al 877-239-7267 para solicitar un nuevo manual del propietario y una etiqueta del kit de luz para ayudar a garantizar la instalación correcta del globo de luz.

Sillas con Brazos Acolchados marca Caravan Sports

Peligro: El soporte de plástico de la silla puede doblarse o fallar y hacer que el asiento de tela se rompa del marco, lo que representa un riesgo de caída y lesiones para el usuario.

Este retiro del mercado involucra las sillas Caravan Sports con brazo armado / acolchado en bolsas. La silla se vendió en azul y mide 24.4" x 23.2" x 36.2". La imagen de la silla y el nombre del producto están impresos en la etiqueta colgante adjunta a la silla. Una etiqueta con la etiqueta "SNY-XZ" está cosida en el respaldo de la silla. Estas sillas se vendieron por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las sillas Caravan Sports Armed / Padded Arm Bagged retiradas del mercado y comunicarse con Caravan Global al 877-922-6679 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Candelabros de Cocodrilos marca Flying Tiger Copenhagen

Peligro: Los candelabros son inflamables y pueden incendiarse, lo que representa un peligro de incendio cuando la vela se quema.

Este retiro del mercado involucra los candelabros Flying Tiger Copenhagen con forma de cocodrilo dorado. Los candelabros miden 7 pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho. El candelabro está dentro de la boca abierta del cocodrilo. Una etiqueta colgante adherida al soporte dice "Lysestage -Candle holder" y en la parte posterior "Item # 3017653, Batch # 218377". Estos se vendieron en todo el país por alrededor de \$4.

Remedio: El consumidor debe dejar de usar inmediatamente los candelabros retirados del mercado y comunicarse con Flying Tiger al 844-350-0560 para obtener un reembolso completo.



Aceite Esencial 100% Puro de Gaulteria marca RESURRECTIONbeauty

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra el Aceite Esencial de Gaulteria RESURRECTIONbeauty en frascos cuentagotas de vidrio ámbar de 0.5 fl. onzas. Los frascos tienen una tapa negra y una etiqueta verde con RESURRECTIONbeauty Wintergreen 100% Pure Essential Oil impreso en el frente. El código UPC 616913145877 está impreso en la parte posterior del producto. Estos aceites se vendieron en línea por alrededor de \$8.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con RESURRECTIONbeauty al 608-352-3270 para obtener una gorra de reemplazo a prueba de niños gratis.

Aceites Esenciales 100% Puros y Naturales de Grado Terapéutico marca Airome Wintergreen Essential Oil y Deep Soothe Essential Oil

Peligro: El empaque del producto no es a prueba de niños como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, lo que representa un riesgo de intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido.

Este retiro del mercado involucra aceites esenciales 100% puros de Airome Wintergreen en frascos cuentagotas de vidrio ámbar de 0.5 y 0.34 fl. onzas que se venden sin una tapa a prueba de niños. También incluye aceites esenciales 100% puros Airome Deep Soothe en frascos cuentagotas de vidrio ámbar de 0.5 fl. onzas que se venden sin tapa a prueba de niños. Cada botella tiene una tapa negra y una etiqueta azul con "Airome Wintergreen 100% Pure Essential Oil Stimulate" o "Airome Deep Soothe 100% Pure Essential Oil Cool" impreso en el frente. Un código UPC único para cada tipo de botella retirada (83324503131, 833245034567 o 833245035977) está impreso en la parte inferior de la caja de regalo en la que se vendieron las botellas. Airome Wintergreen 100% Pure Essential Oil Stimulate se vendió por separado y como parte de un paquete de 3 "Focus & Concentrate Essential Oil Gift Set." Estos aceites se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por entre \$12 y \$20.



Remedio: Los consumidores deben guardar inmediatamente el producto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y comunicarse con B&B Acquisition al 800-262-2305 para obtener una tapa a prueba de niños de reemplazo gratuita.



Equipos Deportivos y Vehículos Recreacionales



Rejillas frontales con bandejas de bambú marca Cannondale Treadwell

Peligro: Las rejillas delanteras retiradas del mercado de las bicicletas pueden desprenderse y hacer que la rueda delantera de la bicicleta se detenga abruptamente, lo que representa un peligro de caída.

Este retiro del mercado involucra el portaequipajes delantero con bandeja de bambú para bicicletas del grupo deportivo de ciclismo Cannondale Treadwell.

El estante tiene un marco de metal negro y una bandeja de bambú. “ISO11243: 2016 YUENI MAX 10KG” está impreso en la bandeja de bambú. Los distribuidores autorizados Cannondale en todo el país vendieron los portaequipajes por separado por \$100 y se incluyeron como equipo original en algunas bicicletas por entre \$950 y \$2,750.



Remedio: Los consumidores deben dejar de montar la bicicleta inmediatamente hasta que se retire el portabicicletas delantero y ponerse en contacto con su distribuidor local autorizado de Cannondale o Cycling Sports Group 800-245-3872 (800-BIKE USA) para organizar una reparación gratuita.

Vehículos Deportivos Recreativos Todoterreno (ROV) marca ZFORCE 950 2020

Peligro: La conexión de la línea de combustible en los vehículos puede fallar en trabarse de manera segura en la entrada del inyector de combustible. Esto puede permitir que el combustible se derrame sobre las partes calientes del motor y se encienda, presentando un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra al ROV deportivo ZFORCE 950 2020 con un motor de 963 cc de 4 tiempos. Los colores de los vehículos son rojo o gris con el logo CFMOTO en el centro de la parrilla delantera. El nombre del modelo se encuentra a cada lado de las puertas del vehículo. Los ROV del año modelo 2020 tendrán la L en la décima posición del número de identificación del vehículo (VIN). El número de VIN está grabado en el riel del marco del lado derecho, detrás del neumático trasero derecho. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios CFMOTO por aproximadamente \$13,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de CFMOTO para programar una reparación gratuita.

Pelotas de Ejercicio Suizas marca Decathlon's Domyos

Peligro: Las pelotas de ejercicio retiradas del mercado pueden explotar inesperadamente y hacer que el usuario caiga al suelo y suponga un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado involucra las pelotas suizas Domyos de Decathlon, también conocidas como pelotas de pilates o gymball de gimnasia, con los números de modelo 8529175, 8529176 y 8529177. Las pelotas retiradas se utilizan para hacer ejercicio y se vendieron en colores azul, burdeos y gris. Miden de 21.65 a 29.53 pulgadas de diámetro y pesan entre 10.6 y 10.9 onzas. Domyos, el diámetro y el peso están impresos cerca de la base de la bola. Estas pelotas se vendieron en las tiendas Decathlon de todo el país y en línea en www.decathlon.com por aproximadamente \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bolas suizas retiradas del mercado y comunicarse con Decathlon al 866-480-3565 para obtener un reembolso en forma de crédito en la tienda por la cantidad equivalente al precio de compra.

Polipasto de Almacenamiento marca Hi-Lift Modelos Classic Pro

Peligro: Las correas pueden romperse mientras el polipasto de almacenamiento Hi-Lift está en uso, lo que representa un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado involucra las correas de polipropileno verde que se venden con los polipastos de almacenamiento de los modelos Hi-Lift Storage Hoist Classic y Pro. El polipasto de almacenamiento Hi-Lift se utiliza para suspender equipos con fines de almacenamiento. El embalaje del polipasto de almacenamiento Hi-Lift dice "Spire Supply". En este retiro del mercado solo se incluyen correas verdes. Estas correas se vendieron en línea por aproximadamente \$35 con el polipasto de almacenamiento Hi-Lift.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las correas retiradas del mercado y comunicarse con StoreYourBoard.com al 877-729-2509 para obtener instrucciones sobre cómo desechar correctamente las correas verdes y cómo recibir correas negras de repuesto gratuitas.

Arneses UTV IMMI SubZero de 4 puntos y Click6 de 6 puntos

Peligro: Es posible que al arnés le falten costuras, lo que representa un peligro de lesión para el ocupante al no sujetarlo adecuadamente en caso de un choque.

Este retiro del mercado involucra los arneses IMMI SubZero de 4 puntos y Click6 de 6 puntos instalados en los modelos Polaris del año 2015 y 2017-2020 RZR XP1000, RZR Turbo, RZR TurboS y RZR Pro XP UTV. "Polaris," "Can-Am" o "Kawasaki" están impresos en el arnés. Los arneses SubZero y Click 6 también se vendieron como accesorios de posventa compatibles con los siguientes modelos de UTV: Kawasaki Teryx KRX1000 SxS, Can-Am Maverick y Maverick X3, y Polaris RZR XP1000, RZR Turbo, RZR TurboS y RZR Pro XP.



Los números de pieza de IMMI y las fechas de fabricación incluidas en el retiro se encuentran en la etiqueta del arnés y se enumeran a continuación:

IMMI Part Number	Description	Manufacture Dates
F125071	Click 6	2015-May 2020
F125072	Click 6	2015-May 2020
F126036	Click 6	2016-May 2020
F126037	Click 6	2016-May 2020
F123865	Click 6	April 2014-2016
F123866	Click 6	April 2014-2016
F123637	Click 6	April 2014-2016
F123638	Click 6	April 2014-2016
F121743	Click 6	April 2014-2016
F121747	Click 6	April 2014-2016
F151584	Click 6	2018-May 2020
F151587	Click 6	2018-May 2020
F152014	Click 6	2018-May 2020
F152015	Click 6	2018-May 2020
F125818	Sub Zero	2016-May 2020

IMMI Part Number	Description	Manufacture Dates
F125819	Sub Zero	2016-May 2020
F126248	Sub Zero	2016-May 2020
F126249	Sub Zero	2016-May 2020
F150471	Sub Zero	2016-May 2020
F151391	Sub Zero	2016-May 2020
F151548	Sub Zero	2016-May 2020
F151549	Sub Zero	2016-May 2020
F125027	Sub Zero	2018-May 2020
F126311	Sub Zero	2016-May 2020
F126312	Sub Zero	2016-May 2020
F127030	Sub Zero	2017-May 2020
F127031	Sub Zero	2017-May 2020
F152312	Click 6	2019-May 2020
F152311	Click 6	2019-May 2020

Estos arneses se vendieron en los concesionarios Polaris, Kawasaki y Can-Am en todo el país por entre \$160 y \$240 para Sub-Zero y entre \$250 y \$550 para los arneses Click6.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los arneses SubZero y Click6 retirados del mercado hasta que los inspeccione un distribuidor autorizado. Los consumidores con arneses afectados sin costuras recibirán un arnés de reemplazo gratuito.

Cascos de Bicicleta Plegables marca Morpher

Peligro: Los cascos de bicicleta no cumplen con la norma federal de seguridad para cascos de bicicleta, lo que representa un riesgo de lesión en la cabeza.

Este retiro del mercado involucra cascos de bicicleta plegables planos Morpher. Se vendieron en una talla, que se ajustaba a una circunferencia de la cabeza de 52 cm a 58 cm (20.5 a 22.8 pulgadas). Los cascos se vendieron con una bolsa de almacenamiento y en los siguientes colores sólidos o punteados: negro brillante o mate, gris, rojo, plateado, blanco y amarillo. El Morpher su nombre y logotipo aparecen en ambos lados del casco. El logo de Morpher aparece en la parte trasera del casco. Estos cascos se vendieron en línea por alrededor de \$150.



Remedio: Morpher ya no está en el negocio y no puede realizar el retiro. Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos retirados del mercado y deshacerse de ellos para evitar un uso posterior.

Separadores y Escaleras de Muelle Anchas

Peligro: Los bordes a los lados de los escalones son afilados y pueden cortar a los consumidores, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra un soporte de aluminio y escaleras de muelle de paso ancho que se venden en tres tamaños; tres pasos, cuatro pasos y cinco pasos con los siguientes modelos y números UPC: Modelo DE2053F 3 y UPC 776113205303 Modelo DE2054F 4 y UPC 776113205402 Modelo DE2055F 5 y UPC 77611320550 Modelo DE2043F 3 y UPC 776113204306 Modelo DE2044F 4 y UPC 5 y modelo 77611 UPC 776113204504. Las escaleras retiradas del mercado son de color plateado. Las escaleras se vendieron en línea y por distribuidores entre \$150 y \$250.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las escaleras retiradas del mercado y comunicarse con CMP Group al 800-295-3625 para devolver las escaleras y obtener un reembolso completo o una escalera de reemplazo gratuita.



Cascos para niños marca Woom

Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con el estándar de seguridad federal, lo que representa un riesgo de lesión en la cabeza.

Este retiro del mercado incluye cascos para niños de Woom bikes USA. Los cascos retirados del mercado se vendieron en azul, verde, morado, rojo y amarillo. Woom está impreso en ambos lados de los cascos y el tamaño "S" aparece en la parte posterior del casco. Solo los cascos de tamaño pequeño están incluidos en este retiro. Estos cascos se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$70.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos retirados del mercado y comunicarse con Woom bikes USA al 855-966-6872 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo.

Cascos de Bicicleta marca Sweet Protection Brand Ripper Jr., Ripper MIPS Jr. y Ripper MIPS

Peligro: Los cascos de bicicleta no cumplen con la norma de seguridad federal de la CPSC de EE. UU. Para cascos de bicicleta, lo que representa un riesgo de lesión en la cabeza.

Este retiro del mercado involucra a los cascos de bicicleta Ripper Jr., Ripper MIPS Jr. y Ripper MIPS de Active Brand AS Sweet Protection. Los cascos Ripper Jr. y Ripper MIPS Jr. se vendieron en una talla, ajustando una circunferencia de la cabeza de 48 cm a 53 cm (18.9 a 20.9 pulgadas). El casco Ripper MIPS se vendió en una talla, ajustando una circunferencia de la cabeza de 53 cm a 61 cm (20.9 a 24.0 pulgadas). Los cascos se vendieron en colores mate: negro, blanco, azul, gris, verde, rosa y morado. "Sweet Protection" está impreso en el lateral de los cascos. Todos los cascos tienen la fecha de fabricación impresa dentro del casco con 2019 como año de producción y un número entre 9 y 12 como mes de producción. El nombre del modelo está impreso en una etiqueta en la parte trasera del casco. Los cascos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$50 y \$90.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos retirados del mercado y regresar a la tienda donde se vendieron o comunicarse con Active Brands / Sweet Protection al 800-364-4385 para obtener un reembolso completo.

Juegos de Dardos para el Césped

Peligro: Los dardos para el césped están prohibidos en los EE. UU. Debido a los graves riesgos de pinchazos en el cráneo y otras lesiones graves, especialmente en los niños.



Los juegos de dardos para césped retirados del mercado se vendieron para 2, 4 y 5 jugadores y contenían 4, 8 y 10 dardos respectivamente, así como dardos de repuesto. Los dardos de césped miden aproximadamente un pie de largo, tienen vuelos de polipropileno diseñados para sostenerse en la cola, con un cuerpo de latón que termina en una espita de acero inoxidable. Los dardos de césped se vendieron en varios colores. El logo de CROWN DARTS está impreso en el producto. Estos juegos se vendieron en línea en www.crowndarts.com por entre \$15 y \$139.

Remedio: Crown Darts UK no puede realizar el retiro del mercado. Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los juegos de dardos para césped retirados del mercado y destruirlos y desecharlos para evitar un uso posterior.

UTV marca Polaris Ranger, PRO XD y Bobcat

Peligro: Un componente de embrague fabricado incorrectamente puede hacer que falle la función de frenado del motor, lo que da como resultado un movimiento inesperado del vehículo, lo que representa un peligro de choque.



Este retiro del mercado incluye vehículos todoterreno Ranger XP 1000 y Ranger CREW XP 1000 del año de modelo 2020, UTV de los años modelo 2019-2020 PRO XD 4000D y UTV de Bobcat UV34 y UV34XL del año de modelo 2020. Los vehículos se vendieron en colores granate, negro, arena, verde, naranja, azul, camuflaje, gris y blanco y tienen dos o cuatro asientos. Para los modelos PRO XD y Ranger, "POLARIS" está estampado en la rejilla delantera y "POLARIS PRO XD" o "Ranger" está impreso en los lados del área de carga trasera. Para los modelos Bobcat, "Bobcat" está impreso en los lados del área de carga trasera. Los VIN incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar estampados en el marco del vehículo trasero izquierdo debajo de la caja de carga. Los siguientes nombres de modelos están incluidos en este retiro:

Año	Nombre del modelo	Año	Nombre del modelo	Año	Nombre del modelo
2019	PRO XD 4000D	2019	PRO XD 2000D	2020	PRO XD 4000D
2020	Ranger XP 1000	2020	Ranger XP 1000 Crew	2020	Bobcat UV34
2020	Bobcat UV34XL				

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre \$14,600 y \$26,300.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas, si es necesario.

Pedales de Hielo marca VP Harrier y Giant Pinner DHB

Peligro: El cuerpo del pedal puede separarse del eje del pedal y provocar una pérdida de equilibrio, lo que presenta riesgos de caída y lesiones para el ciclista.

Este retiro del mercado involucra a los pedales de bicicleta VP Components Harrier y Giant Pinner DH. Los pedales se vendieron por separado de las bicicletas. Un eje se extiende a través del cuerpo del pedal. Los pedales son de color rojo, plateado o negro con Harrier o Giant impreso en el cuerpo del pedal. Estos pedales se vendieron por unos \$115.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los pedales de bicicleta retirados del mercado, comuníquese con la tienda de bicicletas o el minorista en línea donde se compraron originalmente los pedales para solicitar pedales de reemplazo gratuitos.

Dispositivos de Escalada marca Perfect Descent Auto Belays

Peligro: El dispositivo de seguridad para escalar puede aflojarse y hacer que la cuerda se afloje, permitiendo que el escalador se caiga. Escalar mientras está atado a un seguro que funciona mal puede causar lesiones graves o la muerte.

Este retiro del mercado involucra los dispositivos de escalada con autoasegurador Perfect Descent modelo 220 para interiores, exteriores, Speed Drive y Direct Drive. Los dispositivos de seguridad se utilizan con cuerdas de escalada para proteger al escalador mientras sube, para detener una caída o mientras se baja de la cuerda. Los dispositivos se vendieron en amarillo y negro y tienen "Perfect Descent" impreso en la parte superior de los dispositivos. Los dispositivos de seguridad retirados del mercado tienen los siguientes rangos de números de serie impresos en la parte inferior del dispositivo:

Número de serie	Fecha de fabricacion
I-0970 a I-3109	febrero 2017 a noviembre 2018
S-0604 a S-1609	marzo 2017 a diciembre 2018
S-1695 a S-1762	febrero 2019 a marzo 2019
D-1015 a D-1385	junio 2018 a diciembre 2018
D-1572 a D-1705	febrero 2019 a marzo 2019
D-1710 a D-1722	marzo 2019
D-1726 a D-1751	marzo 2019 a abril 2019
D-1761 a D-1777	abril 2019



Estos dispositivos se vendieron en tiendas y en línea por \$1,800 y \$2,100.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los dispositivos de seguridad retirados del mercado y comunicarse con C3 Manufacturing al 866-250-5903 para recibir una reparación gratuita.

Bicicletas Modelo 4, 5, 6 marca Woom

Peligro: La horquilla delantera de la bicicleta puede aflojarse y desprenderse, lo que presenta riesgos de caída y lesiones para el ciclista.

Este retiro del mercado incluye los modelos de bicicletas Woom 4 (20 pulgadas), 5 (24 pulgadas) y 6 (26 pulgadas). Puede encontrar el número de modelo en el tubo superior de cada bicicleta. Las bicicletas se vendieron en cinco colores diferentes: rojo, azul, verde, morado y amarillo. "Woom" está impreso en el tubo inferior del cuadro de la bicicleta. Estas bicicletas se vendieron entre \$450 y \$500.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bicicletas retiradas del mercado y comunicarse con la empresa al 855-966-6872 para obtener un kit de reparación gratuito para la horquilla delantera.

Cascos de Receptor Rawlings CHMACH-SR

Peligro: La placa trasera del casco del receptor puede no proteger al jugador, lo que representa un riesgo de lesión en la cabeza para el usuario.

Este retiro del mercado involucra el casco Rawlings CHMACH-SR Catchers. Los cascos retirados del mercado tienen impreso "MACH" en la etiqueta colgante originalmente unida al casco. "Rawlings" está impreso en el costado del casco y el logo de "R" Rawlings está impreso en el centro delantero de los cascos con una correa de barbilla gris. Los cascos de plástico se vendieron en combinaciones de colores de dos tonos, incluyendo negro / blanco (UPC 083321545504), verde / blanco (UPC 083321545511), azul marino / blanco (UPC 083321545528) y rojo / blanco (UPC 083321545566). El código UPC está impreso en la etiqueta colgante que se adjuntó al casco en el momento de la venta. Dentro del casco hay una pegatina que dice "CHMACH-SR-RevA". Estos cascos se vendieron en tiendas de artículos deportivos en todo el país y en línea por alrededor de \$200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los cascos del receptor retirado del mercado y comunicarse con Rawlings al 800-729-5464 para recibir una placa posterior de reemplazo gratuita para tamaños de cabeza de 7.5 y menos o un reembolso completo para tamaños de cabeza superiores a 7.5.

Polaris Phoenix 200 ATV modelo 2018-2020

Peligro: El tope de la palanca del acelerador puede fallar debido a daños durante el envío, lo que representa un peligro de choque.

Este retiro del mercado involucra a todos los vehículos todo terreno Phoenix 200 de los años 2018 a 2020. "Polaris" está etiquetado en la carrocería delantera y en los lados de los asientos del ATV, y "Phoenix 200" está etiquetado en los paneles laterales. Los vehículos todo terreno se vendieron en color gris. El número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en el marco delantero izquierdo del vehículo. Año Números de modelo 2018 Modelos A18YAP20A8 y A18YAP20N8, 2019 modelos A19YAP20A4 y A19YAP20N4 y 2020 modelo A20YAP20A4 se incluyen en este retiro. Estos vehículos todo terreno se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre \$3,800 y \$4,200.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección gratuita y, si es necesario, una reparación gratuita.

Vehículos eléctricos de Batería marca Garia Golf & Courtesy

Peligro: Un fusible puede sobrecalentarse y derretirse mientras el vehículo eléctrico se está cargando, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado incluye vehículos eléctricos de cortesía a batería (BEV) y golf del año 2010-2019 de Garia. Los modelos involucrados son los siguientes; Golf, Golf 2 + 2, Cortesía 4 y Cortesía 4 + 2. Los números de VIN de Garia están impresos / grabados en el chasis debajo del cojín del asiento delantero (vea la ilustración a continuación). El año del modelo de su Garia se puede identificar por el décimo dígito en el número de VIN [(A a K), (2010-2019)]. Los números de serie y el rango de códigos de fecha son: Los números de VIN UJGDHSX1XAVXXXXXX - UJGDHSX1XKVXXXXXX se encuentran debajo del asiento delantero del vehículo. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Garia en todo el país por entre \$15,000 y \$75,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de cargar inmediatamente estos vehículos de golf y de cortesía retirados del mercado y comunicarse con Garia al (281) 923-0291 o con un distribuidor de Garia para programar una reparación gratuita.

Portabicicletas Delantero marca Surly

Peligro: El portabicicletas delantero retirado del mercado puede aflojarse y hacer contacto con la rueda delantera, lo que representa un peligro de choque y lesiones para el ciclista.



Este retiro del mercado incluye todos los portabicicletas Surly 8-Pack y los portabicicletas delanteros Surly 24-Pack y Pack Rat Bicycles equipados con estos portabicicletas. Los portaequipajes se vendieron en acabados negro y plateado, están hechos de acero cromado tubular y están diseñados para su uso en la parte delantera de una bicicleta. Estos se vendieron en tiendas y en línea por entre \$110 y \$150.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los portabicicletas retirados del mercado inmediatamente y comunicarse con la tienda de bicicletas o el minorista en línea donde se compraron originalmente para organizar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios (UTV) marca Polaris modelo 2019-2020 Ranger XP 1000 y modelo 2020 General XP 1000

Peligro: El acelerador puede no regresar a la posición de ralentí después de que el motor se cala y se reinicia en una marcha sin cambiar la llave a la posición de apagado debido a un problema de software, lo que hace que el vehículo acelere repentinamente, lo que representa un peligro de choque para el usuario.

Este retiro del mercado incluye el modelo Polaris Ranger XP 1000 EPS del año 2019, el Ranger CREW XP 1000 y el modelo Polaris Ranger XP 1000 del año 2020, el Ranger CREW XP 1000, el General XP 1000 Deluxe y el General XP 4 1000 Deluxe. Los vehículos se vendieron en colores gris, azul, blanco, rojo, verde camuflaje, naranja, arena y granate y tienen dos o cuatro asientos. "POLARIS" está estampado en la rejilla delantera y "Ranger" o "General" está impreso en los lados del área de carga trasera. Los números de identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro se pueden encontrar estampados en el marco del vehículo trasero izquierdo debajo de la caja de carga. Los siguientes nombres de modelos están incluidos en este retiro:

Año	Nombre del modelo
2019	RANGER XP 1000 EPS RANGER CREW XP 1000
2020	RANGER XP 1000 RANGER CREW XP 1000 GENERAL XP 1000 DELUXE GENERAL XP 4 1000 DELUXE



Distribuidores de Polaris en todo el país desde junio de 2018 hasta marzo de 2020 por entre \$15,890 y \$29,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.

Vehículos recreativos todoterreno de Honda (ROV)

Peligro: El ROV puede moverse o rodar cuando está en la posición de estacionamiento, lo que presenta riesgos de choques y lesiones.

Este retiro del mercado involucra ciertos vehículos Honda Pioneer 1000 y Talon 1000 de los años modelo 2019 y 2020. Los vehículos retirados del mercado se vendieron en varios colores, incluidos: rojo, azul, verde, gris y amarillo. El nombre "HONDA" está en la parte delantera, los lados y la parte trasera del vehículo. El nombre del modelo Pioneer 1000 o Talon está impreso en una etiqueta ubicada a ambos lados del vehículo. Para el Pioneer 1000, el número de serie (VIN #) está estampado en el marco en la parte trasera izquierda, debajo de la cama / asiento abatible. Para el Talon 1000, el número de VIN está estampado en el lado izquierdo del marco, debajo del guardabarros delantero izquierdo.



Año	Nombre del modelo	VIN empezar	VIN terminar
2019	Pioneer 1000 – 3 Passenger (SXS10M3*)	1HFVE04**K4300061	1HFVE04**K4301919
2019	Pioneer 1000 – 5 Passenger (SXS10M5*)	1HFVE04**K4300061	1HFVE04**K4302460
2019	Talon 1000 – 2 Passenger (SXS10S2*)	1HFVE05**K4000003	1HFVE05**K4003902
2020	Pioneer 1000 – 3 Passenger (SXS10M3*)	1HFVE04**L4400001	1HFVE04**L4402426
2020	Pioneer 1000 – 5 Passenger (SXS10M5*)	1HFVE04**L4400001	1HFVE04**L4402984
2020	Talon 1000 – 2 Passenger (SXS10S2*)	1HFVE05**L4100001	1HFVE05**L4102280
2020	Talon 1000 – 4 Passenger (SXS10S4*)	1HFVE06**L4000002	1HFVE06**L4002100

Estos vehículos se vendieron en distribuidores autorizados de Honda Powersports en todo el país por entre \$15,000 y \$24,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor autorizado de Honda Powersports para programar una cita para una inspección y reparación gratuitas.

Vehículos todoterreno Polaris modelo 2018-2020 Ranger XP 1000 y CREW XP 1000

Peligro: La correa del embrague puede romperse y dañar el embrague secundario y la línea de combustible, lo que representa un peligro de incendio para el conductor.

Este retiro del mercado incluye los vehículos todo terreno Ranger XP 1000 y CREW XP 1000 del año modelo 2018-2020 con los siguientes nombres de modelo:

Año	Nombre del modelo
2018	Ranger XP 1000 EPS
2019	Ranger XP 1000
	Ranger CREW XP 1000
2020	Ranger XP 1000
	Ranger CREW XP 1000



Los vehículos se vendieron en colores verde, titanio, camuflaje, ante (gris metalizado), rojo, gris, blanco, azul, granate, bronce, naranja y negro y tienen dos o cuatro asientos. Los números de identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar en una etiqueta adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. "Polaris" está estampado en la parrilla delantera y "Ranger" está en los lados de la caja de servicios. Los siguientes modelos y rangos de VIN no secuenciales se incluyen en el retiro del mercado:

Nombre del modelo	VIN
MY18 RANGER XP 1000 EPS	4XARRE990J8044280 - 4XARRU99XJ8520576
MY19 RANGER XP 1000	4XARRB990K8895382 - 4XARRW99XK8910509
MY19 RANGER CREW XP 1000	4XARSB990K8895984 - 4XARSW999K8903801
MY20 RANGER XP 1000	4XARRB991L8914393 - 4XARRW99XL8920524
MY20 RANGER CREW XP 1000	4XARSB995L8890622 - 4XARSW99XL8920737

Estos vehículos se vendieron en concesionarios Polaris en todo el país por entre \$15,300 y \$27,500.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.

Vehículos utilitarios todoterreno Kawasaki MULE PRO

Peligro: El eje de la dirección puede desarrollar un desgaste excesivo y afectar el control de la dirección, lo que genera un peligro de choque, lo que representa un riesgo de lesiones o muerte.

Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios MULE PRO-FX, MULE PRO-FXR, MULE PRO-FXT de 2015 a 2020 y MULE PRO-DX y MULE PRO-DXT de 2016-2020. Los vehículos utilitarios todoterreno de cuatro ruedas se vendieron en negro, verde, blanco, rojo, bronce, plata, camuflaje y azul. Tienen asientos uno al lado del otro para tres a seis personas y controles de estilo automotriz. “MULE PRO” está impreso en el guardabarros delantero derecho e izquierdo. El nombre del modelo está impreso en el guardabarros derecho e izquierdo. Los vehículos están disponibles como modelos a gasolina o diésel. Los modelos diésel tienen DIESEL impreso en la parte trasera derecha e izquierda de la plataforma de carga. El número de identificación del vehículo (VIN) está ubicado en el marco de acero entre los soportes del brazo A inferior delantero derecho. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo el país por entre \$12,000 y \$17,000. Los modelos afectados incluyen:

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
2015	MULE PRO-FXT	KAF820AFF/L	JKBAFSA1XFB500031 - JKBAFSA18FB500335
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BFF/L	JKBAFSB13FB500001 - JKBAFSB11FB504158
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CFF/L	JKBAFSC15FB500001 - JKBAFSC17FB504387
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DFF/L	JKBAFSD17FB500001 - JKBAFSD17FB502198
2016	MULE PRO-FXT	KAF820AGF/L	JKBAFSA1XGB500001 - JKBAFSA19GB500250
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BGF/L	JKBAFSB10GB504816 - JKBAFSB13GB507371
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CGF/L	JKBAFSC18GB504951 - JKBAFSC16GB507010
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DGF/L	JKBAFSD19GB502611 - JKBAFSD16GB503585
	MULE PRO-FX	KAF820EGF/L	JKBAFSE17GB500001 - JKBAFSE16GB500541
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FGF/L	JKBAFSF19GB500001 - JKBAFSF14GB502450
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GGF/L	JKBAFSG10GB500001 - JKBAFSG13GB501918
	MULE PRO-FX EPS CAMO	KAF820HGF/L	JKBAFSH12GB500001 - JKBAFSH17GB500950

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JGF/L	JKBAFSJ1XGB500001 - JKBAFSJ1XGB501830
	MULE PRO-DXT	KAF1000AGF	JKA AFCA17GB500001 - JKA AFCA18GB500122
	MULE PRO-DXT EPS	KAF1000BGF	JKA AFCA17GB500002 - JKA AFCA18GB500873
	MULE PRO-DXT EPS LE	KAF1000CGF	JKA AFCC10GB500001 - JKA AFCC11GB500492
	MULE PRO-DX	KAF1000DGF	JKA AFCD12GB500001 - JKA AFCD19GB500125
	MULE PRO-DX EPS	KAF1000EGF	JKA AFCE14GB500001 - JKA AFCE14GB500709
	MULE PRO-DX EPS LE	KAF1000FGF	JKA AFCE14GB500002 - JKA AFCE14GB500342
2017	MULE PRO-FXT	KAF820AHF/L	JKBAFSA18HB500001 - JKBAFSA12HB500821
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BHF/L	JKBAFSB1XHB500001 - JKBAFSB10HB510083
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CHF/L	JKBAFSC11HB500001 - JKBAFSC10HB509367
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DHF/L	JKBAFSD13HB500001 - JKBAFSD19HB504909
	MULE PRO-FX	KAF820EHF/L	JKBAFSE15HB500001 - JKBAFSE12HB501140
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FHF/L	JKBAFSF17HB500001 - JKBAFSF18HB504056
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GHF/L	JKBAFSG15HB502201 - JKBAFSG1XHB502890
	MULE PRO-FX EPS CAMO	KAF820HHF/L	JKBAFSH16HB501301 - JKBAFSH11HB501450
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JHF/L	JKBAFSJ18HB500001 - JKBAFSJ16HB504483
	MULE PRO-FX RANCH EDITION	KAF820LHF/L	JKBAFSL11HB500001 - JKBAFSL11HB500550
	MULE PRO-DXT	KAF1000AHF	JKA AFCA13HB500501 - JKA AFCA15HB500659
	MULE PRO-DXT EPS	KAF1000BHF	JKA AFCA13HB500001 - JKA AFCA13HB502277
	MULE PRO-DXT EPS LE	KAF1000CHF	JKA AFCC19HB500001 - JKA AFCC18HB501219
	MULE PRO-DX	KAF1000DHF	JKA AFCD15HB500401 - JKA AFCD14HB500485

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
	MULE PRO-DX EPS	KAF1000EHF	JKA AFCE12HB500001 - JKA AFCE1XHB501283
	MULE PRO-DX EPS LE	KAF1000FHF	JKA AFCE14HB500001 - JKA AFCE11HB500859
2018	MULE PRO-FXT	KAF820AJF/L	JKBAFSA15JB501001 - JKBAFSA13JB501370
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BJF/L	JKBAFSB15JB510201 - JKBAFSB12JB513038
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CJF/L	JKBAFSC10JB509651 - JKBAFSC10JB512209
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DJF/L	JKBAFSD16JB505151 - JKBAFSD19JB506231
	MULE PRO-FX	KAF820EJF/L	JKBAFSE17JB501401 - JKBAFSE16JB501695
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FJF/L	JKBAFSF19JB504301 - JKBAFSF16JB505745
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GJF/L	JKBAFSG19JB503101 - JKBAFSG11JB503870
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JJF/L	JKBAFSJ18JB504801 - JKBAFSJ18JB508072
	MULE PRO-FXR	KAF820KJF/L	JKBAFSK14JB500002 - JKBAFSK13JB503649
	MULE PRO-DXT	KAF1000AJF	JKA AFCA10JB500901 - JKA AFCA15JB501185
	MULE PRO-DXT EPS	KAF1000BJF	JKA AFCE17JB502501 - JKA AFCE11JB503644
	MULE PRO-DX EPS	KAF1000EJF	JKA AFCE19JB501507 - JKA AFCE15JB502444
2019	MULE PRO-FXT	KAF820AKF/L	JKBAFSA11KB501501 - JKBAFSA11KB501935
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BKF/L	JKBAFSB17KB513201 - JKBAFSB17KB516146
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CKF/L	JKBAFSC11KB512401 - JKBAFSC1XKB514907
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DKF/L	JKBAFSD16KB506401 - JKBAFSD11KB507519
	MULE PRO-FX	KAF820EKF/L	JKBAFSE1XKB501801 - JKBAFSE15KB502161
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FKF/L	JKBAFSF13KB505901 - JKBAFSF13KB507521
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GKF/L	JKBAFSG18KB504001 - JKBAFSG1XKB504758

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JKF/L	JKBAFSJ12KB508201 - JKBAFSJ13KB512077
	MULE PRO-FXR	KAF820KKF/L	JKBAFSK13KB503801 - JKBAFSK1XKB505089
	MULE PRO-DXT	KAF1000AKF	JKA AFCA11KB501301 - JKA AFCA14KB501695
	MULE PRO-DXT EPS	KAF1000BKF	JKA AFCA10KB503801 - JKA AFCA12KB505162
	MULE PRO-DX EPS	KAF1000EKF	JKA AFCE14KB502601 - JKA AFCE1XKB503039
2020	MULE PRO-FXT	KAF820ALF/L	JKBAFSA1XLB502101 - JKBAFSA19LB502378
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BLF/L	JKBAFSB1XLB516501 - JKBAFSB19LB518305
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CLF/L	JKBAFSC1XLB515301 - JKBAFSC1XLB516657
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DLF/L	JKBAFSD1XLB507701 - JKBAFSD1XLB508184
	MULE PRO-FX	KAF820ELF/L	JKBAFSE18LB502401 - JKBAFSE19LB502598
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FLF/L	JKBAFSF18LB507919 - JKBAFSF1XLB509199
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GLF/L	JKBAFSG18LB505201 - JKBAFSG12LB505744
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JLF/L	JKBAFSJ1XLB512501 - JKBAFSJ17LB514237
	MULE PRO-FXR	KAF820KLF/L	JKBAFSK13LB507901 - JKBAFSK18LB508784
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820MLF/L	JKBAFSM12LB500001 - JKBAFSM16LB501023
	MULE PRO-DXT	KAF1000ALF	JKA AFCA13LB502001 - JKA AFCA18LB502091
	MULE PRO-DXT EPS	KAF1000BLF	JKA AFCA17LB505501 - JKA AFCA18LB505992
	MULE PRO-DX EPS	KAF1000ELF	JKA AFCE13LB503501 - JKA AFCE18LB503686

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos utilitarios retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Kawasaki para programar una reparación gratuita.

Vehículos todo terreno Polaris modelo 2019-2020 Ranger XP 1000 y CREW XP 1000

Peligro: La línea de combustible puede estar mal encaminada por encima del soporte que protege la línea de combustible de una falla en la correa del embrague, lo que representa un peligro de incendio para los consumidores.

Este retiro del mercado incluye los vehículos todo terreno Ranger XP 1000 y CREW XP 1000 del año modelo 2019-2020 con los siguientes nombres de modelo:

Año	Nombre del modelo
2019	Ranger XP 1000 EPS
	Ranger CREW XP 1000 EPS
2020	Ranger XP 1000
	Ranger CREW XP 1000



Los vehículos se vendieron en colores negro, verde, blanco, azul, naranja, arena, granate y camuflaje y tienen dos o cuatro asientos. Los números de identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar en una etiqueta adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. "Polaris" está estampado en la parrilla delantera y "Ranger" está en los lados de la caja de servicios. Los siguientes modelos y rangos de VIN no secuenciales se incluyen en el retiro del mercado:

Nombre del modelo	VIN
MY19 RANGER XP 1000 EPS	4XARRW990K8922555 - 4XARRW99XK8922563
MY19 RANGER CREW XP 1000 EPS	4XARSM991K8921973 - 4XARSM99XK8921972
MY20 RANGER XP 1000	4XARRB990L8922436 - 4XARRW99XL8933242
MY20 RANGER CREW XP 1000	4XARSB990L8923252 - 4XARSW99XL8932306

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre \$15,890 y \$29,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.

Vehículos todoterreno de las marcas E-Z-GO marca Cushman y Tracker

Peligro: El cable del generador de arranque puede estar mal asegurado, lo que permite que entre en contacto con el escape del vehículo, lo que representa un riesgo de incendio.

Este retiro del mercado involucra vehículos todoterreno de las marcas E-Z-GO, Cushman y Tracker a gasolina fabricados desde noviembre de 2018 hasta junio de 2019 con ciertos números de serie no secuenciales que van del 3377720 al 3440924. El número de serie se encuentra en el panel de protección debajo del conductor asiento lateral. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios todoterreno E-Z-GO, Cushman y Tracker en todo el país por un precio de entre \$6,300 y \$13,400.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vehículos todo terreno retirados del mercado y comunicarse con Textron Specialized Vehicles al 888-525-6040 para una reparación gratuita.

Columnpios marca Merge Climbers

Peligro: Una abertura de peldaño soldado a los lados del escalador posa un peligro de atrapamiento para los niños.

Este retiro del mercado involucra a los escaladores de metal Burke Merge utilizados en el equipo del patio de recreo para que los niños se trepen para acceder a la estructura de juego. "Burke" está impreso en etiquetas de identificación que se colocan en el exterior de la estructura de juego.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar los Merge Climbers inmediatamente y bloquearlos para que no los usen los niños.



Vehículos utilitarios modelo 2019 Polaris PRO XD y Ranger del año 2020 (UTV)

Peligro: Los cinturones de seguridad de los vehículos pueden fallar, lo que representa un peligro de lesiones para el usuario si se encontrara en un incidente de colisión o vuelco.

Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios modelo PRO XD del año 2019 y Ranger del año 2020. Los vehículos se vendieron en colores negro, azul, camuflaje, gris y verde y tienen dos o cuatro asientos. "POLARIS" está estampado en la rejilla frontal y "POLARIS PRO XD" o "Ranger" en los lados de la caja de servicios. Los números de identificación del vehículo (VIN)



incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar en una etiqueta adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. VIN no secuenciales de 4XABEPD40K8940052 través 4XABEPD4XK8940172, 4XARRB990L8930682 través 4XARSW99XL8932306, 4XAT6A990L8881136 través 4XATAU99XL8884593, 3NSM4A570LE764085 través 3NSMAE57XLE767012, 3NSMAA500LE763806, a través de 3NSMAA50XLE768821 y 3NSMAAE40LE765283 través 3NSMAAE4XLE768742 de los siguientes modelos se incluyen en este retiro:

Año	Nombre del modelo
2019	PRO XD 4000D AWD
2020	RANGER 500, 570 y 1000
	RANGER CREW 570 y CREW XP 1000
	RANGER EV
	RANGER XP 1000

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre \$9,500 y \$24,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.

Vehículos utilitarios todoterreno Kawasaki MULE PRO

Peligro: Los escombros pueden encenderse en el colector de escape del vehículo; y el agua congelada puede bloquear la manguera de ventilación y permitir la fuga de aceite, lo que representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios todo terreno MULE PRO-FX™, MULE PRO-FXR™ y MULE PRO-FXT™ del año modelo 2015 al 2020. Los vehículos retirados se vendieron en negro, azul, bronce, camuflaje, verde, rojo, plateado y blanco. Tienen cuatro ruedas, asientos uno al lado del otro para tres a seis personas y controles de estilo automotriz. Mule Pro está impreso en el guardabarros delantero derecho e izquierdo. Kawasaki está impreso en la caja de carga. El número de identificación del vehículo (VIN) está ubicado en el marco de acero entre los soportes del brazo A inferior delantero derecho.



Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
2015	MULE PRO-FXT	KAF820AFF/L	JKBAFSA1XFB500031 - JKBAFSA18FB500335
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CFF/L	JKBAFSC15FB500001 - JKBAFSC17FB504387
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BFF/L	JKBAFSB13FB500001 - JKBAFSB11FB504158
	MULE PRO-FXT	KAF820AGF/L	JKBAFSA1XGB500001 - JKBAFSA19GB500250
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CFF/L	JKBAFSC17FB500002 - JKBAFSC17FB504387
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CGF/L	JKBAFSC18GB504951 - JKBAFSC16GB507010
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DFF/L	JKBAFSD17FB500001 - JKBAFSD17FB502198
	MULE PRO-FX	KAF820EGF/L	JKBAFSE17GB500001 - JKBAFSE16GB500541
2016	MULE PRO-FXT	KAF820AGF/L	JKBAFSA1XGB500001 - JKBAFSA19GB500250
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GGF/L	JKBAFSG10GB500001 - JKBAFSG13GB501918
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BGF/L	JKBAFSB10GB504816 - JKBAFSB13GB507371
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JGF/L	JKBAFSJ1XGB500001 - JKBAFSJ1XGB501830

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CGF/L	JKBAFSC18GB504951 - JKBAFSC16GB507010
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DGF/L	JKBAFSD19GB502611 - JKBAFSD16GB503585
	MULE PRO-FX	KAF820EGF/L	JKBAFSE17GB500001 - JKBAFSE16GB500541
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FGF/L	JKBAFSF19GB500001 - JKBAFSF14GB502450
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GGF/L	JKBAFSG10GB500001 - JKBAFSG13GB501918
	MULE PRO-FX EPS CAMO	KAF820HGF/L	JKBAFSH12GB500001 - JKBAFSH17GB500950
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JGF/L	JKBAFSJ1XGB500001 - JKBAFSJ1XGB501830
2017	MULE PRO-FXT	KAF820AHF/L	JKBAFSA18HB500001 - JKBAFSA12HB500821
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BHF/L	JKBAFSB1XHB500001 - JKBAFSB10HB510083
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CHF/L	JKBAFSC11HB500001 - JKBAFSC10HB509367
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DHF/L	JKBAFSD13HB500001 - JKBAFSD19HB504909
	MULE PRO-FX	KAF820EHF/L	JKBAFSE15HB500001 - JKBAFSE12HB501140
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FHF/L	JKBAFSF17HB500001 - JKBAFSF18HB504056
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GHF/L	JKBAFSG15HB502201 - JKBAFSG1XHB502890
	MULE PRO-FX EPS CAMO	KAF820HHF/L	JKBAFSH16HB501301 - JKBAFSH11HB501450
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JHF/L	JKBAFSJ18HB500001 - JKBAFSJ16HB504483
	MULE PRO-FX RANCH EDITION	KAF820LHF/L	JKBAFSL11HB500001 - JKBAFSL11HB500550
2018	MULE PRO-FXT	KAF820AJF/L	JKBAFSA15JB501001 - JKBAFSA13JB501370
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BJF/L	JKBAFSB15JB510201 - JKBAFSB12JB513038
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CJF/L	JKBAFSC10JB509651 - JKBAFSC10JB512209
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DJF/L	JKBAFSD16JB505151 - JKBAFSD19JB506231

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
	MULE PRO-FX	KAF820EJF/L	JKBAFSE17JB501401 - JKBAFSE16JB501695
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FJF/L	JKBAFSF19JB504301 - JKBAFSF16JB505745
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GJF/L	JKBAFSG19JB503101 - JKBAFSG11JB503870
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JJF/L	JKBAFSJ18JB504801 - JKBAFSJ18JB508072
	MULE PRO-FXR	KAF820KJF/L	JKBAFSK12JB500001 - JKBAFSK13JB503649
2019	MULE PRO-FXT	KAF820AKF/L	JKBAFSA11KB501501 - JKBAFSA11KB501935
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BKF/L	JKBAFSB17KB513201 - JKBAFSB17KB516146
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CKF/L	JKBAFSC11KB512401 - JKBAFSC1XKB514907
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DKF/L	JKBAFSD16KB506401 - JKBAFSD11KB507519
	MULE PRO-FX	KAF820EKF/L	JKBAFSE1XKB501801 - JKBAFSE15KB502161
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FKF/L	JKBAFSF13KB505901 - JKBAFSF13KB507521
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GKF/L	JKBAFSG18KB504001 - JKBAFSG1XKB504758
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JKF/L	JKBAFSJ12KB508201 - JKBAFSJ13KB512077
	MULE PRO-FXR	KAF820KKF/L	JKBAFSK13KB503801 - JKBAFSK1XKB505089
2020	MULE PRO-FXT	KAF820ALF/L	JKBAFSA1XLB502101 - JKBAFSA19LB502378
	MULE PRO-FXT EPS	KAF820BLF/L	JKBAFSB1XLB516501 - JKBAFSB19LB518305
	MULE PRO-FXT EPS LE	KAF820CLF/L	JKBAFSC1XLB515301 - JKBAFSC1XLB516657
	MULE PRO-FXT EPS CAMO	KAF820DLF/L	JKBAFSD1XLB507701 - JKBAFSD1XLB508184
	MULE PRO-FX	KAF820ELF/L	JKBAFSE18LB502401 - JKBAFSE19LB502598
	MULE PRO-FX EPS	KAF820FLF/L	JKBAFSF18LB507919 - JKBAFSF1XLB509199
	MULE PRO-FX EPS LE	KAF820GLF/L	JKBAFSG18LB505201 - JKBAFSG12LB505744

Año	Nombre del modelo	Código modelo	VIN
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820JLF/L	JKBAFSJ1XLB512501 - JKBAFSJ17LB514237
	MULE PRO-FXR	KAF820KLF/L	JKBAFSK13LB507901 - JKBAFSK18LB508784
	MULE PRO-FXT RANCH EDITION	KAF820MLF/L	JKBAFSM12LB500001 - JKBAFSM16LB501023

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Kawasaki en todo el país por entre \$12,000 y \$18,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos utilitarios retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Kawasaki para programar una reparación gratuita.

Carritos de Golf marca Yamaha

Peligro: Los cubos de las ruedas delanteras de los carros de golf pueden agrietarse y hacer que las ruedas delanteras se desprendan, lo que representa un peligro de choque que podría provocar lesiones o la muerte al usuario o al espectador.

Este retiro del mercado involucra cuatro autos de golf del año 2020, incluidos "Drive2 QuieTech", "Drive2 AC", "Drive2 EFI" y "Drive2 DC". Los vehículos se vendieron en varios colores, incluidos azul, verde, rojo, gris, tostado, plateado y blanco. El modelo y el número de serie se pueden encontrar en una etiqueta debajo del asiento en el lado izquierdo. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios de automóviles de golf de Yamaha en todo el país por entre \$6,100 y \$6,300.



Nombre del modelo	Prefijo de modelo	Rango de número de serie afectado
Drive2 QuieTech	J0B	305606-306957
Drive2 AC	J0J	301002-301100
Drive2 EFI	J0K	103401-104680
Drive2 DC	J0C	303701-304600

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los Yamaha Golf Cars retirados del mercado y ponerse en contacto con un concesionario de automóviles Yamaha Golf para programar una reparación gratuita.

Vehículos utilitarios marca Polaris, 2019 Polaris PRO XD (UTV)

Peligro: La línea del freno trasero puede pincharse y hacer que los frenos traseros fallen, lo que representa una colisión y un peligro de choque para el conductor.

Este retiro del mercado involucra vehículos utilitarios Polaris PRO XD modelo año 2019 en configuraciones de dos y cuatro asientos de los modelos 4000D, 2000D y 200D 4X2. Los vehículos utilitarios son de color gris, negro y naranja con "POLARIS" estampado en la parrilla delantera, "POLARIS COMMERCIAL" en los lados de la caja de servicio y "PRO XD" en los guardabarros delanteros. Los números de identificación del vehículo (VIN) se pueden encontrar en una etiqueta adherida al bastidor del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda.

Los vehículos afectados incluyen:

Modelo	Número de modelo
4000D	D19BEPD4B4
2000D	D19BBPD4B4
2000D 4X2	D19BAPD4B4



Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre \$14,600 y \$17,750.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos utilitarios retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.

UTV marca Bobcat 3650 (modelo 2017-2018)

Peligro: La línea del freno trasero puede pincharse y hacer que los frenos fallen, lo que representa un riesgo de colisión y choque.

Este retiro del mercado incluye vehículos utilitarios Bobcat 3650 del año modelo 2017-2018. Los vehículos utilitarios retirados del mercado son blancos y negros con calcomanías naranjas. "Bobcat" está impreso en el capó del vehículo utilitario y "3650" está impreso en la caja trasera. Los números de identificación del vehículo (VIN) se pueden encontrar en una etiqueta adherida al marco del vehículo debajo del asiento y el compartimiento de almacenamiento en el lado del pasajero. Los siguientes vehículos están incluidos en este retiro:



Año	Número de modelo	VIN
2017	3650	17001 - 17308
2018	3650	18001 - 18344

Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Bobcat de todo el país por entre \$24,000 y \$29,000.

Remedio: Los consumidores deben dejar de utilizando los vehículos retirados del mercado y comuníquese con un distribuidor Bobcat para programar una inspección y reparación gratuitas.

ROV marca ZFORCE 950 2020 y 2021

Peligro: El pedal del acelerador puede no regresar rápidamente a la posición de ralentí, lo que puede crear un peligro de choque si el vehículo no reduce la velocidad tan rápido como lo esperaba el conductor cuando se suelta el pedal del acelerador. El pedal del acelerador puede no regresar rápidamente a la posición de ralentí, lo que puede crear un peligro de choque si el vehículo no desacelera tan rápido como espera el conductor cuando se suelta el pedal del acelerador.

Este retiro del mercado involucra al ZFORCE 950 Sport ROV 2020 y 2021 con un motor de 4 tiempos de 963 cc. Los colores de los vehículos son rojo, plateado o gris con el logo CFMOTO en el centro de la parrilla delantera. El nombre del modelo se encuentra a cada lado de las puertas del vehículo. Los ROV del año modelo 2020 tendrán la letra L en la décima posición del número de identificación del vehículo (VIN). Los ROV del año modelo 2021 tendrán la letra M en la décima posición del número de identificación del vehículo (VIN). El número de VIN está grabado

en el riel del marco del lado derecho, detrás del neumático trasero derecho. Estos vehículos se vendieron en los concesionarios CFMOTO de todo el país por aproximadamente \$13,000.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los ROV retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de CFMOTO para programar una reparación gratuita. CFMOTO se está comunicando directamente con todos los propietarios y distribuidores registrados.

Vehículos Utilitarios Brutus (UTV) marca Polaris modelo 2017-2018

Peligro: La línea del freno trasero puede pincharse y hacer que los frenos fallen, lo que representa un riesgo de colisión y choque.

Este retiro del mercado involucra los vehículos utilitarios Polaris Brutus (UTV) del año modelo 2017-2018 con los siguientes nombres de modelo. Los vehículos de dos asientos son grises, negros y azules. Los vehículos tienen "POLARIS" estampado en la parrilla delantera, "POLARIS BRUTUS" en los lados de la caja de servicio y "DIESEL HD" en los guardabarros delanteros. Los números de identificación del vehículo (VIN) incluidos en este retiro del mercado se pueden encontrar en una etiqueta adherida al chasis del vehículo en el hueco de la rueda delantera izquierda. Los VIN no secuenciales que terminan en 7740364 a 8576615 se incluyen en este retiro.

Año	Nombre del modelo
2017	BRUTUS DSL HD PTO DLX
2017	BRUTUS DSL HD PTO
2018	BRUTUS DSL HD PTO DLX



Estos vehículos se vendieron en los concesionarios Polaris de todo el país por entre \$18,800 y \$24,100.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los vehículos retirados del mercado y comunicarse con un distribuidor de Polaris para programar una inspección y reparación gratuitas.



Juguetes



Peluche Promocional “Doctor Duck” marca Aflac

Peligro: Los botones de la bata de laboratorio que lleva el peluche de Doctor Duck contienen niveles de plomo que superan el estándar federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar problemas de salud adversos.

Este retiro del mercado involucra al Doctor Duck promocional de Aflac de felpa de seis pulgadas. Doctor Duck es blanco con pico y patas amarillas. Viste una bata de laboratorio blanca con botones y un estetoscopio. "Aflac" está impreso en la parte delantera de la bata de laboratorio del pato. Aflac distribuyó los patos de peluche a los consumidores como artículo promocional.



Remedio: Los consumidores deben desechar inmediatamente el peluche Doctor Duck retirado del mercado.

Juegos de Bolas Magnéticas marca Mag Cube

Peligro: Los juegos de imanes retirados del mercado contienen imanes de alta potencia y violan el estándar federal para juguetes para niños. Cuando se ingieren dos o más imanes de alta potencia, pueden unirse dentro de los intestinos de un niño y sujetarse a los tejidos corporales, causando obstrucciones intestinales, perforaciones, sepsis y muerte. Las lesiones internas causadas por los imanes pueden tener efectos graves para la salud de por vida.

Este retiro del mercado incluye juegos de bolas magnéticas “Mag Cube” etiquetados como “3D MAGNETIC PUZZLE”, “MAGCUBE BUCKYBALLS” y “JOYNOTE” con “MAG CUBE” en la parte posterior de la caja. Los juegos de bolas magnéticas contienen 216 imanes esféricos de tierras raras de alta potencia. Los imanes esféricos de color dorado tienen aproximadamente 3 milímetros de diámetro cada uno, y los imanes esféricos de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura tienen aproximadamente 5 milímetros de diámetro cada uno. La caja contiene: un recipiente de metal de color azul oscuro con forma de tambor, una bolsa de terciopelo negro, un separador de plástico y un papel con instrucciones. “MAG CUBE” y “BUCKYBALLS” están impresos en el recipiente de metal. Estos juegos se vendieron en línea por entre \$13 y \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bolas magnéticas retiradas del mercado y quitárselas a los niños. Los consumidores deben comunicarse con Sobeauty Inc. al 844-946-7437 para obtener instrucciones sobre cómo devolver su producto y recibir un reembolso completo, incluidos los impuestos y el costo de envío original.

Pistolas de Agua Super Soaker XP 20 y Super Soaker XP 30

Peligro: La calcomanía decorativa en el tanque de agua de los juguetes bláster de agua contiene niveles de plomo en la tinta que exceden la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren niños pequeños y puede causar efectos adversos para la salud.

Este retiro del mercado involucra el Super Soaker XP20 (E6286), que es un lanzador de agua de mano verde y naranja, y el XP 30 (E6289), que es un lanzador de agua de mano naranja y azul. “Nerf Super Soaker” y el número de modelo están impresos en la etiqueta en el costado del chorro de agua. Estos juguetes bláster de agua se vendieron en tiendas y en línea por alrededor de \$8 (XP 20) y \$13 (XP 30).



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el juguete retirado de los niños y comunicarse con Hasbro Inc. al 888-664-3323 para obtener instrucciones sobre cómo devolver el producto y recibir un reembolso completo. Se pedirá a los consumidores que desenrosquen el tanque del blaster y lo devuelvan al fabricante con una etiqueta de franqueo prepagado para obtener un reembolso completo.

Juguete Musical “Lili Llama”

Peligro: Los tornillos que se usan para sujetar las flores giratorias a los lados del juguete pueden aflojarse y caerse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Este retiro del mercado involucra el juguete de madera Musical Lili Llama. El juguete de madera con forma de llama tiene un xilófono de metal multicolor en la parte superior, dos mazos de madera, una cola de maraca desmontable en la parte posterior, cuatro cuadrados giratorios en la parte delantera, dos paneles en los lados y dos flores giratorias en los lados. El código de lote 217120 IL está impreso en el interior del panel lateral debajo del nombre y la dirección de la empresa. Estas llamas se vendieron en jugueterías de todo el país y en línea por unos \$50.



Remedio: Los consumidores deben quitar inmediatamente el juguete retirado de los niños y comunicarse con Manhattan Toy al 800-541-1345 para obtener un kit de reparación gratuito.

Varitas Mágicas Luminosas

Peligro: La tapa de la batería puede desprenderse y exponer las baterías de botón, lo que representa un peligro de asfixia e ingestión para los niños pequeños.

Este retiro del mercado incluye una varita mágica Light-Up de color fucsia con una estrella que parpadea y hace ruido. Las varitas retiradas del mercado tienen un código de fecha de fabricación impreso en blanco en la parte inferior de la varita. Solo se incluyen en el retiro las varitas mágicas con códigos de fecha entre marzo de 2018 (18/3/373) y junio de 2019 (19/6/373). El código UPC 085761220034 y se puede encontrar en la etiqueta colgante. Estas varitas se vendieron en tiendas de todo el país por alrededor de \$5.

Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las varitas mágicas retiradas del mercado, colocarlas fuera del alcance de los niños y devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso.



Juegos de Herramientas para Niños

Peligro: El cinturón de herramientas, el martillo y los tirantes (modelo H3044) contienen niveles excesivos de plomo, lo que infringe la norma federal de contenido de plomo. Además, las gafas y los cascos de juguete no cumplen con los requisitos de seguridad de los juguetes.

Los juegos de herramientas para niños retirados del mercado tienen dos números de modelo diferentes: H3044 y H5855. El modelo H3044 es un juego de herramientas de 12 piezas que contiene un casco, gafas, cinta métrica, cinturón de herramientas, martillo, un par de guantes de cuero, regla, escuadra de carpintero, nivel, botella de tiza y tirantes. El modelo H5855 es un juego de herramientas de 11 piezas que contiene gafas, cinta métrica, portaherramientas de madera, martillo, regla, escuadra de carpintero, nivel, destornillador, alicates y una llave ajustable. Los números de modelo están impresos en la esquina superior derecha frontal del paquete. “Grizzly Industrial” está impreso en varios elementos de los juegos de herramientas. Estos kits se vendieron en línea por alrededor de \$20.



Remedio: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato estos kits de herramientas para niños retirados del mercado y mantenerlos alejados de los niños. Los consumidores deben comunicarse con Grizzly Industrial al 888-615-7944 para obtener instrucciones sobre cómo devolver los juegos de herramientas retirados del mercado para recibir un reembolso completo, incluido el envío de devolución.

Juguete Infantil “Sophie la Giraffe Bead Maze”

Peligro: La pieza de madera con forma de triángulo no cumple con el estándar federal obligatorio para piezas pequeñas, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños.

El retiro del mercado incluye un juguete de laberinto de cuentas redondas a base de madera en la forma de la Torre Eiffel con una figura de jirafa de Sophie y tres formas de madera: triángulo naranja, corazón rojo y estrella verde, que se clasifican en la base de madera. La Torre Eiffel gris mide 8 pulgadas de alto sobre una base circular verde que mide 6 3/4 pulgadas de diámetro. Este retiro del mercado involucra los siguientes números de lote: 9321 / J09504 / 022019, 9474 / J09504 / 042019 y 9549 / J09504 / 052019. El número de lote se encuentra en la parte inferior de la base del paquete, encima del código de barras. Estos juguetes se vendieron por alrededor de \$25.




Remedio: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el juguete “Sophie la Giraffe Bead Maze” retirado del mercado y revisar la parte inferior del juguete para ver los números de lote retirados. Si el juguete coincide con los números de lote retirados, los consumidores deben destruir la pieza triangular y comunicarse con Juratoys al 855-665-9287 para recibir una pieza triangular de reemplazo gratuita.

Carritos de la Compra de Comestibles para Niños marca Little Helper’s

Peligro: La cesta del carrito de la compra puede romperse en pedazos afilados, lo que representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado involucra el carrito de compras Little Helper's de Step2 con los siguientes números de modelo y combinaciones de colores: 700000 (canasta azul con carro marrón), 708500 (canasta rosa con carro blanco) y 8567KL (canasta rosa con carro gris). Los carritos de la compra de comestibles miden 18.5 pulgadas por 13 pulgadas por 21.5 pulgadas y tienen una base y una canasta de carrito de compras, cuatro ruedas y un asiento para muñecas. En este retiro solo se incluyen las unidades con combinaciones de códigos de fecha de 5 y 19. El código de fecha se puede encontrar en la nervadura central en la parte posterior de la canasta debajo del asa. El número de modelo se encuentra en el empaque del producto. Estos se vendieron en tiendas de todo el país y en línea por aproximadamente \$40.



Remedio: Los consumidores deben retirar inmediatamente los carritos de compras retirados del mercado de los niños y comunicarse con Step2 al 800-347-8372 para obtener un carrito de compras de reemplazo gratuito o un reembolso en forma de crédito de \$40 para el precio de compra de otro producto Step2.

Recursos Adicionales



Departamento de Agricultura y Services al Consumidor de Florida –

www.FDACS.gov/ConsumerServices

Proporciona información sobre la industria agrícola de Florida, así como organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida



Departamento de Salud de Florida – www.FloridaHealth.gov

Proporciona información sobre carne, aves y otros retiros que pueden afectar a los floridanos



Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. –

www.CPSC.gov

Proporciona una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes



Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) – www.USDA.gov

Proporciona una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes




Administración de Alimentos y Drogas (FDA) – www.FDA.gov

Proporciona información sobre retiros de alimentos, alimentos para mascotas, medicamentos y equipos médicos



Better Business Bureau – www.BBB.org

Proporciona información sobre la legitimidad de organizaciones benéficas y otras organizaciones y empresas



PL-01 The Capitol
Tallahassee, Florida 32399-1050

850-414-3300
www.MyFloridaLegal.com