


Guía de Protección al Consumidor para las Fiestas 2024



OFFICE OF
ATTORNEY GENERAL
ASHLEY MOODY

— *Stronger, Safer Florida* —



Felices fiestas!

¡Llegaron las fiestas! Las celebraciones de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo están cerca, al igual que una serie de nuevos días relacionados con el consumo, como el *Black Friday*, el *Cyber Monday* (ciberlunes) y el *Giving Tuesday* (martes para dar). Cuando empiece a planificar su lista de compras navideñas, queremos asegurarnos de que disponga de los últimos consejos e información para evitar a los estafadores que intentan aprovecharse del ajetreo de la temporada. Las ventas de la temporada navideña pasada superaron los 964.000 millones de dólares, y con el intercambio de todo ese dinero de mano en mano, los estafadores pueden detectar allí una oportunidad para ganar dinero rápido.

Mi *Guía de Protección al Consumidor para las Fiestas de 2024* contiene consejos para que los floridanos eviten las ciberestafas y las estafas comunes en las compras navideñas. La guía ofrece información sobre cómo navegar con seguridad por las rebajas de temporada, ya sea en línea desde la comodidad de casa o en las tiendas. Además de consejos para comprar, la guía ofrece información sobre las formas más seguras de hacer donaciones a organizaciones benéficas. La guía también contiene una lista de artículos peligrosos retirados del mercado que pueden estar en las listas de Navidad de sus seres queridos. Mientras busca los regalos navideños perfectos, tenga cuidado con los productos inseguros.

Cuando se prepare para las fiestas, utilice nuestra *Guía de Protección al Consumidor para las Fiestas de 2024* para navegar con seguridad en estos momentos alegres. No deje que los estafadores le arruinen las fiestas con estafas fraudulentas: protéjase a sí mismo y a sus seres queridos y disfrute de unas ¡felices fiestas!

Atentamente,

Ashley Moody
Fiscal General de Florida

¿Tiene preguntas sobre esta guía? Comuníquese con nuestra línea directa de servicios a los ciudadanos al 1-866-9-NO-SCAM o en Internet en [MyFloridaLegal.com](https://www.myfloridalegal.com). Se puede obtener más información sobre los retiros y una lista de los artículos retirados durante todo el año en [CPSC.gov/en/Recalls](https://www.cpsc.gov/en/Recalls).

TABLA DE CONTENIDOS

Consejos Sobre Compras Para Las Fiestas	1
Consejos Para Realizar Donaciones Benéficas	2
Productos Retirados Del Mercado.....	3
Juguetes.....	4
Artículos Infantiles	15
Ropa Y Accesorios Infantiles.....	27
Artículos Deportivos.....	34
Artículos Para El Hogar	43
Recursos Relacionados.....	55

Consejos De Compras Para Las Fiestas

Con tantas compras de consumidores durante la época de fiestas, es un buen momento para estar particularmente atento a posibles estafas, problemas de seguridad y costos adicionales que pueden afectar sus compras en línea. A continuación, encontrará algunos consejos para mantener su dinero seguro mientras aprovecha al máximo las compras para las fiestas.

- ❖ Si es posible, a menudo se aconseja pagar con tarjeta de crédito en lugar de tarjeta de débito al comprar en línea. Ambos métodos de pago le permiten disputar un cargo si la mercancía nunca llega o es diferente a la que se ordenó; sin embargo, con una tarjeta de débito, la compra ya se deduce de su cuenta bancaria y su banco puede tardar días o semanas en revertir el cargo.
- ❖ Al realizar un pedido en línea, asegúrese de que el navegador web tenga una conexión segura antes de ingresar la información de pago o enviarla. Debería aparecer un candado en la barra de direcciones para indicar que su sesión es segura.
- ❖ Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de devolución de los comercios minoristas para poder devolver los artículos no deseados y obtener un reembolso completo.
- ❖ Algunos comercios minoristas ofrecen planes de reserva u otras opciones de pago para permitir que los compradores paguen los artículos en cuotas o en una fecha posterior. Antes de aceptar dicho plan, asegúrese de preguntar si el comercio minorista cobra una tarifa por su programa y si los pagos y las tarifas son reembolsables, si la compra se cancela o se devuelve.
- ❖ Al comprar tarjetas de regalo, verifique si hay una tarifa de activación adicional y proporcione el recibo de activación al destinatario. Además, considere la situación financiera del comercio minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el comercio minorista cierra o se declara en bancarrota, es posible que el destinatario no pueda disfrutar del valor de la tarjeta.
- ❖ Si le compra a un comercio minorista nuevo, consulte con la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales en [BBB.org](https://www.bbb.org) para determinar si otros clientes han presentado reclamos en su contra.

Consejos Para Realizar Donaciones

Si bien la época de fiestas es un momento para actos amables y generosos, los estafadores pueden intentar aprovecharse de este espíritu de generosidad. A continuación, encontrará algunos consejos que lo ayudarán a garantizar que sus dólares para donaciones se destinen a hacer el mayor bien en esta época de fiestas.

- ❖ Investigue antes de donar a una organización benéfica. Sepa si una organización benéfica está registrada para solicitar en Florida, tenga en cuenta cuánto de su donación se destinará a programas benéficos en lugar de gastos administrativos y verifique los comentarios de otros sobre la organización benéfica. Los sitios web como: FDACS.gov/ConsumerServices, Guidestar.org y CharityNavigator.org les permiten a los donantes potenciales revisar las organizaciones benéficas para asegurarse de que la donación no vaya a una organización fraudulenta.
- ❖ No dé números de su tarjeta de crédito o información de su cuenta bancaria a alguien que lo haya llamado o le haya enviado un mensaje de correo electrónico sin su consentimiento. Si está interesado en hacer una donación a una organización benéfica que se haya puesto en contacto con usted, pida que le envíen por correo información sobre la organización benéfica y un formulario de compromiso. Las organizaciones benéficas legítimas no deberían tener problema alguno ante esta solicitud.
- ❖ Tenga cuidado con las organizaciones benéficas con nombres similares. No es inusual que las organizaciones benéficas falsas elijan nombres que se asemejen a nombres de organizaciones benéficas legítimas y conocidas.
- ❖ Conozca la diferencia entre libre de impuestos y deducible de impuestos. Una organización libre de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero esto no significa necesariamente que una contribución que usted haya hecho a esa organización sea deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir contribuciones deducibles de impuestos, visite Apps.IRS.gov/App/Eos/.

Retiro De Productos Del Mercado

Durante esta época de alegría y generosidad, es importante estar atento a la seguridad de los productos que se traen al hogar. A continuación hay una compilación de los productos retirados del mercado de Estados Unidos en 2022-2023 en una guía fácil de usar que brinda información importante sobre los artículos que tal vez regale o reciba en esta época de fiestas.

Esta guía reproduce información y detalles de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) sobre juguetes, artículos para bebés, artículos deportivos y recreativos, muebles y artículos para el hogar que están diseñados para niños, niñas y adolescentes retirados del mercado o que representan un riesgo particular para ellos. Estos artículos se encuentran entre los más de 200 productos retirados del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. entre el 1 de octubre de 2022 y el 15 de octubre de 2023. Para obtener más información sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los productos retirados del mercado, visite [CPSC.gov](https://www.cpsc.gov).

Los productos peligrosos y defectuosos se retiran del mercado todos los años. Cuando un producto se retira del mercado, la ley exige que los fabricantes y los comercios minoristas retiren los productos de sus estantes. Sin embargo, los productos sujetos a un retiro del mercado a veces pasan inadvertidos y permanecen en las tiendas; otros pueden haber sido comprados antes de que se emitiera un retiro del mercado. Además, muchos productos a menudo continúan ofreciéndose a la venta a través de sitios web de revendedores en línea mucho después de que se haya anunciado un retiro del mercado. Por lo tanto, siempre es importante investigar para asegurarse de que los productos que compra o lleva a su hogar sean seguros y no tengan defectos.

Tomarse unos minutos ahora para examinar detenidamente esta colección de artículos retirados del mercado garantizará una época de fiestas más segura y agradable para usted y los suyos.



Juguetes



Muñecos Mickey y Amigos Little People de Fisher-Price

Peligro: Las cabezas de los muñecos del pato Donald y Daisy pueden desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los muñecos del pato Donald y Daisy de inmediato, alejarlos del alcance de los niños y niñas, y comunicarse con Fisher-Price para recibir una etiqueta de devolución prepagada para devolverlos dos muñecos y recibir un reembolso de \$10. Este retiro del mercado solo afecta a las figuras del Pato Donald y Daisy que forman parte del paquete de figuras.



Baúl para Guardar Juguetes At Home Procurement

Peligro: Los baúles para guardar juguetes no contienen un soporte para la tapa ni orificios de ventilación, lo cual representa riesgos de aprisionamiento y asfixia.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los baúles para guardar juguetes retirados del mercado de inmediato y devolverlos a cualquier tienda At Home para obtener un reembolso completo.



Anillos de Gelatina de Juguete con Luces LED Attom Tech

Peligro: Los anillos luminosos de gelatina de juguete retirados del mercado contienen pilas de botón que caben dentro del cilindro de piezas pequeñas de la CPSC de fácil acceso sin necesidad de utilizar una herramienta doméstica común. Cuando las pilas de botón se ingieren pueden causar lesiones graves, quemaduras químicas internas y la muerte, lo cual representa un riesgo de ingestión para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los anillos luminosos de gelatina de juguete retirados del mercado de inmediato, alejarlos del alcance de los niños y niñas, y comunicarse con Attom Tech para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse del producto de manera adecuada y recibir un reembolso completo. Amazon se está comunicando de manera directa con todos los compradores de quienes tiene información.



Sonajeros Brilliant Bee Sassy Baby de Manhattan Toy

Peligro: La base de madera puede desprenderse de la varilla de madera y los tres anillos de plástico pueden soltarse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los sonajeros retirados del mercado de inmediato, alejarlos del alcance de los niños y niñas y devolver el producto al lugar de compra para recibir un reembolso completo o comunicarse con Manhattan Toy para obtener instrucciones sobre cómo devolver el producto para recibir un reembolso completo. No se requiere comprobante de compra para recibir un reembolso completo.



Juegos Miniverse Make it Mini con Resinas Líquidas sin usar de MGA Entertainment

Peligro: Los juegos *Make It Mini* retirados del mercado contienen resinas que, cuando se encuentran en estado líquido, pueden causar irritación o sensibilización de la piel, los ojos y las vías respiratorias cuando las inhalan, tocan o ingieren los niños o adultos. Las resinas contienen acrilatos (metacrilato de hidroxietilo «HEMA» y acrilato de isobornilo «IBOA») en cantidades que la Ley federal sobre sustancias peligrosas prohíbe en productos para niños y niñas. Una vez que las resinas se endurecen ya no presentan este riesgo.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar las unidades con resinas sin usar de inmediato y comunicarse con MGA para recibir una etiqueta prepagada para devolver: (a) todo el producto, incluida la resina no utilizada, si el producto no ha sido abierto, o (b) las resinas no utilizadas y una fotografía del producto, si el producto ha sido abierto. Los consumidores recibirán un reembolso completo o un producto de sustitución, a elección del consumidor.



Juegos de Ajedrez Magnéticos Outad Good Life

Peligro: Los juegos de ajedrez magnéticos retirados del mercado, no cumplen con el reglamento federal obligatorio para imanes de juguetes porque el juego contiene uno o más imanes que caben en el cilindro de partes pequeñas de la CPSC y los imanes son más potentes de lo permitido. Si los imanes de alta potencia se ingieren, pueden atraerse o atraer otros objetos metálicos y alojarse en el aparato digestivo. Esto puede causar perforaciones, retorcimiento o bloqueo de los intestinos, infección, intoxicación sanguínea y muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los juegos de ajedrez magnéticos retirados del mercado de inmediato alejarlos del alcance de los niños y niñas y comunicarse con Outad Good Life para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo. Los consumidores también pueden visitar su cuenta Temu, buscar el pedido correspondiente en “Your Orders” (Sus pedidos) y hacer clic en el botón “Return/Refund” (Devolución/reembolso). Outad Good Life está notificando de manera directa a todos los compradores de quienes tiene información.

Juguetes de Peluche Squeeze Plush Ball Monsters y Easter Squeezable de Shawshank LEDz

Peligro: Los juguetes de peluche que se aprietan contienen una combinación de líquido y purpurina dentro de una membrana gruesa. Si la membrana se rompe, el agua con purpurina puede salpicar en la cara y el cuerpo del niño, lo cual representa un riesgo de lesión.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los juguetes de peluche *Squeeze Plush Ball Monster Squeezable y Easter Squeezable* y devolverlos a la tienda donde los compraron para recibir un reembolso por el importe total de \$5 en efectivo. Si el consumidor no puede devolver el producto retirado del mercado a una tienda, puede ponerse en contacto con Shawshank para recibir una etiqueta con franqueo pagado para devolver sus juguetes a Shawshank y recibir un reembolso por el importe total de \$5 en un cheque.



Sets de Herramientas de Jardinería Infantiles Theefun de Thousandshores

Peligro: Los cordones de color marrón en el mango contienen niveles de ftalatos que exceden los que se establecen en la prohibición federal de ftalatos. Los ftalatos son tóxicos si los niños pequeños los ingieren y pueden causar problemas de salud adversos.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato estas herramientas de jardinería de juguete retirados del mercado del alcance de los niños y niñas pequeños y ponerse en contacto con Thousandshores para recibir un reembolso por el importe total. Thousandshores y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.



Juegos de Cróquet de Tamaño Familiar Sandford

Peligro: La pintura o el revestimiento de la superficie del mazo rojo, el mazo azul, el aro rojo y el poste ganador contienen niveles de plomo que exceden los de la prohibición federal relacionada con el contenido de plomo en pintura, lo cual representa un peligro de envenenamiento por plomo. Además, el revestimiento de los mazos rojo y azul contiene niveles de ftalatos que exceden los de la prohibición de ftalatos específicos. El plomo y los ftalatos son tóxicos si los niños y niñas pequeños los ingieren y pueden causar problemas de salud adversos.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los juegos de cróquet de tamaño familiar retirados del mercado y comunicarse con DOM Sports para recibir información sobre cómo recibir las piezas de repuesto gratuitas. DOM Sports y Amazon se están poniendo en contacto con todos los compradores de quienes tienen información.

Juguete de Rampa de Bolas con Perillas de Madera Slide and Seek Ball Run de Lovevery

Peligro: La configuración del embalaje puede dañar la perilla de madera del juguete de rampa de bolas durante el envío y hacer que se afloje y se desprenda, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños.

Solución: Los consumidores que tengan una rampa de bolas retirada del mercado deben alejarla del alcance de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarla y ponerse en contacto con Lovevery para recibir un reemplazo gratuito. Lovevery se está comunicando directamente con todos los compradores de quienes tiene información.



DailySale Retira del Mercado Bolas Magnéticas de Alta Potencia

Peligro: Los juegos de bolas magnéticas contienen uno o más imanes que caben en el cilindro de partes pequeñas de la CPSC y los imanes son más potentes de lo permitido. Si los imanes de alta potencia se ingieren, pueden atraerse o atraer otros objetos metálicos y alojarse en el aparato digestivo. Esto puede causar perforaciones, retorcimiento o bloqueo de los intestinos, infección, envenenamiento de la sangre y muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bolas magnéticas retiradas del mercado, alejarlas del alcance de los niños y niñas y ponerse en contacto con DailySale para recibir una etiqueta prepagada para devolver las bolas magnéticas retiradas del mercado y recibir un reembolso por el importe total. DailySale está notificando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.

Cuentas Magnéticas de Alta Potencia Stateside Bead Supply

Peligro: Las cuentas magnéticas contienen uno o más imanes que caben en el cilindro de partes pequeñas de la CPSC y los imanes son más potentes de lo permitido. Si los imanes de alta potencia se ingieren, pueden atraerse o atraer otros objetos metálicos y alojarse en el aparato digestivo. Esto puede causar perforaciones, retorcimiento o bloqueo de los intestinos, infección, intoxicación sanguínea y muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las cuentas magnéticas retiradas del mercado, alejarlas del alcance de los niños y niñas y ponerse en contacto con Stateside Bead Supply para recibir una etiqueta prepagada para devolver los productos retirados del mercado y recibir un reembolso completo. Stateside Bead Supply está notificando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.

Juegos de Bolas Magnéticas de Alta Potencia Getallfun


Peligro: Los juegos de bolas magnéticas contienen uno o más imanes que caben en el cilindro de partes pequeñas de la CPSC y los imanes son más potentes de lo permitido. Si los imanes de alta potencia se ingieren, pueden atraerse o atraer otros objetos metálicos y alojarse en el aparato digestivo. Esto puede causar perforaciones, retorcimiento o bloqueo de los intestinos, infección, intoxicación sanguínea y muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los imanes retirados del mercado de inmediato, alejarlos del alcance de los niños y niñas, y comunicarse con Getallfun.com para recibir una etiqueta prepagada para devolver los productos retirados del mercado. Cuando los productos devueltos se hayan recibido, los consumidores obtendrán un reembolso completo. Getallfun está notificando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.

Bolas Magnéticas de Alta Potencia (de venta exclusiva en Walmart.com)

Peligro: Los juegos de bolas magnéticas de 5mm retiradas del mercado contienen uno o más imanes que caben en el cilindro de partes pequeñas de la CPSC y los imanes son más potentes de lo permitido. Si los imanes de alta potencia se ingieren, pueden atraerse o atraer otros objetos metálicos y alojarse en el aparato digestivo. Esto puede causar perforaciones, retorcimiento o bloqueo de los intestinos, infección, intoxicación sanguínea y muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bolas magnéticas retiradas del mercado, alejarlas del alcance de los niños y niñas y ponerse en contacto con Joybuy para recibir una etiqueta prepagada para devolver los productos retirados del mercado y recibir un reembolso completo. Joybuy está notificando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.

Bolas Magnéticas de alta Potencia XpressGoods

Peligro: Los juegos de bolas magnéticas contienen uno o más imanes que caben en el cilindro de partes pequeñas de la CPSC y los imanes son más potentes de lo permitido. Si los imanes de alta potencia se ingieren, pueden atraerse o atraer otros objetos metálicos y alojarse en el aparato digestivo. Esto puede causar perforaciones, retorcimiento o bloqueo de los intestinos, infección, intoxicación sanguínea y muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bolas magnéticas retiradas del mercado de inmediato, alejarlas del alcance de los niños y niñas, y comunicarse con XpressGoods para recibir una etiqueta prepagada para devolver los productos retirados del mercado y recibir un reembolso por el importe total o un crédito para usarse en esa tienda. XpressGoods está notificando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.

Vagones Troublesome Truck & Crates y Troublesome Truck & Paint de la Serie del Ferrocarril de Madera de Thomas & Friends Wooden Railway de Fisher-Price

Peligro: La pieza plástica pequeña que contiene un imán de alta potencia que conecta un tren con otro puede desprenderse o aflojarse, lo cual representa un riesgo de asfixia e ingestión del imán.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los juguetes e ir a www.service.mattel.com y hacer clic en “Recalls & Safety Alerts” (Retiros del mercado y alertas de seguridad) para obtener instrucciones sobre cómo recibir por correo electrónico una etiqueta pagada por adelantado de Fisher-Price para devolver el producto. Cuando la empresa reciba el producto, los consumidores recibirán un reembolso por el importe total.

Bubba Bull de Mary Meyer

Peligro: Los ojos de los peluches pueden desprenderse, lo cual representa un riesgo de asfixia para los niños y niñas pequeños.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los peluches retirados del mercado del alcance de los niños y niñas pequeños y comunicarse con Mary Meyer para recibir un reemplazo gratuito. Tras la devolución o verificación de la destrucción de los peluches, los consumidores recibirán un peluche Bubba Bull de reemplazo, o un peluche diferente de valor equivalente.

Juguetes Litti City y Litti Pritti Dress-up Playset, y Huevos de Plastilina de Prextex

Peligro: Todos los juguetes y los huevos de plastilina pegajosa contienen niveles de ciertos ftalatos que exceden los establecidos en la norma federal relacionada con el contenido de ftalatos. Además, los juguetes Litti City teacher purse dress-up playset, Litti Pritti handbag playset y los huevos de plastilina pegajosa contienen niveles de plomo que exceden los establecidos en la prohibición federal relacionada con el contenido de plomo. El plomo y los ftalatos son tóxicos si los niños y niñas pequeños los ingieren y pueden tener efectos adversos para la salud.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los juguetes y los huevos de plastilina pegajosa retirados del mercado y ponerse en contacto con Perch para recibir información sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso por el importe total después de proporcionar prueba de la destrucción del producto. Perch, Amazon y Walmart contactarán directamente a todos los compradores de quienes tienen información.

Carpas Infantiles the FORT

Peligro: Los imanes utilizados para conectar las distintas piezas de The FORT pueden soltarse de sus fundas, lo cual representa un riesgo de asfixia y laceración para los niños y niñas pequeños.



Solución: La CPSC insta a los consumidores a deshacerse de las tiendas de juego infantiles retiradas del mercado y a NO revenderlas ni donarlas. Vender o distribuir productos retirados del mercado constituye una infracción de la legislación federal. **La empresa ya no está funcionando, por lo que no hay reparación para los consumidores.**

Rodillos de Espuma con Diseños de Creativity Street de Dixon Ticonderoga

Peligro: Los rodillos de espuma con diseños retirados del mercado contienen niveles de plomo en los mangos de los rodillos que exceden los que establece la prohibición federal relacionada con contenido de plomo. El plomo es tóxico si los niños pequeños lo ingieren y causar problemas de salud adversos.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los rodillos de espuma retirados del mercado de inmediato y alejarlos del alcance de los niños y niñas y ponerse en contacto con Dixon Ticonderoga para recibir una etiqueta prepaga para devolver el producto retirado del mercado. Una vez que se reciban los rodillos de espuma con diseños, los consumidores recibirán un reembolso por el importe total. La empresa o el comercio minorista se están comunicando directamente con todos los compradores de quienes tienen información.

Minialtavoces Infantiles de Yoto

Peligro: La batería de iones de litio del altavoz puede sobrecalentarse e incendiarse, lo cual representa riesgos de quemaduras e incendios para los consumidores.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los altavoces retirados del mercado, alejarlos del alcance de los niños y niñas y ponerse en contacto con Yoto para recibir un cable de carga inteligente de reemplazo gratuito. Los consumidores pueden enviar una fotografía del cable viejo cortado por el centro para recibir un nuevo cable de reemplazo.



Mancuerna de Jugete del Conjunto de Regalo Baby Biceps de Fisher-Price

Peligro: Las tapas grises en los extremos de la mancuerna de juguete pueden desprenderse, lo cual representa un riesgo de asfixia para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la mancuerna de juguete retirada del mercado, alejarla del alcance de los niños y niñas pequeños y comunicarse con Fisher-Price para recibir un reembolso. No se requiere prueba de compra para recibir el reembolso de la mancuerna.



Carro de Jugete Infantil Mario Kart Ride-On Racer Car de JAKKS Pacific

Peligro: Si los desechos obstruyen el pedal del acelerador del carro de juguete a pila, el pedal podría atascarse después de que se retire el pie del pedal, lo cual representa un riesgo de colisión.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los carros Ride-On de 24 voltios y ponerse en contacto con JAKKS Pacific para recibir un kit de reparación gratuito. El kit de reparación incluye un pedal de repuesto gratuito con instrucciones para su instalación.



Patinetes Eléctricos Hover-1 Dynamo de DGL Group

Peligro: Los frenos del patinete eléctrico pueden fallar, lo cual representa un peligro de lesiones graves y colisión.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato los patinetes eléctricos retirados del mercado y ponerse en contacto con DGL Group para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso por el importe total. Para recibir un reembolso, los consumidores deberán proporcionar fotografías del número de serie de su patinete eléctrico y del cable del motor cortado.



Patinetes Eléctricos Icon de Razor

Peligro: El tubo inferior del patinete eléctrico retirado del mercado puede separarse de la tabla durante su uso, lo cual representa un riesgo de caída.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los patinetes eléctricos retirados del mercado de inmediato y ponerse en contacto con Razor para recibir un reembolso o un cupón. Los consumidores que tengan comprobante de compra de patinetes eléctricos retirados del mercado comprados el 11 de marzo de 2023 o después de esa fecha pueden recibir un reembolso por el importe total. Todos los demás consumidores pueden solicitar un cupón de \$700 para una compra futura en razor.com o un reembolso de \$300.



Patinetas de Autoequilibrio Helix Hoverboards de Hover-1 de DGL (solo los colores Camouflage y Galaxy)

Peligro: La pila de iones de litio de la patineta de autoequilibrio retirada del mercado puede sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las patinetas de autoequilibrio retiradas del mercado y ponerse en contacto con Hover-1 para obtener instrucciones sobre cómo recibir gratuitamente una patineta de autoequilibrio de reemplazo.



Patinetas Eléctricas de Autoequilibrio Onewheel de Future Motion

Peligro: Las patinetas pueden dejar de equilibrar al patinador si rebasa los límites de las patinetas, lo cual representa un riesgo de colisión que puede causar lesiones graves o la muerte.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las patinetas eléctricas de autoequilibrio Onewheel retiradas del mercado y visitar recall.onewheel.com para obtener información sobre las actualizaciones del *firmware* de su patineta.



Kit de construcción Fort Bright Builder de Intellio Toys

Peligro: La linterna de los kits retirados del mercado contiene pilas de botón en un compartimento que puede abrirse fácilmente sin necesidad de utilizar una herramienta doméstica común. Si las pilas de botón se ingieren pueden causar lesiones graves, quemaduras químicas internas e incluso la muerte, lo cual representa un peligro de ingestión.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las linternas en los kits de fuerte retirados del mercado, alejarlos del alcance de los niños y niñas, y ponerse en contacto con Intellio Toys para recibir instrucciones sobre cómo recibir un reembolso de entre \$10 y \$15 dólares, según el modelo. Los consumidores pueden seguir utilizando los kits de fuerte sin las linternas.





Artículos Infantiles



Cunas Hampshire de Crate & Barrel

Peligro: Los pasadores de apoyo para el colchón pueden aflojarse y hacer que el colchón se caiga, lo cual representa un riesgo de caída para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato las cunas retiradas del mercado y ponerse en contacto con Crate & Barrel para programar una reparación gratuita o recibir un reembolso por el importe total. Crate & Barrel está contactando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.



Cunas con Paneles Tapizados Jeune French Contemporary Baby & Child de RH

Peligro: Los insertos de metal cilíndricos en el marco de madera de la cuna pueden aflojarse y desprenderse, lo cual representa un riesgo de asfixia.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las cunas retiradas del mercado y ponerse en contacto con RH para recibir un reembolso total por el precio de compra o una cuna nueva de reemplazo con envío incluido sin cargo. RH recogerá de manera gratuita la cuna retirada del mercado y se está poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tiene información.



Chichoneras para Cunas Vendidas por Henan Ouchang Trading Xinxiang Junshun Trading en AliExpress

Peligro: Los bebés pueden asfixiarse si se vuelcan o se mueven sobre la chichonera para cunas en una posición que obstruya la respiración. La ley federal prohíbe las chichoneras acolchadas para cunas.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las chichoneras retiradas del mercado y ponerse en contacto con AliExpress para recibir un reembolso por el importe total. Para recibir un reembolso, los consumidores deben destruir las chichoneras para cunas cortándoles las correas y el acolchado, y enviar una foto como prueba de su destrucción. AliExpress se está poniendo en contacto con todos los compradores de quienes tiene información.



Chichoneras para Cunas de Gro de Gente de Zazaba International

Peligro: Los bebés pueden asfixiarse si giran o se mueven sobre las chichoneras para cunas en una posición que obstruya la respiración. La ley federal Ley Sueño Seguro para los Bebés de 2021 (*Safe Sleep for Babies Act*) prohíbe las chichoneras acolchadas para cunas.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las chichoneras para cunas de Gro de Gente retiradas del mercado y ponerse en contacto con Zazaba International Inc. para recibir instrucciones sobre cómo desechar adecuadamente el producto y recibir un reembolso por el importe total. Zazaba International Inc. se está poniendo en contacto directamente con todos los consumidores de quienes tiene información.



Colchones para Cunas Pack and Play de Forjas

Peligro: Los colchones retirados del mercado infringen varias disposiciones del reglamento de seguridad federal para colchones de cuna, incluidas la prueba de grosor y la falta de advertencias y etiquetas. El producto presenta un peligro de asfixia para los bebés.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones para cunas Pack and Play y destruirlos cortándolos por la mitad, y después enviar una fotografía de los productos retirados del colchón destruido a customer.care@forjas.com para recibir un reembolso por el importe total. Amazon y Forjas Direct se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.



Colchón de Cuna Bubble Bear de Coral Island

Peligro: Los colchones de cuna retirados infringen la normativa federal de seguridad para colchones al no cumplir los requisitos de inflamabilidad y etiquetado, lo cual representa un riesgo de incendio para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones de cuna retirados del mercado y ponerse en contacto con la compañía para recibir un reembolso por el importe total y para recibir instrucciones sobre cómo deshacerse de los colchones. Shenzhen Coral Island Furniture y Amazon se están comunicando con todos los compradores de quienes tienen información de manera directa por mensaje de correo electrónico.



Colchones para Cunas Pack and Play de Spring Spirit y Biloban

Peligro: Los colchones retirados del mercado infringen varias disposiciones del reglamento federal de seguridad para colchones de cuna, incluidas la prueba de espesor y la falta de advertencias y etiquetas. El producto presenta un peligro de asfixia para los bebés.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones retirados del mercado comunicarse con Biloban para recibir el reembolso completo e indicaciones sobre cómo deshacerse de los colchones. Biloban y Amazon se están comunicando con todos los compradores de quienes tienen información de manera directa.

Cunas con Paneles Tapizados Jeune French Contemporary Baby & Child de RH

Peligro: Los colchones retirados del mercado infringen varias disposiciones del reglamento federal de seguridad para colchones de cuna, incluidas la prueba de espesor y la falta de advertencias y etiquetas. El producto presenta un peligro de asfixia para los bebés.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones retirados del mercado y destruirlos y comunicarse con Magik & Kover para recibir el reembolso completo e indicaciones sobre cómo deshacerse del colchón. Magik & Kover y Amazon se están comunicando con todos los compradores de manera directa.

Colchones Pack and Play de Moonsea

Peligro: Los colchones retirados del mercado infringen varias disposiciones del reglamento federal de seguridad para colchones de cuna, incluidas la prueba de espesor y la falta de advertencias y etiquetas. El producto presenta un peligro de asfixia para los bebés.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones pack and play retirados del mercado y ponerse en contacto con Moonseasleep para recibir un reembolso por el importe total y para recibir instrucciones sobre cómo deshacerse de los colchones. Moonseasleep y Amazon se están comunicando con todos los compradores de quienes tienen información de manera directa.

Colchones Beyond Baby de Vibe Bear Playyard

Peligro: Los colchones retirados del mercado infringen varias disposiciones del reglamento federal de seguridad para colchones de cuna, incluidas la prueba de espesor y la falta de advertencias y etiquetas. El producto presenta un peligro de asfixia para los bebés.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones retirados del mercado y ponerse en contacto con Vibe Bear por correo electrónico para recibir un reembolso por el importe total e instrucciones sobre cómo deshacerse de los colchones. Vibe Bear y Amazon se están comunicando con todos los compradores directamente.



Colchones Pack and Play de DODO Baby House

Peligro: Los colchones retirados del mercado infringen varias disposiciones del reglamento federal de seguridad para colchones de cuna, incluidas la prueba de espesor y la falta de advertencias y etiquetas. El producto presenta un peligro de asfixia para los bebés.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los colchones pack and play y destruirlos cortándolos por la mitad, y después enviar una fotografía del producto destruido a DODO Baby House para recibir un reembolso por el importe total. DODO Baby House y Amazon se están comunicando con todos los compradores de manera directa.



Sillas Mecedoras para Bebé Papablic de Shenzhen Two Pony

Peligro: Las sillas mecedoras plantean un riesgo de asfixia porque fueron comercializadas, pensadas o diseñadas para el sueño infantil y tienen un ángulo de inclinación superior a 10 grados, lo que infringe la normativa federal de seguridad para Productos para el Sueño Infantil y la Ley de Sueño Seguro para los Bebés. La silla mecedora también infringe otros requisitos para los columpios infantiles y los requisitos de etiquetado de la Ley de Reese porque el control remoto contiene una pila de botón.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las sillas mecedoras retiradas del mercado ponerse en contacto con Shenzhen Two Pony para recibir información sobre cómo desechar el producto y recibir un reembolso por el importe total después de proporcionar pruebas de la destrucción del producto. Shenzhen Two Pony y Amazon se están comunicando con todos los compradores de quienes tienen información de manera directa.



Mecedoras para Bebés Nova de Jool

Peligro: Las sillas mecedoras plantean un riesgo de asfixia porque fueron comercializadas, pensadas o diseñadas para el sueño infantil y tienen un ángulo de inclinación superior a 10 grados, lo que infringe la normativa federal de seguridad para Productos para el Sueño Infantil y la Ley de Sueño Seguro para los Bebés. Además, el columpio no cumple los requisitos de advertencia obligatorios relativos al sueño según la norma para las mecedoras.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las mecedoras retiradas del mercado como lugar para que el bebé duerma y comunicarse con Jool Baby para recibir un kit de reparación gratuito.

Centro de Actividades Cosco Jump, Spin & Play de Dorel Juvenile Group

Peligro: Las correas de los centros de actividades pueden desprenderse o romperse mientras los niños y niñas están jugando en el centro de actividades, lo cual representa un riesgo de caídas y lesiones para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar los centros de actividades retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Dorel para recibir un reemplazo. Se solicitará a los consumidores que corten las correas de los centros de actividades y envíen una foto de las correas cortadas a Dorel para recibir un centro de actividades de reemplazo gratuito.

Moisés de Viaje Love New Moon de Beberoadlove

Peligro: Los moisés retirados del mercado infringen las regulaciones federales de seguridad para productos de dormir para bebés porque carecen de soporte, lo cual representa un riesgo de caída si se utilizan en superficies elevadas.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los moisés retirados del mercado y ponerse en contacto con Beberoadlove para recibir instrucciones sobre cómo recibir un reembolso por el importe total y cómo desechar el producto adecuadamente. Beberoadlove y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.

Cunas Moisés para Cochecitos de Bebés YPSI y Z4 de Peg Perego

Peligro: Las cunas moisés retiradas del mercado infringen la Ley Sueño Seguro para los Bebés dado que los productos se comercializaron para el descanso de bebés y tienen un ángulo de inclinación superior a los 10 grados. Ha habido muertes de bebés a causa de productos para dormir inclinados como consecuencia de que los bebés se voltearon de la espalda al estómago o de lado sin estar sujetos, o en otras circunstancias. Las cunas moisés también infringen el reglamento para productos de descanso de bebés porque no tienen un soporte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las cunas moisés retiradas del mercado y ponerse en contacto con Peg Perego para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso por el importe total o instrucciones sobre la reparación de las cunas moisés retiradas del mercado. Los consumidores que compraron una cuna moisés para un sistema de cochecito o con soporte recibirán instrucciones sobre cómo desactivar la función de ajuste de reclinación del respaldo. Peg Perego ofrece un incentivo de \$50 en efectivo para los consumidores que demuestren haber desconectado el respaldo de las cunas moisés que forman parte de este retiro del mercado. Los consumidores que compraron únicamente la cuna moisés deben devolver el producto para recibir un reembolso por el importe total. Peg Perego y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.

Portabebés Canguro de Joybuy

Peligro: Los portabebés canguro retirados del mercado no cumplen los requisitos de seguridad de la norma de seguridad para portabebés canguro, incluidos los requisitos de integridad estructural y retención de ocupantes, lo cual representa un riesgo de caída para los bebés. Además, los portabebés canguro presentan un riesgo de asfixia porque no cumplen los requisitos de la norma de seguridad federal para sistemas de sujeción, ya que el cinturón de la cintura puede usarse sin el cinturón de entrepierna. Además, no hay advertencias ni literatura instructiva que proporcione información a los cuidadores sobre la manera de mantener la cara del bebé despejada para evitar que se asfixie, o la manera de mantener al bebé en una posición segura para evitar que adquiera una posición en la que tenga la barbilla apoyada sobre o cerca del pecho. Los portabebés canguro que se fabricaron después del 30 de enero de 2018 están sujetos a la norma de seguridad federal obligatoria.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los portabebés canguro retirados del mercado y ponerse en contacto con Joybuy Marketplace Express para obtener instrucciones sobre la manera de desechar adecuadamente el producto y recibir un reembolso por el importe total. Joybuy Marketplace Express y Walmart están notificando directamente a todos los compradores de quienes tienen información.

Nidos para Bebés Gro de Gente de Zazaba International

Peligro: Los nidos para bebés retirados del mercado infringen los requisitos de seguridad de la Norma de seguridad para productos de dormir para bebés de la CPSC, ya que suponen un riesgo de asfixia y de caída y atrapamiento para los bebés. Las fallas incluyen no tener un soporte y no cumplir con los requisitos de altura lateral, grosor de la almohadilla para dormir y aberturas laterales de tela. Los lados del producto son más cortos que el límite mínimo de altura lateral; el grosor de la almohadilla para dormir supera el límite máximo; y un bebé podría caerse de una abertura cerrada a los pies de la tumbona o quedar atrapado.



Además, los diseños de los nidos para bebés con almohadas para la cabeza infringen la prohibición de las camas inclinadas para bebés de la Ley de Sueño Seguro para los Bebés de 2021 porque sus superficies para dormir están inclinadas más de diez grados. Hubo muertes de bebés en camas inclinadas como consecuencia de que los bebés se voltearon de estar boca arriba a yacer sobre su estómago o lado sin ninguna sujeción, o en otras circunstancias.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los nidos para bebés de Grão de Gente retirados del mercado y ponerse en contacto con Zazaba International Inc. para recibir instrucciones sobre cómo desechar adecuadamente el producto y recibir un reembolso por el importe total. Zazaba International Inc. se está poniendo en contacto directamente con todos los consumidores de quienes tiene información.

Tumbonas para Bebés de Mamibaby y Cosy Nation

Peligro: Las tumbonas para bebés retiradas del mercado infringen los reglamentos federales de seguridad para los productos de dormir para bebés porque los lados son demasiado bajos para contener a un bebé, la colchoneta para dormir es demasiado gruesa, lo cual representa un riesgo de asfixia, el bebé podría deslizarse y caerse por una abertura cerrada al pie de la tumbona, o quedar atrapado, y las tumbonas



no tienen un soporte, lo cual representa un riesgo de caída si se usan en superficies elevadas. Estas infracciones crean un entorno inseguro para el sueño de los bebés.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las tumbonas retiradas del mercado y ponerse en contacto con MEIXIA Shop para obtener información sobre cómo desechar el producto para obtener un reembolso por el importe total. MEIXIA Shop y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de los que tienen información.

Adaptadores de Potencia Vendidos con las Máquinas Sonoras Rest de Primera Generación de Hatch Baby

Peligro: El revestimiento plástico del adaptador de potencia CA suministrado con las máquinas sonoras Rest de primera generación se puede desprender al desenchufar el adaptador, con lo cual quedan expuestas las puntas de conexión a la electricidad y presentan un riesgo de descarga eléctrica para los consumidores.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los adaptadores de potencia vendidos con las máquinas sonoras Rest de primera generación retiradas del mercado y ponerse en contacto con Hatch para reemplazar gratuitamente el adaptador de potencia. Hatch se está comunicando directamente con todos los propietarios registrados.

Silla Alta y Asiento Elevador 3 en 1 de SINGES

Peligro: La silla alta retirada del mercado, que se convierte en asiento elevador, infringe la normativa de seguridad tanto para las sillas altas como para asientos elevadores. Se identificaron varias fallas, entre otras, la insuficiencia del sistema de retención, la estabilidad, la carga estática, los mecanismos de cierre y bloqueo, las aberturas para las piernas, las advertencias, las etiquetas y la documentación. El producto puede tumbarse o desplomarse y suponer un peligro de caída para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las sillas altas retiradas del mercado y devolverlas a Walmart para obtener un reembolso completo. Shenzhen Yingjieshang Trade y Walmart se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.

Sillas Altas Plásticas para Restaurantes de la Marca Lancaster Table & Seating de Clark Associates

Peligro: La barra en T ubicada en el centro delantero de la silla puede aflojarse y caerse o romperse mientras la silla alta está en uso, lo cual representa un riesgo de caída para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las sillas altas retiradas del mercado y comunicarse con Clark Associates para recibir un reembolso por el importe total.

Sillas Altas para Bebés HEAO de Brandline

Peligro: Las sillas altas para bebés presentan riesgo de asfixia porque se comercializaron, concibieron o diseñaron para el descanso de bebés y tienen un ángulo de inclinación superior a los 10 grados, lo cual infringe el reglamento para productos de descanso de bebés de la CPSC (Infant Sleep Products Rule) y la Ley Sueño Seguro para los Bebés. Además, las sillas altas para bebés presentan riesgos de laceración de dedos y atrapamiento, ya que no cumplen con los requisitos obligatorios según la norma relativa a las sillas altas para bebés.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las sillas altas para bebés retiradas del mercado y ponerse en contacto con Brandline para recibir instrucciones sobre la manera de desechar los productos y recibir un reembolso por el importe total.

Coches para Bebés Dragonfly de Bugaboo

Peligro: En la modalidad de “orientado hacia los padres”, el respaldo del asiento puede moverse hacia abajo y hacer que el bebé se recline hacia el lado opuesto. En esta situación, un bebé que no tenga el cinturón puesto podría caerse del asiento, lo cual representa un riesgo de lesiones.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los asientos retirados del mercado y ponerse en contacto con Bugaboo para recibir gratuitamente un asiento para el coche de reemplazo. Bugaboo está contactando directamente a todos los compradores de los que tiene información.

Cochecitos Besrey Twins de Stiger

Peligro: El cochecito para gemelos viola múltiples reglamentos de seguridad para cochecitos. El asiento delantero en la configuración orientada hacia adelante presenta un riesgo de atrapamiento para los niños. Además, las fallas en el sistema de sujeción y en la carcasa del asiento trasero presentan un riesgo de caída para los niños. En los productos con una barra de apoyo negra, el acolchado de espuma en la barra de apoyo puede presentar un riesgo de asfixia si el niño lo muerde.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar el cochecito de inmediato y ponerse en contacto con Stiger para obtener información sobre cómo desechar el producto para obtener un reembolso por el importe total. Stiger y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.

Mantas con Peso Infantiles de YourHealthToolkit

Peligro: Un niño pequeño puede quedar atrapado al abrir la cremallera y entrar en la manta, lo cual representa un riesgo de muerte por asfixia.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las mantas con peso infantiles y ponerse en contacto con Amazon para recibir un reembolso por el importe total. YourHealthToolkit se está comunicando directamente con todos los compradores a través de Amazon para ofrecerles instrucciones sobre cómo anular todas las funciones del producto o de devolverlo.



Mantitas Sleepyhead Loveys y Baberos Bandana Bibs de Little Sleepies

Peligro: La etiqueta de instrucciones de cuidado de la mantita Sleepyhead Lovey y del babero Bandana Bib puede desprenderse, lo cual representa un riesgo de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato las mantitas Sleepyhead Loveys y los baberos Bandana Bib retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, y quitar la etiqueta de instrucciones de cuidado para eliminar el riesgo o, si los consumidores no desean quitar la etiqueta, pueden enviar gratuitamente los productos a la empresa para obtener un reembolso por el importe total.



Asiento de Baño Infantil UncleWu Life

Peligro: Los asientos de baño no cumplen las normas federales de seguridad para asientos de baño para bebés, incluidos los requisitos de estabilidad y apertura para las piernas, y pueden volcarse mientras se usan, lo cual representa un riesgo de ahogamiento para los bebés.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los asientos de baño para bebés retirados del mercado y ponerse en contacto con UncleWu Life para recibir una etiqueta pagada por adelantado para devolver el asiento de baño para bebés. Cuando la empresa reciba los asientos de baño para bebés, los consumidores recibirán un reembolso por el importe total. UncleWu Life y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.



Cómodas Infantiles Mill Valey Jr. de Rooms to Go

Peligro: Las cómodas retiradas del mercado son inestables cuando no se sujetan correctamente a la pared, lo cual representa graves riesgos de vuelco y aprisionamiento que pueden causarles lesiones o la muerte a los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la cómoda, mantenerla fuera del alcance de los niños y niñas y ponerse en contacto con Rooms To Go para obtener una cómoda de reemplazo gratuita. Rooms To Go programará una entrega gratuita de la cómoda de reemplazo y se llevará la cómoda retirada del mercado. Rooms To Go está contactando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.

Thule Asientos de Bicicleta Posteriores Infantiles RideAlong

Peligro: El acolchado del arnés de los asientos para bicicletas RideAlong puede contener DecaBDE ignífugo que excede los límites reglamentarios, lo cual representa un riesgo químico. El DecaBDE puede ser tóxico si se ingiere o entra en contacto con la piel o los ojos.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato el asiento RideAlong retirado del mercado y ponerse en contacto con Thule Group para registrarse para inscribirse y obtener un acolchado de arnés de repuesto gratuito y recibir instrucciones sobre cómo devolver el acolchado retirado del mercado. Thule se está poniendo en contacto con todos los consumidores de quienes tiene información.

Galería Baby Tummy Time de Wee Gallery

Peligro: Los bolsillos para las tarjetas de arte de la galería Baby Tummy Time retirada del mercado tienen cubiertas de plástico transparentes que contienen niveles de ftalato que exceden la prohibición federal de ftalatos. Los ftalatos son tóxicos si los niños pequeños los ingieren y pueden tener un efecto adverso para la salud.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la galería Baby Tummy Time retirada del mercado y ponerse en contacto con Wee Gallery para obtener información sobre cómo desechar el producto y obtener un reembolso de \$39.95. Wee Gallery y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.



Ropa Y Accesorios Infantiles



Conjuntos de Pijamas Infantiles JUVENNO KIDS

Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles retirados del mercado infringen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con JUVENNO KIDS para recibir un reembolso por el importe total. JUVENNO KIDS está contactando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.



Camisones Infantiles con Encaje de Lovely Angel

Peligro: Los camisones infantiles infringen las normas federales de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para las niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los camisones de dormir retirados del mercado del alcance de las niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con Lovely Angel para recibir un reembolso por el importe total. Lovely Angel está contactando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.



Conjuntos de Pijamas Infantiles Fashion Online

Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles retirados del mercado infringen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños, dejar de usarlos y ponerse en contacto con Fashion Online para recibir un reembolso por el importe total. Fashion Online está contactando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.



Pijamas Infantiles de dos Piezas SWOMOG

Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles infringen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con SWOMOG para recibir un reembolso por el importe total. SWOMOG se está comunicando directamente con todos los compradores de quienes tiene información.



Camisones Infantiles Zegoo Home

Peligro: Los camisones infantiles infringen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para las niñas.

Solución: La empresa no se ha mostrado cooperativa en la implementación del retiro del mercado. Se insta a los consumidores a desechar el producto.



Batas Infantiles SIORO

Peligro: Las batas infantiles infringen las normas federales de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato las batas retiradas del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas y ponerse en contacto con SIORO para recibir un reembolso por el importe total.



Conjuntos de Pijamas Infantiles SKIMS

Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles no cumplen los reglamentos de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con SKIMS para recibir un reembolso por el importe total. SKIMS se comunicará de manera directa con todos los compradores de quienes tiene información.



Pijama Infantil Sant and Abel

Peligro: Los pijamas infantiles no cumplen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con Sant and Abel para recibir un reembolso por el importe total. Sant and Abel se está comunicando directamente con todos los compradores de quienes tiene información.



Pijamas Infantiles Lovey & Grink

Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles infringen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con Lovey & Grink para recibir un reembolso por el importe total.

Camisones Infantiles Ekouaer

Peligro: Los camisones infantiles no cumplen con los estándares de inflamabilidad federales para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar inmediatamente los camisones retirados del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con Ekouaer para obtener un reembolso completo.

Camisones Infantiles Stripe and Stare

Peligro: Los camisones infantiles retirados del mercado infringen las normas federales de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para las niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los camisones retirados del mercado del alcance de los niños y niñas y comunicarse con Stripe and Stare para obtener un reembolso completo.

Conjuntos de Pijamas Infantiles Oso & Me

Peligro: Los conjuntos de pijamas infantiles retirados del mercado infringen las normas de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los pijamas infantiles y ponerse en contacto con Oso & Me para recibir un reembolso por el importe total.



Pijamas Infantiles con Estampado de Cartuchos de Dinamita de Minecraft de Vanilla Underground

Peligro: Los pijamas infantiles retirados del mercado no cumplen con los estándares federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato los pijamas retirados del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlos y ponerse en contacto con Vanilla Underground para recibir un reembolso por el importe total.



Batas de Baño Infantiles Nanchang Zhongcangjishi

Peligro: Las batas de baño infantiles retiradas del mercado infringen las normas federales de inflamabilidad aplicables a la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para las niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar las batas retiradas del mercado del alcance de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarlas y ponerse en contacto con Nanchang Zhongcangjishi E-commerce para obtener un reembolso completo.



Pantalones Infantiles de Sarga Elástica Marrón de TJX

Peligro: Las piezas de plástico en los extremos de los cordones de los pantalones pueden soltarse y caer, lo cual representa un riesgo de asfixia.

Solución: Los consumidores deben alejar los pantalones retirados del mercado del alcance de los niños y niñas de inmediato y cortar los cordones de fantasía para eliminar el peligro. Los consumidores también pueden ponerse en contacto con TJX para obtener instrucciones sobre cómo destruir los pantalones y obtener un reembolso por el importe total. Los consumidores también pueden devolver los pantalones en cualquier tienda Marshalls para obtener un reembolso del importe total.



Botellas Deportivas Infantiles con Pajilla de Igloo Products

Peligro: El revestimiento de silicona de la pajilla puede desprenderse mientras se usa, lo cual representa un riesgo de asfixia para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato las botellas retiradas del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas y ponerse en contacto con Igloo para recibir una botella de reemplazo o un reembolso.



Juegos de Vasos Infantiles de Acero Inoxidable de Klickpick Home

Peligro: En la parte inferior externa de los vasos de acero inoxidable hay una bola de soldadura accesible que contiene niveles de plomo que exceden los establecidos en la prohibición federal relacionada con el contenido de plomo. El plomo es tóxico si los niños y niñas pequeños lo ingieren y puede causar problemas de salud adversos. Además, la tapa puede agrietarse y romperse al usarse y producir bordes afilados y fragmentos pequeños, lo cual representa riesgos de asfixia y laceración para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar los vasos retirados del mercado del alcance de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarlos y ponerse en contacto con Klickpick Home para recibir un reembolso por el importe total. Klickpick Home y Amazon se están comunicando con todos los compradores de quienes tienen información de manera directa.

Vasos infantiles de Acero Inoxidable Tiblue de FENGM

Peligro: En la parte inferior externa de los vasos de acero inoxidable hay una bola de soldadura accesible que contiene niveles de plomo que exceden los establecidos en la prohibición federal relacionada con el contenido de plomo. El plomo es tóxico si los niños y niñas pequeños lo ingieren y puede causar problemas de salud adversos. Además, la tapa puede agrietarse y romperse al usarse y producir bordes afilados y fragmentos pequeños, lo cual representa riesgos de asfixia y laceración para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar los vasos retirados del mercado del alcance de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarlos y ponerse en contacto con FENGM para recibir un reembolso por el importe total. FENGM y Amazon se están comunicando con todos los compradores conocidos de manera directa.

Vasos Infantiles de Acero Inoxidable de PandaEar

Peligro: En la parte inferior externa de los vasos de acero inoxidable retirados del mercado hay una bola de soldadura accesible que contiene niveles de plomo que exceden los establecidos en la prohibición federal relacionada con el contenido de plomo. El plomo es tóxico si los niños y niñas pequeños lo ingieren y puede causar problemas de salud adversos. Además, la tapa puede agrietarse y romperse al usarse y producir bordes afilados y fragmentos pequeños, lo cual representa riesgos de asfixia y laceración para los niños y niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar los vasos retirados del mercado del alcance de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarlos y ponerse en contacto con PandaEar para recibir un reembolso por el importe total. PandaEar y Amazon se están comunicando con todos los compradores de quienes tienen información manera directa.

Set de Anillos Infantiles Newmemo

Peligro: Los anillos contienen niveles de plomo que superan la prohibición federal de contenido de plomo y niveles de cadmio prohibidos en productos infantiles por la Ley federal de sustancias peligrosas. El plomo y el cadmio son tóxicos si los niños y niñas pequeños los ingieren y pueden tener efectos adversos para la salud.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los anillos retirados del mercado y ponerse en contacto con Newmemo para recibir un reembolso por el importe total. Newmemo y Amazon se están comunicando con todos los compradores conocidos de manera directa.



Artículos Deportivos



Bicicletas Plegables Brompton T-Line de Brompton Bicycle

Peligro: Una pérdida de alineación entre el manillar y la rueda delantera debido a un torque insuficiente de los pernos de abrazadera de la dirección puede hacer que el ciclista pierda el control de la dirección, lo cual representa un riesgo de caída.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas retiradas del mercado y ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Brompton para programar una cita de reparación gratuita para apretar los pernos de abrazadera de la dirección en la potencia del manillar. Brompton se está poniendo en contacto directamente con todos los propietarios y concesionarios inscritos.

Bicicletas Infantiles Co-op Cycles REV de REI

Peligro: La manija del conjunto de las ruedas de entrenamiento puede aflojarse y desprenderse de la bicicleta, lo cual representa riesgos de caída y lesiones para los ciclistas.



Solución: Si se utilizan las ruedas de entrenamiento, los consumidores deben dejar de usar de inmediato la bicicleta retirada del mercado y comunicarse con su tienda REI local para programar una reparación gratuita que incluya accesorios de reemplazo para las ruedas de entrenamiento. Si no puede visitar una tienda REI, póngase en contacto con REI para que le envíe un kit de reparación gratuito. Los clientes pueden seguir utilizando la bicicleta si la usan sin las ruedas de entrenamiento.

Bicicletas Beaumont Plus ST con Frenos de Disco de Retrospec

Peligro: El rotor del freno de disco delantero y las pastillas de freno pueden estar desalineados, lo cual puede causar fallas en los frenos y presentar riesgos de colisión y lesiones.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas retiradas del mercado y llevarlas al distribuidor autorizado donde las compraron, para recibir la instalación gratuita de una horquilla delantera nueva.

Bicicletas LaBomba de GT

Peligro: La soldadura del telescopio y el tubo inferior de la bicicleta puede dañarse y separarse del cuadro de la bicicleta, lo cual representa riesgo de caídas y lesiones.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas retiradas del mercado y contactar a un concesionario autorizado de GT para recibir un cuadro de reemplazo gratuito.



Bicicletas Dave de Cannondale

Peligro: La soldadura del telescopio y el tubo inferior de la bicicleta puede dañarse y separarse del cuadro de la bicicleta, lo cual representa riesgo de caídas y lesiones.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas retiradas del mercado y ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Cannondale para recibir un cuadro de reemplazo gratuito.



Bicicletas Infantiles NextGen de Flat River Group

Peligro: Las bicicletas no cumplen las normas de seguridad de los EE. UU. para bicicletas, lo cual representa riesgos de colisión y lesiones para los niños y niñas. Las bicicletas de 10, 12 y 16 pulgadas están equipadas con frenos de mano pero no de pie. Las bicicletas de 20 pulgadas no están equipadas con un protector para la cadena y los pedales no traen reflectores. Los reglamentos federales requieren que las bicicletas que tengan una altura de asiento de 25 pulgadas o menos estén equipadas con frenos de pie y requieren que tengan un protector para la cadena que la cubra totalmente, destinado a evitar que la ropa o partes del cuerpo queden atrapadas.


Solución: Los consumidores deben alejar de inmediato las bicicletas retiradas del mercado del alcance de los niños y niñas, dejar de usarlas y ponerse en contacto con la empresa para recibir instrucciones sobre la manera de devolverlas para recibir un reembolso por el importe total.



Bicicletas Eléctricas Ascend Cabrillo y Minaret de Pacific Cycle

Peligro: El mazo de cables que gestiona la carga de la batería de iones de litio no estaba correctamente montado, lo cual creaba un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio durante la carga.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas eléctricas retiradas y desenchufarlas. Los consumidores deben introducir su número de serie en www.pacific-cycle.com/safety-notice-recalls antes de devolver la(s) bicicleta(s) para confirmar que su bicicleta eléctrica forma parte del retiro. Devuelva las bicicletas retiradas del mercado a Bass Pro Shops o Cabela's para recibir un reembolso por el importe total.



Bicicletas Eléctricas Plegables Sinch.2 de Ride Avention

Peligro: Las bicicletas eléctricas retiradas del mercado pueden acelerar de imprevisto, lo cual resulta en la pérdida de control y riesgos de accidentes y lesiones.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas eléctricas retiradas del mercado y ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Ride Avention para programar una reparación gratuita, que incluye la actualización del programa informático en el controlador.



Bicicletas Allant+ 7 (con Frenos Tektro) de Trek

Peligro: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas Trek Allant+ 7 retiradas del mercado y ponerse en contacto con su distribuidor Trek local autorizado para obtener una reparación gratuita.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas Trek Allant+ 7 retiradas del mercado y ponerse en contacto con su distribuidor Trek local autorizado para obtener una reparación gratuita.



Mancuernas Ajustables ProForm 50 LB de iFit

Peligro: Los discos de la pesa pueden desprenderse del mango cuando se usan, lo cual representa un riesgo de lesión por impacto.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los juegos de mancuernas ajustables *ProForm Rapid Strike* de 50 LB retirados del mercado y ponerse en contacto con iFIT para recibir una reparación gratuita en forma de reemplazo de la bandeja moldeada. iFIT se está comunicando directamente con todos los compradores de quienes tiene información.



Mancuernas Ajustables NordicTrack iSelect de 50lb Controladas por voz de iFIT

Peligro: Los discos de la pesa pueden desprenderse del mango cuando se usan, lo cual representa un riesgo de impacto.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las mancuernas retiradas del mercado y ponerse en contacto con iFIT para recibir un reembolso por el importe total. iFIT se está comunicando directamente con todos los compradores de quienes tiene información.



Cascos Infantiles Gasaciods

Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con el requisito de estabilidad posicional, resistencia dinámica del sistema de retención, atenuación de impactos y certificación de los cascos de bicicleta. En caso de un choque, la protección de los cascos puede fallar, lo cual representa un peligro de lesión en la cabeza.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cascos Gasaciods retirados del mercado y comunicarse con Fengwang Sports para recibir un reembolso.



Cascos Multiusos de Korimefa

Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con los requisitos de estabilidad posicional de la norma federal de seguridad para cascos de bicicleta de la CPSC. En caso de un choque, la protección de los cascos puede fallar, lo cual representa un peligro de lesión en la cabeza.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cascos Korimefa retirados del mercado y comunicarse con Yangxi para obtener un reembolso del importe total. Yangxi se está comunicando con todos los compradores de manera directa.



Cascos Infantiles de Bicicleta de Chau River Sports Outdoors

Peligro: Los cascos de talla pequeña no cumplen los requisitos de resistencia dinámica del sistema de retención, atenuación de impactos y certificación de los cascos de bicicleta. En caso de un choque, la protección de los cascos puede fallar, lo cual representa un peligro de lesión en la cabeza.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Chau River Sports Outdoors para obtener un reembolso por el importe total.



Cascos de Ciclismo para Adultos Bell Slope de Bell Sports

Peligro: La sujeción de la correa se puede desplazar del casco con la aplicación de un grado de fuerza suficiente y así quebranta la normativa de seguridad federal de la CPSC para cascos de ciclismo. Los cascos pueden dejar de proteger en caso de accidente, lo cual representa un riesgo de lesión en la cabeza.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cascos *Bell Adult Slope* retirados del mercado y comunicarse con Bell Sports para recibir un reembolso.



Cascos de Ciclismo Infantiles Bell Soquel de Bell Sports

Peligro: La sujeción de la correa se puede desplazar del casco con la aplicación de un grado de fuerza suficiente. Los cascos pueden dejar de proteger en caso de accidente, lo cual representa un riesgo de lesión en la cabeza.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cascos *Bell Soquel Youth* retirados del mercado y comunicarse con Bell Sports para recibir un reembolso.



Cascos Infantiles de Bicicleta Retrospec Scout

Peligro: Los cascos retirados del mercado no cumplen con los requisitos de protección, estabilidad posicional y de etiquetado del reglamento federal de seguridad para cascos de bicicletas de la CPSC. Los cascos pueden dejar de proteger en caso de accidente, lo cual representa un riesgo de lesión en la cabeza.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cascos retirados del mercado y ponerse en contacto con Retrospec para recibir un reembolso por el importe total.



Vehículos Todoterreno Modelo Juvenil (ATVs) Peace Sports

Peligro: Los manillares suponen un peligro de laceración si el cuerpo o la cabeza del conductor infantil impacta contra el manillar a gran velocidad. Además, los frenos de estacionamiento no mantienen al vehículo detenido, lo cual presenta un riesgo de colisión. Los vehículos todoterreno también carecen de los reflectores de seguridad necesarios para los vehículos destinados a ser utilizados por niños de 10 años o mayores. Los guardapiés del modelo 518 CY125ATV-6 presentan un riesgo de laceración, contusión y amputación, si el pie del conductor entra en el entorno de la rueda trasera. Los vehículos todoterreno que no cumplen estos requisitos de seguridad obligatorios presentan un riesgo de lesiones graves o de muerte.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vehículos todoterreno retirados del mercado y ponerse en contacto con Peace Industry Group para recibir un reembolso por el importe total.

Vehículos Todoterreno Recreativos para Niños RZR 200 de Polaris

Peligro: El sistema de dirección puede bloquearse mientras se está operando, lo cual representa un riesgo de colisión y lesiones graves para los niños y niñas.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato los vehículos retirados del mercado y ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Polaris para programar una reparación gratuita para reemplazar el montaje de la cremallera de dirección. Polaris ha notificado a los consumidores que dejen de utilizar los vehículos y se está comunicando directamente con los propietarios registrados.



Vehículos Todoterreno Recreativos Ranger XP Kinetic de Polaris

Peligro: Al presionar los pedales del freno y del acelerador simultáneamente se puede desactivar el acelerador.

Si luego se suelta el freno, el vehículo puede moverse y aún puede desactivarse el acelerador, lo cual representa un peligro de colisión y de lesiones graves.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vehículos retirados y ponerse en contacto con Polaris o con un concesionario autorizado de Polaris para programar una reparación gratuita, incluida una actualización del sistema de control del vehículo. Polaris ha notificado a los consumidores que dejen de utilizar los vehículos y se está comunicando directamente con los propietarios registrados.



Vehículos Recreativos para Uso Fuera de Carreteras ZFORCE 950 de CFMOTO

Peligro: El conjunto de la varilla del amortiguador puede desenroscarse y desprenderse, provocando el colapso de la suspensión, con el consiguiente peligro de choque y vuelco para el conductor.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los vehículos recreativos para uso fuera de carreteras retirados del mercado y ponerse en contacto con un distribuidor autorizado de CFMOTO con el fin de programar una cita para llevar el vehículo retirado del mercado al concesionario para que lo reparen gratuitamente. CFMOTO ha emitido un aviso a los consumidores para que dejen de utilizarlos y se está comunicando directamente con todos los propietarios y concesionarios registrados para brindarles más detalles sobre la reparación.



Motocicletas Todo Terreno de Honda Motor

Peligro: La empuñadura se puede despegar del manubrio, lo cual representa riesgos de colisión y lesión.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las motocicletas todo terreno retiradas del mercado y ponerse en contacto con American Honda Motor para programar una inspección y reparación gratuitas. Honda se está comunicando directamente con todos los compradores de quienes tiene información.





Artículos Para El Hogar



Cargadores Inalámbricos Magnéticos de Baseus

Peligro: La pila de iones de litio en el banco de pilas puede sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Os consumidores deben dejar de usar de inmediato los modelos de bancos de pilas de Baseus retirados del mercado y ponerse en contacto con Baseus para recibir un reembolso por el importe total, si tienen el comprobante de compra, o un reembolso en efectivo por \$36, si no tienen el comprobante de compra. Baseus y Amazon se están poniendo en contacto directamente con todos los compradores de quienes tienen información.



Cargadores Portátiles VARMFRONT de IKEA

Peligro: Los cargadores portátiles se pueden sobrecalentar, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cargadores portátiles retirados del mercado y devolverlos a cualquier tienda IKEA para recibir un reemplazo gratuito del producto o un reembolso por el importe total. Si no puede devolverlo a una tienda, póngase en contacto con IKEA para recibir instrucciones sobre cómo desechar el cargador portátil VARMFRONT para recibir un reembolso por el importe total. No se requiere de comprobante de compra (recibo) para recibir un reembolso por el importe total.



Baterías Externas con Conexión de USB-C para Computadoras Portátiles de Lenovo

Peligro: Los tornillos internos de las baterías externas pueden aflojarse provocando un cortocircuito y el sobrecalentamiento de la batería de iones de litio, lo cual representa un riesgo de incendio. No echar las baterías de iones de litio a la basura ni en los receptáculos para reciclar baterías que se encuentran en diversas tiendas minoristas y de mejoras para el hogar. Pueden provocar incendios y explosiones si se dañan o aplastan y suponen un peligro si se echan a la basura.


Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las baterías externas con conexión de USB-C para computadoras portátiles de Lenovo retiradas del mercado y ponerse en contacto con Lenovo para recibir un reemplazo gratuito e instrucciones sobre cómo desechar correctamente las baterías de iones de litio de acuerdo con los reglamentos locales y estatales.



Cargadores Portátiles Multifunción POWER HUB de myCharge

Peligro: Los cargadores portátiles retirados del mercado pueden sobrecalentarse durante la carga, lo cual representa riesgos de incendio y quemaduras.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cargadores portátiles retirados del mercado y ponerse en contacto con myCharge para recibir un cargador portátil de reemplazo gratuito.



Cargadores con Conexión de USB ASKSTORM de 40 W de IKEA

Peligro: El cable del cargador de USB puede dañarse o romperse con el paso del tiempo, lo cual representa riesgos de quemadura y descarga eléctrica.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los cargadores retirados del mercado y devolverlos a cualquier tienda IKEA para recibir un reembolso por el importe total, o si no pueden devolverlos a una tienda, deben ponerse en contacto con IKEA para recibir instrucciones sobre cómo desechar los cargadores ASKSTORM con conexión de USB de 40 W para recibir un reembolso por el importe total. No se requiere de comprobante de compra (recibo) para recibir un reembolso por el importe total.



Cafeteras Ambiano Single Serve de ALDI

Peligro: Las cafeteras retiradas del mercado pueden salpicar agua caliente de la parte superior de la máquina, lo cual representa un riesgo de quemaduras.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato las cafeteras retiradas del mercado. Los consumidores pueden devolver la unidad a una tienda ALDI para recibir un reembolso en efectivo por el importe total de \$49.99, más el impuesto aplicable a la venta. Los consumidores también pueden recibir una tarjeta de regalo electrónica de ALDI de \$75 al visitar www.recallrtr.com/aldicoffeemaker, registrar la cafetera retirada del mercado y recibir instrucciones sobre cómo cortar el cable desenchufado, desechar el producto y subir fotos de la cafetera que muestren el número de modelo, el número de registro y el cable cortado.



Licadoras Portátiles BlendJet2 de BlendJet

Peligro: Las licuadoras retiradas del mercado pueden sobrecalentarse o incendiarse y las cuchillas pueden romperse, lo cual representa un riesgo de incendio y laceración para los consumidores.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las licuadoras retiradas del mercado y ponerse en contacto con BlendJet para recibir una sustitución gratuita de la unidad base BlendJet 2. Los consumidores deberán retirar y cortar en tres o más trozos la junta de goma de la base de su licuadora retirada del mercado y subir o enviar por correo electrónico una foto en la que aparezca el número de serie en la parte inferior de la unidad y su junta de goma en trozos a BlendJet en www.blendjet.com/safetyandrecall o safety@blendjet.com para recibir una base de repuesto gratuita. Los consumidores pueden identificar si tienen una unidad retirada del mercado introduciendo el número de serie de su unidad en la herramienta «Is my BlendJet 2 Recalled?» (¿Mi BlendJet 2 es parte del retiro del mercado?) en www.blendjet.com/safetyandrecall, o llamando al número gratuito de BlendJet 844-334-0562.



Aspiradoras Verticales Discover TTI Floor Care de Oreck

Peligro: La clavija del enchufe del cable eléctrico de la aspiradora puede desprenderse y quedarse dentro del tomacorriente al desenchufarse la aspiradora, lo cual representa un riesgo de descarga eléctrica para los consumidores.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las aspiradoras retiradas del mercado y ponerse en contacto con Oreck, o con un concesionario local de Oreck, para recibir instrucciones sobre cómo obtener una reparación gratuita.



Aspiradoras Portátiles Recargables TurboVac de Brookstone

Peligro: Las aspiradoras pueden hacer cortocircuito durante o después de que se cargue la pila, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las aspiradoras retiradas del mercado y ponerse en contacto con Southern Telecom para recibir un reembolso por el importe total.



Limpiadoras a Vapor Portátiles Steam Shot de BISSELL

Peligro: Las limpiadoras a vapor retiradas del mercado pueden salpicar con agua caliente o vapor a los usuarios mientras se calientan o se usan, lo cual representa un riesgo de quemaduras.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las limpiadoras a vapor retiradas del mercado y ponerse en contacto con BISSELL para recibir un crédito de \$60, que pueden usar en una compra en [BISSELL.com](https://www.bissell.com) o un reembolso de \$40 por cada una de las limpiadoras a vapor retiradas del mercado.

Planchas de Vapor Steamfast Home & Away Travel de Vornado Steamfast

Peligro: El cable de alimentación puede dañarse cerca del casquillo, lo cual puede provocar un sobrecalentamiento del cable y presentar riesgos de incendio y quemaduras. Además, el daño del cable cerca del casquillo puede exponer los cables de cobre, lo cual representa un riesgo de descarga eléctrica.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las planchas retiradas del mercado y visitar el sitio web de Steamfast o Vornado para registrarse en el retiro del mercado y recibir un reembolso o una plancha de reemplazo gratuita.

Chimeneas Eléctricas de Cuarzo Infrarrojo de Twin-Star International

Peligro: Las chimeneas eléctricas se pueden recalentar, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las chimeneas eléctricas retiradas del mercado y ponerse en contacto con Twin-Star para obtener un reembolso por el importe de compra. Los consumidores deben completar el formulario de registro de retiro del mercado que se encuentra en línea en www.twinstarhome.com/recall o llamar a Twin-Star para obtener información sobre cómo participar en este retiro del mercado.



Ollas a Presión Insignia de Best Buy

Peligro: Las indicaciones del volumen en el interior de la olla a presión son incorrectas. Esto puede hacer que los consumidores llenen demasiado la olla y que los alimentos y líquidos calientes se expulsen cuando la olla a presión se ventila, al emplearse el método de liberación rápida, o se abre mientras su contenido está presurizado, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los consumidores.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las ollas a presión retiradas del mercado y ponerse en contacto con Best Buy para recibir un reemplazo gratuito de la olla interior y de la válvula flotadora de bloqueo que indica la presión.

Freidoras de Aire y Hornos-Freidoras de Aire de la Marca Insignia de Best Buy

Peligro: Las freidoras pueden sobrecalentarse, haciendo que los mangos se derritan o se rompan, lo cual representa riesgos de incendio y quemaduras. Además, los hornos-freidoras de aire pueden sobrecalentarse y el vidrio de la puerta puede romperse, lo cual representa riesgos de incendio, quemaduras y laceraciones.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las freidoras de aire y los hornos-freidoras de aire de la marca Insignia retirados del mercado y visitar <https://www.recallrtr.com/airfryer> para obtener instrucciones sobre cómo enviar fotos de las unidades retiradas del mercado, el número de modelo, el recibo de compra y sobre la destrucción de la unidad. Best Buy se ha puesto en contacto con todos los compradores conocidos de manera directa.

Freidoras de Aire Secura

Peligro: Una conexión de cable en la freidora puede sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de incendio y quemaduras.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las freidoras de aire retiradas del mercado y ponerse en contacto con Secura para obtener una tarjeta de regalo de Amazon por un monto de \$45 o un reemplazo gratuito. Secura se está comunicando con todos los compradores de quienes tiene información.



Freidoras de Aire con dos Cestas de Power XL de Empower

Peligro: El conector de plástico del canal en U que se utiliza para combinar de manera optativa las dos cestas para alimentos en las freidoras de aire puede romperse cuando se opera, lo cual representa un riesgo de quemaduras.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las freidoras de aire de dos cestas retiradas del mercado y comunicarse con Empower Brands para recibir un reembolso por el importe total.



Máquinas para Hacer Hielo Countertop Nugget Ice Makers de Far Success

Peligro: Las aspas metálicas del tornillo sinfín de la máquina para hacer hielo se pueden romper y los trocitos de metal que se desprenden podrían caer en la cesta para el hielo, lo cual representa un riesgo de laceración.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las máquinas para hacer hielo *Countertop Nugget Ice Makers* fabricadas antes del 1 de junio de 2022 y ponerse en contacto con Far Success Trading Limited para recibir un reemplazo gratuito. Far Success Trading Limited está notificando directamente a todos los compradores de quienes tiene información.



Cajas Fuertes Biométricas para Armas de Fortress Safe

Peligro: Personas no autorizadas pueden abrir la cerradura biométrica de las cajas fuertes para armas de fuego, lo cual representa un riesgo de lesiones graves y de muerte.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato el lector biométrico en las cajas fuertes para armas de fuego retiradas del mercado, sacar las pilas y ponerse en contacto con Fortress para recibir gratuitamente una caja fuerte de reemplazo.



Cajas Fuertes Biométricas para Armas de Bulldog

Peligro: Personas no autorizadas pueden abrir la cerradura biométrica de las cajas fuertes para armas de fuego, lo cual representa un riesgo de lesiones graves y de muerte.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la función biométrica de las cajas fuertes retiradas del mercado, quitar las pilas de la caja fuerte y solo usar la llave cuando guarden sus armas de fuego en las cajas fuertes. Póngase en contacto con Bulldog para recibir un kit de reparación, o una caja fuerte de reemplazo gratuita para los consumidores que tengan las cajas fuertes biométricas para armas cortas Magnum (Magnum Biometric Pistol Vaults) o una caja fuerte de reemplazo gratuita para los consumidores que tengan las cajas fuertes biométricas para armas cortas Magnum que se abren por arriba (Magnum Biometric Top Load Pistol Vaults).



Cajas Fuertes Biométricas Personales Machir

Peligro: Las cerraduras biométricas de las cajas fuertes pueden fallar y las personas no autorizadas podrían abrirlas, lo cual representa un riesgo de lesiones graves y de muerte.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la función biométrica de la cerradura, quitar las pilas de la caja fuerte y utilizar únicamente la llave de las cajas fuertes retiradas del mercado para guardar sus artículos hasta que obtengan el reemplazo gratuito. Póngase en contacto con Machir para recibir instrucciones sobre cómo desactivar la función biométrica de la cerradura y de recibir una caja fuerte de reemplazo gratuita.



Cajas Fuertes Biométricas para Armas de BBRKIN en Amazon

Peligro: Personas no autorizadas pueden abrir la cerradura biométrica de las cajas fuertes para armas de fuego, lo cual representa un riesgo de lesiones graves y de muerte.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la función biométrica de las cajas fuertes retiradas del mercado, quitar las pilas de la caja fuerte y solo usar la llave cuando guarden sus armas de fuego en las cajas fuertes. Póngase en contacto con BBRKIN para recibir un kit de reparación o recibir una caja fuerte de reemplazo gratuita.



Cajas Fuertes Biométricas para Armas de Awesafe

Peligro: Las cerraduras biométricas de las cajas fuertes pueden fallar y las personas no autorizadas podrían abrirlas, lo cual representa un riesgo de lesiones graves y de muerte.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato la función biométrica de la cerradura, quitar las pilas de la caja fuerte y utilizar únicamente la llave de las cajas fuertes retiradas del mercado para guardar sus armas de fuego hasta que obtengan la caja fuerte de reemplazo gratuita. Póngase en contacto con Awesafe para recibir instrucciones sobre cómo desactivar la función biométrica y recibir una caja fuerte de reemplazo gratuita.



Velas con Fragancia de Mandarina y Mango de Trader Joe's

Peligro: La llama de la vela puede propagarse de la mecha a la cera haciendo que la llama se extienda más de lo esperado, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las velas con fragancia de mandarina y mango retiradas del mercado vendidas en junio de 2024 y devolverlas a cualquier tienda de Trader Joe's para recibir un reembolso por el importe total en efectivo.



Velas con Fragancia de Lavanda de Orly

Peligro: Las llamas de la vela pueden alargarse a una altura excesiva y encender el recipiente, lo cual representa riesgos de incendio y quemaduras.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las velas con aroma a lavanda en un cuenco redondo de madera para pan retiradas del mercado y devolver el producto a cualquier local de Cracker Barrel Old Country Store para recibir un reembolso por el importe total.



Secador de Pelo Tideway de Focusee

Peligro: Los secadores de pelo portátiles carecen de un dispositivo protector contra inmersión, lo cual representa un riesgo de electrocución o descarga eléctrica para el consumidor si el secador se sumerge en agua cuando está enchufado. La CPSC estableció que los secadores de pelo que no estén equipados con la protección integral contra inmersión presentan un riesgo de producto sustancial.

Solución: Los consumidores deben desenchufar y dejar de usar de inmediato los secadores de pelo retirados del mercado y ponerse en contacto con Tideway Shop para recibir un reemplazo gratuito.



Cortadora de Pelo Inalámbrica Instinct de StyleCraft

Peligro: La pila de iones de litio en la cortadora de pelo puede sobrecalentarse, lo cual representa riesgos de incendio y quemaduras.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar y cargar las cortadoras de pelo retiradas del mercado de inmediato, y visitar www.stylecraftus.com/recall para obtener instrucciones sobre cómo quitar la pila y recibir una pila de reemplazo gratuita.



Velas de Tres Mechas en Envases de Vidrio Magnolia Market

Peligro: Las velas de tres mechas marca Magnolia retiradas del mercado se fabricaron con la cera incorrecta. Esto puede conllevar que las mechas ardan de manera excesiva y hacer que los envases de vidrio de las velas se rompan, lo cual representa riesgos de incendio y laceración.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato las velas retiradas del mercado y ponerse en contacto con Magnolia para recibir un reembolso por el importe total. Se contactará directamente a los consumidores que hayan comprado las velas por Internet. Magnolia Market se está poniendo en contacto con todos los compradores de quienes tiene información.



Tazas para Café Declan de JoyJolt de MM

Peligro: Las tazas de vidrio pueden quebrarse y agrietarse cuando se llenan de líquidos calientes, lo cual representa riesgos de quemaduras y laceraciones.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las tazas para café retiradas del mercado y ponerse en contacto con MM Products para recibir un reembolso por el importe total.



Tazas Metálicas de Nestlé USA Vendidas con los Sets Gi de la Marca Starbucks

Peligro: Si las tazas se usan en horno microondas o se llenan con líquido sumamente caliente pueden recalentarse o romperse, lo cual representa riesgo de quemadura y laceración.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las tazas retiradas del mercado y devolverlas al punto de venta o comunicarse con Nestlé USA para recibir un reembolso por el importe total. No se requiere de comprobante de compra (recibo) para recibir un reembolso por el importe completo.



Miniprocadoras Eléctricas Mainstays de Walmart

Peligro: La cuchilla de la miniprocadora puede funcionar de manera imprevista durante el montaje o cuando no está contenida en el recipiente, lo cual representa un riesgo de laceración para los consumidores.

Solución: Los consumidores deben dejar de utilizar de inmediato las miniprocadoras retiradas del mercado y ponerse en contacto con Walmart para recibir un reembolso por el importe total. Los consumidores pueden llevar la miniprocadora a la tienda de Walmart más cercana para recibir un reembolso.



Neveras Portátiles con Pila de Iones de Litio EverFrost de Anker

Peligro: La pila de iones de litio en las neveras portátiles puede sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de incendio.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las neveras portátiles retiradas del mercado y ponerse en contacto con Anker para obtener un reemplazo gratuito del conjunto de la pila de iones de litio.



Hornos Eléctricos Digitales para Ahumar Char-Broil

Peligro: Los hornos para ahumar pueden descargar corriente eléctrica durante su uso, lo cual representa un riesgo de descarga eléctrica.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato los hornos eléctricos para ahumar retirados del mercado y ponerse en contacto con Char-Broil para recibir un kit de reparación gratuito. El kit de reparación contiene un enchufe interruptor de circuito en caso de falla a tierra (“GFCI”) (que también se conoce como “rabillo”), una carcasa estilo almeja para fijar el rabillo del GFCI y una abrazadera para los cables. También se proporcionarán instrucciones para instalar cada uno de estos elementos del kit de reparación.

Parrillas de Gas Propano con Cubierta Plana Flatrock de Traeger Grills

Peligro: Es posible que las marcas en las perillas de control de los quemadores sean incorrectas, lo cual puede provocar que la parrilla se quede encendida sin querer y presentar un riesgo de incendio.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las parrillas de gas propano con cubierta plana Flatrock de Traeger retiradas del mercado y ponerse en contacto con Traeger para recibir instrucciones para una inspección y, si las perillas de control de los quemadores tienen marcas incorrectas, los consumidores recibirán un kit de reparación gratuito.

Recursos Relacionados



Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida –
[FDACS.gov/ConsumerServices](https://fdacs.gov/ConsumerServices)

Brinda información sobre la industria agrícola de Florida, así como las organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida.



Departamento de Salud de Florida – [FloridaHealth.gov](https://floridahealth.gov)

Brinda información sobre carnes, aves y otros retiros del mercado que pueden afectar a los floridianos.



Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos –
[CPSC.gov](https://cpsc.gov)

Brinda una lista completa de artículos retirados por sus fabricantes.



Departamento de Agricultura de Estados Unidos – [USDA.gov](https://usda.gov)

Brinda información sobre retiro de carne y aves de corral del mercado, seguridad alimentaria y consejos de salud.




Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos –
[FDA.gov](https://fda.gov)

Brinda información sobre alimentos, alimentos para mascotas, medicamentos y equipos médicos retirados del mercado.



Oficina de Buenas Prácticas Comerciales – [BBB.org](https://bbb.org)

Brinda información sobre la legitimidad de organizaciones benéficas y otras organizaciones y empresas.



PL-01 The Capitol
Tallahassee, Florida 32399-1050

850-414-3300
MyFloridaLegal.com