


2021 GUÍA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA LAS FIESTAS



OFFICE OF
ATTORNEY GENERAL
ASHLEY MOODY

— *Stronger, Safer Florida* —



¡Felices fiestas!

Conforme entramos en otra temporada de fiestas emocionante, deseo asegurarme de que los floridanos estén preparados con la información más reciente sobre protección al consumidor para ayudar a garantizar unas fiestas seguras y alegres.

Mi Guía de protección al consumidor para las fiestas 2021 está diseñada para ayudar a informar a los floridanos con consejos de protección al consumidor e información sobre la seguridad de los productos. Esta época es un momento de alegría y caridad, por lo cual es importante que los consumidores estén atentos a las estafas y tengan cuidado con los artículos retirados del mercado mientras compran regalos para las fiestas.

Nuestra guía ofrece una variedad de información y consejos útiles para los compradores, incluidas las formas en las que los consumidores pueden protegerse al realizar compras en línea y los pasos a seguir para evitar estafas de caridad estacionales. También contiene una lista de productos retirados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. durante el año pasado. Decir que las fiestas son una época del año muy agitada es un eufemismo, por lo que, para comodidad de los compradores, en las páginas siguientes hemos compilado una lista de artículos retirados del mercado recientemente que son particularmente riesgosos para los niños, niñas y adolescentes.

Se alienta a los compradores a utilizar esta guía para protegerse a sí mismos y sus billeteras en estas fiestas. Al estar atentos a los artículos defectuosos y retirados del mercado, y permanecer protegidos contra el fraude al consumidor, podemos construir una Florida más fuerte y segura.

¡Que pasen unas fiestas seguras y felices!

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Ashley Moody". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ashley Moody
Fiscal General de Florida

¿Tiene preguntas sobre esta guía? Comuníquese con nuestra línea directa de servicios a los ciudadanos al 1-866-9-NO-SCAM, o en internet en [MyFloridaLegal.com](https://www.MyFloridaLegal.com). Se puede obtener más información sobre los artículos retirados del mercado y una lista de los artículos retirados durante todo el año en [CPSC.gov/en/Recalls](https://www.CPSC.gov/en/Recalls).

TABLA DE CONTENIDOS

Consejos De Compras Para Las Fiestas.....	1
Consejos Para Realizar Donaciones	2
Retiro De Productos Del Mercado	3
Juguetes.....	4
Artículos Infantiles Y Para Bebés.....	11
Ropa Y Accesorios Infantiles.....	20
Artículos Deportivos Y Vehículos Recreativos	33
Artículos Para El Hogar	47
Otros Recursos.....	57

Consejos De Compras Para Las Fiestas

Con tantas compras de consumidores que se realizan durante la época de fiestas, es un buen momento para estar particularmente atento a posibles estafas, problemas de seguridad y costos adicionales que pueden afectar sus compras en línea. A continuación, encontrará algunos consejos para mantener su dinero seguro mientras aprovecha al máximo las compras para las fiestas.

- ❖ Al comprar en línea, a menudo se aconseja pagar con una tarjeta de crédito en lugar de una tarjeta de débito, si es posible. Ambos métodos de pago le permiten disputar un cargo si la mercancía nunca llega o es diferente a la que se ordenó; sin embargo, con una tarjeta de débito, la compra ya se deduce de su cuenta bancaria y su banco puede tardar días o semanas en revertir el cargo.
- ❖ Al realizar un pedido en línea, asegúrese de que el navegador web tenga una conexión segura antes de ingresar o enviar la información de pago. Debería aparecer un candado en la barra de direcciones para indicar que su sesión es segura.
- ❖ Guarde sus recibos y asegúrese de comprender las políticas y los períodos de devolución de los minoristas para poder devolver los artículos no deseados y obtener un reembolso completo.
- ❖ Algunos minoristas ofrecen planes de reserva u otras opciones de pago para permitir que los compradores paguen los artículos en cuotas o en una fecha posterior. Antes de aceptar dicho plan, asegúrese de preguntar si el minorista cobra una tarifa por su programa y si los pagos y las tarifas son reembolsables si la compra se cancela o se devuelve.
- ❖ Al comprar tarjetas de regalo, verifique si hay una tarifa de activación adicional y proporcione el recibo de activación al destinatario. Además, considere la situación financiera del minorista antes de comprar una tarjeta de regalo. Si el minorista cierra o se declara en bancarrota, es posible que el destinatario no pueda disfrutar del valor de la tarjeta.
- ❖ Si le compra a un minorista nuevo, consulte con la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales en BBB.org para determinar si otros clientes han presentado reclamos en su contra.

Consejos Para Realizar Donaciones

Si bien la época de fiestas es un momento para actos amables y generosos, los estafadores pueden intentar aprovecharse de este espíritu de generosidad. A continuación, encontrará algunos consejos que le ayudarán a garantizar que sus dólares para donaciones se destinen a hacer el mayor bien en esta época de fiestas.

- ❖ Investigue antes de donar a una organización benéfica. Sepa si una organización benéfica está registrada para solicitar donaciones en Florida, tenga en cuenta cuánto de su donación se destinará a programas benéficos en lugar de gastos administrativos y verifique los comentarios de otros sobre la organización benéfica. Los sitios web como: [FDACS.gov/ConsumerServices](https://www.fdacs.gov/ConsumerServices), [Guidestar.org](https://www.Guidestar.org) y [CharityNavigator.org](https://www.CharityNavigator.org) permiten que los donantes potenciales investiguen las organizaciones benéficas para asegurarse de que la donación no vaya a una organización fraudulenta.
- ❖ No proporcione números de tarjeta de crédito ni información de su cuenta bancaria en respuesta a una llamada o mensaje de correo electrónico no deseados. ¿Desea hacer una donación a una organización benéfica que se ha comunicado con usted? Solicite que le envíen información sobre la organización benéfica y un formulario de compromiso por correo. Las organizaciones benéficas legítimas no deberían tener problema alguno ante esta solicitud.
- ❖ Tenga cuidado con las organizaciones benéficas con nombres similares. No es inusual que las organizaciones benéficas falsas elijan nombres que se asemejen a nombres de organizaciones benéficas legítimas y conocidas.
- ❖ Conozca la diferencia entre libre de impuestos y deducible de impuestos. Una organización libre de impuestos no tiene que pagar impuestos, pero esto no significa necesariamente que una contribución que usted haya hecho a esa organización sea deducible de impuestos. Para verificar si una organización es elegible para recibir contribuciones deducibles de impuestos, visite [Apps.IRS.gov/App/Eos/](https://www.Apps.IRS.gov/App/Eos/).

Retiro De Productos Del Mercado

Durante esta época de alegría y generosidad, es importante estar atento a la seguridad de los productos que se traen al hogar. A continuación hay una compilación de los productos retirados del mercado de EE. UU. 2020-2021 en una guía fácil de usar que puede consultarse cuando entregue artículos y los reciba en esta época de fiestas.

Esta guía reproduce información y detalles de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. sobre juguetes, artículos para bebés, artículos deportivos y recreativos, muebles y artículos para el hogar que están diseñados para niños-niñas y adolescentes retirados del mercado o que representan un riesgo particular para ellos. Estos artículos se encuentran entre los más de 200 productos retirados del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. entre el 1 de octubre de 2020 y el 5 de octubre de 2021. Para obtener más información sobre estos productos o para obtener una lista completa de todos los productos retirados del mercado, visite [CPSC.gov](https://www.cpsc.gov).

Los productos peligrosos y defectuosos se retiran del mercado todos los años. Cuando un producto se retira del mercado, la ley exige que los fabricantes y minoristas retiren los productos de sus estantes. Sin embargo, los productos sujetos a un retiro del mercado a veces pasan inadvertidos y permanecen en las tiendas; otros pueden haber sido comprados antes de que se emitiera un retiro del mercado. Además, muchos productos a menudo continúan ofreciéndose a la venta a través de sitios web de revendedores en línea mucho después de que un retiro del mercado se ha anunciado. Por lo tanto, siempre es importante investigar para asegurarse de que los productos que compra son seguros y no tienen defectos.

Tomarse unos minutos ahora para examinar detenidamente esta colección de artículos retirados del mercado garantizará una época de fiestas más segura y agradable.



Juguetes



Kits de inventos científicos increíbles 10 en 1 de Anker Play

Peligro: La pintura del imán rojo y azul contiene niveles de plomo que exceden la prohibición federal de pintura con plomo. El plomo es tóxico si los niños y niñas pequeños lo ingieren y puede causar problemas de salud adversos. Además, el embalaje del producto carece de las etiquetas de advertencia necesarias para imanes y globos.

Este retiro del mercado comprende los kits de inventos científicos increíbles 10 en 1 de Anker Play. El kit contiene una barra magnética rectangular pintada de rojo y azul, dos globos amarillos, una bombilla pequeña, clips de metal, clips de papel, una página de pegatinas, tres cables revestidos de rojo y varios otros cables, tornillos y piezas mecánicas pequeñas. El logo de «Adventure Club» está impreso en amarillo, azul y verde en la parte inferior izquierda del frente de la caja. El imán afectado está pintado de rojo y azul y mide aproximadamente 2 pulgadas por 0.5 pulgadas por 0.375 pulgadas.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar el kit científico retirado del mercado de inmediato, alejar el imán rojo y azul incluido de los niños y niñas y comunicarse con Anker Play Products al 877-236-1945 o por correo electrónico a customerservice@ankerpp.com para recibir un reembolso completo.

Juguetes Barhee Fishing Hero

Peligro: Los rodillos de metal en la parte inferior de las figuras de dinosaurios voladores contienen niveles de plomo que exceden la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si los niños y niñas pequeños lo ingieren y puede causar problemas de salud adversos.

Este retiro del mercado comprende los juguetes Barhee Fishing Hero para niños y niñas. El juguete de plástico multicolor tiene una mesa de pesca, un tobogán, tres dinosaurios, dos cañas de pescar, dos redes de pesca y diez peces pequeños. Los peces vienen en azul, naranja y amarillo, y los dinosaurios son azules, verdes y rojos. «Fishing Hero», «2 in 1 Fishing Slide» (tobogán de pesca 2 en 1) y una ilustración del juguete están impresos en la parte delantera y trasera de la caja del juguete. El número de modelo 1577C y «Made in China» (hecho en China) están impresos en el lateral de la caja.



Solución: Los consumidores deben alejar los juguetes retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y comunicarse con Blue Star Trading al 917-300-8128 para obtener un reembolso completo. Blue Star Trading se está comunicando con todos los compradores de manera directa.

Mordillo Battat Firefly Frank

Peligro: Las alas de plástico pueden desprenderse del cuerpo del juguete, lo cual representa un peligro de asfixia significativo.

Este retiro del mercado comprende los mordillos de plástico para bebés B. toys Light-Up Firefly Teether Glow Chews, Firefly Frank. Los mordillos coloridos con forma de luciérnaga son de color azul, verde y rojo y se iluminan cuando se agitan.



Solución: Los consumidores deben alejar los mordillos retirados del mercado de los niños y niñas pequeños de inmediato y devolverlos a cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo, o comunicarse con Battat para devolverlos por correo y obtener un reembolso completo.

Juego de sonajeros Winnie the Pooh de Disney Baby

Peligro: Los pies del sonajero de Winnie the Pooh pueden desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Este retiro del mercado comprende el juego de sonajeros Winnie the Pooh de Disney Baby. El juego comprende tres sonajeros y está marcado para edades de a partir de 3 meses. El sonajero, que tiene al personaje de Winnie the Pooh como parte del juguete, es azul y rojo con formas verdes y amarillas y mide aproximadamente 6.7 pulgadas de alto.



Solución: Los consumidores deben alejar el sonajero retirado del mercado de los niños y niñas pequeños de inmediato y comunicarse con Walgreens al 800-925-4733 para obtener un reembolso completo.

Combo de patineta y escúter Jakks Pacific MorfBoard con manubrio en forma de «Y»

Peligro: La unión del manubrio en forma de «Y» del escúter puede romperse, lo cual representa un peligro de caída.

Este retiro del mercado comprende el combo de patineta y escúter Morfboard con manubrio en forma de «Y». El sistema de patineta tiene piezas intercambiables que se convierten en escúter. El escúter se crea insertando el manubrio en forma de «Y» en la tabla base. Los escúteres se vendieron en una variedad de colores, incluidos cian (azul), chartreuse (amarillo), lava (rojo) y menta (verde). Un código de fecha de fabricación alfanumérico de 8 caracteres se encuentra en la parte inferior de cada tabla de skate que se vende como parte del Combo Skate & Scoot. Solo se incluyen en el retiro del mercado los escúteres con los siguientes códigos de fecha de fabricación: 0049VE01, 0128VE01, 0238VE01, 0328VE01, 0598VE01, 0718VE01, 0878VE01, 1068VE01, 1168VE01, 1278VE01, 1458VE01, 1508VE01, 1598VE01, 1858VE01, 2068VE01, 2328VE01, 2398VE01, 2478VE01, 2548VE01, 2508VE01, 2568VE01, 2958VE01, 3198VE01, 3258VE01, 3537VE01, 3628VE01.



Solución: Los consumidores deben alejar estos escúteres retirados del mercado con manubrio en forma de «Y» de los niños y niñas de inmediato y comunicarse con Jakks Pacific para recibir un manubrio en forma de «T» de reemplazo gratuito.

Trompetas de juguete Janod Confetti

Peligro: Las pequeñas piezas de plástico dentro de las trompetas de juguete pueden soltarse y los niños pueden ingerirlas, lo cual representa un peligro de asfixia.

Este retiro del mercado comprende las trompetas Janod Confetti con número de lote/SKU J07632. Se vendieron por separado o como parte de un conjunto. La trompeta está hecha de madera y es roja y blanca con puntos de colores en el tubo. El número de lote/SKU está en la campana de la trompeta. La trompeta también se vende en el set musical «Live» de Janod Confetti Music con el número de lote/SKU J07626. El número de lote está en el empaque y en la parte posterior del ukelele. El set contenía un ukelele, pandereta de trompeta, badajo y armónica. Solo se retira del mercado la trompeta en los sets.



Solución: Los consumidores deben alejar el juguete retirado del mercado de los niños y niñas de inmediato, dejar de usar la trompeta Confetti o la trompeta en el set Confetti Music Live, desechar la trompeta y comunicarse con Juratoys US al 855-665-9287 para obtener un reembolso.

Kit infantil para afeitarse Juratoys Janod

Peligro: El borde marrón de las bolsas del kit para afeitarse contiene niveles de un ftalato regulado que exceden la prohibición de ftalatos específicos. Los ftalatos prohibidos son tóxicos si los niños y niñas pequeños los ingieren y pueden causar problemas de salud adversos.

El retiro del mercado comprende los juguetes Janod Shaving Kit. La bolsa de tela azul con cremallera del kit con adornos marrones y asa de imitación de cuero contiene los siguientes componentes de madera: tijeras con forma de bigote, espejo, peine con forma de bigote, botella de colonia, brocha de afeitarse, botella de crema de afeitarse y afeitadora. El número de lote se encuentra en la parte inferior de la botella de colonia y en la envoltura del empaque. Los siguientes seis lotes están incluidos en este retiro del mercado: 10084/J06548/052020; 10024/J06548/062020; 10166/J06548/072020; 10279/J06548/092020; 10460/J06548/112020; 10551/J06548/022021.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar el kit para afeitarse para niños y niñas retirado del mercado de inmediato y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo o comunicarse con Juratoys US al 855-665-9287.

Sonajero de actividad infantil Playgro Clip Clop

Peligro: El anillo de ábaco en el lomo de los caballos puede desprenderse y soltar las cuentas pequeñas, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

El retiro del mercado comprende los sonajeros de actividad infantil Playgro Clip Clop. El sonajero de peluche con forma de caballo es azul y tiene cuatro patas, dos de las cuales son sonajeros y una tiene un espejo. El caballo viene con una barra de ábaco y tres cuentas unidas a su espalda. «Clip Clop» está escrito en una etiqueta verde con su nombre en el costado del caballo. El logotipo de Playgro aparece en el frente de una etiqueta cosida y el número de código de lote 010053 o 010082 está impreso en la parte posterior de la etiqueta. El código UPC 9321104011459 aparece en el empaque del producto.



Solución: Los consumidores deben alejar los sonajeros retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarlos y comunicarse con Playgro al 855-775-2947 para obtener un reemplazo gratuito con el envío incluido.

Pack de 8 bolígrafos estampadores con aroma Primark

Peligro: El bolígrafo Scent Stamper de color violeta tiene niveles elevados de alcohol bencílico, lo cual representa un riesgo de irritación de la piel.

Este retiro del mercado comprende el pack de 8 bolígrafos estampadores con aroma. «PRIMARK» y el número de producto «9799701» aparecen en una etiqueta en la parte posterior del empaque del producto. Los bolígrafos vienen en 8 colores diferentes, con pegatinas decorativas, como corazones, estrellas y huellas impresas en los bolígrafos.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los Stamper Pen retirados del mercado de inmediato y devolverlos a una tienda Primark para obtener un reembolso completo. Los consumidores también pueden comunicarse con Primark US por teléfono al 617-946-3236 o en línea en Primark.com y hacer clic en «Customer Service» (servicio al cliente) en la parte inferior de la página, luego «Recall» (retiro del mercado) en el medio de la página para obtener más información.

Escúteres/Hoverboards de autoregulados Razor USA Hovertrax 2.0 con paquetes de baterías GLW

Peligro: Los paquetes de baterías GLW de iones de litio de los escúteres/hoverboards autoregulados pueden sobrecalentarse, lo cual representa un riesgo de que los productos larguen humo, se incendien o exploten.

Este retiro del mercado comprende los paquetes de baterías extraíbles GLW instalados en los escúteres/hoverboards autoregulados de la marca Hovertrax 2.0 homologados por



UL fabricados entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. Los paquetes de baterías de GLW fueron certificados como compatibles con la norma ANSI/UL 2271 por UL. Los hoverboards Hovertrax tienen dos ruedas en cada extremo de plataformas duales articuladas y funcionan con paquetes de baterías GLW. Los paquetes de baterías tienen el nombre GLW escrito en letras grandes en los propios paquetes. Los paquetes de baterías tienen números de serie que comienzan con GLW, que están impresos en una etiqueta blanca en la parte superior del paquete de baterías, debajo del código de barras. «Hovertrax 2.0» aparece impreso en la parte delantera y trasera del hoverboard. Los hoverboards se vendieron en negro, monocromo negro, azul, verde, rojo, monocromo rojo, blanco, oro rosa, camuflado, azul océano, colores morados y tres patrones multicolores llamados Spectrum, Galaxy y Carbon.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los escúteres/hoverboards autoregulados retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Razor al 866-467-2967 para obtener instrucciones sobre cómo obtener una caja de envío prepago para devolver el paquete de baterías GLW a Razor y recibir un paquete de baterías de reemplazo gratuito.

Peluche de Pastorcito

Peligro: El alambre de metal en el bastón del pastor puede quedar expuesto, lo cual representa un peligro de laceración.

Este retiro del mercado comprende el muñeco pastorcito de peluche que sostiene un bastón. El muñeco mide 12 pulgadas de alto. El bastón está recubierto en tela. El muñeco de pastorcito está vestido de blanco con un chaleco rojo, una faja verde y tiene sandalias, una cara cosida y el pelo de hilo naranja.



Solución: Los consumidores deben desechar inmediatamente el bastón de alambre del muñeco y comunicarse con The Shepherd's Treasure al 844-310-2229 para obtener un reembolso completo del valor del Shepherd Boy Plush Toy en forma de certificado de regalo. Los consumidores pueden seguir usando el peluche sin el bastón del pastor. The Shepherd's Treasure se está comunicando con todos los compradores de manera directa.

Rompecabezas en bandeja de madera Wee Gallery

Peligro: Las piezas del rompecabezas del pulpo y el elefante pueden romperse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Este retiro del mercado comprende dos modelos de rompecabezas de bandeja de madera de animales Ocean y Safari de 10 x 7 pulgadas con seis piezas planas de animales de madera que caben en los espacios empotrados de la bandeja de madera. El rompecabezas del océano presenta piezas con forma de ballena, tortuga, pez, estrella de mar, caballito de mar y pulpo. La versión Safari tiene piezas en forma de sol, cocodrilo, jirafa, león, serpiente y elefante. Los animales son de color madera natural, marrón claro o más oscuro, con rasgos pintados en negro. «Wee Gallery» aparece impreso a lo largo del borde derecho de la bandeja, y «Ocean Animals» o «Safari Animals» aparece impreso hacia el centro de la bandeja entre las figuras de animales. La parte posterior de la bandeja tiene un dibujo de temas oceánicos o de safari.



Solución: Los consumidores deben alejar los rompecabezas retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y comunicarse con Wee Gallery al 800-282-5149 para obtener un reembolso en forma de certificado de regalo.

Relojes Wild Republic Slap

Peligro: La batería de tipo botón que se encuentra dentro de los relojes Slap puede caerse, lo cual representa un peligro de ingestión de la batería y asfixia para los niños y niñas pequeños.

Este retiro del mercado comprende una variedad de relojes Wild Republic Slap con pilas de botón que se adjuntan a la pulsera de silicona. Hay 42 modelos que vienen en varios colores. La esfera del reloj viene con un diseño de animales o figuras históricas, como un lobo, una araña, un elefante, un delfín, una rana, un panda, una sirena o el rey Tut. En la parte posterior del reloj, se lee «Made in China» (hecho en China) y tiene las iniciales K & M. Como se indica en la etiqueta, el reloj Slap está diseñado para niños y niñas mayores de tres años.



Solución: Los consumidores deben alejar los relojes Slap de los niños y niñas de inmediato, dejar de usarlos y comunicarse con Wild Republic al 800-800-9678 para obtener un reembolso completo.

Imanes Zen y Neoballs

Peligro: Cuando se ingieren dos o más imanes de alta potencia, ya sea accidental o intencionalmente, los imanes ingeridos pueden atraerse entre sí o hacia otro objeto metálico y quedar alojados en el sistema digestivo. Esto puede causar perforaciones, torsión o bloqueo de los intestinos, infección, envenenamiento de la sangre y muerte.


Este retiro del mercado obligatorio comprende todos los imanes Zen y Neoballs. Los imanes Zen y Neoballs son imanes esféricos de 5 mm de alta potencia. Los imanes Zen se vendieron individualmente y en juegos de 72, 216 con 6 repuestos y 1,728 con 8 repuestos. Los Neoballs se vendieron individualmente y en juegos en los siguientes colores: plata, oro, rojo, naranja, verde, rojo, azul y violeta. «Zen Magnets» o «Neoballs» está impreso en el embalaje.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los imanes retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Zen Magnets LLC al 844-936-6245 para obtener un reembolso.



Artículos Infantiles Y Para Bebés



Asiento de baño infantil plegable BATTOP

Peligro: Los asientos de baño no cumplen con la norma federal de seguridad para asientos de baño para bebés, incluidos los requisitos de estabilidad, y pueden volcarse mientras están en uso, lo cual representa un peligro de ahogamiento para los bebés.



Este retiro del mercado comprende los asientos de baño infantiles plegable BATTOP. Son de plástico y tienen asientos blancos con barras de sujeción azules, verdes o grises y tienen cuatro ventosas blancas en la parte inferior. El número de modelo BB2206 puede encontrarse en la etiqueta en la parte posterior de los asientos de baño con la siguiente declaración, «Anuncio - Advertencia NUNCA DEJE A SU HIJO(A) SIN SUPERVISIÓN». El empaque del producto incluye la siguiente información: «Asiento de baño infantil plegable BATTOP, Modelo: BB2206, Fabricante: DONGGUAN BABYCARE PRODUCTS CO., LTD., Hecho en China». Se vendieron de manera exclusiva en [Amazon.com](https://www.amazon.com) a un precio de entre \$30 y \$50.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos de baño para bebés retirados del mercado de inmediato y comunicarse con BATTOP por correo electrónico a service@battop.net para recibir instrucciones sobre cómo devolver los asientos de baño con envío gratuito para recibir un reembolso completo. Amazon, en representación de BATTOP, se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Almohadas tumbonas Boppy Company

Peligro: Los bebés pueden asfixiarse si se giran, se mueven o los recuestan en la tumbona en una posición que obstruya la respiración, o si se giran y alejan de la tumbona sobre una superficie externa, como una almohada para adultos o una cama suave que les obstruya la respiración.



Este retiro del mercado comprende todas las almohadas tumbonas Boppy para recién nacidos. Las almohadas tumbonas se vendieron en una variedad de colores y modelos y miden aproximadamente 23 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho y 7 pulgadas de alto.

Boppy vendió alrededor de 3,300 millones de las almohadas tumbonas retiradas del mercado en tiendas de productos juveniles y grandes cadenas comerciales en todo el país y en línea, incluidos Pottery Barn Kids, Target, y Walmart, y en línea en [Amazon.com](https://www.amazon.com). Las almohadas tumbonas se vendieron desde enero de 2004 hasta septiembre de 2021 a un precio de entre \$30 y \$44. Ha habido ocho denuncias de muertes infantiles asociadas con la almohada tumbona para recién nacidos de Boppy Company y de este peligro.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las almohadas tumbonas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con The Boppy Company al 800-416-1355 para obtener un reembolso.

Asiento infantil para bicicleta Burley Dash X FM

Peligro: La placa reclinable que sostiene el asiento infantil para bicicleta en su lugar puede desprenderse, lo cual hace que el asiento infantil se vuelva inestable y pueda ocasionar que el conductor de la bicicleta pierda el control, lo cual representa un peligro de choque.

Este retiro del mercado comprende los asientos infantiles para bicicleta montables para cuadro Dash X FM (número de modelo 924004). Los asientos infantiles retirados del mercado tienen un número de serie que comienza con P924 y un número de lote que comienza con la letra D o E. El número de serie y el número de lote se encuentran en la parte inferior trasera de los asientos infantiles, en la etiqueta blanca que lleva impreso «BURLEY». «DASH X» está grabado en la parte trasera del asiento infantil, cerca de la parte superior.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos infantiles para bicicleta de Dash X FM y retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Burley para recibir instrucciones sobre cómo identificar el asiento infantil para bicicleta retirado del mercado y deshacerse de él y cómo recibir un reemplazo gratuito del asiento infantil para bicicleta. A los consumidores se les proporcionará un asiento de reemplazo para bicicleta Dash (Dash x FM, Dash FM o Dash RM).

Cuchara y tenedor de bebé Eco

Peligro: La cuchara y el tenedor de bebé y la cuchara curva de bebé ECO pueden romperse en trozos pequeños, lo cual representa un peligro de asfixia.

Este retiro del mercado comprende las cucharas y tenedores de bebé Eco Baby Spoons and Forks y Eco Feeding Spoons, y también los sets de Eco Placemat Feeding 4 PCS porque incluyen la cuchara Eco Feeding Spoon. Las cucharas y tenedores retirados del mercado están confeccionados en su totalidad con un compuesto de plástico y son distintos de las otras cucharas y tenedores de Herobility vendidos en Estados Unidos, los cuales están compuestos de asas de plástico con implementos de acero. El nombre Herobility y, en la mayoría de los casos, la fecha (mes/2019) se encuentran directamente en la parte inferior de los productos retirados del mercado. Además de los productos con un sello de fecha (mes/2019), los productos sin sello de fecha están incluidos en el retiro del mercado.



Eco Baby Spoon and Fork



Eco Feeding Spoon

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las cucharas y los tenedores de bebés, las cucharas curvas y los sets de cubiertos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Herobility al 866-510-5006 para devolver los productos para recibir un reembolso completo o una tarjeta de regalo de Herobility con envío gratuito en una compra futura. Herobility está notificando a todos los consumidores quienes compraron los productos retirados del mercado directamente a través del sitio web.

Cochecitos Ergobaby METROUS1, METROUS2, y METROUS4 Compact City Strollers

Peligro: El botón de algunas hebillas que liberan el arnés puede romperse y desprenderse cuando el usuario lo presiona mientras el niño o niña se encuentra en el cochecito, lo cual dificulta su liberación y representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.



Este retiro del mercado comprende los cochecitos Ergobaby METROUS1, METROUS2, y METROUS4 Compact City Strollers. Los cochecitos vienen con un arnés que tiene un botón de liberación negro en el medio de la hebilla. El nombre del modelo se encuentra en el interior del cuadro, encima de la rueda trasera derecha. Los cochecitos tienen una capota negra, gris o azul turquesa y Ergo Baby está impreso en la parte inferior delantera del cochecito.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cochecitos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Ergobaby al 888-416-4888 para recibir instrucciones y un arnés de sujeción con hebilla de reemplazo completamente gratuito.

Mecedoras Fisher-Price 4-in-1 Rock 'n Glide y planeadores 2 en 1 Soothe 'n Play

Peligro: Los bebés colocados en el producto sin atar que luego aparecen boca abajo corren el riesgo de asfixia.

Hubo denuncias sobre cuatro muertes infantiles en la mecedora 4 en 1 Rock 'n Glide. Según se informó, los bebés fueron colocados boca arriba sin ataduras en el producto y luego fueron encontrados boca abajo. Estos incidentes ocurrieron entre abril de 2019 y febrero de 2020.



Este retiro del mercado comprende las mecedoras Rock 'n Glide CHP56, CHP55 y CBT81 4 en 1. Este retiro del mercado también comprende los planeadores GDD28, GDD39, GDD41, GGW85, GNX43, GVG43, HBD26 y HBD27 2 en 1 Soothe 'n Play. HBT17 se vendió solo en Canadá. Los productos tienen dos modos de uso: Un asiento de planeador eléctrico y una mecedora infantil. En ambos modos, el producto puede moverse de la cabeza a los pies o de lado a lado. El número de modelo del producto está ubicado en la parte inferior de la base.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los productos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Fisher-Price para obtener un reembolso. Para obtener un reembolso, los consumidores deben visitar Fisher-Price en línea en [Service.Mattel.com](https://www.service.mattel.com), y hacer clic en «Recall & Safety Alerts» (alertas de seguridad y retiros del mercado), o llamar al teléfono gratuito al 855-853-6224 de 9 a.m. a 6 p.m. ET, de lunes a viernes.

Asiento de baño infantil Frieyss

Peligro: Los asientos de baño no cumplen con la norma federal de seguridad para asientos de baño para bebés, incluidos los requisitos de estabilidad y aberturas para las piernas, y pueden volcarse mientras están en uso, lo cual representa un peligro para los bebés.



Este retiro del mercado comprende los asientos de baño infantiles Frieyss. Los asientos del baño son de plástico azul con cuatro ventosas verdes en la parte inferior. En la barra frontal hay pegatinas con nubes, un león, un sol y una ardilla sosteniendo dos globos. El asiento mide aproximadamente 13 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de profundidad y 8 pulgadas de alto. Los asientos de baño se promocionan como adecuados para bebés de 6 a 12 meses. Una pegatina en el empaque dice: «(código de barras-X002RAO6GV) Silla de bebé para ducha... hecha en China». Grabado en la parte inferior del asiento para tina se lee «Tire de la lengüeta de goma de abajo para soltar las ventosas de la bañera». Estos asientos de baño se vendieron exclusivamente en [Amazon.com](https://www.amazon.com) desde marzo de 2021 hasta abril de 2021.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los asientos de baño para bebés retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Frieyss para recibir instrucciones sobre cómo devolver los asientos de baño con envío gratuito para recibir un reembolso completo. Los consumidores pueden enviar un mensaje de correo electrónico a Frieyss a beimeiruizexin@outlook.com. Frieyss se pone en contacto directamente con todos los compradores conocidos.

Accesorio inclinado para dormir Graco

Peligro: Se han denunciado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés se giraran de la posición de espalda hacia la de boca abajo o de costado mientras no estaban atados o en otras circunstancias.

Este retiro del mercado comprende el accesorio inclinado para dormir vendido con el Graco Pack 'n Play Day2Dream Playard con Bedside Sleeper, Graco Pack 'n Play Nuzzle Nest Playard, Graco Pack 'n Play Everest Playard y Graco Pack 'n Play Rock 'n Grow Playard con los siguientes números de modelo. El número de modelo está ubicado en la etiqueta en la parte inferior del corralito en uno de los tubos. El accesorio inclinado para dormir es la única parte del producto que se retira del mercado. Los consumidores pueden seguir usando las partes del corralito, el cambiador y el moisés de los productos sin el accesorio inclinado para dormir según el manual del propietario.



NÚMERO DEL PRODUCTO	NÚMEROS DE MODELO
GRACO PACK 'N PLAY DAY2DREAM PLAYARD & BEDSIDE SLEEPER	2034085, 2048753 and 2053215
GRACO PACK 'N PLAY NUZZLE NEST PLAYARD	1947177 and 1896392
GRACO PACK 'N PLAY EVEREST PLAYARD	1946902 and 1946903
GRACO PACK 'N PLAY ROCK 'N GROW PLAYARD	2105055

Solución: Los consumidores deben dejar de usar el accesorio inclinado para dormir retirado del mercado y comunicarse con Graco en línea en Recalls.GracoBaby.com o llamando al 800-345-4109 para recibir un reembolso por el accesorio. Los consumidores pueden seguir usando la parte del corralito del producto y los demás accesorios incluidos.

Mordillos circulares Hallmark

Peligro: El anillo con terminación en madera puede romperse en partes pequeñas, lo que representa un peligro de asfixia.

Este retiro del mercado comprende 11 modelos diferentes de mordillos circulares hechos de madera blanda y con una variedad de accesorios que incluyen sonajeros de felpa en forma de cabezas de animales, cabezas de animales de felpa o con tela decorativa adherida. Los mordillos pesan menos de una libra. Los productos se vendieron con una etiqueta de marca tejida en gris con la corona de la marca Hallmark y una etiqueta para colgar, en varios colores, que describían el producto como «Mordillo y sonajero de felpa y madera» o «Mordillo de madera y tela desmontable para pequeños babeantes». Se fabricaron entre 2015 y 2020 con una etiqueta blanca cosida con códigos de fecha: JUL15, 1117, 0618, 0719, o 1020. Este retiro del mercado comprende los siguientes nombres de artículos y códigos SKU:



SKU	NOMBRE DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1BBY4166	FLORAL FABRIC WOOD TEETHER	Mordillo de madera de tela floreada
1BBY4167	NAUTICAL FABRIC WOOD TEETHER	Mordillo de madera de tela náutica
1BBY4168	PATTERN FABRIC WOOD TEETHER	Mordillo de madera de tela estampada
1BBY4250	WOOD AND KNIT RATTLE TEETHER LAMB	Mordillo de madera con sonajero adjunto en forma de una cabeza de corderito de felpa blanca
1BBY4251	WOOD AND KNIT RATTLE TEETHER MONKEY	Mordillo de madera con sonajero adjunto en forma de una cabeza de mono de felpa blanca y marrón
1BBY4252	WOOD AND KNIT RATTLE TEETHER BUNNY	Mordillo de madera con sonajero adjunto en forma de una cabeza de conejito de felpa blanca y gris
1VTD1635	BABY'S FIRST VAL BIB AND RATTLE SET	Mordillo de madera con accesorio de corazón de felpa rojo, vendido como un set con un babero rojo con «Mi primer día de San Valentín» escrito con ribetes blancos
1MJB3514	PLUSH BABY TEETHER LION	Mordillo de madera con cabeza de león de felpa blanca y gris
1MJB3515	PLUSH BABY TEETHER MONKEY	Mordillo de madera con cabeza de mono de felpa blanca y gris

SKU	NOMBRE DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1MJB3516	PLUSH BABY TEETHER ZEBRA	Mordillo de madera con cabeza de cebra de felpa blanca y gris
1MJB3517	PLUSH BABY TEETHER ELEPHANT	Mordillo de madera con cabeza de elefante de felpa canela y blanco

Solución: Los consumidores deben alejar los mordillos retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y comunicarse con Hallmark para recibir una tarjeta de regalo de \$25 para cualquier producto en las tiendas Hallmark Gold Crown o en línea en [Hallmark.com](https://www.hallmark.com).

Cuna y accesorio inclinado para dormir Kolcraft Cuddle 'n Care 2 en 1 y cuna y accesorio inclinado para dormir Preferred Position 2 en 1

Peligro: Se han denunciado muertes de bebés con productos para dormir inclinados de otros fabricantes, después de que los bebés se giraran de la posición de espalda hacia la de boca abajo o de costado o en otras circunstancias.

Este retiro del mercado comprende el accesorio inclinado para dormir vendido con el moisés y el accesorio inclinado para dormir Kolcraft Cuddle 'n Care 2 en 1 (número de modelo que comienza con KB063) y la cuna y accesorio inclinado para dormir Kolcraft Preferred Position 2 en 1 (número de modelo que comienza con KB061). Los números de modelo se encuentran en la barra de metal entre las patas de las cunas. El accesorio inclinado para dormir es la única parte del producto que se retira del mercado.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar el accesorio para dormir inclinado retirado del mercado de inmediato y comunicarse con Kolcraft para obtener un cupón de \$35 para usar en [Kolcraft.com](https://www.kolcraft.com) o un reembolso de \$20. El bono puede utilizarse hasta el 20 de febrero de 2022. Kolcraft se está comunicando con todos los propietarios registrados y compradores conocidos directamente a través de una postal por correo. Los consumidores pueden seguir usando la cuna sin el accesorio inclinado para dormir.



Utensilios para comer Ryan and Rose Cutie Spoovel

Peligro: El mango del utensilio Cutie Spoovel puede romperse y soltar piezas pequeñas, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Cutie Spoovel son utensilios para comer de transición para niños y niñas pequeños. Están hechos de silicona con un núcleo de plástico y vienen en un juego de dos en varios colores. «Cutie Spoovel» está impreso en la parte posterior de la cuchara y «RR» está impreso en la parte posterior del mango en el extremo.

Solución: Los consumidores deben alejar los utensilios retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato, deshacerse de ellos y comunicarse con Ryan y Rose al 800-317-8764 para recibir un reembolso completo o un crédito de compra de \$20. Ryan y Rose está notificando directamente a todos los compradores conocidos sobre el retiro del producto.



Cuna convertible Serena & Lily Nash

Peligro: La pata puede desprenderse parcialmente de la cabecera y el pie de cama de la cuna, lo cual representa un peligro de lesiones.

Este retiro del mercado comprende las cunas convertibles Serena & Lily Nash. La cuna tiene un acabado blanco con molduras de roble y se puede convertir en una cama para niños y niñas pequeños. La cuna se vende como parte de un kit que incluye la cuna y los rieles de la cama para niños y niñas pequeños. El kit se vendió con el SKU CRIB10-NC1, que estaba impreso en el pedido y la confirmación.

La cuna en sí, que es un componente del kit, lleva una etiqueta con uno de los siguientes números de orden de compra (O. C.) y fecha de fabricación:



NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	FECHA
10320091	06-2018
10327234	08-2018
10361800	07-2019
10365097	08-2019

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las cunas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Serena & Lily al 866-597-2742 para obtener una reparación, un reemplazo o un reembolso. Los consumidores pueden elegir entre una cabecera y un pie de cama de repuesto para reparar la cuna, además de un cupón de \$250 válido por un año a partir de la fecha de emisión; reemplazar la cuna convertible Nash; canjear por otra cuna Serena & Lily de valor equivalente; o un reembolso completo. Serena & Lily se está comunicando con todos los compradores de cunas retiradas del mercado directamente.

Torres de aprendizaje StepUp Sidekick

Peligro: La bandeja de almacenamiento con portavasos y escalón puede soltarse de la torre, lo cual representa un peligro de caída para el niño o niña.

Este retiro del mercado comprende la torre de aprendizaje Step2's StepUp Sidekick. La torre puede utilizarse como taburete auxiliar y como silla. Tiene un exterior de plástico blanco con una bandeja gris con dos portavasos, asiento y un escalón. Los códigos de fabricación incluidos en este retiro del mercado son 10-2020, 3-2021 y 5-2021, que se pueden encontrar en el asiento/escalón extraíble. El número de modelo «4134» está moldeado en la parte inferior de la torre.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar torre de aprendizaje StepUp Sidekick retirada del mercado de inmediato y comunicarse con Step2 al 800-347-8372 o en línea al Step2.com para obtener un reembolso completo o un crédito en Step2.com de valor equivalente o una tarjeta de regalo de Amazon, si se compra a través de Amazon.com.

Adaptadores UPPAbaby incluidos con los Rumbleseats

Peligro: Los adaptadores pueden desprenderse, lo cual representa un peligro de caída para el niño o niña en el RumbleSeat.

El retiro del mercado comprende los adaptadores accesorios RumbleSeat diseñados para usarse con el asiento UPPAbaby RumbleSeat. El accesorio RumbleSeat se fija al cochecito a través de dos adaptadores de plástico que encajan en el cuadro del cochecito. Los adaptadores solo se incluyeron con los modelos RumbleSeat 0252, 0917 y 0918. Los consumidores pueden encontrar estos números de modelo impresos en la etiqueta legal ubicada en la parte inferior del Rumbleseat.

Solución: Los consumidores que posean un accesorio RumbleSeat fabricado entre septiembre de 2014 y julio de 2019 recibirán adaptadores RumbleSeat de repuesto. Los consumidores deben dejar de usar los adaptadores retirados del mercado de inmediato y comunicarse con UPPAbaby para obtener un reemplazo gratuito.

Los consumidores deben dirigirse a UppaBaby.com/RumbleSeat-Adapters/ para confirmar si sus adaptadores accesorios RumbleSeat están incluidos en el retiro del mercado. Si el adaptador no tiene una pestaña amarilla, deje de usar el accesorio RumbleSeat retirado del mercado con los adaptadores de inmediato y complete el formulario en el sitio web de UPPAbaby para recibir un juego de adaptadores de reemplazo gratis.





Ropa Y Accesorios Infantiles



Chaquetas acolchadas para niñas de peso medio «Lilac Smoke» de Arizona Jean Co.

Peligro: Las chaquetas acolchadas tienen un cordón ajustable que puede presentar un peligro de enredo para las niñas.

Este retiro del mercado comprende las chaquetas acolchadas Arizona Jean Co. para niñas de peso medio «Lilac Smoke» vendida en los talles 4-16 (XXS-XL) y en las tiendas JC Penney. Impresos en la etiqueta de cuidado dentro de la chaqueta acolchada aparece Artículo sub/ lote número 302-0223, código de fecha 08/20, RN # 93677 y «Arizona Jean Co.» Las chaquetas acolchadas tienen un cordón ajustable ubicado dentro del forro del área inferior de la prenda. El cordón ajustable puede enredarse o quedar atrapado en los toboganes, pasamanos de los patios de juegos, puertas de autobuses escolares u otros objetos en movimiento, lo cual representa un peligro de enredo para las niñas.



Solución: Los consumidores deben alejar la chaqueta retirada del mercado de las niñas de inmediato, cortar el cordón ajustable y deshacerse de él para eliminar el peligro, o ponerse en contacto con JCPENNEY al 800-322-1189 para obtener instrucciones sobre cómo devolver la chaqueta y obtener un reembolso completo del precio de compra original con envío incluido.

Camisones infantiles Auranso

Peligro: Los camisones no cumplen con los estándares federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende siete modelos de camisones para niñas de Auranso Official vendidos de manera exclusiva en [Amazon.com](https://www.amazon.com) en 2021. Los camisones de manga corta o larga se vendieron en talles 2-3T, 3-4T, 5-6X, 6-7 años, 7-8 años y 9-10 años. Tienen estampados de corazón rosa, corazón blanco o fresa a rayas y se vendieron en blanco y rosa. Los camisones con estampado de corazones están hechos de 95 % algodón y 5 % elastano, y los camisones con estampado de fresas a rayas están hechos de 100 % algodón. El talle, la tela y «Made in China» (hecho en China) están impresos en una etiqueta cosida.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Auranso Official al 833-253-6448 para obtener instrucciones sobre cómo devolver las prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.

Sandalias infantiles Birkenstock Mogami

Peligro: Un remache de plástico puede desprenderse de la correa del tobillo de la sandalia, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.



Este retiro del mercado comprende la sandalia «Mogami Kids» de Birkenstock en talles 24-28 para niños y niñas de hasta 3 años. Las sandalias retiradas del mercado son de color negro, azul intenso, rosa y verde lima. Los remaches de plástico que se usan para sujetar la correa trasera al costado de la sandalia son de color rosa, en la sandalia rosa, y negro en todas las demás sandalias. «BIRKENSTOCK» se encuentra impreso en la plantilla de la sandalia y en la hebilla.

Solución: Los consumidores deben alejar las sandalias retiradas del mercado de los niños y niñas de inmediato y devolverlas al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Camisones infantiles Booph

Peligro: Los camisones no cumplen con los estándares federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de lesiones por quemaduras para los niños y niñas.



Este retiro del mercado comprende 10 modelos de camisones infantiles 100 % de algodón marca Booph vendidos de manera exclusiva en [Amazon.com](https://www.amazon.com) en 2021. Se vendieron en talles 2-3T, 3-4T, 5 años, 6-7 años, 7-8 años y 9-10 años. Los camisones de manga corta o larga tienen estampados de frutas y se vendieron en blanco, azul, morado y dos tonos de rosa. El talle, «100 % Cotton» (100 % algodón) y «Made in China» (hecho en China) aparecen en la etiqueta cosida en el interior de la línea del dobladillo de la prenda.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Booph al 833-866-6743 para obtener instrucciones sobre cómo devolver las prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.

Chaquetas Brav USA Swix Focus Down Jackets Jr.

Peligro: Las chaquetas acolchadas tienen un cordón ajustable que puede presentar un peligro de enredo o estrangulación para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende las chaquetas de invierno marca Swix con cordón ajustable en la capucha y cordón ajustable en la cintura. Se vendieron con el nombre «Focus Down Jacket Jr.»,

artículo número 13162. Las chaquetas se vendieron en tres colores: negro, azul y rojo. Se vendieron en cuatro talles junior de formato europeo; 128 (8-10 años), 140 (10-12 años), 152 (12-14 años) y 164 (14-16 años). La parte delantera de la chaqueta tiene paneles de color gris claro en la parte superior del pecho y el logotipo de la marca Swix está en el lado izquierdo. La chaqueta de invierno con relleno de plumón fue diseñada y comercializada para que los atletas de invierno la usaran en atletismo de invierno, como el esquí nórdico. El número de artículo puede encontrarse en la etiqueta.



Solución: Los consumidores deben alejar la chaqueta retirada del mercado de los niños y niñas de inmediato y quitarle los cordones ajustables para eliminar el peligro o devolver la chaqueta a BRAV USA para obtener un reembolso completo con envío incluido.

Mamelucos Cat & Jack Baby Heart Ears

Peligro: Los gráficos en forma de corazón ubicados en las rodillas del mameluco pueden despegarse o desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños.

Este retiro del mercado comprende los Mamelucos Cat & Jack Baby Heart Ears vendidos en las tiendas Target de todo el país y en línea en [Target.com](https://www.target.com). Los mamelucos se vendieron en talles desde recién nacidos a 24M. Tienen tejido de punto gris con ribete rojo en muñecas, tobillos y bolsillos, corazones rojos en rodillas y capucha, forro de rayas rojas y blancas en el interior de la capucha y broches en las piernas. El número de artículo del producto está impreso en la etiqueta blanca dentro del mameluco. El retiro del mercado comprende los mamelucos con los siguientes números de artículo de producto:



DESCRIPCIÓN	NÚMEROS DEL PRODUCTO
MAMELUCO PARA RECIÉN NACIDOS CAT & JACK	206-09-6476
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 0-3 MESES CAT & JACK	206-09-6477
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 3-6 MESES CAT & JACK	206-09-6478
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 6-9 MESES CAT & JACK	206-09-6479
MAMELUCO PARA BEBÉS DE 12 MESES CAT & JACK	206-09-6480
MAMELUCO PARA NIÑOS DE 18 MESES CAT & JACK	206-09-6481
MAMELUCO PARA NIÑOS DE 24 MESES CAT & JACK	206-09-6482

Solución: Los consumidores deben alejar los mamelucos retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y devolverlos en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Los consumidores que compraron el mameluco en [Target.com](https://www.target.com) pueden comunicarse con Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver el mameluco.

Botas infantiles Cat & Jack «Himani» y «Jaren»

Peligro: El tensor de la bota puede desprenderse del cordón elástico, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas.




Este retiro del mercado comprende las botas infantiles Cat & Jack «Himani» y «Jaren» talles 5 – 12. Las botas tienen un cordón elástico con un tensor en la parte superior que se puede ajustar para evitar la entrada de nieve. Las botas «Himani» se vendieron en azul marino y rosa y las botas «Jaren» se vendieron en verde oliva, negro con lunares multicolores, rosa con lunares multicolores y azul marino con arco iris. Estas botas se vendieron en Target y [Target.com](https://www.target.com).

Solución: Los consumidores deben alejar las botas retiradas del mercado de los niños y niñas de inmediato y devolverlas en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Si los consumidores compraron las botas en [Target.com](https://www.target.com) pueden comunicarse con Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver las botas.

Trajes de baño infantiles de una pieza Cat & Jack Rashguard

Peligro: Los broches pueden romperse o desprenderse de los trajes de baño, lo cual representa un peligro de asfixia y laceración para los niños y niñas.



Este retiro del mercado comprende los trajes de baño de una pieza para bebés y niñas pequeñas «Summer Blue Lemon», «Coral Icon Story Hawaiian» y «Moxie Peach Lemon» de Cat & Jack en talles desde 12 meses a 5 años. Los trajes de baño de una pieza tienen broches que pueden romperse o desprenderse. El número de artículo del producto está impreso en la etiqueta blanca dentro del traje de baño. Los productos con los siguientes números de artículo están incluidos en el retiro del mercado:

DESCRIPCIÓN	NÚMEROS DEL PRODUCTO
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER BLUE LEMON 12M	328-04-0574
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER BLUE LEMON 18M	328-04-0575
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER BLUE LEMON 2T	328-04-0576

DESCRIPCIÓN	NÚMEROS DEL PRODUCTO
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER BLUE LEMON 3T	328-04-0577
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER BLUE LEMON 4T	328-04-0578
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK SUMMER BLUE LEMON 5T	328-04-0579
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL ICON STORY HAWAIIAN 12M	328-04-0628
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL ICON STORY HAWAIIAN 18M	328-04-0629
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL ICON STORY HAWAIIAN 2T	328-04-0630
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL ICON STORY HAWAIIAN 3T	328-04-0631
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL ICON STORY HAWAIIAN 4T	328-04-0632
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK CORAL ICON STORY HAWAIIAN 5T	328-04-0633
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE PEACH LEMON 12M	328-04-0664
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE PEACH LEMON 18M	328-04-0665
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE PEACH LEMON 2T	328-04-0666
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE PEACH LEMON 3T	328-04-0667
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE PEACH LEMON 4T	328-04-0668
TRAJE DE BAÑO DE UNA PIEZA CAT & JACK MOXIE PEACH LEMON 5T	328-04-0669

Solución: Los consumidores deben alejar los trajes de baño de una pieza retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y devolverlos en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Los consumidores que compraron el traje de baño de una pieza en [Target.com](https://www.target.com) pueden comunicarse con Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver el traje de baño.

Mamelucos para bebés y niños pequeños Cloud Island

Peligro: Los broches pueden romperse o desprenderse de los mamelucos, lo cual representa un peligro de asfixia, laceración y pellizcos para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende los mamelucos Waterfront Baby Boutique, Cloud Island Little Peanut y True Navy, los mamelucos Cloud Island Little Wildflower y Joyful Mint, los mamelucos Cloud Island Oh Honeybee y Pink, y los mamelucos Cloud Island Floral Fields y Mint. Los mamelucos se vendieron en talles desde recién nacidos a 12 meses. El número de artículo del producto está impreso en la etiqueta blanca dentro de los mamelucos. El retiro del mercado comprende los mamelucos con los siguientes números de artículo de producto:



DESCRIPCIÓN	NÚMEROS DEL PRODUCTO
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY BOUTIQUE: RECIÉN NACIDO	206-09-6476
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY BOUTIQUE: 0-3 MESES	206-09-6477
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY BOUTIQUE: 3-6 MESES	206-09-6478
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY BOUTIQUE: 6-9 MESES	206-09-6479
MAMELUCO CLOUD ISLAND WATERFRONT BABY BOUTIQUE: 12 MESES	206-09-6480
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE NAVY: RECIÉN NACIDO	206-05-1384
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE NAVY: 0-3 MESES	206-05-1385
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE NAVY: 3-6 MESES	206-05-1386
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE NAVY: 6-9 MESES	206-05-1387
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE PEANUT Y TRUE NAVY: 12 MESES	206-05-1388
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y JOYFUL MINT: RECIÉN NACIDO	206-05-1394
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y JOYFUL MINT: 0-3 MESES	206-05-1395
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y JOYFUL MINT: 3-6 MESES	206-05-1396
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y JOYFUL MINT: 6-9 MESES	206-05-1397

DESCRIPCIÓN	NÚMEROS DEL PRODUCTO
MAMELUCOS CLOUD ISLAND LITTLE WILDFLOWER Y JOYFUL MINT: 12 MESES	206-05-1398
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: RECIÉN NACIDO	206-05-3740
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 0-3 MESES	206-05-3741
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 3-6 MESES	206-05-3742
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 6-9 MESES	206-05-3743
CLOUD ISLAND OH HONEYBEE Y PINK: 12 MESES	206-05-3744
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT: RECIÉN NACIDO	206-05-5920
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT: 0-3 MESES	206-05-5921
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT: 3-6 MESES	206-05-5922
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT: 6-9 MESES	206-05-5923
MAMELUCOS CLOUD ISLAND FLORAL FIELDS Y MINT: 12 MESES	206-05-5924

Solución: Los consumidores deben alejar los mamelucos para bebés y niños pequeños retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y devolverlos en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo. Los consumidores que compraron los mamelucos en [Target.com](https://www.target.com) pueden comunicarse con Target para recibir una etiqueta de devolución prepaga para devolver los mamelucos.

Camisones infantiles La Paloma

Peligro: Los camisones infantiles no cumplen con los estándares de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.



Este retiro del mercado comprende los camisones para niñas La Paloma «Girl's Nightgowns». Son 100 % de algodón y se vendieron en los talles de 2 a 9 y con los siguientes estampados: Little Wings (alitas), Paloma Stripe (rayas), Evergreen (hojas perennes), Scandi Shapes (formas escandinavas) y Holly Horse (caballo de acebo). Los camisones de manga larga tienen escote y muñecas con pliegues elásticos. «100 % algodón. Hecho éticamente en China. Dar la vuelta, lavar a máquina en agua fría con colores similares, secar en ciclo lento. No usar lejía ni planchar» se encuentra impreso en la etiqueta de cuidados.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los camisones infantiles retirados del mercado de inmediato y comunicarse con La Paloma por correo electrónico: care@shoplapaloma.com para obtener un reembolso completo. La Paloma se pone en contacto directamente con todos los compradores conocidos.

Bata infantil One Twenty Clothing

Peligro: Las batas infantiles no cumplen con los estándares federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado comprende las batas marca Sovereign Athletic en azul marino. Las batas de manga larga tienen dos bolsillos delanteros y dos trabillas para el cinturón con costuras laterales con un cinturón a tono. Están confeccionadas 100 % de poliéster y se vendieron en los talles de 4 a 16. «Sovereign Athletic», el talle de la prenda, y «Made in China» (hecho en China) están impresos en una etiqueta cosida en el cuello. La etiqueta cosida en la costura lateral tiene el número de unidad de producto de tela FPU#W19-FP17, el número de unidad de producto de prenda GPU# W19-GP15 y la fecha de producción de julio de 19.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con One Twenty Clothing Company US LLC al 888-764-7763 para obtener instrucciones sobre cómo devolver las prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.

Salidas de baño infantiles RH

Peligro: Las salidas de baño infantiles no cumplen con los estándares de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende tres modelos de salidas de baño infantiles con capucha: Animal, Heathered Plush y Luxe Sherpa. Las salidas de baño vienen con cinturones y bolsillos de pastrón. El talle y «RH BABY & CHILD» o «baby & child RESTORATION HARDWARE» están impresos en una etiqueta cosida en el cuello.



Las salidas de baño de animales están hechas de algodón terry y tienen caras en las capuchas cosidas para parecerse a uno de los siguientes animales: Conejito (colores marfil o pétalo), gato, perro, dragón, elefante, león, mono, alce o unicornio. Se vendieron en talles 2-3 años, 3-4 años y 4-5 años.

Las salidas de baño Heathered Plush están hechas de una tela de felpa de poliéster jaspeado y se vendieron en azul, gris, lila y rosa, y en tamaños de 18-24 meses, 2-3 años, 3-4 años, 4-5 años, 6-7 años y 8-10 años.

Las salidas de baño Luxe Sherpa tienen un exterior de jersey hecho de una mezcla de poliéster, rayón y elastano y un forro de polar sherpa de poliéster. Se vendieron en color gris oscuro, gris, marfil, lila, azul marino y rosa, y en talles 18-24 meses, 2-3 años, 3-4 años, 4-5 años, 6-7 años y 8-10 años.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las salidas de baño retiradas del mercado y comunicarse con RH al 833-917-3405 para obtener un reembolso completo del precio de compra, o un crédito de \$35 por la Animal Bath Wrap, \$32 por la Heathered Bath Wrap o \$39 por la Sherpa Bath Wrap, si no se puede determinar el precio de compra del consumidor. RH se pone en contacto directamente con todos los compradores conocidos.

Conjunto de ropa infantil para dormir SHEIN

Peligro: Los conjuntos de ropa infantil para dormir no cumplen con los estándares de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende dos modelos de conjuntos de ropa para dormir de la marca SHEIN. Los conjuntos de ropa para dormir están hechos de 97 % poliéster y 3 % elastano. Los conjuntos de ropa para dormir se vendieron en los talles «120, 130, 140, 150 y 160». El primer conjunto de ropa infantil para dormir es un conjunto de pantalón y camiseta de manga corta de dos piezas para niños y niñas con un estampado de cuadros multicolor. El segundo conjunto de ropa infantil para dormir es un conjunto de pantalón y camiseta de manga larga de dos piezas para niños y niñas con un estampado de dibujos de dinosaurios en toda la prenda. Ambos conjuntos se vendieron con un antifaz para dormir a tono. Los SKU asociados con los productos retirados del mercado son Sknight10190731477 y Sknight10191129405, que están impresos en la etiqueta dentro de la prenda.



Solución: Los consumidores deben alejar los conjuntos de ropa para dormir retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y dejar de usarlos. SHEIN se comunicará de manera directa con todos los compradores conocidos. Al devolver la prenda, SHEIN reembolsará a los consumidores el precio de compra y les proporcionará una tarjeta de regalo de \$10.00. Si no recibe una comunicación de SHEIN, comuníquese con SHEIN por teléfono al 877-245-8975, por correo electrónico en recall@shein.com o en línea en [Shein.com](https://www.shein.com) y haga clic en «Recall Notice» (aviso de retiro del mercado) en la parte inferior de la página.

Batas infantiles SIORO

Peligro: Las batas infantiles no cumplen con los estándares federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños.

Este retiro del mercado comprende batas infantiles 100 % de algodón marca SIORO vendidas de manera exclusiva en [Amazon.com](https://www.amazon.com). Se vendieron en talles S, M y L en los siguientes ocho colores: marrón, gris oscuro, verde, azul claro, verde azulado, azul marino, ciruela y blanco. Las batas de manga larga con capucha tienen dos bolsillos delanteros y dos trabillas para el cinturón con costuras laterales con un cinturón a tono. «Made in China» (hecho en China) y «100 % algodón» están impresos en una etiqueta cosida.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las prendas retiradas del mercado de manera inmediata y comunicarse con SIORO por correo electrónico a cs@sioro.com para obtener instrucciones sobre cómo devolver las prendas con envío gratuito para recibir un reembolso completo.

Bolsas de dormir para bebés TJX

Peligro: El tamaño de la abertura del cuello es demasiado grande para bebés de 0 a 6 meses, lo cual puede permitir que la cabeza de un bebé se deslice y quede cubierta por el saco de dormir, lo cual representa un riesgo de asfixia.



Este retiro del mercado comprende las bolsas de dormir para bebés en talle 0-6 meses, que se vendieron bajo las marcas Dylan & Abby, First Wish, First Wish Organic, Harry & Me, Little Red Caboose, Piper & Posie, Sam & Jo, Sam & Jo Organic, Shabby Chic y Willow Florecer en las tiendas T.J. Maxx y Marshall en todo el país. El nombre de la marca y el tamaño están impresos en dos etiquetas separadas en la parte posterior del cuello. El número de modelo está impreso en una etiqueta separada ubicada en la costura lateral interior detrás de la etiqueta de cuidado. Las bolsas de dormir se cierran por la mitad o al costado del frente, y se vendieron en una variedad de colores y diseños, incluidos animales, huesos de dinosaurio, pintura salpicada, diseños de circo, construcción, automóviles, flores, nubes, robots, estrellas, dinosaurios, monstruos y camiones de bomberos. Los siguientes números de modelo están incluidos en el retiro del mercado:

NOMBRE DE LA MARCA	NÚMERO DE MODELO
DYLAN & ABBY	CL00824 CL00889 CL00911
FIRST WISH	CL00824 CL00889 CL00911
FIRST WISH ORGANIC	CL00981 CL00985 CL01099
HARRY & ME	CL01102
LITTLE RED CABOOSE	CL00756 CL00882 CL00899 CL00904 CL00905 CL00921 CL00924 CL00986 CL00987

NOMBRE DE LA MARCA	NÚMERO DE MODELO
PIPER & POSIE	CL00819 CL00923 CL00982 CL01005 CL01006 CL01007
SAM & JO	CL00871 CL00890 CL00903 CL00906 CL00983 CL00984
SAM & JO ORGANIC	CL01066
SHABBY CHIC	CL00980
WILLOW BLOSSOM	CL00909 CL00913

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bolsas de dormir para bebés retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con TJX para obtener instrucciones sobre cómo participar en el retiro del mercado y recibir la opción de un reembolso completo o una tarjeta de regalo de la tienda.

Pijamas infantiles Tkala Fashion

Peligro: Los pijamas no cumplen con los estándares federales de inflamabilidad para la ropa de dormir infantil, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende seis modelos de pijamas infantiles 100 % algodón Tkala Fashion, vendidos exclusivamente en [Amazon.com](https://www.amazon.com). Se vendieron en talles 1-8 años, 10 años y 12 años, y con los siguientes estampados:

Dinosaurio multicolor, dinosaurio naranja y blanco, tiburón gris, dinosaurio verde, dinosaurio blanco y negro y cohete negro. Los pijamas de dos piezas tienen mangas cortas. «100% algodón» y las instrucciones de cuidado están impresos en el interior de la parte superior.



Solución: Los consumidores deben alejar los pijamas retirados del mercado de los niños y niñas de inmediato y dejar de usarlos. Amazon o Tkala Fashion se pondrán en contacto con todos los compradores conocidos con información sobre cómo recibir un reembolso. Si no recibe comunicación de Amazon o Tkala Fashion, comuníquese con Tkala Fashion en línea en [TkalaFashion.com](https://www.TkalaFashion.com) y haga clic en «Recall Notice» (aviso de retiro del mercado) en la parte inferior de la página o envíe un mensaje de correo electrónico a tkalafashion@163.com.

Calcetines infantiles Tucker & Tate

Peligro: El pompón del calcetín puede desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños y niñas pequeños.

Este retiro del mercado comprende los calcetines marca Tucker & Tate de Nordstrom. Los calcetines al tobillo se vendieron en talles para niños y niñas de 5 a 7 y en un paquete de tres pares de calcetines que contenían un par gris, un par blanco y azul y un par blanco y rojo. Los calcetines tienen un pompón cosido al tobillo. El código UPC 439113514195 aparece en el embalaje del producto.



Solución: Los clientes deben dejar de usar los calcetines infantiles retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Nordstrom al 800-804-0806 para recibir un reembolso completo.

Botas de lluvia Washington Shoe Company Western Chief Toddler Light-Up

Peligro: Los remaches que se usan para sujetar las asas a las botas pueden desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia para los niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende las botas de lluvia Western Chief «Abstract Camo», «Alia Silver», «Sweetheart Navy» Light-Up Rain en talles 5-12 para niños y niñas pequeños o niños y niñas vendidas, de manera exclusiva, en Target y [Target.com](https://www.target.com). Las botas retiradas del mercado son de camufladas, con brillos plateados y azul marino con corazones con asas incluidas y tienen luces que se prenden en el talón de la bota. Los remaches utilizados para sujetar las asas son de color gris plata. «Western Chief» y los números de modelo se encuentran en la etiqueta interior de la bota. Los números de los modelos retirados del mercado son T24121725P, T24121728P y T24121729P.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las botas retiradas del mercado de inmediato, alejar las botas de los niños y niñas y devolverlas en cualquier tienda Target para obtener un reembolso completo.



Artículos Deportivos Y Vehículos Recreativos



Bicicletas Ozone 500 de Academy Sports + Outdoors

Peligro: El resorte del amortiguador trasero de las bicicletas puede atascarse, creando un punto de pellizco entre el resorte y el asiento, lo cual representa un riesgo de lesiones o hace que las bicicletas se detengan inesperadamente, lo cual representa un peligro de caída para el ciclista.



Este producto retirado del mercado comprende las bicicletas Ozone 500 Girls' and Boys' Elevate 24-Inch. El marco tiene impreso «Ozone 500». El cuadro de la bicicleta para niñas es de color fucsia con letras negras y el cuadro de la bicicleta para niños es negro con letras rojas. Los siguientes números de modelo se pueden encontrar en el tubo del asiento.

NÚMERO DE MODELO	NOMBRE DEL MODELO
164538	OZONE 500 GIRLS ' ELEVATE 24 INCH BIKE
164540	OZONE 500 BOYS' ELEVATE 24 INCH BIKE

Estas bicicletas se vendieron exclusivamente en las tiendas Academy Sports + Outdoors por aproximadamente \$300.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato y llevarlas a cualquier tienda Academy Sports + Outdoors para una reparación gratuita o un reembolso completo. Los consumidores también pueden comunicarse con Academy Sports + Outdoors al 888-922-2336 para recibir instrucciones de reparación y un amortiguador de reemplazo o para recibir una etiqueta de envío prepago para devolver la bicicleta y obtener un reembolso completo.

Bicicletas Ozone 500 de Academy Sports + Outdoors Density

Peligro: El sistema de bloqueo de la rueda delantera puede aflojarse y provocar inestabilidad en la rueda delantera, lo cual representa riesgos de caída y lesiones.



Este retiro del mercado comprende las bicicletas de la serie Ozone 500 Density. Los siguientes números de modelo pueden encontrarse en el tubo del asiento. El marco tiene impreso «Ozone 500». Estas bicicletas se vendieron en varios colores.

NÚMERO DE MODELO	NOMBRE DEL MODELO
164539	BICICLETA OZONE 500 BOYS DENSITY 24 INCH
162803	BICICLETA OZONE 500 WOMEN'S DENSITY 26 INCH 18-SPEED
164537	BICICLETA OZONE 500 GIRLS DENSITY 24 INCH
162805	BICICLETA OZONE 500 MEN'S DENSITY 26 INCH 18-SPEED

Solución: Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las bicicletas retiradas del mercado y comunicarse con Academy Sports + Outdoors al 888-922-2336 para obtener una reparación gratuita o un equipo de reemplazo gratuito.

Soportes para trepar árboles Alliance Outdoor

Peligro: Los conjuntos de cables en el soporte de árbol pueden separarse debido a la corrosión, lo cual representa un peligro de caída para el usuario.

Este retiro del mercado comprende el modelo del año 2017 X-Stand Climbing Treestand Silent Adrenaline XSCT334 y Apache XSCT355. El modelo está identificado en la caja y en el manual de instrucciones. Están hechos de aluminio liviano, tienen un asiento de red de nailon negro y reposabrazos y barra de asiento acolchados. La capacidad de peso es de 300 libras. Los soportes con un número de lote ubicado en la placa de metal remachada al soporte que termina en «17» se incluyen en el retiro del mercado.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los soportes para trepar árboles retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Alliance Outdoor Products al 877-886-2241 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso en forma de tarjeta de regalo.

Orejeras Caldwell con batería de litio recargable de American Outdoor

Peligro: La soldadura dentro de la carcasa del paquete de baterías de litio puede permitir que el cableado se desprenda y haga que la unidad se sobrecaliente, lo cual representa riesgos de incendio y quemaduras.

El retiro de producto del mercado comprende el paquete de baterías de litio recargables de Caldwell® (SKU Nro. 1108859) que se incluía con las orejeras negras E-Max® Pro BT (SKU Nro. 1099596), las cuales brindan protección auditiva mientras se disparan armas. El paquete de baterías de litio recargables está ubicado en una de las orejeras. El paquete de baterías es de 3.7 V y el exterior es gris. Mide 1.25 pulgadas x 1.5 pulgadas. El nombre Caldwell está ubicado en el exterior del paquete de baterías. Las orejeras también pueden funcionar con tres pilas alcalinas AAA.



Solución: Los consumidores deben quitar el paquete de baterías de litio retiradas del mercado de las orejeras de inmediato y comunicarse con American Outdoor Brands al 877-416-5167 para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo de acuerdo con las leyes locales y recibir baterías alcalinas de reemplazo gratuitas con envío incluido.

Cascos para bicicletas Any Volume

Peligro: Los cascos no cumplen con el estándar de seguridad federal de la CPSC de EE. UU. para cascos de bicicleta, lo cual representa un riesgo de lesiones en la cabeza.



Este retiro del mercado comprende los cascos de bicicleta para adultos Any Volume. Los cascos medianos retirados del mercado se vendieron en azul, verde, rosa, rojo, blanco y amarillo. Los cascos tienen correas de tela de nailon negro con patrones de rayas blancas en el centro y una perilla de plástico negro en la parte posterior del casco para regular el ajuste.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Any Volume al 877-391-5003 para obtener un reembolso completo. Any Volume se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Snorkel de natación Arena North America Swim Snorkels Pro II y Swim Snorkels II

Peligro: Los snorkels de natación pueden liberar exceso de material del interior del tubo o la boquilla, lo cual representa un peligro de asfixia para el usuario.



Este retiro del mercado comprende el Arena Swim Snorkel Pro II (modelo 001969)

vendido en negro, verde limón y rosa y el Swim Snorkel II (modelo 001970) vendido en negro y verde limón. Ambos modelos tienen el logo «Arena» impreso en la parte superior del tubo. El código del modelo y la fecha de producción aparecen impresos en el tubo sobre la boquilla junto con EN 1972 Clase A y hecho en China.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los snorkels retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Arena North America al 888-902-7362 para obtener un tubo o boquilla de reemplazo gratis.

Juego de columpios con marco en A Big Brutus, Little Brutus y Mini Brutus de Backyard Discovery

Peligro: El accesorio que conecta el gancho del columpio al tubo superior puede fallar, lo cual representa un peligro de lesiones.

El retiro del mercado comprende los juegos de columpio de metal con marco en A Big Brutus, Little Brutus y Mini Brutus de Backyard Discovery con los siguientes códigos de fabricación: 03/2019-O, 01/2020-T, 02/2020-T, 03/2020-T, 04/2020-T, 05/2020-O, y 07/2020-O; y las fechas de fabricación desde marzo 2019 hasta julio de 2020. Los juegos de columpios tienen un tubo superior verde con patas blancas y tirantes cruzados verdes. El código y la fecha de fabricación se encuentran en la etiqueta en la pata del columpio.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los juegos de columpios retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Leisure Time Products al 800-856-4445 para obtener un kit de reparación gratuito. Leisure Time Products se está comunicando con todos los compradores de manera directa.

Asegurador Birdie Belay

Peligro: Es posible que el usuario del dispositivo no pueda bajar al escalador, lo cual representa un riesgo de lesiones para el escalador.

Los escaladores de rocas utilizan el dispositivo Beal Birdie Belay. Los dispositivos Belay se utilizan con cuerdas para escalar para proteger al escalador mientras sube, para detener una caída o mientras se desciende al escalador en la cuerda. El dispositivo Beal Birdie Belay se vendió en tres colores: asa color naranja, asa color azul o asa color verde. El retiro del mercado comprende todas las unidades marcadas con láser con el año de lote «/19» en el costado de la unidad. Solo se retiran del mercado las unidades marcadas con «/19».



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los aseguradores Beal Birdie Bela de inmediato y comunicarse con Liberty Mountain al 801-307-9308 para obtener un reemplazo gratuito. Los consumidores también pueden comunicarse con Liberty Mountain por mensaje de correo electrónico: returns@libertymountian.com.

Botellas de agua deportivas Podium y Peak Fitness de CamelBak

Peligro: Una pequeña válvula de silicona con tapas que se vende con la botella de agua deportiva Podium y Peak Fitness puede aflojarse y desprenderse, lo cual representa un peligro de asfixia.

El retiro del mercado comprende algunas tapas vendidas con las botellas de agua Podium y Peak Fitness de Camel con tres códigos de fecha. Los códigos de fecha son H19039, H19063 y H19175 y se encuentran en la parte inferior de la tapa. Las botellas de agua se vendieron en una variedad de colores en tamaños de 17, 21 y 24 onzas. En las botellas aparece escrito «CamelBak» y «Podium» o «Peak Fitness» .



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las tapas retiradas del mercado que se venden con las botellas de agua de inmediato y comunicarse con CamelBak al 800-767-8725 para obtener una tapa de reemplazo gratuita.

Bicicletas Cannondale Canvas NEO de Cycling Sports Group

Peligro: El guardabarros delantero puede desprenderse y hacer que la rueda delantera se detenga abruptamente, lo cual representa un peligro de caída.

Este retiro del mercado comprende las bicicletas Cannondale Canvas NEO de Cycling Sports Group. Son «bicicletas eléctricas» que tienen un motor de asistencia eléctrico y se vendieron en una variedad de colores y tamaños diferentes. Las bicicletas afectadas están marcadas con la palabra «Canvas» en el tubo superior y tienen un motor de asistencia eléctrico. Este retiro del mercado solo comprende los modelos de bicicletas «Canvas» con un motor de asistencia eléctrico.



Solución: Los consumidores deben dejar de andar en la bicicleta de inmediato hasta que se retire el guardabarros delantero y comunicarse con su distribuidor local autorizado de Cannondale o con Cycling Sports Group para coordinar una reparación gratuita.

Bicicletas Marin Mountain

Peligro: El pedalier puede romperse durante el uso, haciendo que el usuario pierda el control, lo cual presenta peligros de caída y choque.

El retiro del mercado comprende los siguientes 20 modelos diferentes de bicicletas Marin Mountain de 2021: San Quentin 1, San Quentin 20", San Quentin 24", Wildcat Trail 1, Wildcat Trail 3, Fairfax 1, Fairfax 2, Terra Linda 1, Terra Linda 2, Presidio 3, Kentfield 2, Kentfield 2 ST, Larkspur 1, Muirwoods RC, San Anselmo DS1, San Anselmo DS2, San Rafael DS1, San Rafael DS2, Hidden Canyon 20" y Bayview Trail 24". Estas bicicletas se vendieron en varios tamaños y combinaciones de colores. El nombre del modelo está impreso en el tubo superior y en el tubo inferior del marco hay una calcomanía de «MARIN».



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Marin Bikes al 800-222-7557 para recibir instrucciones sobre cómo recibir un soporte inferior de reemplazo gratuito y programar una reparación gratuita.

Mancuernas Nautilus Bowflex SelectTech 2080 con barra en W

Peligro: Una pesa puede caer desde el extremo de la barra, lo cual representa un peligro de lesión por impacto.

El retiro del mercado comprende las mancuernas Nautilus Bowflex SelectTech 2080 con barra en W. El producto consta de dos barras de metal, una recta y otra rizada, que se utilizan una a la vez. La barra se inserta en una base y el usuario selecciona el número de placas de peso necesarias para alcanzar el peso deseado girando una perilla de ajuste. Las mancuernas son negras con un logo de Bowflex rojo en el selector de peso. La bandeja de almacenamiento está marcada con el nombre «Bowflex» y el logotipo de Bowflex en el centro.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mancuernas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Nautilus al 800-243-7091 para recibir un kit gratuito con barras rectas y rizadas de reemplazo. Nautilus enviará un kit a los clientes que compraron las barras directamente de Nautilus.

Snorkel Oceanic Adult Dry Top

Peligro: La válvula de purga inferior de los snorkels retirados del mercado puede tener fugas, lo cual permite la entrada inesperada de agua y representa un peligro de ahogamiento.

Este retiro del mercado comprende el producto Oceanic Adult Dry Top Snorkels. Los snorkels retirados del mercado son blancos y grises con un recubrimiento de plástico azul alrededor de una válvula de purga inferior de goma transparente de forma ovalada y un protector seco contra salpicaduras azul ubicado en la parte superior del snorkel. El snorkel mide aproximadamente 16.5 pulgadas de alto. Este retiro del mercado comprende el producto Oceanic Adult Dry Top Snorkels con los siguientes números de lote de cuatro dígitos: 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 y 2115. Los números de lote se exhiben encima del tubo gris flexible.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los snorkels retirados del mercado de inmediato y seguir las instrucciones en línea en OceanicSnorkel.com para destruir el producto e inscribirse para recibir un snorkel de reemplazo gratuito con envío incluido.

Pedales de fijación para bicicleta Peloton PR70P

Peligro: Los pedales de fijación PR70P pueden romperse inesperadamente durante el uso, causando heridas por laceración.

El retiro del mercado comprende los pedales PR70P o de primera generación fijados en las bicicletas Peloton que se vendieron entre julio de 2013 y mayo de 2016. El logo de Peloton y la palabra «PELTON» están inscritas en el cuerpo del pedal. Un símbolo de Peloton naranja y letras blancas que conforman la palabra «PELTON» aparecen impresas en la parte superior del tarugo de calce. Los pedales tienen garantía de un año y todos los pedales de calce PR70P restantes en uso no tienen garantía. Peloton recomienda que los consumidores reemplacen los pedales anualmente.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas equipadas con pedales de calce PR70P de inmediato. Peloton está notificando a todos los consumidores afectados de manera directa sobre cómo recibir pedales de reemplazo gratuitos, junto con instrucciones para realizar la instalación.

Cintas para correr Peloton Tread

Peligro: La pantalla táctil de la cinta para correr puede desprenderse y caerse, lo cual representa un riesgo de lesiones para los consumidores.

Este retiro del mercado comprende las cintas para correr Peloton Tread modelo TR02. La cinta para correr Tread retirada del mercado tiene un espacio para correr de 59 pulgadas, una consola con pantalla táctil de alta definición (HD) de 23.8 pulgadas y una banda sin listones. El número de modelo TR02 está impreso en una etiqueta negra ubicada en la tapa del extremo en la parte delantera de la plataforma de la cinta para correr. Las cintas para correr tienen una pantalla táctil y son negras con el logo de Peloton en el monitor y los rieles laterales.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las cintas para correr retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Peloton al 866-679-9129 para obtener un reembolso completo o una reparación gratuita, lo cual incluye una visita de servicio gratuita para fijar de forma segura su pantalla táctil a la cinta para correr.

Cintas para correr Peloton Tread+

Peligro: Los adultos que usan la cinta para correr, los niños y niñas, las mascotas y los objetos pueden ser arrastrados por debajo de la parte trasera de la máquina para correr, lo cual representa un riesgo de lesiones o muerte.

Este retiro del mercado comprende las cintas para correr Peloton Tread+ con número de modelo TR01. La plataforma tiene un espacio para correr de 67 pulgadas, una pantalla táctil de alta definición (HD) de 32 pulgadas y una banda con listones. La cinta para correr se lanzó como Peloton Tread en 2018, pero se renombró como Tread+ en septiembre de 2020. El número de modelo TR01 del producto Tread+ está impreso en una etiqueta negra ubicada en la tapa terminal de la parte delantera de la plataforma de la cinta para correr. Las cintas para correr tienen una pantalla táctil y son negras con el logo de Peloton en el monitor y los rieles laterales.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar el producto Tread+ retirado del mercado de inmediato y comunicarse con Peloton al 866-679-9129 para obtener un reembolso completo hasta el 6 de noviembre de 2022. Los consumidores que devuelvan la cinta para correr Tread+ después de esa fecha recibirán un reembolso parcial. Peloton les ofrece a los consumidores que no desean un reembolso la opción de trasladar la Tread+ sin cargo a una habitación a la cual los niños o las mascotas no tengan acceso a la cinta para correr, y está implementando mejoras de software del producto para bloquear automáticamente la Tread+ después de cada uso y evitar el acceso no autorizado a través de la asignación de un código de acceso de 4 dígitos que se requerirá para desbloquear el producto Tread+.

Bicicletas y horquillas Quality Bicycle Salsa Cutthroat

Peligro: Las patas de la horquilla de la bicicleta pueden rajarse o romperse, lo cual representa un peligro de caída para el ciclista.

Este retiro del mercado comprende la serie de bicicletas 2020 Salsa Cutthroat incluidos: los modelos GRX 810 Di2, GRX 810 1x, GRX 600, Apex 1 y cuadros de Salsa Cutthroat, y las horquillas del mercado de repuestos Carbon Deluxe V2. El cuadro de la bicicleta tiene impreso el nombre del modelo. Las bicicletas se venden en una variedad de colores y tamaños diferentes. Este retiro del mercado comprende solo las bicicletas, conjuntos de cuadros y horquillas de bicicleta Cutthroat en los que el número de serie de la horquilla contiene la letra G. El número de serie de la horquilla Cutthroat es visible cuando se quita la horquilla del cuadro.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato, comunicarse con Salsa Cycles y llevar las bicicletas, los conjuntos de cuadros y las horquillas de repuesto Salsa Cutthroat a un minorista autorizado de Salsa para que los inspeccionen e instalen gratuitamente una horquilla de repuesto.

Culatines de flecha blancos Ravin Crossbows

Peligro: Si el culatín blanco no está completamente enganchado con la cuerda del arco, la ballesta puede no dispararse cuando se jala el tirador y puede causar que el arco se descargue mientras se vuelve a colocar la flecha, lo cual representa un peligro de lesiones para los usuarios.

Este retiro del mercado comprende todos los culatines con clip moldeados de plástico blanco que se utilizan en las flechas de las ballestas de la marca Ravin. Los culatines de flechas blancos se vendieron en paquetes de 12 y también como equipo original con ballestas Ravin R9 y R15 y con flechas Ravin. Los culatines blancos miden alrededor de .9 pulgadas de largo.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los culatines de flecha blancos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Ravin Crossbows al 888-298-6335 para obtener culatines naranjas de reemplazo gratis y un crédito de mercadería de hasta \$1 por cada culatín retirado del mercado que se devuelva. Siga las instrucciones del fabricante y las pautas de mantenimiento para un funcionamiento continuo y seguro de las ballestas y culatines.

Bicicletas Rossignol 2018 y 2018 All Track DH

Peligro: Pueden formarse rajaduras en el área del tubo de dirección de la bicicleta, donde la horquilla se conecta a la bicicleta. Esto puede hacer que el cuadro falle y permitir que la horquilla y la rueda delantera se separen inesperadamente del resto de la bicicleta, lo cual representa un peligro de caída para los ciclistas.

Este retiro del mercado comprende los modelos de bicicletas Rossignol 2018 y 2019 All Track DH. La bicicleta se fabricó en colores Negro Mate (2018) y Verde Chartreuse (2019). El nombre del modelo de la bicicleta «All Track DH» aparece impreso en el tubo superior del cuadro.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Rossignol al 888-246-6672 para obtener información sobre cómo recibir un triángulo delantero de reemplazo del cuadro de la bicicleta de manera gratuita. Rossignol se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos para coordinar la entrega e instalación de las piezas de repuesto de manera gratuita.

Bicicletas Santa Cruz y Juliana 2020 Aluminum

Peligro: Las piezas del marco de aluminio podrían haber sufrido daños térmicos durante una operación de decapado de pintura no estándar y pueden doblarse o combarse, lo cual representa un peligro de caída.

Este retiro del mercado comprende los marcos de aluminio modelo 2020 en los modelos Santa Cruz Nomad 4a Aluminum, Bronson 3a Aluminum y los modelos 5010 3a Aluminum y Juliana modelos Roubion 3a Aluminum y Furtado 3a Aluminum. La Nomad 4a Aluminum es color negro o berenjena (morado); la Bronson 3a Aluminum es color rojo o verde oliva, y la 5010 3a Aluminum es gris oscuro y azul Tiffany (azul claro). La Roubion 3a Aluminum es gris y la Furtado 3a Aluminum es color niebla (gris claro). El nombre «Santa Cruz» o «Juliana» aparece en el tubo descendente del cuadro de la bicicleta. Los nombres de los modelos aparecen en diferentes ubicaciones en los triángulos delanteros y traseros, según el modelo. Este retiro del mercado solo comprende los cuadros sin seis pequeñas hendiduras sobre la primera letra del número de serie. El número de serie se encuentra en la caja del pedalier.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas retiradas del mercado con cuadros de aluminio de inmediato y comunicarse con Santa Cruz Bicycles al 833-944-8335 para programar una inspección gratuita. Los consumidores con cuadros afectados pueden elegir entre un cuadro de aluminio de reemplazo gratuito o un vale de reembolso por el valor del cuadro retirado del mercado.

Cascos infantiles SmartPool Bee Free

Peligro: Los cascos retirados del mercado se publicitaron y comercializaron incorrectamente como para niños y niñas de 2 años o mayores. Sin embargo, los cascos retirados del mercado no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para niños y niñas menores de 5 años y representan un riesgo de lesión en la cabeza para esos niños y niñas.

Este retiro del mercado comprende los cascos multiuso marca Bee Free que pueden usarse para muchos deportes.

Los cascos se vendieron en tamaño pequeño, para una circunferencia de cabeza de entre 48 cm y 53 cm (18.9 a 21.2 pulgadas). Los cascos se vendieron en amarillo con correas negras y clip negro. La marca «Bee Free» aparece impresa en la parte trasera de los cascos. «Model RPBFBHYS» aparece impreso en una etiqueta en la parte interior del casco. «S» de small (pequeño) aparece impreso en otra etiqueta también en la parte interior del casco. Este retiro del mercado solo comprende los cascos de tamaño pequeño.



Solución: Los consumidores con niños o niñas de entre 2 y 4 años deben dejar de usar los cascos retirados del mercado de inmediato y comunicarse con SmartPool al 609-212-0221 para obtener un reembolso completo.

Paquetes de baterías para bicicletas eléctricas *Specialized 1st Generation Turbo Levo y Kenevo*

Peligro: El agua puede penetrar el sello alrededor de la almohadilla de control LED en el paquete de baterías de iones de litio de la bicicleta y provocar un cortocircuito en la batería, lo cual representa un riesgo de incendio y quemaduras.



Este retiro del mercado comprende las bicicletas de montaña eléctricas *Specialized 1st generation* modelo 2016-2018 Turbo Levo FSR, modelo 2018-2021 Turbo Levo HT, y modelo 2018-2019 Turbo Kenevo FSR con paquetes de batería *Specialized M1* que venían como equipo original en las bicicletas, o paquetes de baterías *Specialized M1* que se vendían como equipo secundario para usar con las bicicletas. Turbo Levo, Turbo Levo HT, o Turbo Kenevo FSR aparecen impresas en el tubo superior de la bicicleta. Los siguientes números de pieza de fabricación (P/N, por sus siglas en inglés) y fechas de fabricación están impresos en una etiqueta en las baterías retiradas del mercado. El paquete de baterías debe retirarse de la bicicleta con una llave Allen de 6 mm para leer la etiqueta. Visite [Specialized.com/Safety-Notices](https://www.specialized.com/Safety-Notices) para obtener más información sobre cómo quitar la batería y determinar si está incluida en este retiro del mercado.

NÚMERO DE PIEZA DEL FABRICANTE	FECHA DE FABRICACIÓN
B9JE2045F	K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
B9JE2056F	K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
B9JE2065F	K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
B9JE2076F	K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9
B9JE2098F	K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las bicicletas eléctricas de montaña retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con *Specialized Bicycle* al 800-772-4423 para una reparación gratuita. *Specialized* se está comunicando directamente con los compradores sobre el retiro del mercado. Los consumidores no deben cargar el paquete de baterías retirado del mercado ni exponerlo a condiciones húmedas hasta que haya sido reparado por un distribuidor especializado autorizado.

Carpas Thermo Mór Series

Peligro: Las carpas están etiquetadas incorrectamente como retardantes del fuego, lo cual representa un peligro de incendio.



Este retiro del mercado comprende las carpas Mór Series incluidas la Crua Tri (SKU: TRI-01, EAN: 0602815520812), la Crua Loj (SKU: LOJ-01, EAN: 0602815520805), y la Crua Cottage (SKU: COTTAGE-01, EAN: 0669014590473). El SKU, EAN y el nombre de la carpa se encuentran en la caja de la carpa. Las carpas son verdes y tienen «Crua Outdoors» impreso en el exterior. Las dimensiones de la carpa son las siguientes:

MODELO	ALTO	LONGITUD	ANCHO
Crua Cottage	8.2ft/250cm	8.2ft/250cm	8.2ft/250cm (parte delantera) – 5.9ft.180cm (parte trasera)
Crus Loj	7ft/213 cm	24ft/732cm	14ft/427cm
Crus Tri	5.2ft/157cm	7.8ft/234cm	6.5ft/196cm

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las carpas cerca de cualquier llama u otra fuente de ignición de inmediato y comunicarse con Thermo Tents USA al 888-480-2550. La empresa les enviará a los compradores una nueva etiqueta gratuita que indique que la carpa no es ignífuga. Una vez que los consumidores reciben la nueva etiqueta, deben quitar la etiqueta original incorrecta, reemplazarla con la nueva etiqueta y mantener las carpas alejadas de cualquier llama u otra fuente de ignición. Thermo Tents se está comunicando con todos los compradores conocidos.

Cascos para bicicletas TurboSke Kids Toddler

Peligro: Los cascos para bicicletas no cumplen con el estándar de seguridad federal de la CPSC de EE. UU. para cascos de bicicleta, lo cual representa un riesgo de lesiones en la cabeza.

Este retiro del mercado comprende los cascos para bicicletas TurboSke Kids Toddler. Los cascos retirados del mercado se vendieron en tamaño pequeño (S), para una circunferencia de cabeza de aproximadamente entre 19 y 20 pulgadas. Los cascos se vendieron en verde lima, azul, negro, rosa magenta, morado y naranja. «TurboSke» aparece impreso en la parte delantera y trasera del casco. El «Model FX010» aparece impreso en una etiqueta en la parte interior del casco. Este retiro del mercado solo comprende los cascos de tamaño pequeño.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los cascos de bicicleta para niños y niñas retirados del mercado de inmediato y devolverlos sin cargo a SKE Outdoors para obtener un reembolso completo o un casco de reemplazo gratuito. Los consumidores pueden comunicarse con SKE Outdoors al 888-761-2989.

Bicicletas infantiles Vitus 14 y Vitus 16

Peligro: Las bicicletas tienen freno de mano pero no de pie. Las regulaciones federales requieren que las bicicletas estén equipadas con frenos de mano y de pie. Las bicicletas de acero con frenos de mano, pero sin frenos de pie, pueden presentar un riesgo de lesiones para los niños y niñas pequeños que no puedan detener las bicicletas usando únicamente los frenos de mano.



Este retiro del mercado comprende las bicicletas infantiles Vitus 14 y Vitus 16. Las bicicletas se vendieron con ruedas de 14 pulgadas para niños y niñas de entre 3 y 5 años y ruedas de 16 pulgadas para niños y niñas de entre 4 y 6 años. Estas bicicletas se vendieron en varios colores. El cuadro de la bicicleta tiene impreso «VITUS».

Solución: Los consumidores deben alejar las bicicletas retiradas del mercado de los niños y niñas de inmediato y dejar de usarlas. Wiggle Ltd. se está comunicando directamente con todos los compradores y les proporciona una rueda de repuesto gratuita con freno de pie. Los consumidores pueden solicitar una rueda de repuesto en línea en [Wiggle.com](https://www.wiggle.com) y hacer clic en «Returns» (devoluciones).



Artículos Para El Hogar



Literas Casa Kids Cabina

Peligro: Los tornillos que sujetan la base del colchón de la cama a las barandillas de la cama pueden aflojarse y la base del colchón puede caer, lo cual representa un riesgo de caída para los niños y niñas en la litera.

Este retiro del mercado comprende Literas Casa Kids Cabina fabricadas en febrero de 2018, junio de 2018, mayo de 2019 y diciembre de 2019. Una etiqueta en la parte inferior del panel del cabecero de la litera inferior contiene la fecha de fabricación, en formato MES.AÑO, por ejemplo, MAYO.2019. Están hechas de contrachapado de abedul báltico, en una combinación de acabado natural y superficies pintadas de blanco. Estas literas se vendieron en línea en Casakids.com.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las literas Cabina retiradas del mercado de inmediato hasta que hayan inspeccionado sus camas para determinar si los tornillos que sujetan los cimientos de la cama a las barandillas están firmemente en su lugar. Casa Kids se está comunicando directamente con todos los compradores con instrucciones detalladas sobre cómo inspeccionar sus literas y repararlas. Casa Kids enviará de inmediato un nuevo juego de tornillos a cualquier consumidor que le advierta a Casa Kids que las barandillas de su cama no están bien colocadas.

Lavavajillas empotrado Cove Appliance de 24 pulgadas

Peligro: El elemento calefactor del lavavajillas puede no apagarse correctamente y puede sobrecalentarse, lo cual representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado comprende los lavaplatos residenciales empotrables Cove Appliance de 24 pulgadas números de modelo DW2450 y DW2450WS. Los lavavajillas retirados del mercado tienen números de serie del 20000100 al 20044445. El número de modelo, el número de serie y el código de fecha están impresos en la placa de clasificación del producto ubicada dentro del lavavajillas. «Cove» está impreso en el exterior de la puerta y en el extremo derecho del panel de control, ubicado en la parte superior de la puerta de la unidad.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los lavavajillas retirados del mercado de inmediato, desenchufarlos de la fuente de alimentación y comunicarse con Cove Appliance al 888-651-9376 para programar una reparación gratuita. Cove Appliance instalará un segundo dispositivo de protección térmica y reemplazará el elemento calefactor del lavavajillas.

Ollas multiuso Crock-Pot 6-Quart Express Crock Multi-Co

Peligro: La olla de multiuso Crock-Pot retirada del mercado puede presurizar cuando la tapa no está completamente cerrada. Esto puede hacer que la tapa se desprenda repentinamente mientras el producto está en uso, lo cual representa un riesgo de quemaduras para los consumidores ocasionadas por los alimentos y los líquidos calientes expulsados del producto.



Este retiro del mercado comprende las ollas multiuso Crock-Pot 6-Quart Express Crock Multi-Cookers, número de modelo SCCPPC600-V1, ubicado en la etiqueta en la parte inferior de la unidad. Las ollas multiuso se fabricaron entre el 1 de julio de 2017 y el 1 de octubre de 2018, con los códigos de fecha K196JN a K365JN y L001JN a L273JN. El código de fecha está grabado en una de las clavijas del enchufe eléctrico y en la parte inferior de la base.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar la Crock-Pot retirada del mercado en el modo de olla a presión de inmediato, pero pueden seguir usándola para cocinar a fuego lento y saltear. Los consumidores deben comunicarse con Crock-Pot de inmediato al 800-323-9519 para obtener una tapa de reemplazo gratuita. Los consumidores que continúen usando la olla multiuso en el modo de olla a presión mientras esperan la tapa de reemplazo deben asegurarse de que la tapa esté bien colocada en la posición de bloqueo total alineando la flecha de la tapa con el símbolo de candado en la base.

Generadores ECHO EG-2300 Watt

Peligro: La unidad puede sobrecalentarse, presentando riesgos de incendio y quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado comprende los generadores ECHO EG-2300 Watt con número de modelo EG-2300 y número de serie entre EU19483D010001 y EU21021N010180. La unidad puede sobrecalentarse, presentando riesgos de incendio y quemaduras para los consumidores. Los generadores son de color naranja y negro y tienen «ECHO» y «EG-2300» impresos en el lateral.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los generadores retirados del mercado de inmediato y comunicarse con ECHO al 800-432-3246 para obtener instrucciones sobre cómo obtener una reparación gratuita. ECHO se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Generadores portátiles Generac y DR de 6500 Watt y 8000 Watt

Peligro: Una manija desbloqueada puede pellizcar los dedos de los consumidores contra el bastidor del generador cuando se mueve el generador, lo cual presenta riesgos de amputación y aplastamiento.

Este retiro del mercado comprende los generadores portátiles de 500 Watt y 8000 Watt Generac con números de tipo de unidad XT8000E, XT8000EFI, GP6500, GP6500E, GP8000E y generadores portátiles HomeLink 6500E, y generadores portátiles modelos DR PRO 6500M y PRO 6500E. Los generadores tienen motores de gasolina que se utilizan para generar electricidad para su uso como energía de respaldo. Los generadores portátiles tienen dos ruedas y una sola manija abatible con pasador, en forma de U, de dos agarres, para ayudar a mover el generador. Este retiro del mercado solo comprende los generadores enumerados a continuación. El tipo de unidad se identifica en la parte frontal del producto. El modelo y los números de serie están impresos en una etiqueta del producto. Los consumidores también pueden verificar el tipo de unidad específico, el número de modelo y la información de ubicación del número de serie en Generac.com/Service-Support/Product-Support-Lookup.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los generadores portátiles retirados del mercado de inmediato, a menos que se haya insertado el pasador de bloqueo para asegurar la manija en su lugar antes y después de mover el generador, y comunicarse con Generac para obtener un juego de reparación gratuito.

Tetera Gramr Brushed Gold

Peligro: Las teteras pueden expulsar agua caliente o vapor excesivo durante su uso, lo cual representa un riesgo de quemaduras.

Este retiro del mercado comprende la tetera de acero inoxidable con un acabado dorado cepillado que se incluyó en la caja de suscripción de invierno CAUSEBOX junto con otros cinco artículos. La tetera mide aproximadamente 5.5 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas desde la parte inferior de la tetera hasta la parte superior del mango. Estampado en el fondo de la tetera se lee «Rose & Fitzgerald».



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las teteras de inmediato y comunicarse con Gramr al 866-512-2152 para obtener un crédito para la compra de otro producto o un reembolso. Gramr se está comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Colchones de espuma y muelles ensacados certificados HOFISH 10-Inch Hybrid Certi-PUR

Peligro: Los colchones no cumplen con el estándar federal obligatorio de inflamabilidad para colchones, lo cual representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado comprende los colchones de espuma y muelles ensacados con certificación Certi-PUR híbridos HOFISH de 10 pulgadas que se venden en tamaños twin, twin XL, full, queen y king. Son colchones de un solo lado de 10 pulgadas con tictac de punto blanco, un diseño ondulado de rayas azules y un acolchado en forma de diamante en la superficie superior. Los paneles laterales tienen tictac de punto gris. Los bordes de la cinta son blancos con costuras blancas. El panel inferior tiene un tictac gris no tejido. Los colchones tienen una etiqueta blanca ubicada en la parte inferior del panel de la cabeza del colchón que tiene impreso «Made For HOFISH Inc.» en un lado y «Prototype ID: HF19HY» en el otro lado. En este retiro del mercado solo se incluyen los colchones con el Prototype ID HF19HY en la etiqueta del producto. Los colchones se vendieron comprimidos en una caja, exclusivamente en [Amazon.com](https://www.amazon.com).



Solución: Los consumidores deben dejar de usar los colchones retirados del mercado de inmediato y comunicarse con HOFISH al 888-731-2419 para recibir una funda ajustada gratuita para colocar en el colchón para que cumpla con la norma federal.

Mantas térmicas eléctricas InvoSpa

Peligro: Las mantas retiradas del mercado pueden sobrecalentarse y presentar riesgos de incendio y quemaduras.

Este retiro del mercado comprende las mantas térmicas eléctricas InvoSpa. Las mantas retiradas del mercado miden 50 pulgadas por 60 pulgadas. Las mantas están hechas de franela sedosa y terciopelo sherpa y son de color blanco y gris. El número de modelo ML-G03 e InvoSpa están impresos en una etiqueta en la manta.



Estas mantas se vendieron exclusivamente en [Amazon.com](https://www.amazon.com) por aproximadamente \$70

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mantas retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con InvoSpa 855-630-5993 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo. InvoSpa se comunicará con todos los compradores.

Parrillas eléctricas para asadores Kalorik Pro 1500F

Peligro: Las perillas electrogalvanizadas incorrectamente en las parrillas pueden representar un peligro de descarga eléctrica para los usuarios después de que la parrilla se haya precalentado por completo.

Este retiro del mercado comprende la parrilla eléctrica para asadores Kalorik Pro 1500F, modelo KPRO GR 45602. La parrilla tiene un acabado de acero inoxidable. «Kalorik Pro» está grabado en la parte delantera de la parrilla sobre la abertura rectangular de la parrilla. Hay una pantalla digital entre dos perillas de control en la parte delantera de la parrilla debajo de la abertura de la parrilla. La parrilla mide aproximadamente 14 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Las parrillas retiradas del mercado se identifican con el «Date Code» (código de fecha), «PO#» (número de orden de compra) y «Model KPRO GR 45602» (modelo) impresos en una etiqueta plateada ubicada en la parte posterior de la parrilla. Los siguientes códigos de fecha y números de orden de compra se incluyen en este retiro del mercado:



CÓDIGO DE FECHA	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA (PO#)
2019	PO20-0065
2026	PO20-0259
2032	PO20-0305
2033	PO20-0336

Solución: Los consumidores deben dejar de usar las parrillas eléctricas para asadores retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con Kalorik al 844-847-4556 para obtener un kit de reparación gratuito para reemplazar las perillas de control galvanizadas. Kalorik se está comunicando con todos los compradores de manera directa.

Máquinas de café expresso LoHi SOWTECH con jarras de vidrio

Peligro: La jarra de vidrio puede romperse mientras está en uso, lo cual representa un peligro de quemaduras para los consumidores.

Este retiro del mercado comprende las máquinas de café expresso SOWTECH con número de modelo CM6811.

Son negras y se vendieron con una jarra de vidrio.

«SOWTECH» aparece impreso en letra grande negra en el panel frontal de metal y «Model CM6811» está impreso en una etiqueta plateada en la parte inferior de la máquina.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las máquinas de café expresso retiradas del mercado de inmediato y comunicarse con LoHi Tech al 888-613-3170 para recibir una jarra de metal de reemplazo gratis. LoHi Tech se está comunicando con todos los compradores de manera directa.

Tostadores de granos de café Metal Ware

Peligro: Los tostadores de granos de café pueden sobrecalentarse, lo cual representa un peligro de incendio.

El retiro del mercado comprende los tostadores de granos de café modelo CR-04-13 con un código de fecha de 2520 o 3220 impreso en la parte inferior derecha de la etiqueta ETL Intertek en el producto y en la caja. NESCO está impreso en blanco en las tostadoras negras.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los tostadores de granos de café retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Metal Ware para obtener un reembolso completo o un reembolso en forma de crédito de la tienda. Metal Ware les proporcionará a los consumidores envío de devolución gratuito para los tostadores. Una vez que Metal Ware reciba el tostador devuelto, el consumidor puede elegir entre recibir un reembolso completo de \$85 o un reembolso en forma de crédito en la tienda por un monto de \$100 para su uso en [Nesco.com](https://www.nesco.com).



Ahumador eléctrico de interior National Presto

Peligro: El elemento/cableado de calentamiento del ahumador está defectuoso, lo cual representa un peligro de descarga eléctrica para los consumidores.

Este retiro del mercado comprende todas las unidades de los ahumadores eléctricos de interior Presto con el modelo No. 0601304 o 0601405. El número de modelo se muestra en una etiqueta ubicada en la parte inferior del ahumador. «Presto» aparece en la parte superior de la pantalla digital en el lateral de cada unidad. Los ahumadores se vendieron en acero inoxidable negro y acabados camuflados. En los ahumadores se puede preparar carne, pescado y verduras ahumados. Los códigos UPC 075741060132 y 075741060149 se encuentran en el empaque.

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los ahumadores eléctricos de interior Presto de inmediato y comunicarse con National Presto al 833-909-1524 para recibir instrucciones de devolución o devolver el producto a la tienda donde lo compraron para obtener un reembolso.



Generadores portátiles Northern Tool & Equipment Powerhorse 13000 ES

Peligro: Los generadores portátiles tienen un error de cableado que puede provocar una descarga eléctrica en los usuarios.

Este retiro del mercado comprende el generador portátil Northern Tool & Equipment Powerhorse 13000ES Modelo # 799215. El generador de gasolina es azul con logotipos Powerhorse blancos, un marco negro y dos ruedas. «Powerhorse 13000ES» está impreso en blanco en la parte superior frontal. Se enumeran en la tabla a continuación los números de serie de los generadores retirados del mercado. El número de serie se encuentra en la parte inferior izquierda del marco.



NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN DEL MODELO	RANGO DEL NÚMERO DE SERIE
799215	Powerhorse 13,000-Watt Generator	Unidades 2016: 205160001 – 211160248 Unidades 2017: 210170001 – 211170248 Unidades 2018: 206180001 – 211180124 Unidades 2019: 208190001 – 211190124 Unidades 2020: 203020001 – 208200124

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los generadores retirados del mercado de inmediato y comunicarse con Northern Tool & Equipment en línea en NorthernTool.com para programar una reparación gratuita por parte de un distribuidor autorizado.

Juego de sillas de comedor StyleWell Wood Windsor

Peligro: El respaldo de la silla puede desprenderse, lo cual representa un peligro de caída para los consumidores.

Este retiro del mercado comprende los juegos de sillas de comedor StyleWell Wood Windsor. Los juegos de dos sillas se vendieron en negro, madera natural, rojo y blanco y tienen ocho ejes verticales de respaldo. La base del asiento de la silla mide aproximadamente 17.5 pulgadas de ancho, 17.5 pulgadas de profundidad y 17 pulgadas de alto. El respaldo de la silla mide aproximadamente 19 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto desde la parte superior de la base del asiento de la silla. Cada silla pesa alrededor de 15 libras. En este retiro del mercado solo se incluyen sillas sin orificios para tornillos y tornillos para madera en la parte inferior trasera de la base del asiento de la silla. Estas sillas se vendieron en HomeDepot.com.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las sillas retiradas del mercado de inmediato e inspeccionar las sillas para ver si faltan orificios para tornillos y tornillos para madera en la parte inferior de la base del asiento de la silla. Home Depot se está comunicando con todos los compradores directamente para proporcionar instrucciones de inspección, pero los consumidores pueden llamar a Home Depot al 800-466-3337 para obtener más información.

Mesas para brasero Sunjoy Oakmont LP

Peligro: Una manguera de juego de quemadores instalada incorrectamente puede derretirse y encenderse, lo cual representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado comprende las Mesas para fogatas Oakmont LP de Sunjoy. Las mesas cuadradas de baldosas naturales para fogatas miden aproximadamente 38 pulgadas de ancho, 38 pulgadas de profundidad y 25.6 pulgadas de alto.

Tienen un marco de acero con recubrimiento en polvo con una base de mimbre para todo clima que oculta un tanque de propano líquido (LP) de 20 libras. Las mesas funcionan con encendido por pulsador y tienen llama regulable con tapa de quemador de acero incluida.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar las mesas para fogatas de inmediato y comunicarse con Sunjoy al 866-578-0101 para recibir un juego de quemador de reemplazo gratuito e instrucciones de instalación.

Portavela Margo Taper de Urban Outfitters

Peligro: Los portavelas pueden incendiarse si entran en contacto con la llama de la vela, lo cual representa un peligro de incendio.

Este retiro del mercado comprende los portavelas Margo Taper de Urban Outfitters. Los soportes de forma geométrica están hechos de madera de pino o acacia y se vendieron en tamaños pequeño, mediano y grande. Los siguientes números de SKU se encuentran en la etiqueta de precio en la parte inferior del portavelas:



TAMAÑO DE LA VELA	NÚMERO SKU
Pequeño	0058346800
Mediano	0058346818
Grande	0058346826

Solución: Los consumidores deben dejar de usar los portavelas retirados del mercado de inmediato y devolverlos a cualquier tienda de Urban Outfitters para obtener un reembolso completo. Los consumidores también pueden comunicarse con Urban Outfitters al 800-282-2200 para recibir una etiqueta de devolución prepagada para devolver los portavelas por correo. Urban Outfitters se está comunicando con las personas que compraron en línea por mensaje de correo electrónico.

Literas Zinus Metal

Peligro: Las soldaduras que aseguran la litera superior pueden romperse, provocando el colapso de la litera superior, lo cual representa riesgos de caídas y lesiones.

Este retiro del mercado comprende tres modelos de literas de metal de Zinus. El modelo OPLBB es una cama twin sobre twin negra cuyos postes de cama tienen una sección transversal cuadrada. El modelo RPBB es una cama twin sobre twin azul cuyos postes de cama tienen una sección transversal circular. El modelo NTBB es una cama gris twin sobre cama full, cuyos postes de cama tienen una sección transversal circular. Todos los modelos tienen escaleras integradas tanto en la cabecera como en los pies de la cama. El número de modelo está impreso en una etiqueta en la barra horizontal de la barandilla de la litera superior.



Solución: Los consumidores deben dejar de usar la litera superior retirada del mercado de inmediato y comunicarse con Zinus al 800-613-1225 para obtener instrucciones sobre cómo recibir un kit de reparación gratuito con soportes de refuerzo o un reembolso completo. Zinus se está comunicando con todos los compradores de manera directa.

OTROS RECURSOS



Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida:

[FDACS.gov/ConsumerServices](https://fdacs.gov/ConsumerServices)

Brinda información sobre la industria agrícola de Florida, así como sobre las organizaciones benéficas registradas para solicitar fondos en Florida.



Departamento de Salud de Florida:

FloridaHealth.gov

Brinda información sobre carnes, aves y otros retiros del mercado que pueden afectar a los floridianos.



Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.:

CPSC.gov

Brinda una lista completa de los artículos retirados del mercado por sus fabricantes.



Departamento de Agricultura de EE. UU.:

USDA.gov

Brinda información sobre retiro del mercado de carnes y aves de corral, seguridad alimentaria y consejos de salud.



Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.:

FDA.gov


Brinda información sobre alimentos, alimentos para mascotas, medicamentos y equipos médicos retirados del mercado.



Oficina de Buenas Prácticas Comerciales:

BBB.org

Brinda información sobre la legitimidad de organizaciones benéficas y otras organizaciones y empresas.



PL-01 The Capitol
Tallahassee, Florida 32399-1050

850-414-3300
MyFloridaLegal.com